

Lecture 1 : مقدمه ای بر سیستم های کنترل - ماتریچه - مزایای سیستم کنترل

2 : مدل ریاضی سیستم های کنترل - مدل کینماتیک - مدل دینامیک - سیستم ارتعاشی

3 : نمایش فرکانس سیستم های کنترل - HOD E - SS - TF - SD - تبدیل فرکانس های سیستم - لین سیون - تحقق TF → SS - HOD E → TF

5 : سیستم های غیر خطی - خطی سازی - نمایش فضای حالت - ماتریس انتقال حالت

7 : کنترل پیدری و ردیف پیدری - تعداد ویژه و قطبها - سیستم

8 : جایز تعجب pole placement

10 : تحلیل پایداری - BIBO - zero input stability - راش

11 : تحلیل دهنده زنجیر سیستم های کنترل - سینا (های) زنده - فریب حالت مانع خط

12 : معیارهای ISE , ITSE , IAG , ITAE - سری خط

13 : سیستم لومبا I کنده و مخچه آن - تأثیر مخچه مخچه مخچه

14 : ارخ کنده سیستم کنترل موقت

13 محکم حوزه رنج سیستم کنترل

- اثرات اضافه کردن قطب و صفر
- حلقه باز
- حلقه بسته
- قطب و صفر و کنترل

14 مکان هندسی ریشه

- R_L

17 روشی

- اثرات اضافه کردن قطب و صفر و حرکت آنها

18 طراحی کنترل کننده حوزه رنج

- یکپارچه کننده

- کنترل کننده

- تحقق کنترل

- کنترلر PID

19 کنترل

- PID

- PD

- PI

- Lag, Lead

20

21 محکم در حوزه فرکانس

- مشخصه در حوزه فرکانس

- پی

- پی ای

- اثرات اضافه کردن قطب و صفر

حلقه باز
حلقه بسته

22 معیار پایداری کفایت

- آران

- حدائق فاز

- معیار کفایت

25

26 چارت حدائق فرکانس

- چارت حدائق فرکانس

- چارت نائکونز

- بود

27

- شاخص M و نه ثابت

- آید نزد سیستم و ناز ثابت

28 طراحی کنترل کننده در حوزه فرکانس

- lag

- lead

29

P.P.

P.P.

P.P.

کنترل

هدف: اعمال ورودی به پلانت برای رسیدن به عملکرد مطلوب

تعاریف: ۱- پلانت: دستگاه (فرایند) که بر کنترل ورودی

۲- اهداف: ...
۳- سوره: ...


۴- actuators مرکب:

۵- کمپیوت

۶- سیگنال

۷- مسیری کنترل

۸- میکانیک اختلالات و نامعین




تعریف ساله کنترل: یافتن یک راه عملی برای اعمال فرایند (دروس) طوری که یک ورودی رفته در خواسته را

احساس نریزه اختلال، نامعین تا حد امکان داشته و ...


مدل فیزیکی

اولین کار برای کنترل سیستم، مدل فیزیکی بردار می باشد.

$$u - b\dot{x} = m\ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = \frac{1}{m}u$$



$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + f \frac{d\theta}{dt} = T = k\theta$$




$$L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + e_b = e_a$$

$$k_b \frac{d\theta}{dt}$$

$$k_1(u-x) - k_2(x-y) - b(\dot{x}-\dot{y}) = m_1\ddot{x}$$

$$k_2(x-y) - b(\dot{y}-\dot{x}) = m_2\ddot{y}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x} + b\dot{x} + (k_1+k_2)x = b\dot{y} + k_2y + k_1u \\ m_2\ddot{y} + b\dot{y} + k_2y = b\dot{x} + k_2x \end{cases}$$



مکان

معادله حرکتی
معادله نیرو

$F \sim v$
 $\ddot{x} \sim i$

ویند نیرو

جرم \rightarrow سرعت

$F = L \frac{di}{dt} = M \ddot{x}$
 $L \sim M$ جرم \rightarrow سلف

$F = kx \rightarrow C \sim \frac{1}{k}$ فنر \rightarrow فنر
 $v = k \int i dt$


$F = B \dot{x}$
 $v = B i$ $B \sim R$ (مقاومت)

معادله جریان

$v = \dot{x}$
 $F = M \ddot{x}$
 $i = C \dot{v}$ $F \sim i$ (جریان) \rightarrow نیرو
مقاومت \rightarrow سرعت
جرم \rightarrow شارژ

$F = kx$
 $i = \frac{1}{L} \int v dt$ $k \sim \frac{1}{C}$ فنر (مقاومت)

$B \sim \frac{1}{R}$ (مقاومت) $F = B \dot{x}$
 $i = \frac{1}{R} v$



$M \ddot{x}(t) + B \dot{x} + kx = F(t)$


شکل ۱



~~$\frac{1}{L} L \ddot{x} + R i + \frac{1}{C} i = \dot{v}$~~

این معادله را بنویس

$L \frac{di}{dt} + R i + \frac{1}{C} \int i dt = v$










معادله جریان بنویس

~~$C \ddot{v}(t) + \frac{1}{R} \dot{v} + \frac{1}{L} v = i(t)$~~

$C \dot{v} + \frac{v}{R} + k \int v dt = i(t) = \dot{x}(t)$

$M \ddot{x} + B \dot{x} + kx = F(t)$




$$\frac{x_0(s)}{x_1(s)} = \frac{1}{Bs+1}$$

$$B\ddot{x}_0 = k(x_1 - x_0)$$

$$\frac{E_0(s)}{E_1(s)} = \frac{1}{RCS+1}$$

$$\frac{x_0(s)}{x_1(s)} = \frac{\frac{B}{k} s}{\frac{B}{k} s + 1}$$

$$\frac{E_0(s)}{E_1(s)} = \frac{RCS}{RCS+1}$$




$$F - B(\dot{x} - \dot{y}) = M\ddot{x}$$

$$ky = B(\dot{x} - \dot{y})$$

$$F - B(\dot{x} - \dot{y}) = M\ddot{x}$$

$$ky = B(\dot{x} - \dot{y})$$



عاشقانه منت بستم

HODE \rightarrow $\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du}{dt} + b_0 u$

y فریبی ، u ورودی

ماتریس $\frac{dx}{dt} = f(x, u, t)$

$y(t) = g(x, u, t)$

خطی

$\frac{dx}{dt} = Ax + bu$


$y(t) = cx + Du(t)$

SS ، معادلات تفاضلی حالت

$v(t) = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{L} v$

$\frac{v_F - v}{R_1} = i(t) + C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R_2}$

$\hookrightarrow \frac{dv}{dt} = -\frac{1}{C} i + \frac{1}{C} \left(-\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v + \frac{1}{R_1 C} v_F$



$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & \frac{1}{C} \left(-\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{R_1 C} \end{bmatrix} v_F$

در خروجی $y(t) = v(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ v \end{bmatrix} + 0 \cdot v_F$

تابع انتقال \rightarrow استاندارد تبدیل لاپلاس ، بین ورودی و خروجی

HODE \rightarrow FF


$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0) Y(s) = \dots$

$\Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \dots$

فرض به شرط اولی صفر

خواص مدل تابع انتقال

عکس آن نیز به همین ترتیب است



$$\ddot{x} + \frac{b}{m} \dot{x} = \frac{1}{m} u$$

$$\begin{aligned} x_1 &= x \\ x_2 &= \dot{x} \\ y &= x = x_1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{b}{m} x_2 + \frac{1}{m} u \end{aligned}$$

MODE \$\rightarrow\$ SS تبدیل

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \dots + b_0 u$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A x + B u \\ y &= C x \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_{m-1} \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

SS \$\rightarrow\$ TF تبدیل
\$M \times (n-1) \times b\$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A x + B u \\ y &= C x + D u \end{aligned}$$

$$s x - x(0) = A x + B u \Rightarrow (sI - A)x = x(0) + B u$$

$$x = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} B u$$

$$y = (C(sI - A)^{-1} B + D) u \Rightarrow G(s) = C(sI - A)^{-1} B + D$$

$$G(s) = \frac{Q(s)}{sI - A} \Rightarrow |sI - A| = 0 \rightarrow \text{تبدیل در فرکانس}$$

تبدیل در فرکانس
\$G(s) \rightarrow\$ تبدیل
\$G_{TF} \rightarrow\$ تبدیل
عیب لا یافقی

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 3y = 2\dot{u} + u$$

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \dot{x}_1 - 2u \rightarrow \dot{x}_1 = x_2 + 2u$$

$$\ddot{x}_1 = \dot{x}_2 = \dot{x}_2 + 2\dot{u} = 2\dot{u} + u - 2\dot{y} - 3y$$


$$\Rightarrow \dot{x}_2 = -3x_1 - 2x_2 - 3u$$

تبدیل در فرکانس
\$H(s) = \frac{e^{-Ts}}{s+1}\$
تبدیل در فرکانس
تبدیل در فرکانس


state diagram تبدیل در فرکانس

$$x_2 = \frac{dx_1}{dt} \Rightarrow x_2(s) = s x_1(s) - x_1(0)$$

$$x_1(s) = \frac{1}{s} x_2(s) + \frac{x_1(0)}{s}$$



$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -4x_1 - 5x_2 + u \\ C &= x_1 \end{aligned}$$




SD \$\rightarrow\$ TF تبدیل
تبدیل در فرکانس

MODE \rightarrow SD


$$\frac{d^2 c}{dt^2} + 5 \frac{dc}{dt} + 4c = r$$

$$\begin{aligned} x_1 &= c \\ x_2 &= \dot{x}_1 = \dot{c} \\ \dot{x}_2 &= r - 5x_2 - 4x_1 \end{aligned}$$



د 2

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + 2x_2 \\ \dot{x}_2 &= -2x_1 + 3x_2 + r_1 \\ \dot{x}_3 &= -x_1 - x_2 + r_2 \end{aligned}$$



$$\frac{y(s)}{u(s)} = \left(\frac{c(s)}{r(s)} \right) = \frac{\sum_{i=1}^m P_{m_i} \Delta_i}{\Delta}$$

عائدہ لین میں مبول

m : تعداد میں لے کر دردی تاخوری

گین (میں) زامین میں M_i


گین حلقہ سیم Δ

گین حلقہ سیم میں لے حذف میں Δ_i

درجہ اول میرا
سہ حلقہ اول میرا

$$\Delta = 1 - \sum_{m_1} P_{m_1} + \sum_{m_2} P_{m_2} - \sum_{m_3} P_{m_3} + \dots$$

د 2



یک میں لے کر دردی
تاخوری


$$P_1 = s^{-2}$$

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta = 1 - (-5s^{-1} - 4s^{-2}) + 0 - 0$$

$$= 1 + 5s^{-1} + 4s^{-2}$$

$$\frac{c(s)}{r(s)} = \frac{s^{-2} \cdot 1}{1 + 5s^{-1} + 4s^{-2}} = \frac{1}{s^2 + 5s + 4}$$



$c(s)$

$$\frac{c(s)}{r(s)} = ?$$

$$m = 1$$


$$M_1 = 1$$

$$\Delta_1 = 1 + G_4 H_1$$

$$\Delta = 1 + (-G_4 H_1 - G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 - G_2 G_6 H_2) + (-G_4 H_1) (-G_2 G_6 H_2)$$

عائین ارتبہ میں سیم کے ایک لوک درآرام


دیوارم بلکین وک دہ سانی




$$E(s) = U(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = E(s) G(s) = U(s) G(s) - Y(s) G(s)$$



$$\Rightarrow U(s) G(s) = (1 + G(s)) Y(s) \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$



$$\frac{Y(s)}{U(s)} = T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



عمل انقباض و توسیع
کندہ سہ ترتیب رکھیں۔



$$M_1 = \frac{1}{RCS}$$

$$\Delta_1 = 1$$

$$M_2 = \frac{RCS}{RCS+1}$$

$$D_2 = 1$$

$$M_3 = \frac{1}{RCS+1}$$




$$D_3 = 1$$

$$D = 1 + \frac{1}{RCS} + \frac{1}{RCS} \frac{RCS}{1+RCS}$$

$$= 1 + \frac{1}{RCS} + \frac{1}{1+RCS}$$

$$G(s) = \frac{M_1 \Delta_1 + M_2 \Delta_2 + M_3 \Delta_3}{D}$$

$$= \frac{1 + 2RCS + R^2 C^2 S^2}{1 + 3RCS + R^2 C^2 S^2}$$



Realization

پیدایش


$G(s) \rightarrow SD$
 ترجمه
 (2)

$$G(s) = \frac{C(s)}{r(s)} = \frac{s^2 + 7s + 12}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2} \times \frac{s^{-3}}{s^3} \times \frac{X}{X}$$

روش مستقیم
 Direct (method) realization

$$\Rightarrow X(1 + 4s^{-1} + 5s^{-2} + 2s^{-3}) = r(s) \Rightarrow X(s) = r(s) - 4s^{-1}X + 5s^{-2}X - 2s^{-3}X$$

$$C(s) = s^{-1}X + 7s^{-2}X + 12s^{-3}X$$



$$\dot{x}_1 = x_2$$


$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -2x_1 - 5x_2 - 4x_3 + r$$



$$C = 12x_1 + 7x_2 + x_3$$

$$G(s) = \frac{s^2 + 7s + 12}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2} = \frac{s+3}{s+1} \frac{s+4}{s+1} \frac{1}{s+2}$$

پیدایش




$$\frac{C(s)}{r(s)} = \frac{cs+b}{s+a}$$



$$\frac{C(s)}{r(s)} = \frac{-2b_2s^2 + b_3 + b_0}{s^2 + a_1s + a_0}$$

$$\frac{c}{r} = \frac{b_1s + b_0}{s + a_0}$$



$$\dot{x}_1 = -2x_1 + 4x_2 + \dot{x}_2 = -2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + r$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + 3x_3 + \dot{x}_3 = -x_2 + 2x_3 + r$$

$$\dot{x}_3 = -x_3 + r$$


$$C = x_1$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$C = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

ارائه روش پیدایش مستقیم (طریقه مستقیم پیدایش)

$$G(s) = \frac{s+b}{s^2+as+c}$$




طریقه مستقیم پیدایش

پیدا کردن زنی مولزی

کنش کبر

$$G(s) = \frac{2s^2 + 13s + 17}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+2} + \frac{-2}{s+3}$$



$$\dot{x}_1 = -x_1 + r$$

$$\dot{x}_2 = -3x_2 + r$$


$$\dot{x}_3 = -2x_3 + r$$

$$c = 3x_1 - 2x_2 + x_3$$

فکری

جد 2
(جد 2)

$$G(s) = \frac{c(s)}{r(s)} = \frac{s^2 + 7s + 12}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2} = \frac{s^2 + 7s + 12}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{6}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$



$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + r$$

$$\dot{x}_3 = -2x_3 + r$$

$$c = 6x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$c = [6 \ -1 \ 2] x$$

خطای خطی (تقریب خطی)

$$\dot{x}(t) = F(x(t), u(t))$$

$$y(t) = g(x(t), u(t))$$

نقطه
تقریب اول: x_Q
 u_Q

$$\dot{x}(t) \approx F(x_Q, u_Q) + \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q} (x(t) - x_Q) + \frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q} (u(t) - u_Q)$$

$$y(t) \approx g(x_Q, u_Q) + \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q} (x(t) - x_Q) + \frac{\partial g}{\partial u} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q} (u(t) - u_Q)$$

$$x(t) = x_Q(t) + \delta x(t)$$

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u$$

$$\delta y = C \delta x + D \delta u$$


$$y(t) = y_Q(t) + \delta y(t)$$

$$A = \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q}$$

$$B = \frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q}$$

$$C = \frac{\partial g}{\partial x} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q}$$

$$D = \frac{\partial g}{\partial u} \Big|_{x=x_Q, u=u_Q}$$



$$M \frac{d^2 y}{dt^2} = Mg - \frac{i^2(t)}{y}$$

$$e(t) = L \frac{di}{dt} + Ri$$

مکان و سرعت

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \dot{y}$$

$$x_3 = i$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = g - \frac{1}{M} \frac{x_3^2}{x_1}$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{R}{L} x_3 + \frac{e(t)}{L}$$

$$y = x_1$$

تقریب

$$x_{10} = y_0$$

$$x_{20} = 0$$

$$x_{30} = i_0 = \sqrt{Mgy_0}$$

$$e_0(t) = R \sqrt{Mgy_0}$$

شرایط

$$\delta \dot{x}_1 = \delta x_2$$

$$\delta \dot{x}_2 = \frac{g}{y_0} \delta x_1 - 2 \frac{\sqrt{g}}{M y_0} \delta x_3$$

$$\delta \dot{x}_3 = -\frac{R}{L} \delta x_3 + \frac{\delta e(t)}{L}$$

تقریب خطی

مدل خطی با فیدبک

$$e^{-z_2 s} = \frac{1}{e^{z_2 s}} = \frac{1}{1 + z_2 s + \frac{z_2^2}{2!} s^2 + \dots} \approx \frac{1}{1 + z_2 s + \frac{z_2^2}{2!} s^2}$$

تقریب پاد

$$e^{-z_2 s} = \frac{e^{-z_2 s}}{e^{z_2 s}} = \frac{1 - z_2 s}{1 + \frac{z_2}{2} s} \quad \text{Non-minimum phase}$$

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad D(s) = 0 \rightarrow s = P$$

قطبهای این انتقال

فکرت، نسبت به زمان (در)

فرضاً سیستم

$$G(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6} \quad \text{پولهای سیستم: } s = -2, -3$$

$$C(s) = \frac{1}{s} \frac{s+6}{s^2+5s+6} = \frac{1}{s} + \frac{-2}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

$$C(t) = 1 u(t) - 2 e^{-2t} u(t) + 1 e^{-3t} u(t) \quad P = -2, -3$$

پولهای سیستم (مثبت)

صفرهای انتقال



$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad N(s) = 0 \rightarrow s = z$$

$$G_1(s) = \frac{s+6}{s+6} \quad z = -6 \quad G_2(s) = \frac{10s+6}{s^2+5s+6} \quad z = -6$$

$$C_2(t) = (1 + 7e^{-2t} - 8e^{-3t}) u(t)$$

حالت گذرا: فکرت و صفر سیستم (در)
حالت ماندگار: فکرت

سیستم در حلقه بسته و حلقه باز



شرایط انتقال و حلقه باز: closed loop

۱- مدل باید پایدار باشد

۲- امتیاز معیار اولویت قابل صرف نظر در زمان

حساسیت: Sensitivity

$$S = \frac{\partial M/M}{\partial G/G} = \frac{\partial M}{\partial G} \frac{G}{M}$$

تغییرات نسبی
تغییرات نسبی

تغییرات نسبی
M کل سیستم که در درجه


تغییرات نسبی

$$\frac{\partial M}{\partial G} \frac{\partial G}{\partial P} = \frac{\partial M}{\partial P} = S$$



$$M = k(s) G(s)$$

$$S = \frac{\partial M}{\partial G} \frac{G}{M} = k(s) \frac{G(s)}{k(s)G(s)} = 1$$




$$M(s) = \frac{kG}{1+kG}$$

$$S = \frac{\partial M}{\partial G} \frac{G}{M} = \frac{1}{1+kG}$$




$$y = Gk r(s) + Gd$$



$$y = \frac{Gk}{1+Gk} r + \frac{G}{1+Gk} d$$

مکان کسره ل تقاطع کسره ل کسره

- 1- حساسیت (مجموعه - اثرات)
- 2- پایداری (اثرات به حاصل)
- 3- حساسیت (اثرات)
- 4- نویز و اختلال



O.L. $y = Gkr + r$

C.L. $y = \frac{Gk}{1+Gk} r - \frac{Gk}{1+Gk} n$

تصاویر زیر هر دو مقدار در 0 دسته

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -1 & -6 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

$$|\lambda I - A| = 0$$

$$\lambda = -3$$

$$\lambda_2 = -2 \text{ و } \lambda_3 = -1$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

$$p_1 = -2 \text{ و } p_2 = -3$$

کنترل پذیری: یک u وجود داشته باشد که در هر t هر x را برسد

$$p[B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B] = n$$

ردایت پذیری: برداشت u در y در شامه $[0 \ x]$ جابجایی x را میسر داریم

$$p \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix} = n$$

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx + du$$

$$\text{let } u = -kx$$

$$\Rightarrow \dot{x} = (A - bk)x + br$$

$$y = \frac{cx + dk}{(c - dk)x}$$

استقرار نهایی یک حالت برای کنترل سیستم

$$|sI - A + bk| = 0 \quad \text{شماره درجه ۲$$

با تعیین k مقادیر درجه مطلوب بدست می آید. k مقادیر s را مشخص می کند $=$ مقادیر k

$$\Delta_2 = s^2 - 1 \quad \text{مقادیر درجه ۲}$$

$$\Delta_2 = s^2 - 1 \quad \text{مقادیر درجه ۲}$$

$$\Delta_2 = s^2 + 4s + 5 \quad \text{مقادیر درجه ۲}$$

مقادیر درجه ۲

مقادیر درجه ۲

در سیستم $SISO$ اگر نقطه از حرکت $g(s)$ دارای قسمت حقیقی منفی باشد

ثباتی داخلی (مجازه) = مقدار ویژه در قسمت حقیقی منفی

- پایله ای محدودی منفی

- رویه راست



آرد قطب با توانیم به دست می آید (درجه اول)

آلگوریتم راس - هور ویتز

$$p(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

s^n	1	a_{n-2}	---
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	--
s^{n-2}	$\gamma_{2,1}$	$\gamma_{2,2}$	$\gamma_{2,3}$ ---
\vdots	$\gamma_{3,1}$	$\gamma_{3,2}$	---
s^1	$\gamma_{n-1,1}$	$\gamma_{n-1,2}$	
s^0	a_0		

$$\gamma_{2,1} = \frac{a_{n-2} a_{n-1} a_{n-3} \times 1}{a_{n-1}}$$

$$\gamma_{2,2} = \frac{a_{n-4} a_{n-1} a_{n-5} \times 1}{a_{n-1}}$$

$$\gamma_{2,3} = \frac{a_{n-5} a_{n-1} a_{n-7} \times 1}{a_{n-1}}$$

$$\gamma_{3,1} = \frac{a_{n-3} \gamma_{2,1} - a_{n-4} \gamma_{2,2}}{\gamma_{2,1}}$$

تعداد راس در واقع به RHP برابر تعداد تغییر علامت است در جدول راس است.

مثال

$$p(s) = 2s^4 + s^3 + 3s^2 + 5s + 10 = 0$$

شرط لازم (تکم فزونی است) (هم علامت)

- (هم فزینی منظم نباشد)

s^4	2	3	10
s^3	1	5	0
s^2	$\frac{1 \times 3 - 5 \times 2}{1} = -7$	$\frac{10}{1} = 10$	
s^1	$\frac{4 \times 5 - (-35) - 10}{-7} = \frac{-35 - 10}{-7}$	0	
s^0	10		

\rightarrow دو تغییر علامت \Rightarrow 2 RHP

اگر یک از ضرایب منفرجه یا تغییر علامت داشته باشد هیچ جبهه فزینی حاصل نمی شود

۱- اگر اولین ضریب منفرجه منفرجه

۲- تمام ضرایب منفرجه منفرجه

مثال

$$s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 3$$

s^4	1	2	3
s^3	1	2	
s^2	$\frac{1 \times 2 - 1 \times 2}{1} = 0$	3	
s^1	$\frac{1 \times 2 - 0 \times 3}{0} = \frac{2}{0}$		
s^0	3		

\rightarrow 2 RHP for any ϵ


ج 2 $P(s) = s^5 + 4s^4 + 8s^3 + 7s^2 + 4s = 0$

s^5	1	8	47
s^4	4	8	4
s^3	6 7	0	0
s^2	4	4	0
s^1	0	0	0
s^0	4	0	0

$q(s) = 4s^2 + 4 \Rightarrow q'(s) = 8s$

در صورتی که مزدوج
موجود باشد

no RHP root + 2 roots on Imaginary axis



$\Delta(s) = s^3 + 3ks^2 + (2+k)s + 4 = 0$

s^3	1	$2+k$
s^2	$3k$	4
s^1	$\frac{3k(2+k)-4}{3k}$	
s^0	4	

قبل: پایستگی سیستم زیر را براب نماید کبرهای کنید

$M(s) = \frac{kS(3S+1)}{S^3+2S+4+kS(3S+1)}$

$k > 0$
 $2+k > 0 \rightarrow k > -2$

$3k(2+k) - 4 > 0 \rightarrow 3k^2 + 6k - 4 > 0$

$\rightarrow k > 0.528$

نقطه از تمام ضرایب یک
بهره را از توان یک در
سبب مزبور

در ϵ در ابتدا لازم است به تبدیل $\frac{1}{s} \rightarrow s \rightarrow \epsilon$ در ابتدا ظاهر شود

$s^5 + 4s^3 + s^2 + 5s + 1$

s^5	1	0	0
s^4	0	4	0
s^3	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s}$	0
s^2	1	0	$4s^2 = 0 \rightarrow s = 0$
s^1	1	0	
s^0	1	0	

$s \rightarrow s = a$
 $s^1 = s + a$

$\ddot{c} + 6\dot{c} + 11c + kc = \ddot{r} - r$

کارا که در بعضی موارد

$0 < k < 27$
در تقصیر نیز $-1 > 0$


$\Delta(s-1) = s^3 + 3s^2 + 2s + k - 6$

سیستم‌های کنترل

خطای حالت ماندگار و فریب خطا

$R(s) = \frac{R}{s}$ (Step)
 $r(t) = Ru(t)$
 $R(s) = \frac{R}{s^2}$ (Ramp) velocity
 $r(t) = Rt u(t)$
 $R(s) = \frac{R}{s^3}$ (Acceleration)
 $r(t) = \frac{Rt^2}{2} u(t)$

سیستم‌های کنترل



خطای سیستم‌های کنترل

$e(t) = r(t) - c(t)$

$E(s) = R(s) - C(s)$

$R(s)G(s) = \frac{k(1+z_1s)(1+z_2s)\dots(1+z_ms)^{-T_d s}}{s^j(1+z_{d1}s)(1+z_{d2}s)\dots(1+z_{dn}s)}$

- مرتبه بالاترین ریشه کفنج است با فریب فرقی که آن
 - فریب تعداد قطب در مبدأ

$T(s) = \frac{Gk}{1+Gk}$

$E(s) = R(s) - T(s)R(s) = \frac{1}{1+Gk}R(s)$

رابطه فریب

اگر فریب باید در برآید

$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1+Gk} R(s)$

برای ورودی پله $R(s) = \frac{R}{s}$ $e_{ss} = \frac{R}{1+k_p}$
 Position Constant $k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)K(s)$

$e_{ss} = \frac{R}{k_v}$

$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)K(s)$
 برای فریب پله


$R(s) = \frac{R}{s^2}$ ورودی پله

$e_{ss} = \frac{R}{k_a}$

$k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)K(s)$
 برای فریب پله

$R(s) = \frac{R}{s^3}$ ورودی پله


نوع TYPE	k_p	k_v	k_a	فریب e_{ss}	فریب e_{ss}	فریب e_{ss}
0	k	0	0	$\frac{R}{1+k}$	∞	∞
1	∞	k	0	0	$\frac{R}{k}$	∞
2	∞	∞	k	0	0	$\frac{R}{k}$
3	0	∞	∞	0	0	0



$$G(s)k(s) = \frac{9}{s+1} \quad T(s) = \frac{9}{s+1}$$

$$k_p = \lim_{s \rightarrow 0} Gk = 9 \quad e_{ss} = \frac{1}{1+9} = 0.1 \quad \text{خطای پایداری}$$

$$k_v = k_a = 0 \rightarrow e_{ss} = \infty$$



آیا ممکن است نوع سیستم اندازه‌گیری خطای پایداری را تغییر دهد؟

سوال:

$$T(s) = \frac{a}{s^3 + 12s^2 + 6s + 23}$$


$$a = ? \Rightarrow e_{ss} = 0 \rightarrow a = 23$$

$$e_{ss} = R(1 - \lim_{s \rightarrow 0} sT(s)) = 0$$

باید \rightarrow اولی را \rightarrow از این به بعد برای بررسی لازم

انتقال - تابع سیستم - خطای پایداری

Lecture 12 : سری خطی



$$E(s) = W_e(s) R(s)$$

$$e(t) = \int_0^t w_e(\tau) r(t-\tau) d\tau$$

$$r(t-\tau) = r(t) - r'(t)\tau + \frac{r''(t)}{2!}\tau^2 - \frac{r'''(t)}{3!}\tau^3 + \dots$$

$$e(t) = r(t) \int_0^t w_e(\tau) d\tau - r'(t) \int_0^t \tau w_e(\tau) d\tau + \dots$$

$$e_s(t) = r_s(t) \int_0^\infty w_e(\tau) d\tau + r'_s(t) \int_0^\infty \tau w_e(\tau) d\tau + \frac{r''_s(t)}{2!} \int_0^\infty \tau^2 w_e(\tau) d\tau + \dots$$


$C_0 \quad C_1 \quad C_2$

$$e_s(t) = C_0 r_s(t) + C_1 r'_s(t) + \frac{C_2}{2!} r''_s(t) + \dots$$

$$w_e(s) = \int_0^\infty w_e(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

$$C_0 = \lim_{s \rightarrow 0} W_e(s)$$

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{dW_e(s)}{ds} \dots C_n = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d^n W_e(s)}{ds^n}$$



$$E(s) = \frac{s+1}{s+1+k} R(s)$$

$W_e(s)$

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{dW_e(s)}{ds} = \frac{k}{(1+k)^2}$$

$$C_0 = \lim_{s \rightarrow 0} W_e(s) = \frac{1}{1+k}$$

سر خطی بار

$$r_s(t) = 1, r'_s(t) = r''_s(t) = \dots = 0 \rightarrow e_s(t) = \frac{1}{1+k}$$

$$C_0 r_s(t) + C_1 r'_s(t) + \frac{C_2}{2!} r''_s(t) + \dots$$

سر خطی بار

$$r_s(t) = t, r'_s(t) = 1, r''_s(t) = r'''_s(t) = \dots = 0 \rightarrow e_s(t) = \frac{t}{1+k} + \frac{k}{(1+k)^2}$$

کوتاه مدت که خطای پایداری $\sin 2t$ می‌باشد





معرفی سیستم نوسان دار و مشخصه های آن و مدار و مانا

انتقال سیستم مرتبه اول

$$H(s) = \frac{K}{1+Ts}$$

$$h(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T}$$



برای $\zeta > 1$ سیستم فوق میرا به قطبها حقیقی است و در این صورت خروجی به صورت زیر خواهد بود
 برای $\zeta = 1$ سیستم میرا به یک است

$$P_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

قطبها

$$0 < \zeta < 1$$


تبدیل معکوس

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

با یک جمله ساده

$$c(t) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} t + \theta)\right) u(t)$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$




ω_n : فرکانس طبیعی
 ω_d : فرکانس طبیعی میرا
 natural damped frequency

ζ : نسبت میرایی

Damp. ratio

$\zeta\omega_n$: ضریب میرایی
 Damping factor



$$P.O. = \frac{MP}{C_\infty} \times 100\%$$

درصد فراتر از حد

$$\frac{\partial C}{\partial t} = 0$$

برای یافتن زمان رسیدن به اوج

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \Rightarrow P.O. = 100 e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \%$$

↑ P.O. ↓

$$t_r \approx \frac{1.8 + 2.5\zeta}{\omega_n}$$

$$t_r \approx \frac{1 - 4.16\zeta + 2.917\zeta^2}{\omega_n} \quad 0 < \zeta < 1$$

$$C_\infty - \delta < |c(t)| < C_\infty + \delta$$




$$t_s = \frac{3.2}{\zeta\omega_n} \text{ for } \delta = 5\%$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \text{ for } \delta = 2\%, \quad 0 < \zeta < 0.7$$


$$t_d \approx \frac{1 + 0.7\zeta}{\omega_n}$$

$$t_d \approx \frac{1.1 + 0.125\zeta + 0.469\zeta^2}{\omega_n}$$

نشان دهنده سطح ثابت در اینجا 5




نشان دهنده سطح ثابت در اینجا 707 و میزبانه‌ها برابر 2 با یکدیگر



نشان دهنده سطح ثابت در اینجا 16% و $P.O. \leq 16\%$ و $t_s \leq 1$

($\delta = 5\%$)


$$P.O. \leq 16\% \Rightarrow \xi > 5 \Rightarrow 0 \leq \theta$$



$$t_s = \frac{3.2}{\xi \omega_n} \leq 1 \Rightarrow \xi \omega_n > 3.2 \Rightarrow -5 \leq \theta \leq 3.2$$

Effect of roots loci on step response

تاثیر مکان ریشه ها بر پاسخ پله



Conjugate root is not shown

سید تقی

۱. افزایش درون حلقه و همزمان کاهش پهنای باند
 ۲. افزودن حلقه به تابع تبدیل حلقه باز

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)(1+T_p s)}$$

دقت سنج ω_n^2 در DC است

$$M(s) = \frac{G}{1+G} = \frac{\omega_n^2}{T_p s^3 + (1+2\zeta\omega_n T_p) s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

کلا $P.O. \uparrow$
 حدهنده $T_p \uparrow$ قبل جرم ω_n و ζ نزدیک
 و $P.O. \uparrow$
 $\zeta \uparrow$ زیرا پهنای باند کم شده
 حتی می تواند باعث ناپایداری شود

۳. افزودن حلقه به تابع تبدیل حلقه بسته
 برای ζ کمتر مستقیماً افزودن

$$M(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(1+T_p s)}$$

یعنی لذت نظر فرآیند حساس و در ω_n است که تدریس سیستم می شود
 $T_r \uparrow$ و $P.O. \downarrow \leftarrow T_p$

۴. افزودن همزمان تابع تبدیل حلقه بسته

$$M(s) = \frac{\omega_n^2 (1+T_2 s)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{\omega_n^2 T_2 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

باغ کمتر شدن ζ و ω_n است

$$c_1 t + 1 = c_1 (t) + T_2 \frac{dc_1}{dt}$$

$T_r \downarrow$ و $P.O. \uparrow \leftarrow T_2 \uparrow$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2 (1+T_2 s)}{s(s+2\zeta\omega_n)} \rightarrow T(s) = \frac{\omega_n^2 (1+T_2 s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + \omega_n^2 T_2) s + \omega_n^2}$$

(۶۰٪ سیستم پایدار)

۵. افزودن همزمان تابع تبدیل حلقه باز


۱) $G(s) = \frac{6(1+T_2 s)}{s(s+1)(s+2)}$ سیستم مرتبه ۲

۲) $M(s) = \frac{6(1+T_2 s)}{s^3 + 3s^2 + (2+6T_2)s + 6}$

همزمان در صورت و هم در مخرج افزودن

عبارت $(1+T_2 s)$ در صورت باعث افزایش $P.O.$ می شود و T_2 در مخرج باعث کاهش $P.O.$ می شود

برای T_2 بزرگ که مخرج تا بزرگتر شود در T_2 بزرگتر شود $P.O.$ بالا می رود
 پس $P.O. \uparrow$



فصلی غایب (مسلط) توابع تبدیل
 (تکثیر ایلیا)
 شکل جرم ω_n و ζ نزدیک به ω_n است
 زیرا تابع تبدیل کننده دلرند
 $D \geq (\zeta - 1) \text{ Real}(s)$

نیت برای منی

وقتی در سیستم را $s = -1 \pm j$ داریم در واقع $s = -1 \pm j$ است و در این صورت s را به $s = -1 \pm j$ قرار می دهیم

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{(s+10)(s^2+2s+2)}$$

نیت برای منی $s = -1 \pm j$ است


$$\approx \frac{1}{s^2+2s+2}$$

- "داده که مندرج است" همه ساز نزدیک یکدیگر در $s = -1 \pm j$ قرار می گیرند و در $s = -1 \pm j$ در نظر می گیریم

$$M(s) = \frac{15.24(s+2.1)}{(s+16)(s+2)} \approx \frac{15.24 \times \frac{1}{2.1}}{s+16 \times \frac{1}{2}} = \frac{14.51}{s+16}$$

مکان هندسی ریشه؟

سه ریشه؟، یک ریشه حقیقی، دو ریشه مجزا. $1+kP(s) = 0$ برابر است با ریشه حقیقی که s در آن
 $Root(s) : k \in \mathbb{R}^+$
 $CRL : k \in \mathbb{R}^-$



$1 + k \frac{1}{s(s+2)} = 0$
 $\Rightarrow s^2 + 2s + k = 0 \Rightarrow s = -1 \pm \sqrt{1 - k}$



حیدر بن محمد... $\max(m, n)$

$1 + k \frac{N(s)}{D(s)} = 0 \Rightarrow D(s) + kN(s) = 0$
 $k \rightarrow 0 \Rightarrow D(s) = 0$
 $k \rightarrow \pm \infty \Rightarrow N(s) = 0$

فاصله اول: سیستم متناهی به محدود $1+kP(s) = 0$ نوشته شود

$\angle P(s) = (2k+1)\pi \quad k > 0$
 $\angle P(s) = 2k\pi \quad k < 0$

مجموع فازها برابر است با 180° در نقطه بحرانی.
 $P(s) = -\frac{1}{k}$

شماره اول

شماره اول

$F(s) = -\frac{1}{k} \Rightarrow |P(s)| = \frac{1}{|k|} = \frac{\text{فاصله از صفر (در سمت راست s)} \times \text{فاصله از صفر (در سمت چپ s)}}{|k|}$

قانون دوم: تعجب در همزاد $P(s)$ (حلقه باز) در صورتی که مشخص کنیم.

فصل $k=0$
صفر $k \rightarrow \pm \infty$

قانون سوم: عدد حقیقی را برای مقادیر مثبت و منفی k مشخص کنیم.

آپتیموم تغییر در سمت راست فرکانس $k < 0$

قانون چهارم: جانب اول و دوم جانب را با m و n برابر کنیم (برابر k است در منفی)

$\theta = \frac{(2m+1)\pi}{|n_p - n_z|} \quad m = 0, 1, 2, \dots$
 $\theta = \frac{2m\pi}{|n_p - n_z|}$

$\theta = \frac{\sum \angle P_i - \sum \angle Z_i}{n_p - n_z}$

$k = -\frac{1}{P(s)} \quad \frac{\partial k}{\partial s} = 0 \rightarrow$ محل کسب

قانون پنجم: نقطه کسب را بیابید

$k = -s(s+2) \quad \frac{\partial k}{\partial s} = 0 \rightarrow -2s - 2 = 0 \Rightarrow s = -1 \Rightarrow k = 1$

دو


قانون ششم: نقطه تلاقی با محور حقیقی را نقطه اولی و دومین تعیین کنید. $1 + k \frac{1}{s(s+5)(s+10)} = 0$ خود را نیز تعیین کنید.

تجزیه

$$s(s+5)(s+10) + k = 0$$

s^3	1	50	k
s^2	15		
s	$\frac{750-k}{15}$		
s^0	k		

$5s^2 + 750 = 0 \rightarrow s = \pm j7.07$
 $\rightarrow 750 - k = 0 \rightarrow k = 750$



locus (1, 15, 50, 0]; k > 0; locus (-1, 15, 50, 0, 7)

فازن 1: ✓

فازن 2: $s = 0, -5, -10$

$$\theta = \frac{(2m+1)\pi}{3} = \begin{cases} \frac{\pi}{3} & k < 0 \\ \pi & k = 0 \\ \frac{5\pi}{3} & k > 0 \end{cases}$$

$$\theta = \frac{2m\pi}{3} = \begin{cases} 0 & \sigma = \frac{-5-10}{3} = -5 \\ \frac{2\pi}{3} \\ \frac{4\pi}{3} \end{cases}$$

فازن 3: $k = -\frac{1}{f(s)} = -s(s+5)(s+10)$

$\frac{\partial k}{\partial s} = 0 \rightarrow s = -7.82$ و -2.11
 $k < 0$ و $k > 0$

2


تجزیه $1 + 10 \frac{(s+k)(s+3)}{s(s^2-1)} = 0 \rightarrow s(s^2-1) + 10(s+k)(s+3) = 0$

$$= 1 + k \frac{10(s+3)}{s(s^2+10s+29)} = 0$$

تجزیه

$$\sigma = \frac{\sum P_i - \sum Z_i}{n_p - n_z} = -3.5$$

فازن 4: $k > 0; \theta = \frac{(2m+1)\pi}{n_p - n_z} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$
 $k < 0; \theta = 0, \pi$



تجزیه

$$\frac{\partial k}{\partial s} = 0 \Rightarrow s = -3.47$$

s^3	1	$29 + 10k$
s^2	10	$30k$
s	$29 + 7k$	0
s^0	$30k$	

دفعه اول
 برای مقابله و همپایه با مرکز
 حقیقی باید بیشتر وقت بگذرد
 $\Rightarrow k > 0$

برای اینکه تلاطم را کم کند

فازن 5: زاویه فرج از عقب هر دو به سمت

$$135 - \theta - 90 - (180 - \frac{2}{5}\pi) = -\theta - 113.2 = -180$$

زاویه فرج = $(2k+1)\pi$
 $k < 0, k > 0$

$k > 0 \rightarrow \theta = 66.8$

$$135 - \theta - 90 - (180 - \frac{2}{5}\pi) = -\theta - 113.2 = 0 \rightarrow k < 0, \theta = -113.2$$

فازن 6: k بزرگ سال است

$$1 + k f(s) = 0 \rightarrow |f(s)| = \frac{1}{|k|} \rightarrow |k| = \frac{\prod_{j=1}^n |s_i + p_j|}{\prod_{i=1}^m |s_i + z_i|}$$

حاصل ضرب زوایای قطب
 - حاصل ضرب زاویه صفر

بے ک: مقامی کمان ریسٹ کر سکارم


$$s(s^2 + 2s + 2) + k = 0$$

$$1 + k \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)} = 0$$

$$\theta_s = \begin{cases} \frac{\pi}{3} \\ \pi \\ \frac{5\pi}{3} \end{cases} \quad k > 0 \quad \theta_s = \begin{cases} 0 \\ \frac{2\pi}{3} \\ \frac{4\pi}{3} \end{cases} \quad k < 0$$

$$\sigma = \frac{-2}{3} \quad \frac{dk}{ds} = 0 \Rightarrow 3s^2 + 4s + 2 = 0$$

$$\Rightarrow s = -0.667 \pm j0.471 \rightarrow \text{زیر دبی مقامی کمان}$$



$$-(\alpha + 90 + 135) = -180 \Rightarrow \alpha = -45^\circ$$

زاد بی فریج از تقاب

مثال: (تقریباً نسبت صریح طور حقیقی)


$$1 + k \frac{1}{s(s+4)(s^2+4s+20)} = 0$$

$$\theta_s = \begin{cases} \pi/4 \\ 3\pi/4 \\ 5\pi/4 \\ 7\pi/4 \end{cases} \quad k > 0 \quad \theta_s = \begin{cases} 0 \\ \pi/2 \\ \pi \\ 3\pi/2 \end{cases} \quad k < 0$$

$$\sigma = \frac{-4-4}{4} = -2$$

$$\frac{dk}{ds} = 0 \Rightarrow s^3 + 6s^2 + 18s + 20 = 0$$

$$\Rightarrow s = -2, s = -2 \pm j2.45$$




حل جزوی
مرد سز

مثال:

$$1 + k \frac{(s+1)(s+2)}{s^3} = 0$$

$$\frac{dk}{ds} = 0 \Rightarrow s^2(s^2 + 6s + 6) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s = 0 \\ s = -3 \pm \sqrt{3} \end{cases}$$



حل جزوی
با مقدر سز

$$s^3 + ks^2 + 3ks + 2k = 0$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 3k \\ k \quad 2k \\ \frac{2k-3k^2}{k} \\ 2k \end{array}$$

$$2-3k=0 \rightarrow k = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3}s^2 + \frac{4}{3} = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{2}$$


$$0 < k < \frac{2}{3} \quad \text{2RHP}$$

$$\frac{2}{3} < k \quad \text{0 RHP}$$


$$k < 0 \quad \text{1RHP}$$

انحراف امتدادی قطب و منجر در حال رست (احتمالاً)


$$1 + k \frac{1}{s(s+a)} = 0$$



$$1 + k \frac{1}{s(s+a)(s+b)} = 0$$



$$1 + k \frac{(s+b)}{s(s+a)} = 0$$




انحراف حوت قطب در منجر

$$1 + \frac{k(s+b)}{s^2(s+a)} = 0$$

فرض: $b=1$
 $a=1, 2, 3, 4$


$$a=1 \rightarrow \sigma = \frac{-1 - (-1)}{2} = -4.5 \quad \theta = \pi/2, 3\pi/2$$



$$k = -\frac{s^2(s+a)}{s+b} \quad \frac{\partial k}{\partial s} = 0 \rightarrow s = -\frac{(a+3)}{4} \pm \frac{1}{4} \sqrt{a^2 - 10a + 9}$$


$$a=1 \rightarrow s_1 = -2, s_2 = -2.5$$

$$a=3 \rightarrow \sigma = \frac{-3 - (-1)}{2} = -1 \quad \theta = \pi/2, 3\pi/2$$



$$\frac{\partial k}{\partial s} = 0 \rightarrow \text{نقطه شکست در منجر}$$

$$a=1 \rightarrow \text{حزب منجر و قطب}$$




2.2: تعیین درجه آزادی

یکپارچگی به رسم آزادی

$$y(s) = \frac{G(s)k(s)}{1+G(s)k(s)} r(s) + \frac{1}{1+G(s)k(s)} G(s) d(s)$$

$$= \frac{G(s)k(s)}{1+G(s)k(s)} r(s) + \frac{1}{S(s)} G(s) d(s)$$

$$= \frac{G(s)k(s)}{1+G(s)k(s)} n(s)$$



$S(s)$: Sensitivity Function

$T(s)$: Complementary

$$S(s) + T(s) = 1$$

$$y(s) = T(s) r(s) + S(s) G_d(s) d(s) + T(s) n(s)$$

- Command Tracking $T \rightarrow 1$ or $S \rightarrow 0$ ✓
- dist. rej. $S \rightarrow 0$ or $T \rightarrow 1$ ✓
- noise attenuation $T \rightarrow 0$ or $S \rightarrow 1$ ✗

تغییرات

$$L(s) = G(s)k(s) \quad T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} \quad S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$$

- Com. Tr. $\rightarrow T \rightarrow 1$ or $S \rightarrow 0$ or $L \rightarrow \infty$
- dist. r. \rightarrow ~~$S \rightarrow 0$ or $T \rightarrow 1$~~
- noise at. $\rightarrow T \rightarrow 0$ or $S \rightarrow 1$ or $L \rightarrow 0$




$\omega = s$

رسم مزده بود

$$f(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \quad f(j\omega) = \frac{1}{j\omega\tau + 1}$$


$$\omega \ll \frac{1}{\tau} \rightarrow |f(j\omega)| \approx 1 \rightarrow 20 \log |f(j\omega)| = 0$$

$$\omega \gg \frac{1}{\tau} \rightarrow |f(j\omega)| \approx \frac{1}{\omega\tau} \rightarrow 20 \log |f(j\omega)| = -20 \log \omega - 20 \log \tau$$



$$20 \log |f(j\omega)| = 20 \log \frac{1}{\omega\tau} = 20 \log \frac{1}{\omega} - 20 \log \tau = -20 \log \omega - 20 \log \tau$$


$$L \log |f(j\omega)| = -\frac{1}{\tau} \omega = \begin{cases} 0 & \omega \leq \frac{1}{\tau} \\ -\pi/4 [\log(\omega\tau) + \beta] & \omega \approx \frac{1}{\tau} \\ -\pi/2 & \omega \gg \frac{1}{\tau} \end{cases}$$





$$L(s) = \frac{1}{s(s+0.4)}$$

$$L(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega+0.4)}$$

$$= \frac{2.5}{j\omega \left(\frac{j\omega}{0.4} + 1 \right)}$$




شخصی حوزه فرکانس



M_p منوط به دیگر نه کند خود ایا 0.707

حالت سیستم
شده فرکانس (ω_p) در هر دو این دو فرکانس منفرجه
است که سیستم مشخص کننده (ماتریس کفرا)



$$|T(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\omega^2} = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right) + 1}$$

$$\omega_p: \frac{\partial |T(j\omega)|}{\partial \omega} = 0 \Rightarrow \omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$\zeta < 0.707$

$$|T(j\omega_p)| \rightarrow M_p = \begin{cases} \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} & \zeta < 0.707 \\ 1 \text{ or } 0 \text{ dB} & \zeta > 0.707 \end{cases}$$

$$\omega_B: |T(j\omega)| = 0.707 \text{ or } 20 \log |T(j\omega)| = -3 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \omega_B = \omega_n \left((1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2} \right)^{1/2}$$

$$\zeta \downarrow \Rightarrow M_p \uparrow$$

P.O. ↓ → t_r ↑ BW ↓

P.O. ↑ → t_r ↓ BW ↑

P.O. ↑ t_r ↑ BW ↓ → *بازار*

P.O. ↑ ↓ t_r ↓ BW ↑ →

آر T خنود که به بین اینها که حاصله (1+T) G(s)

افزایش در یک قب از انتقال حلقه

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

نوع - ناپایداری ناپذیری

سببها

مقدار ناپذیری برای این آرگومان باشد است.

اصل آرگومان: فرض کنید این تابع مقدار است که تعداد صفرها را نشان میدهد که در مدار قرار دارد. فرض کنید مسیر بسته در دلتا Γ

در صفحه S خارج انتخاب بود که مسیر از صفرها یا صفرها را نگاه نگذرد. در این صورت مکان کانتور بسته که تقارن در صفحه S باشد به اندازه تقارن تعداد صفرها و تعداد قطبها (یعنی که توسط حال Γ در زاده می شود، مبدأ را دور میزند).

$N = Z - P$

(جهت عقربه‌ای و راست در جهت عقربه‌ای)

$\bar{N}(s) = \frac{GH(s)}{1+GH(s)}$


$GH(s) \rightarrow$ حتماً
 صفرها است: z_0
 قطبها: p_0
 $N_0 = z_0 - p_0$
 تعداد دور زده‌ها

فرض کنید هم جهت Γ است
 قطبها است: z_{-1}
 صفرها است: p_{-1}
 $N_{-1} = z_{-1} - p_{-1}$
 تعداد دور زده‌ها (-)


$z_{-1} = 0$

شرط ناپایداری

$G(s)H(s) = \frac{k}{s(s+a)}$



$G(s)H(s) = \frac{k}{s(s+a)}$
 $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega+a)}$
 $= \frac{k(-\omega^2 - sa\omega)}{\omega^4 + a^2\omega^2}$
 $s = R \angle \pi/2 \rightarrow G(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{s^2} = \infty \angle -180^\circ$
 $s = \epsilon \angle \pi/2 \rightarrow G(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{\epsilon^2} \angle -180^\circ \approx \infty \angle 90^\circ$



$P_0 = 0 = P_{-1}$
 $z_0 = 0$
 $N_0 = 0$


$\Rightarrow z_{-1} = 0 \rightarrow$ هیچ ناپایداری است

نوع ناپایداری ناپذیری


$1 + \frac{375k}{s(s+5)(s+10)} = 0$

$P(s) = \frac{375}{s(s+5)(s+10)}$

- 1) $s = \epsilon \angle 0^\circ \rightarrow P(s) = \frac{375}{s \cdot 5 \cdot 10} = \infty \angle 0^\circ$
- 2) $s = \infty \angle 45^\circ \rightarrow P(s) = \infty \angle 45^\circ$
- 3) $s = \epsilon \angle 90^\circ \rightarrow P(s) = \infty \angle 90^\circ$
- 4) $s = \infty \angle 135^\circ \rightarrow P(s) = \frac{375}{(\infty \angle 45^\circ)^3} = \infty \angle -135^\circ$
- 5) $P(s) = \frac{375}{(\infty \angle 45^\circ)^3} = \infty \angle -135^\circ$
- 6) $P(s) = \frac{375}{(\infty \angle 0^\circ)^3} = \infty \angle 0^\circ$



ω	0	5	7.07	10
$\angle G(j\omega)H(j\omega)$	$\infty \angle 0^\circ$	$\infty \angle 180^\circ$	$\infty \angle 180^\circ$	$\infty \angle 180^\circ$



$k > 0$: $z_{-1} = P_{-1} + N_{-1}$
 $k < 0$: $z_{-1} - P_{-1} = N_{-1} \Rightarrow z_{-1} = N_{-1} + P_{-1} = 1 + 0 = 1$ RHP

$\angle G(j\omega)H(j\omega) = 5 - 180^\circ$
 $\omega = 7.07$
 $P(s) = \infty \angle -180^\circ$

در تدریس انتقال سیستم هیچ وقت در مخرج مستقیم یا در مخرج فرکانس نداریم

$$f(s) = \frac{\prod_{i=1}^{n_z} (s+z_i)}{s^{T_y} \prod_{j=1}^{n_p} (s+p_j)}$$

$z_i, p_i > 0$
 T_y : system's type

$f(s)$: minimum phase $\Rightarrow z_0 = p_0 = p_{-1} = 0$

$k > 0, z_{-1} = p_{-1} = \frac{2(90^\circ + \varphi_1)}{360^\circ}$

مثال $f(s) = \frac{k}{s(s+25)}$



$k < 0, z_{-1} = p_{-1} = \frac{2(90^\circ + \varphi_1)}{360^\circ}$

برابر این است $z_{-1} = \frac{2(90-90)}{360} = 0$

φ_{-1} : زاویه کسینوس معکوس حول -1

$f(s) = \frac{(s+a)(s+b)}{s^2}$



$z_{-1} = p_{-1} = \frac{2(90+\varphi_1)}{360} = 1 \Rightarrow \pm RHP \Rightarrow \text{unstable } k < 0$

$k > 0 \rightarrow z_{-1} = \frac{2(0+0)}{360} = 0$ NO RHP ROOT


$f(s) = \frac{1}{1+s}$




$k < 0, z_{-1} = \frac{\varphi_1}{180} = \begin{cases} \frac{180}{180} = 1 & \text{1 RHP} \\ 0 & \text{0 RHP} \end{cases}$

اینطور (کتاب غیر مهندسی)

$f(s) = \frac{1}{(1+z_1s)(1+z_2s)}$




$f(s) = \frac{1}{(1+z_1s)(1+z_2s)(1+z_3s)}$




اینطور (کتاب غیر مهندسی)


$f(s) = \frac{1}{s(1+z_1s)}$



$f(s) = \frac{1}{s^2(1+z_1s)}$




$f(s) = \frac{1}{s^3(1+z_1s)}$



$f(s) = e^{-T_d s}$


تأخیر زمانی

$$GH(s) = \frac{1}{s}$$




$$GH(s) = \frac{e^{-Ts}}{s}$$

در هر فرکانس که ω باشد $\angle GH(j\omega) = -\pi/2 - \phi$



$$\angle GH(j\omega_c) = 180^\circ$$



Gain margin

برای سیستم بی‌ثبات نیاز به تقویت داریم

تعریف: حالتی که در آن تغییرات در پهنای باند سیستم منجر به بی‌ثباتی سیستم می‌شود. این حالت نامطلوب است.

$$G.M. = 20 \log_{10} \frac{1}{|GH(j\omega_c)|} \text{ dB}$$


۱- مقدار $G.M. = \infty$ در حقیقت مستقر است و قطع نمیشود

۲- $G.M. > 0 \text{ dB}$ را بین ۰ و -۱ قطع کند

۳- $G.M. = 0$ را در نقطه (مردار) قطع کند

۴- $G.M. < 0 \text{ dB}$ را در ناحیه بی‌ثباتی قطع کند

حالتی که فاز را در پهنای باند سیستم منجر به بی‌ثباتی می‌شود. این حالت نامطلوب است. به واقع برعکس از نقطه (مردار) مبدور.




$$|GH(j\omega_c)| = 1$$

$$\phi.M. = \angle GH(j\omega_c) + 180^\circ$$

تعیین حالتی که در آن نیاز به تقویت داریم


$$G.M. = - |GH(j\omega_c)| \text{ dB}$$

$$\phi.M. = +180^\circ + \angle GH(j\omega_c)$$



$$G(s) = \frac{1}{s(s+0.25)(1+0.25s)}$$

مختار می باشد



برای تغییر ...
بافتن ...
جایگاه ...
مستقیم می باشد

تقریباً M_p و ω_p را در δ از نمودار برداشت می کنیم

$$M(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$G(s) = Re(s) + jIm(s) = x + jy$$

$$|M(j\omega)| = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{(1+x^2)^2+y^2}}$$



$$\Rightarrow M^2 \left[(1+x^2)^2 + y^2 \right] = x^2 + y^2 = 1 \quad x^2 + y^2 - \frac{2M^2}{1-M^2}x + \left(\frac{M^2}{1-M^2}\right)^2 = \frac{M^2}{1-M^2} + \left(\frac{M^2}{1-M^2}\right)^2$$

$$= 1 \quad \left(x - \frac{M}{1-M^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{M}{1-M^2}\right)^2$$

دایره مرکز $x = \frac{M}{1-M^2}$
 $y = 0$

رادیوس $r = \left| \frac{M}{1-M^2} \right|$

بنابراین $M = 1$ را باید برکنار کرد و $x = -1/2$



M_p از نمودار دایره محاسب می شود


بنابراین سیم خطی - سیم از هر دو ضلع منفرجه $G(s)$ در $M = 1$ محاسب می شود

مختار می باشد - ثابت

$$\phi_m(j\omega) = \angle M(j\omega) = \angle \frac{N}{D} = \angle N - \angle D$$


$$N = \angle \phi_m = \frac{y}{x^2 + x + y} \Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2}$$

دایره مرکز $(-1/2, 1/2N)$ و رادیوس $r = \left(\frac{N^2+1}{4N^2}\right)^{1/2}$



مخزنه کنونی - مخزنه م-ب و م-ن

عقب مدله با افتصاف قطر آن است. املاح در کشتی - به تئیر، مخزنه تکثیر شکل در



م-ب
م-ن

MP مخزنه م-ب و مخزنه تکثیر

M 5707 ← و ...

ارشدیه راه نمایی

$$M(s) = \frac{G}{1 + GH}$$

$$|M(j\omega)| = \frac{|P(j\omega)|}{|A(j\omega)|}$$

$$\angle M(j\omega) = \angle P(j\omega) - \angle H(j\omega)$$

بررسی حس در مخزنه افزونه

$$M(s) = \frac{G}{1 + G(s)}$$

$$\int_a^M(s) \approx \frac{dM/M}{dG/G} = \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{G^{-1}(s)}{1 + G^{-1}(s)}$$

(برای جایی میراث عملی)

مهمی که مخزنه ای G در مخزنه تکثیر کم شود
اندر دما ...


یافتن k_p و k_v از مخزنه بود

در مخزنه بود بین بخش فرکانس پایین و فرکانس بالا وجود دارد

$$G_0(s) = \frac{k_p}{1 + sT}$$

۱- فرکانس

$\omega_c = \frac{1}{T}$ (شکست)




$$G_1(s) = \frac{k_v}{s(1 + sT)}$$

۲- فرکانس

$\omega_c = \frac{1}{T}$


در $k_v = \omega$...



$$A_{dB} \approx 20 \log \frac{k_a}{\omega^2} = 20 \log k_a - 40 \log \omega$$

$$G(s) = \frac{k_a}{s^2(1 + sT)}$$

طراحی زیگدر-نیو از حالت حدته باز



$$G(s) = \frac{k e^{-sT_D}}{1 + sT_I}$$

	k_p	k_I	k_D
P	$\frac{T_I}{kT_D}$		
PI	$\frac{0.9T_D}{kT_D}$	$\frac{0.27T_I}{kT_D^2}$	
PID	$\frac{1.2T_I}{kT_D}$	$\frac{0.6T_I}{kT_D^2}$	$\frac{0.6T_I}{k}$

طراحی زیگدر-نیو از بردش نوسان (حالت بسته)

- سیستم را با کته‌ل تناسبی هم‌گرم بندی
- آیین را به تغییر رویه دکنده تا سیستم شروع به نوسان کند
- به هم می‌آید k_c و برود نوسان T را یادداشت کنید
- مقادیر k_p ، k_I و k_D را از جدول زیر استخراج کنید

	k_p	k_I	k_D
P	$0.5 k_c$		
PI	$0.45 k_c$	$0.54 \frac{k_c}{T}$	
PID	$0.6 k_c$	$1.2 \frac{k_c}{T}$	$0.075 k_c T$