



عنوان:

طراحی تعداد لایه های ماشین شار محوری مغناطیس دائم (AFPM) چند لایه

دانشجو: سهیل عبدالهی

استاد راهنما: دکتر احمد دارابی

پایاننامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد شهریور ۱۳۹۲

شماره : ۱۸۸۸آ.ت.ب تاریخ : ۹۲/۰۶/۲۷ ویرایش :	، تعالی ، تحصیل دوره آ	بسمه ر تحلسه دفاع بابان نامه	ر <i>انایش ایرار</i> ر <i>انایش ایرار</i> مدیریت تحصیلات تکمیلی فرم شماره (۶)
نامه کارشناسی ارشد خانم / آقای : گرایش : قــدرت ار گردید به شرح زیر است :	جلسه دفاع از پایان (AFPM) چند لاید صنعتی شاهرود برگز	ر ایند میر ولی عصر (عج) رشته : بسرق ن شار محور آهنریا دائم (ت محترم داوران در دانشگاه و	با تأییدات خداوند متعال و با استعاند سهیل عبداللهی تحت عنوان : طراحی لایه های ماشیر که در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۷ با حضور هیأ
دمردود	دفاع مجده بار خوب (۱۸/۹۹ ـ , قبول (۱۵/۹۹ ـ ۶	امتیاز ۲ <u>۲</u> ۲۷) ک ۲_بسی	قبول (با درجه : <u>عالی ک</u> / ۱ ـ عالی (۲۰ ـ ۱۹) ۲ ـ خوب (۱۷/۹۹ ـ ۱۶)
		ل قبول	۵- نمره کمتر از ۱۴ غیر قاب
د این	مرتبة علمى	نام ونام خانوادگی	عضو هيأت داوران
	رائي ر	اجه دارای	۱_استـاد راهنمـا
			۲_ استــاد مشـاور
TOU?	10,21	Úcumo, despo	۳_ نماینده شورای تحصیلات تکمیلی
UJ	استادار	امیں جاجی زارہ	۲- استـاد ممتحـن
a K	(مَرْضِر	ين المي	۵ ـ استاد ممتحن
		شكده : عا	رئيس دان

.... بھارتم ہے: • • •

مادر مهربان، بدر بزر کوار و خواهران عزیز م



محبت، ہمدی وہمراہی ایشان این موفقیت سیسر کر دید.

تقدیر و تشکر:

در اینجا بر خود لازم میدانم از تلاش و زحمات بیدریغ و راهنماییهای ارزنده استاد گرانقدر و دلسوزم، جناب آقای دکتر احمد دارابی، در تمام مراحل انجام این پایان نامه صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. تشکر و قدردانی ویژه دارم از هم فکری و یاری دوستان عزیزم بویزه آقای مهندس محسن نیکخو که در به ثمر رسیدن این پایان نامه همواره یار و همراه بودند.

٥

تعهد نامه

اینجانب سهیل عبدالهی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق/ قدرت دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه **طراحی تعداد لایههای ماشین شار محوری مغناطیس دائم (AFPM) چند لایه** تحت راهنمائی دکتر احمد دارابی متعهد می شوم .

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است .
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید .
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول
 اخلاقی رعایت شده است .
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است
 اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است .

تاريخ

امضاى دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .
 - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

چکیدہ فارسی

در بسیاری از کاربردها از جمله سیستم رانش زیردریاییها، با توجه به نیاز به توانهای مختلف در محدوده وسيع، سرعت متغير و عملكرد در شرايط خطا، ماشين بايد طوري طراحي شود كه گشتاور بالا و توان مورد نیاز را با محدودیتهایی مانند اندازه کوچک، وزن کم، قابلیت اطمینان بالا، نگهداری آسان، لرزش و نویز کم و منبع تغذیه با چند ولتاژ، فراهم کند. مطالعه روی ساختارهای بسیار از ماشینها نشان میدهد که ماشینهای مغناطیس دائم چند لایه برای کاربردهای مذکور مناسب می-باشد. موتور چند لایه این خاصیت را دارد که در سرعتهای مختلف با توجه به میزان توان مورد نیاز با تعداد لایه متناسب با آن توان به کار گرفته شود. این عمل می تواند با سوئیچینگ مناسب لایه ها صورت پذیرد. با این کار موتور در سرعتهای مختلف تحت بار کامل خود قرار می گیرد و از آنجایی که هر لایه از موتور در بار نامی خود دارای حداکثر بازده می باشد، باعث افزایش بازده کل سیستم می-شود. در میان ماشینهای مغناطیس دائم نیز ماشینهای شار محوری به دلیل نوع ویژه ساختاری که دارند، برای بهره برداری بصورت چند لایه بسیار مناسب میباشند. به طراحی ساختار چند لایهای ماشینهای مغناطیس دائم در مقالات توجه کافی نشده است. در این پایان نامه به چگونگی انتخاب تعداد لایه های مناسب در هنگام طراحی ماشین های چند لایه در محدوده توان های بالا پرداخته شده است. همچنین با انجام شبیه سازیهایی، رفتار دینامیکی گذرایی ماشین در شرایط قطع و وصل لایههای مختلف به منبع تغذیه در بارها و سرعتهای مختلف، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پایان الگویی برای ترکیب لایههای مناسب برای تامین توان مورد نیاز در سرعتهای مختلف برای حصول بهره بالا، تلفات انرژی کم و دیگر شاخصههای عملکردی مطلوب ارائه خواهد شد.

۱- احمد دارابی، سهیل عبدالهی، محسن نیکخو، طراحی موتور شار محوری آهنربا دائم برای پیشران زیردریاییهای دیزل الکتریک و ساخت یک نمونه کوچک آزمایشگاهی، اولین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی ۱۳۹۲.
 ۲- احمد دارابی، محسن نیکخو، سهیل عبدالهی، تغذیه بهینه لایههای موتور آهنربا دائم شار محوری چند لایه پیشران زیر دریایی بمنظور افزایش مدت زمان ماندگاری در زیر آب، اولین همایش ملی فناوریهای فناوریهای وناوریهای دارابی، محسن نیکخو، سمیل عبدالهی، تغذیه بهینه لایههای موتور آهنربا دائم شار محوری خون دارابی، محسن نیکخو، سهیل عبدالهی، تغذیه بهینه لایههای موتور آهنربا دائم شار محوری فناوریهای دارابی محسن نیکخو، سهیل عبدالهی، تغذیه بهینه لایههای موتور آهنربا دائم شار محوری فناوریهای زیر دریایی ۱۳۹۲.

3. A. Darabi, M. Nikkhoo, S. Abdollahi and M. Noroozi, 'Optimum Arrangement for High Efficiency Operation and Load Management of Multi-Layer Multi-Phase AFPM Motor of a Submarine Propulsion', IET Electric Power Applications Journal [Submitted].

4. A. Darabi, S. Abdollahi and M. Nikkhoo, **'Dynamic Performance Calculation of a Submarine's Variable Speed Multi-Layer AFPM Motor',** Electronic & Electrical Journal, Kaunas University of Technology [Submitted]. فهرست مطالب

1	١- فصل اول
۲	۱–۱– مقدمه
۴	۱–۲– ماشینهای مغناطیس دائم چند لایه
۵	۱–۳- ماشینهای شار محوری آهنربای دائم
λ	۱–۳–۱– انواع ماشین AFPM از لحاظ ساختار
۱۹	۱–۴– ساختار انتخاب شده
υ.	
11	١ – فصل دوم
۲۲	۲-۱- مقدمه
۲۳	۲-۲- روابط ابعادی ماشین AFPM نوع TORUS-NS
۲۷	۲-۳- الگوريتم طراحي اوليه ماشين AFPM نوع TORUS-NS
٣٠	۲-۴- نتیجهگیری از فصل
۳۱	٣- فصل سوم
۳۲	۲–۱– مقدمه
۳۳	۳-۲- مشخصات نامی موتورهای مورد طراحی و محدودیتهای موجود
۳۵	۳–۳– ماشین ۵۰۰ کیلو وات
۳۵	۳-۳-۱- طراحی
۳۷	- ۳-۴- ماشین ۲۵۰ کیلو وات
۳۷	۳-۴-۲- طراحی
٣٩	۲-۴-۳ مدل سازی
۴۱	–۵– ماشین ۱۰۰ کیلو وات
۴۱	۳-۵-۱-۵ طراحی
۴۳	۴– فصل چهارم۴
۴۴	۲-۱-۴ مقدمه
۴۸	۴-۲- محاسبه پارامترهای مداری ماشین
۴۸	۲-۴-۱ معادلات ولتاژ ماشين AFPM

۴-۲-۳ عکس العمل آرمیچر و اندوکتانسهای خودی و متقابل سیمپیچهای ماشین
۴-۲-۴- محاسبه ولتاژ القایی در هر فاز۵۴
۴-۳- شبیه سازی دینامیکی موتور AFPM در حالت عملکرد اتصال مستقیم به شبکه۵۵
۵۹ ۲–۳–۱ - نتایج شبیه سازیها
۴-۴- بررسی تاثیر تعداد لایههای ماشین در هنگام طراحی بر روی عملکرد آن
۴–۴–۱– ماشین چند لایه ۵۰۰ کیلو وات
۴–۴–۲– ماشین چند لایه یک مگا وات
۴–۴–۳ ماشین چند لایه ۱/۵ مگا وات
۴–۴–۴– ماشین چند لایه ۲ مگا وات
۴–۴–۵– ماشین چند لایه ۲/۵ مگا وات
۴-۴-۶- ماشین چند لایه ۳ مگا وات
۵- فصل پنجم
۵–۱–۵ مقدمه
۵-۲- موتور طراحی شده
۵-۳- پارامترهای مدل مداری موتور طراحی شده
6–۴– شبیه سازی
۵–۵– نتایج شبیه سازی
۵-۶- نتیجه گیری
۶- فصل ششم

فهرست شكلها

شکل ۱-۱- توپولوژی و نحوه بوجود آمدن گشتاور در a) ماشین b RFPM) ماشین AFPM
شکل ۱- ۲- نمودار طبقهبندی انواع توپولوژیهای ماشین AFPM۸
شکل ۱-۳- ساختار ماشین شار محوری آهنربای دائم یک روتور- یک استاتور [۷]
شکل ۱- ۴- استاتور مورق یک ماشین AFPM ساخته شده از یک نوار فولادی پیچیده شده به صورت
دایرهای [۸]
شکل ۱- ۵- پیکربندی موتور شار محوری نوع TORUS بدون شیار با آهنربای دائم با اتصال سطحی
۱۲
شکل ۱- ۶- ساختار موتور شار محوری نوع TORUS شیاردار با آهنربای دائم با اتصال سطحی
۱۲
شکل ۱- ۷- ساختار موتور شار محوری نوع AFIR بدون شیار با آهنربای دائم با اتصال سطحی
۱۳
شکل ۱- ۸- ساختار موتور شار محوری نوع AFIR شیاردار با آهنربای دائم با اتصال سطحی -AFIR)
(۶ با دو مجموعه سیمپیچی رویهم در هر استاتور [۶]
شکل ۱- ۹- نمای سه بعدی از ماشین چند لایهای آهنربای دائم بدون شیار برای N=۳ [۶]
شکل ۱- ۱۰- نمایش سه بعدی جهت و مسیرهای شار در توپولوژی چند لایه ای (طرح دو روتور- سه
استاتور) a) نوع DNN نوع DNN (۶]
شکل ۱– ۱۱– توپولوژی ماشین MULTI-S نوع NN برای N=۳ [۶]
شکل ۱ – ۱۲ – توپولوژی ماشین MULTI-S نوع NS برای N=۳ [۶]
شکل ۱ – ۱۳ – ماشین شار محوری چند لایه با استاتور بدون هسته

الت روتور قفل شده ۲۵	شکل ۲- ۱- توزیع چگالی شار در فاصله هوایی در ح
ر زوایای مختلف۲۶	شکل ۲-۲- نمایش موقعیت نسبی روتور و استاتور د
طب از موتور مورد بررسی۳۹	شکل ۳- ۱۱- مشبندی انجام شده روی یک جفت قد
، رنگی در حالت مدار باز	شکل ۳- ۱۲- نمایش توزیع چگالی شار بصورت نقشه
ت مدار باز	شکل ۳- ۱۳- توزیع برداری چگالی شار موتور در حاا
در سیمپیچهای سه فاز ماشین۴۱	شکل ۳- ۱۴- ولتاژ القایی ناشی از مغناطیسهای دائم
ی نوع TORUS بدون شیار با آهنربای دائم اتصال	شکل ۴- ۱- پیکر بندی یک لایه از موتور شار محور؟
۴۷	سطحی (TORUS-NS)، [۶]
سنکرون (الف) شار آرمیچر (ب) شار اصلی (ج)	شکل ۴– ۲– اثر عکس العمل آرمیچر در ماشین د
۵۱	منتجه شار اصلی و آرمیچر
۵۳	شکل ۴- ۳- مدار معادل ماشین AFPM در هر فاز
AF طراحی شده ۵۷	شکل ۴-۴- شماتیک شبیه سازی موتور سه فاز <i>PM</i>
۵۸	شکل ۴– ۵- بلوک Back EMF در شکل ۴–۴
ى	شکل ۴– ۶- ولتاژ نامی ترمینال موتور در فرکانس نام
مختلف در ولتاژ و فرکانس نامی برای موتور دو	شکل ۴- ۷- ولتاژ القایی ناشی از <i>PM</i> ها در فازهای
۶۱	لايه
یه در ولتاژ و فرکانس نامی و در بار نامی و نصف	شکل ۴– ۸– جریان جاری شده در فاز a موتور دو لا
۶۲	ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻰ

شکل ۵- ۱- پیکربندی یک لایه از موتور شار محوری نوع TORUS بدون شیار با آهنربا دائم با اتصال سطحی (TORUS-NS)

٧۶	شکل ۵- ۲- شماتیک ساختار a) استاتور b) روتور موتور AFPM نوع TORUS
۷۸	شکل ۵- ۵- شماتیک مدار شبیه سازی شده در نرم افزار <i>MATLAB</i>
۸۲	شکل ۵- ۶- تغییرات سرعت مکانیکی محور در اثر قطع و وصل لایهها
۸۲	شکل ۵- ۷- تغییرات زاویه قدرت در اثر قطع و وصل لایهها
۸۲	شکل ۵- ۸- تغیرات مقدار مؤثر جریان آرمیچر در اثر قطع و وصل لایهها
۸۳ ۱	شکل ۵- ۹- تغیرات جریان سه فاز لحظهای آرمیچر لایه اول موتور در اثر قطع و وصل لایهه
ِ اثر وصل	شکل ۵- ۱۰- تغیرات فوق گذرا و گذرا جریان سه فاز لحظهای آرمیچر لایه دوم موتور در
۸۳	این لایه
٨۶	شکل ۵- ۱۱- نمودار بازده بر حسب درصد سرعت نامی
٨۶	شکل ۵- ۱۲- نمودار مقدار موثر جریان آرمیچر بر حسب درصد سرعت نامی
٨۶	شکل ۵- ۱۳- نمودار ضریب توان بر حسب درصد سرعت نامی
۸۷	شکل ۵- ۱۴- نمودار مدت زمان ماندگاری زیر آب بر حسب درصد سرعت نامی
دو و چهار	شکل ۵– ۱۵– نمودار بازده بر حسب سرعت سیستم چهار لایه تغذیه شده به صورت یک، ه
٩٠	لايه (۳, ۶ و ۱۲ فاز)
ر لايه (۳،	شکل ۵- ۱۶- نمودار تلفات آهن بر حسب سرعت موتور تغذیه شده به صورت یک، دو و چها
٩٠	۶ و ۱۲ فاز)
چهار لايه	شکل ۵– ۱۷– نمودار تلفات اهمی بر حسب سرعت سیستم چهار لایه به صورت یک، دو و
٩٠	(۳، ۶ و ۱۲ فاز)
به صورت	شکل ۵- ۱۸- نمودار تلفات آهن، مس و تلفات کل بر حسب سرعت سیستم چهار لایه
۹۱	چهار لایه (۱۲ فاز)

ِ واقعی سرعت در هنگام سوئیچینگ لایهها با استفاده از	شکل ۵- ۱۹- تغییرات سرعت مرجع و مقدار
۹۴	الگوريتم مراجع سرعت متغير
ر واقعی سرعت بدست آمده با استفاده از الگوریتم مرجع	شکل ۵- ۲۰- سیگنال مرجع سرعت و مقدار
۹۴	سرعت ثابت
بدست آمده با دو الگوریتم مرجع سرعت ثابت و مرجع	شکل ۵- ۲۱- تغییرات مقدار مؤثر جریان ب
۹۴	سرعت متغير

فهرست جدولها

ول ۱-۱- مشخصات نامی داده شده برای ماشینهای مورد طراحی	جد
ول ۳- ۲- پارامترهای اختیاری انتخاب شده برای ماشینهای مورد طراحی۳۴	جد
ول ۳- ۳- پارامترهای ابعادی و محاسبه شده توسط الگوریتم طراحی	جد
ول ۳- ۵- پارامترهای ابعادی و محاسبه شده توسط الگوریتم طراحی	جد
ول ۳- ۶- پارامترهای ابعادی و محاسبه شده توسط الگوریتم طراحی	جد
.ول ۴– ۱- طول متوسط یک دور سیمپیچی به همراه مقاومت هر فاز یک لایه از موتورهای طراحی	جد
۴۹ ه	شد
ه ول ۴۹- ۲- اندوکتانسهای خودی و متقابل به همراه راکتانس سنکرون مربوط به هر فاز از یک لایه	شد جد

فصل اول مقدمه

۱

۱–۱– مقدمه

ماشینهای مغناطیس دائم بطور فزایندهای به ماشین برتری در صنعت با توجه به انرژی بالای مغناطیسهای دائم، تبدیل شدهاند. این ماشینها دارای خصوصیات منحصر به فرد بسیاری هستند. ماشینهای مغناطیس دائم معمولا بازده بالایی دارند که دلیل این واقعیت، حذف تلفات مربوط به تحریک میدان در این ماشینها و در نتیجه کاهش قابل توجه تلفات در روتور میباشد. بنابراین بازده موتور بطور عمده بهبود یافته که باعث چگالی توان بالاتری شده است. ماشینهای ^۱ مارده بالایی واتعیت، حذف تلفات مربوط به موتور بیک میدان در این ماشینها و در نتیجه کاهش قابل توجه تلفات در روتور میباشد. بنابراین بازده موتور بطور عمده بهبود یافته که باعث چگالی توان بالاتری شده است. ماشینهای ^۱ معلوه بر بازده و چگالی توان بالا، دارای حجم کوچک هستند که بطور گسترده در کاربردهای صنعتی جانشین ماشینهای متداول شدهاند ولی در برخی کاربردها به دلیل استقامت حرارتی مواد مغناطیس دائم، این ماشینها در این ماشینهای پیشرفته و کاربردهای آهنربا با حد حرارتی بالا، این ماشینها در مینا و در برخی کاربردها به دلیل استقامت حرارتی مواد مغناطیس دائم، ماشینها در منعتی ماشینها دائم، موتور بالا، این ماشینهای این این در این ماشینهای این در برخی کاربردها به دلیل استقامت حرارتی مواد مغناطیس دائم، ماشینهای متداول شده این در برخی کاربردهای پیشرفته و کاربردهای آهنربا با حد حرارتی بالا، این ماشینها در مینته که میشرفته و کاربردهای آهنربا با حد حرارتی بالا، این ماشینها در صنعت مورد توجه قرار گرفتهاند [۱].

در گذشته ماشینهای جریان مستقیم ('DC) جاروبکدار به دلیل مشخصههای خوب از جمله کنترل سرعت و گشتاور راحت، در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می گرفتند. وجود کموتاتور، جاروبکها و نیاز به نگهداری مداوم از معایب اصلی ماشینهای جریان مستقیم میباشد که این موضوع سبب محدودیت کاربرد این ماشینها شده است. از آنجایی که گشتاور تولید شده توسط ماشینهای جریان مستقیم بسیار مناسب و دارای ریپل کمی است، با وجود مشکلات بیان شده این

¹ Permanent Magnet ² Direct Current حاصل شده در زمینه تولید سوئیچهای قدرت، میکروپروسسورها و میکروکامپیوترها سبب بکارگیری اینورترها و سنسورها به جای کموتاتور و جاروبکها شده است. به عبارت دیگر، با استفاده از اینورترها و مبدلهای قدرت، کموتاسیون مکانیکی به کموتاسیون الکتریکی تبدیل شده و در نتیجه مشکلات مربوط به کموتاسیون مکانیکی مرتفع شده است [۲].

همگام با این پیشرفتها ماشینهایی با مشخصاتی مشابه ماشین DC معمولی ولی به لحاظ ساختاری مشابه با ماشین سنکرون ⁽PMSM) توسعه ساختاری مشابه با ماشین ماین سنکرون ⁽PMSM) توسعه یافته است. این نوع ماشینها علاوه بر دارا بودن رفتاری مشابه با ماشین DC معمولی، مشکلات مربوط به کموتاسیون مکانیکی را ندارند. همچنین در مقایسه با ماشینهای سنکرون متداول با روتور سیم-پیچی شده، ماشینهای PMSM، بازده، چگالی توان و نسبت گشتاور به اینرسی بالاتری دارند.

گشتاور الکترومغناطیسی در ماشینهای مغناطیس دائم، تابعی از ابعاد ماشین میباشد. اگر ماشین با ابعاد کوچک طراحی شود، گشتاور مورد نیاز میتواند با استفاده از آرایش چند لایهای بدست آید. به ساختار چند لایهای ماشینهای مغناطیس دائم در مقالات توجه کافی نشده است. ماشینهای چند لایه به دلیل روش مونتاژ سادهتر و چگالی گشتاور و توان بالاتر از قابلیت رقابتی بالایی برخوردارند. به هر حال به نظر میرسد تنشهای مکانیکی و تلفات بادخوری در ماشینهای چند لایه بیشتر باشند. همچنین با توجه به این که هزینه تمام شده ماشین از اهمیت بالایی برخوردار است ماشینهای چند لایه با آهنرباهای دائم گرانتر هستند [۳].

¹ Alternative Current

² Permanent Magnet Synchronous Machine

۲-۱ ماشینهای مغناطیس دائم چند لایه

ماشینهای مغناطیس دائم را میتوان بصورتهای مختلف دسته بندی کرد ولی دسته بندی شایع این ماشینها بر اساس جهت جاری شدن شار مغناطیسی در فاصله هوایی میباشد که از این نظر به سه دستهی ماشینهای مغناطیس دائم شار شعاعی (^۲RFPM)، ماشینهای مغناطیس دائم شار محوری (^۲AFPM) و ماشینهای مغناطیس دائم شار متقاطع (^۳TFPM)، تقسیم می شود. از ماشینهای شار محوری به دلیل نوع ویژه ساختاری که دارند، می توان بصورت چند لایه بهره برداری نمود. این ویژگی ساختاری ماشینهای شار محوری در ماشینهای استوانهای معمول براحتی قابل دستیابی نیست. به همین منظور در این پایاننامه بر روی یک ساختار خاص از ماشینهای شار محوری تمرکز شده است.

در ادامه ابتدا مروری گذرا بر ساختارهای مختلف ماشینهای مغناطیس دائم شار محوری انجام می گیرد و ساختارهای چند لایه این ماشینها بصورت مفصل تر مورد بررسی قرار می گیرند.

۱–۳- ماشینهای شار محوری آهنربای دائم

ماشینهای شار محوری از نظر جهت شار که به صورت موازی با محور مکانیکی ماشین جاری می شود، مطابق شکل ۱–۱ با ماشینهای الکتریکی متداول شار شعاعی تفاوت دارند. جریان عبوری از طریق هر سیمپیچ استاتور با شار ایجاد شده توسط آهنرباهای روی روتور به طور متقابل اثر می کند، که باعث ایجاد یک نیروی مماسی با محیط روتور می شود. علیرغم تنوع زیاد در وجود ماشینهای AFPM که در ادامه خواهد آمد، می توان برخی از ویژگیهای مشترک را با عنوان مزایا و معایب این ماشینها نسبت به ماشینهای الکتریکی متداول نام برد [۵].

¹ Radial Flux Permanent Magnet

² Axial Flux Permanent Magnet

³ Transverse Flux Permanent Magnet

- تلفات بادخوری بالا در کاربردهای سرعت بالا (که میتواند با قرار دادن ماشین در محفظه خلاً
 تا حدی کاهش یابد.)
 - توپولوژی پیچیده ماشین با دو یا چند فاصله هوایی

مزايا:



شکل ۱- ۱- توپولوژی و نحوه بوجود آمدن گشتاور در a) ماشین b RFPM) ماشین

چندین دلیل برای کنار گذاشته شدن ماشینهای شار محوری در ابتدا وجود داشت که به صورت خلاصه در زیر آورده شدهاند.

- ۱- نیروی جذب مغناطیسی محوری قوی بین استاتور و روتور
- ۲- مشکلات ساخت، مانند برش شیارها در هستههای مورق و دیگر روشهای ساخت هسته های استاتور شیاردار
 - ۳- هزینه های بالای مورد بحث در ساخت هسته های مورق استاتور
 ۴- مشکلات در مونتاژ ماشین و موضوع حفظ یکنواختی فاصله هوایی

عموماً اعتقاد بر این است که در دسترس بودن مواد آهنربای انرژی بالا (به ویژه آهنرباهای دائم کمیاب خاکی) نیروی محرک اصلی برای بهرهبرداری از توپولوژیهای ماشینهای آهنربای دائم جدید است و به همین دلیل ماشینهای شار محوری آهنربای دائم دوباره رواج پیدا کردهاند.

از آن جایی که قیمت آهنرباهای کمیاب خاکی از یک منحنی کاهشی پیروی میکنند و در اواخر قرن بیستم نیز از نظر قیمت دارای یک شیب کاهشی تند بودهاند، لذا با روند کاهشی قیمت و نیز با در دسترس بودن مواد آهنربای دائم، ماشینهای AFPM در آینده نزدیک نقش کلیدی مهم-تری خواهند داشت [۴].

اولین کار متمرکز بر روی ماشینهای دیسکی آهنربای دائم، در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ انجام گرفت. ماشینهای شار محوری آهنربای دائم در دهههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است به ویژه در دهه ۹۰ به طور گستردهای در کاربردهای نیروی دریایی و خانگی به عنوان یک جایگزین بسیار مناسب برای ماشینهای شار شعاعی متداول استفاده شده است [۶].

1-۳-۱- انواع ماشین AFPM از لحاظ ساختار

از نظر ساختاری، ماشینهای AFPM میتوانند به صورت ماشینهای "یک وجهی"^۱، "دو وجهی"^۲، یا "چند لایه (چند دیسکی)^۳ طراحی شوند. در پیکربندیهای دو وجهی، هر دو آرایش استاتور خارجی یا روتور خارجی میتوانند در نظر گرفته شوند. به طورکلی طبقهبندی انواع توپولوژی-های ماشین AFPM به صورت نمودار شکل ۱- ۲ میباشد [۴].



شکل ۱- ۲- نمودار طبقهبندی انواع توپولوژیهای ماشین AFPM

¹ - Single-sided

² - double-sided

³ - multi-stage (multi-disc)

۱-۳-۱-۱ ماشینهای AFPM یک وجهی

ابتدائیترین، سادهترین و ارزانترین ساختار ماشین شار محوری، ساختار "یک روتور – یک استاتور"^۱ است که در شکل ۱ – ۳ دیده میشود. استاتور شامل یک سیمپیچی نوع حلقهای جای گرفته در یک ماده شبه اپوکسی و یک دیسک آهنی که از یک "هسته آهنی پیچانده شده نواری"^۲ مطابق شکل ۱ – ۴ ساخته شده است [۵]،[۶]. روتور نیز از یک صفحه فولادی یک پارچه که آهنرباها روی آن نصب شدهاند تشکیل شده است. از آنجایی که این ساختار هنوز هم از نیروی محوری نامتعادل بین روتور و استاتور را معاور محوری محوری محموری آن نصب شدهاند تشکیل شده است. از آنجایی که این ساختار هنوز هم از نیروی محوری نامتعادل بین روتور و استاتور رنج میبرد به طوری که پیامد آن آرایش یاطاقانهای پیچیدهتر و نیاز به صفحه روتور نازکتر میباشد و از طرف دیگر به واسطه تولید گشتاور نسبتاً پایین این نوع ماشین خیلی رواج ندارد [۵]، [۷].



شکل ۱- ۳- ساختار ماشین شار محوری آهنربای دائم یک روتور- یک استاتور [۷]

¹ - single-rotor-single-stator

² - tape wound iron core



شکل ۱- ۴- استاتور مورق یک ماشین AFPM ساخته شده از یک نوار فولادی پیچیده شده به صورت دایرهای [۸]

۱-۳-۱-۲- ماشینهای AFPM دو وجهی

همان طور که قبلاً نیز بیان شد مشکل ساختار یک وجهی وجود نیروی محوری نامتعادل بین روتور و استاتور آن میباشد، که این نیروی جذب قوی بین روتور و استاتور میتواند با استفاده از استاتور (یا روتور) دوم که به صورت قرینه اولی قرار می گیرد متعادل شود. این ساختار آرایش "دو وجهی" نامیده می شود [۵].

به طور کلی ماشینهای AFPM بر حسب موقعیت قرار گرفتن روتور(ها) و استاتور(ها) به دو نوع کلی گروهبندی میشوند که یکی ساختار "روتور خارجی _ استاتور داخلی" میباشد که ماشین-های دارای این ساختار به طور کلی دارای N استاتور و I+N روتور (برای $I \leq N$) میباشند. لذا برای ساختار آرایش دو وجهی اگر I=N انتخاب شود ماشین دارای ساختار "دو روتور – یک استاتور" خواهد بود که یک استاتور سیمپیچیشده بین دو روتور حامل آهنرباهای دائم قرار می گیرد و به اختصار به ماشین نوع "TORUS" معروف است [۱]. اشینهای نوع TORUS بر حسب نوع ساختار استاتور به

¹ - Two-Rotor-One-Stator

دو نوع ماشین TORUS بدون شیار "TORUS-NS" و TORUS شیاردار "TORUS-S" ساخته می-شوند. پیکربندی این دو ساختار در شکل ۱– ۵ و شکل ۱– ۶ نشان داده شده است. توپولوژی TORUS بدون شیار به خاطر دارا بودن طول محوری کوتاه، نسبت توان به وزن یا گشتاور به وزن بالایی دارد. اثرات ناشی از وجود شیارها مانند: ریپل شیار، گشتاور دندانگی^۲، تلفات فرکانس بالای روتور و اشباع در دندانههای استاتور حذف میشوند و این ویژگی منجر به یک ماشین با نویز پایین میشود. ماشین TORUS با وجود شیارهای آرمیچر بسیار مقاومتر است و از طرفی نیز فاصله هوایی مؤثر آن خیلی کوچکتر است. همچنین در رابطه با آرایش آهنرباها بر روی روتور نیز میتواند تغییراتی ایجاد شود به طوری که آرایش آهنرباها بر روی مسیر شار اصلی در روتور یا استاتور ماشین به همان اندازه ساختار سیمپیچی تأثیر دارد. دو نوع مختلف ماشین TORUS شیاردار، *TORUS* تا و به همان اندازه ساختار سیمپیچی تأثیر دارد. دو نوع مختلف ماشین TORUS شیاردار، *TORUS* (ایند [۶].

- ¹ TORUS-Non Slotted
- ² TORUS-Slotted
- ³ Cogging Torque
- ⁴ North-North
- ⁵ North-South



شکل ۱- ۵- پیکربندی موتور شار محوری نوع TORUS بدون شیار با آهنربای دائم با اتصال سطحی (TORUS-NS)



شکل ۱- ۶- ساختار موتور شار محوری نوع TORUS شیاردار با آهنربای دائم با اتصال سطحی (TORUS-S) [۶]

ساختار دیگر "روتور داخلی – استاتور خارجی" می باشد که ماشینهای دارای این ساختار نیز به طور کلی دارای N+I استاتور و N روتور (برای $I \le N$) می باشند. و لذا برای ساختار آرایش دو وجهی اگر I=N انتخاب شود ماشین دارای ساختار "دو استاتور– یک روتور" خواهد بود که یک روتور حامل آهنرباهای دائم بین دو استاتور سیمپیچی شده قرار می گیرد و به آن ساختار روتور داخلی نیز می گویند و به اختصار به ماشین نوع "AFIR" معروف است.

¹ - Axial Flux Interior Rotor Permanent Magnet

این ماشینها دارای ساختار ساده، راندمان نسبتاً بالا و هزینه پایین میباشند. این ماشینها میتوانند برای کاربردهایی که چگالی توان و گشتاور بالا، راندمان بالا و نویز پایین با استفاده از آهن-ربای NdFeB نیاز دارند استفاده شوند. این ماشینها به دو صورت روتور داخلی – استاتور خارجی بدون شیار ⁽(AFIR-NS) و روتور داخلی – استاتور خارجی شیاردار ^۲(AFIR-S) وجود دارند[۷]، [۹]. ساختار این ماشینها در شکل ۱– ۷ و شکل ۱– ۸ نشان داده شده است.



شکل ۱- ۷- ساختار موتور شار محوری نوع AFIR بدون شیار با آهنربای دائم با اتصال سطحی (AFIR-NS) [۶]



شکل ۱- ۸- ساختار موتور شار محوری نوع AFIR شیاردار با آهنربای دائم با اتصال سطحی (AFIR-S) با دو

مجموعه سیمپیچی رویهم در هر استاتور [۶]

¹ -Axial Flux Interior Rotor-Non Slotted

² -Axial Flux Interior Rotor- Slotted

۱-۳-۱ ماشینهای شار محوری چند لایه (چند دیسکی)

در ماشینهای شار محوری گشتاور الکترومغناطیسی تابعی از قطر بیرونی میباشد. اگر ماشین با قطر بیرونی کوچک طراحی شده باشد، گشتاور مورد نیاز می تواند با استفاده از آرایش چند لایهای به دست آید. به ساختار چند لایهای ماشینهای شار محوری در مقالات توجه کافی نشده است. ماشینهای چند لایه به خاطر مونتاژ سادهتر و حتی چگالی گشتاور و توان بهتر قابل رقابت میباشند. دلیلش این است که سطح فاصله هوایی در ماشینهای شار شعاعی آهنربای دائم (RFPM) چند لایه با پیش رفتن به سمت روتورهای داخلی کوچکتر می شود در حالی که سطح فاصله هوایی در ماشین-های شار محوری آهنربای دائم یکسان میماند که چگالی توان یا گشتاور بزرگتری نسبت به RFPM ایجاد می کند و مونتاژ ماشین نیز سادهتر است [۶]. از طرف دیگر ظاهراً تنشهای مکانیکی و تلفات بادخوری در ماشینهای چند لایه بیشتر هستند. همچنین با توجه به این که هزینه تمام شده ماشین از اهمیت بالایی برخوردار است ماشینهای چند لایه با داشتن دیسکهای روتور زیاد با آهنرباهای دائم گران قیمت از لحاظ قیمت گران تمام خواهند شد [۵]. هر دو نوع ماشین های TORUS و AFIR که قبلاً ذکر شدند می توانند به صورت مدل چند لایه ساخته شوند. به طور کلی ساختار ماشین چند لایه دارای N استاتور و N+1 دیسک روتور میباشد که در آن N تعداد لایههای استاتورها است. محور مکانیکی روتورها مشترک است. سیمپیچیهای استاتور N استاتور میتوانند هم به صورت موازی و هم به صورت سری متصل شوند. هسته روتور تنها برای روتور بیرونی استفاده شده باید به دقت انتخاب شود زیرا آنها مسیر شار اصلی را ایجاد میکنند. همچنین ماشینهای شار محوری چند لایه نیز بر حسب عدم وجود یا وجود شیارهای استاتور به دو نوع توپولوژی شار محوری چند لایه بدون شیار ⁽(MULTI-NS) و توپولوژی شار محوری چند لایه شیاردار ^۲(MULTI-S) ساخته می شوند[۶].

۱-۳-۱-۳-۱ ماشین شار محوری چند لایه بدون شیار (MULTI-NS)

یک طرح ساده از توپولوژی ماشین شار محوری چند لایه بدون شیار (MULTI-NS) برای 3= در شکل ۱ – ۹ نشان داده شده است. استاتورها با نوارهای فولادی رول شده ساخته شده اند. سیم پیچیهای فاصله هوایی نوع گرامه با اتصال پشت به پشت در اطراف هسته استاتور قرار گرفته اند. دیسکهای روتور بیرونی توسط هسته روتور و آهنرباهای با اتصال سطحی مغناطیس شده محوری همانند دیگر توپولوژیهای نوع TORUS ساخته میشوند. روتورهای داخلی به وسیله دیسکهای روتور با آهنربای دائم در هر دو طرف هسته استاتور ساخته میشوند. بخشهای سیم پیچی مورد استفاده برای تولید گشتاور همان قسمتهایی از وجههای داخلی استاتورها میباشند که روبروی روتورها قرار میگیرند. بنابراین سیم پیچیهای انتهایی در توپولوژی MULTI-NS بسیار کوتاه می باشد که این خود باعث کاهش تلفات مس و افزایش راندمان ماشین می گردد. همچنین از آنجایی که طول ماشین XMLTI-NS بلندتر از ماشین شار محوری یک لایه است مساحت سطح بدنه استاتور برای انتقال گرمای تولید شده بیشتر است[3].

مسیر شار ماشینهای MULTI-NS اساساً مشابه مسیر شار در ساختار نوع TORUS یا AFIR است. همانطور که از شکل ۱۰ – ۱۰ مشاهده می شود شار از یک روتور با آهن پشت بیرونی به روتور

² -Multi-Slotted

¹ -Multi-Non Slotted

بیرونی دیگر از طریق N استاتور، I-N روتور بدون هسته و 2N فاصله هوایی در هر کدام از دو ساختار ماشین عبور می کند.



شکل ۱- ۹- نمای سه بعدی از ماشین چند لایه ای آهنربای دائم بدون شیار برای N=۳ [۶]



شکل ۱- ۱۰- نمایش سه بعدی جهت و مسیرهای شار در توپولوژی چند لایه ای (طرح دو روتور- سه استاتور) a) نوع (۶] NS نوع NS [۶]

(MULTI-S) ماشین چند لایه شیاردار (*MULTI-S*)

ساختار ماشین چند لایه شیاردار MULTI دارای N استاتور و 1+N روتور، شبیه توپولوژی MULTI-NS می باشد. در اینجا نیز دو ساختار متفاوت برای ماشین MULTI می توانند در نظر MULTI-NS می توپولوژی نوع NN (N است (N) و دیگری توپولوژی نوع NS (N) است (N) است (N) است (N) است (N) ۱-۳-۱-۳-۱ ماشین چند لایه شیاردار نوع NN (MULTI-S نوع NN)

در ماشین چند لایه شیاردار نوع NN (NOLTI-S) فوع NN) شار اصلی به صورت محیطی از استاتور عبور می کند بنابراین آهن پشتی (Back-Iron) در هر استاتور مورد نیاز است. ساختار موتور در شکل ۱۱ – ۱۱ نشان داده شده است. استاتورهای MULTI-S نوع NN توسط نوارهای فولادی رول شده شیاردار ساخته می شوند. هسته استاتور شیاردار ماشین توسط سیم پیچی با اتصال پشت به پشت توزیع شده سینوسی در شیارهای استاتور احاطه می شود. ساختار روتور در هر دو ماشین *MULTI-S* یکسان و همانند ماشین MULTI-N می باشد. همچنین یک ماده غیر مغناطیسی مانند رزین اپوکسی یا فولاد غیر مغناطیسی برای افزایش استحکام ساختار روتور استفاده می شود [۶].



شکل ۱- ۱۱- توپولوژی ماشین MULTI-S نوع NN برای N=۳ [۶]

NS ا-۳-۲-۳-۲-۳-۱ ماشین چند لایه شیاردار نوع MULTI-S (NS نوع MULTI) نوع

در ماشین چند لایه شیاردار توپولوژی نوع NS (*MULTI-S*) نوع NS) شار اصلی در جهت محوری از استاتور عبور می *ک*ند. از آنجایی که شار هسته استاتور را بطور محیطی دور نمی زند نیاز به آهن پشتی (*Back-Iron*) نیست و ساختار استاتور می تواند در چنین حالتی به گونه ای طراحی شود که فقط شامل تعدادی دندانه استاتور باشد. دندانه ها روی یک صفحه از جنس مواد مغناطیسی و روی یک مسیر دایره ای شکل با فاصله های یکسان توزیع و محکم می شوند. در این صورت یک آهن پشتی (*Back-Iron) خی*لی کوچک می تواند در استاتور برای تحقق بخشیدن به یک ساختار صلب و محکم استفاده شود. ساختار روتور همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شد در هر دو ماشین *MULTI-S و* ماشین *MULTI-NS* یکسان میباشد. همچنین یک ماده غیر مغناطیسی مانند رزین اپوکسی یا فولاد غیر مغناطیسی برای افزایش استحکام ساختار روتور استفاده می شود. مزیت استفاده از ماشین *TORUS نوع Ns* که در شکل ۱- ۱۲ نشان داده شده است، مشابه مزیت بکارگیری ماشین (Back-Iron نوع NS است. به دلیل اینکه در ساختار استاتور ماشین *MULTI نوع NS* از آهن پشتی (Back-Iron) نوع NS است. به دلیل اینکه در ساختار استاتور ماشین *MULTI نوع SS* از آهن پشتی (Back-Iron) نوع دان اینان و چگالی توان بیشتر از ماشینهای چند لایه ای نوع NN باشد. به هر حال چون در توپولوژیهای بدون شیار، ورقههای آهن برای ایجاد شیار بریده نمی شوند هیچگونه ضایعات مواد هسته در ماشین *MULTI* نوع *SS* وجود ندارد[۶].



شکل ۱- ۱۲ - توپولوژی ماشین MULTI-S نوع NS برای N=۳ [۶]

۱-۳-۱-۳-۳ ماشین شار محوری چند لایه با استاتور بدون هسته

یک ساختار دیگر از ماشین شار محوری چند لایه، طرح استاتور بدون هسته است. این نوع ماشین میتواند با روتورهای چندتایی و سیم پیچیهای آرمیچر بدون آهن استاتور ساخته شوند. بطوری که در شکل ۱- ۱۳ مشاهده میشود شار مغناطیسی از طریق روتورها و فاصلههای هوایی از یک طرف ماشین به طرف دیگر طی مسیر میکند [۶].



شکل ۱ – ۱۳ – ماشین شار محوری چند لایه با استاتور بدون هسته

۱–۴– ساختار انتخاب شده

پس از معرفی ساختارهای مختلف ماشینهای شار محوری و بررسی انواع ماشینهای چند لایه و با بررسی مقالات و منابع مختلف ساختار TORUS بدون شیار که از نظر مشخصههای مختلف از جمله چگالی توان، بازده و سطح نویز نسبت به سایر ساختارها از برتری نسبی برخوردار بود، برگزیده شد [۱۰].[۱۱].[۱۱]. در فصل دوم یک الگوریتم طراحی جامع برای این ساختار ارائه می گردد و سپس یک ماشین با مشخصات نامی معین، با استفاده از این الکوریتم، طراحی میشود. برای اعتبارسنجی الگوریتم طراحی تدوین شده، با استفاده از نرم افزار روش اجزاء محدود (*FEM*) ماشین طراحی شده مدلسازی میشود و مشخصههای مغناطیسی بدست آمده از نرمافزار با مقادیر بدست آمده توسط الگوریتم طراحی مورد مقایسه قرار می گیرد. پس از اطمینان از صحت الگوریتم طراحی، ماشینهای متعددی در توانهای مختلف و تعداد لایههای متفاوت با در نظر گرفتن قیدهای مسئله طراحی میشود. این طراحیها استفاده از یک برنامه کامپیوتری بهینه شده برای پارامترهای اختیاری طراحی نسبت به چگالی توان و بازده ماشین صورت می پذیرد. به عبارت دیگر از میان تعداد زیاد طراحی ممکن برای یک توان و تعداد لایه مشخص، بهینهترین طرح با توجه به توابع هدف مذکور و قیود موجود، برگزیده میشود. در ادامه پس از مدلسازی طرحهای بدست آمده در نرم افزار اجزاء محدود و استخراج ماتریس اندوکتانس، هر طرح در نرم افزار متلب شبیه سازی میشود تا رفتار دینامیکی گذرایی آنها مورد بررسی قرار گیرد. با این کار مشخصههای دینامیکی و دائمی ماشینها در شرایط عملکردی مختلف بدست میآید و در نتیجه میتوان تصمیم گیری کرد که در هر توان ماشین بصورت چند لایه طراحی شود که بهترین عملکرد را داشته باشد.

سر انجام در یک فصل بصورت جداگانه یکی از ماشینهای چند لایه طراحی شده در فضای سیمولینک شبیه سازی خواهد شد و رفتار دینامیکی گذرایی ماشین در شرایط قطع و وصل لایههای مختلف به منبع تغذیه در بارها و سرعتهای مختلف، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پایان الگویی برای ترکیب لایههای مناسب برای تامین توان مورد نیاز در سرعتهای مختلف برای حصول بهره بالا، تلفات انرژی کم و دیگر شاخصههای عملکردی مطلوب ارائه خواهد شد.
فصل دوم تدوین الگوریتم طراحی ماشین AFPM ساختار TORUS-NS

۱-۲- مقدمه

در فصل اول در مورد اهمیت ماشینهای مغناطیس دایم چند لایه در کاربردهای سرعت و توان متغیر گفته شد و نتیجه گرفته شد که ماشینهای مغناطیس دائم شار محوری با توجه به شکل ساختاری که دارند برای ساختارهای چند لایه مناسب هستند. سپس عملکرد و انواع ساختارهای این نوع ماشین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به مشخصههای عملکردی و ویژگیهای هر یک از آنها، ساختار TORUS-NS برای ادامه برگزیده شد. در این فصل با استفاده از معادله توان خروجی و با توجه به روابط فیزیکی موجود و با تدوین یک الگوریتم طراحی جامع برای ساختار انتخاب شده، به استخراج پارامترهای ابعادی ماشین پرداخته میشود. پس از بدست آمدن الگوریتم طراحی به مدلسازی مغناطیسی ماشین بر اساس مدارهای مغناطیسی پرداخته میشود و یک مدل انتخاب شده، به استخراج پارامترهای ابعادی ماشین پرداخته میشود. پس از بدست آمدن الگوریتم طراحی به مدلسازی مغناطیسی ماشین بر اساس مدارهای مغناطیسی پرداخته میشود و یک مدل و تقریبا دقیق با در نظر گرفتن شارهای نشتی برای ماشین ارائه میگردد. لازم بذکر است که ارائه سرائی میارحی برای یک لایه از ماشین ضروری است و برای بررسی عملکرد ماشین چندلایه به شبیه سازی دینامیکی گذرایی نیاز است. در پایان این فصل یک برنامه کامپیوتری برای طراحی بهینه و دقیق ماشین ارائه میشود.

۲-۲- روابط ابعادی ماشین AFPM نوع AFPM نوع

در این بخش طراحی و استخراج پارامترهای ابعادی یک ماشین شار محوری آهنربا دائم نوع TORUS-NS با سیمپیچی تروئیدال براساس قوانین فیزیکی حاکم ارائه میشود. میان ابعاد و توان خروجی ماشین رابطهای موجود است که براساس آن پارامترهای ابعادی ماشین استخراج میشوند. برای هر ماشین الکتریکی میتوان با صرف نظر از مقاومت و اندوکتانس نشتی استاتور معادله توان خروجی را به صورت رابطه (۲–۱) بیان نمود [۱۳]،[۱۴]،[۱۵].

$$P_{out} = \eta m \frac{1}{T} \int_{0}^{T} e(t)i(t) dt = \eta m K_{P} E_{P} I_{P}$$
(1-٢)

در رابطه (۲–۱) ضریب عبارت ηm متوسط توان لحظهای یا توان حقیقی مربوط به هر فاز در فاصله هوایی، P_{out} توان خروجی کل، η راندمان، m تعداد فازهای ماشین، (t) و e(t) به ترتیب مقدار لحظهای و حداکثر نیروی محرکه الکتریکی القایی در سیمپیچی آرمیچر ناشی از آهنرباهای دائم یا back emf مربوط به هر فاز، (t) و i(t) و I_P به ترتیب مقدار لحظهای و حداکثر جریان هر فاز، T دوره تناوب یک سیکل back emf و محرکه الکتریکی موج توان الکتریکی نام دارد که به صورت رابطه (۲–۲) تعریف میشود.

$$K_{P} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{e(t)}{E_{P}} \frac{i(t)}{I_{P}} dt$$
 (Y-Y)

 E_P برای بوجود آمدن ارتباط میان معادله توان خروجی و پارامترهای ابعادی ماشین باید روابط

¹ Electrical Power Waveform Factor

و I_P را بر حسب پارامترهای ابعادی ماشین بیان نمود. برای این منظور ابتدا دیفرانسیل شار تولید شده توسط هر یک از آهنرباهای دائم بصورت رابطه (۲–۳) بیان می شود.

$$d\varphi_{pole} = B_{avg} \, dA_{pole} \tag{(Y-Y)}$$

در این رابطه B_{avg} متوسط چگالی شار زیر هر قطب، φ_{pole} شار تولیدی توسط هر یک از قطبها و A_{pole} مطح مقطع مربوط به مسیر عبور شار تولیدی توسط هر یک از قطبها میباشد. با فرض A_{pole} سطح مقطع مربوط به مسیر عبور شار دولیدی توسط هر یک از قطبها میباشد. با فرض توزیع سینوسی چگالی شار زیر هر جفت قطب در فاصله هوایی، داریم:

$$B_{avg} = \frac{1}{\pi/p} \int_0^{\pi/p} B_{mg} \sin \alpha \, d\alpha = \frac{2}{\pi} B_{mg} \tag{(f-r)}$$

در رابطه (۲–۴) B_{mg} حداکثر چگالی شار زیر هر قطب و p تعداد جفت قطبهای ماشین می-باشد. در رابطه با پارامتر B_{mg} باید به این نکته توجه داشت که به علت بزرگ بودن فاصله هوایی مؤثر در ماشینهای TORUS-NS بیشینه چگالی شار فاصله هوایی از ۰/۶۵ تسلا فراتر نمیرود [۴]. رابطه (۲–۴) با فرض توزیع چگالی شار سینوسی در فاصله هوایی حاصل میشود. در حالت کلی، با فرض توزیع چگالی شار غیر سینوسی زیر هر جفت قطب، متوسط چگالی شار زیر هر قطب از رابطه $a_i B_{mg}$ (۲–8 حاصل میشود. برای محاسبه شار تولیدی زیر هر قطب از سیستم تحریک، مطابق با شکل (۲– ا) از طرفین رابطه (۲–۳) زیر یک قطب از سیستم تحریک انتگرال گرفته میشود.

$$\varphi_{pole} = B_{avg} \int_{0}^{\pi/p} \int_{D_{i}/2}^{D_{o}/2} r \, dr \, d\alpha = \frac{\pi}{8 \, p} B_{avg} \, D_{o}^{2} \, (1 - \lambda^{2}) \tag{\Delta-Y}$$

 λ در رابطه (۲–۵) D_i و D_o به ترتیب قطر داخلی و قطر خارجی محیطی آهنرباهای دائم و λ نسبت قطر داخلی به قطر خارجی میباشد. حال فرض کنیم روتور توسط یک محرک با سرعت سنکرون به چرخش درآید و ترمینال ماشین در حالت مدار باز باشد. در این صورت توزیع فضایی چگالی شار نشان داده شده در شکل ۲– ۱ با سرعت سنکرون در فاصله هوایی به گردش در خواهد آمد. در یک لحظه خاص ($\omega t=0$) مطابق شکل ۲– ۲– الف، قطب N زیر پیچک اولیه فاز a و قطب S زیر پیچک ثانویه فاز a قرار می گیرد. در این لحظه سیم پیچی فاز a هیچ شاری تولید شده توسط آهنرباها (تحریک) را حلقه نمی کند. یعنی شار پیوندی سیم پیچی فاز a ناشی از آهنرباهای دائم برابر صفر خواهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ب تمامی شار تولید شده توسط قطبهای حفر خواهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ب تمامی شار تولید شده توسط قطبهای حفر خواهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ب تمامی شار تولید شده توسط قطبهای حفر خواهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ب تمامی شار تولید شده توسط قطبهای خواهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ب تمامی شار تولید شده توسط قطبهای زیر پیچک واهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ب تمامی شار تولید شده توسط قطبهای زیر یویک سیم پیچی فاز a را قطع نموده و شار پیوندی سیم پیچی فاز a ناشی از آهنرباهای دائم حداکثر خواهد بود. در موقعیت $^{0}0 = t$ مطابق شکل ۲– ۲– ج قطب N زیر پیچک ثانویه فاز a و قطب S زیر پیچک اولیه فاز a قرار گرفته و شار پیوندی سیم پیچی فاز a ناشی از آهنرباهای دائم صفر خواهد زیر پیچک اولیه فاز a قرار گرفته و شار پیوندی سیم پیچی فاز a ناشی از آهنرباهای دائم صفر خواهد بود. حال اگر روتور در موقعیت $^{0}0 = t$ قرار گیرد حداکثر شار تولیدی توسط آهنرباها سیم پیچی فاز a را در جهت عکس قطع خواهد نمود و شار پیوندی سیم پیچی فاز a ناشی از آهنرباهای دائم صفر خواهد بود. حال اگر روتور در موقعیت $^{0}0 = t$ قرار گیرد حداکثر شار تولیدی توسط آهنرباها سیم پیچی فاز a را در جهت عکس قطع خواهد نمود و شار پیوندی سیم پیچی فاز a را در باشی از آهنرباهای دائم حواه دائم و در کر در دائم موا در قرب و در کر ولی در موقعیت $^{0}0 = t$ مواهد نمود و شار پیوندی سیم پیچی فاز a ناشی از آهنرباهای دائم حداکثر ولی با علامت منفی خواهد بود.



شکل ۲- ۱- توزیع چگالی شار در فاصله هوایی در حالت روتور قفل شده



با توجه به توضيحات ارائه شده مىتوان رابطه شار پيوندى مربوط به فاز a را به صورت رابطه

(۲-۶) بیان نمود.

$$\lambda_a^{PM}(t) = K_w N_S \varphi_{pole} Sin(\omega_e t) = K_w N_S \frac{\pi}{8p} B_{avg} D_o^2 (1 - \lambda^2) Sin(\omega_e t)$$
(8-Y)

TORUS-NS الگوريتم طراحي اوليه ماشين AFPM نوع

در این بخش یک الگوریتم طراحی اولیه ماشینهای مغناطیس دائم بدون شیار با یک استاتور و دو دیسک روتور ارائه می شود. مشخصات نامی ماشین در شش ردیف اول الگوریتم لیست شده است.

P_{out} [W]	 ۲. توان خروجی نامی موتور
m	۲. تعداد فازها
V_{ph} [V]	۳. ولتاژ موثر فاز
f [Hz]	۴. فرکانس
n_s [RPM]	۵. سرعت نامی موتور
Y يا Δ	۶. اتصال موتور
$p = 60 f / n_s$	۷. تعداد زوج قطبها
A $\left[\frac{A}{m}\right]$	۸. بارگذاری الکتریکی کل 60000 × A × 12000 ۸
$\mathbf{J}_{\mathrm{s}} \left[\frac{A}{m^2}\right]$	$(10^6) \prec J_s \prec 10(10^6)$. جگالی جریان (10 ⁶)
a _p	۱۰. تعداد مسیرهای موازی جریان
B_{avg} [T]	۱۱. چگالی شار فاصله هوایی
$\lambda = \frac{D_i}{D_o}$	۱۲. نسبت قطر داخلی به قطر خارجی
<i>K</i> _{<i>p</i>}	١٣. ضريب شكل موج توان الكتريكي
K _i	۱۴. ضریب شکل موج جریان
$K_e = \frac{\pi^2}{2} K_w$	۱۵. ضریب نیروی محرکه الکتریکی
K _{cu}	۱۶. ضریب پر شوندگی مس
α_i	۱۷. نسبت قوس قطب به گام قطب

$$\mu_{PM}$$
 ۸٨. فريب نفوذېذيرى مغناطيسي نسبي آهنرباى

 B_r
 $[T]$
 ۹٩. حگالى شار پسماند آهنرباى دائم

 P_c
 $[A/m]$
 ۹٩. حگالى شار هسته روتور

 H_c
 $[A/m]$
 $[A/m]$
 B_r
 $[m]$
 $[M]$
 M_r
 $[M]$
 $[M]$

$$\begin{split} L_s &= L_{cs} + 2L_w \qquad [m] \\ L_{cr} &= \frac{\pi B_{avg} D_o(1+\lambda)}{8 B_{cr} p} \qquad [m] \\ L_{PM} &= \frac{B_{avg}}{\frac{1}{\mu_{rPM}} (K_f B_r - \frac{1}{K_d} B_u)} (g+L_w) \qquad [m] \\ L_r &= L_{cr} + L_{PM} \qquad [m] \\ L_e &= L_s + 2L_r + 2g \qquad [m] \\ w_{PMg} &= \frac{\pi D_g}{2p} \alpha_i \qquad [m] \\ m_{S} &= \frac{p E_p}{K_e B_{avg} f (1-\lambda^2) D_o^2} \\ I_P &= \frac{p O_{ut}}{\eta m K_p E_p} \qquad [A] \\ I_{rms} &= \frac{\pi D_g A_s}{2m N_s} \qquad [A] \\ j &= j \\ L_i = (D_o - D_i)/2 \qquad [m] \end{split}$$

۲-۴- نتیجه گیری از فصل

پس از اینکه در فصل اول با توجه به مزایا و معایب انواع موتورهای شار محوری، ساختار ماشین AFPM نوع TORUS-NS برای استفاده در سیستمهای چند لایه انتخاب گردید در این فصل به استخراج الگوریتم طراحی آن پرداخته شد. الگوریتم طراحی با استفاده معادله توان ماشین و روابط فیزیکی حاکم، گام به گام بدست آمد. با دریافت مشخصات نامی مورد نظر ماشین و با استفاده از این الگوریتم طراحی، پارامترهای ابعادی ماشین حاصل میشود. در بین پارامترهای دخیل در الگوریتم طراحی چگالی شار متوسط فاصله هوایی، ضریب نشت شار و ضریب شکفتگی شار جزو آن دسته از پارامترهایی هستند که در هنگام شروع طراحی باید بصورت معقول حدس زده شوند. بدین منظور برای طراحی دقیق تر ماشین لازم است که تمامی المانهای یک جفت قطب ماشین که شار تولیدی هر قطب از آنها عبور میکند با دقتی قابل قبول مدل سازی شوند تا مدل مدار مغناطیسی ماشین حاصل شود. سپس با استفاده از تحلیل مش در مدل پیشنهاد شده و به روش تکرار مقادیر مناسب این سه پارامتر و پارامترهای ابعادی ماشین طراحی شده، به روز میشوند. این فرایند در برنامه ای که برای سه پارامتر و می میاد مارحی ماشین طراحی شده، به روز میشوند. این فرایند در برنامه ای که برای

فصل سوم

طراحی موتورهای مورد نیاز

۳-۱- مقدمه

پس از انتخاب ساختار مناسب برای سیستم چند لایه در فصل اول و تدوین الگوریتم طراحی برای این ساختار در فصل دوم، در این فصل به طراحی ماشینهای مورد نیاز برای تحلیل سیستم چند لایه پرداخته میشود. از آنجایی که سیستمهای چندلایه برای کاربردهای توان بالا مطرح میشود، از این رو در این پایان نامه محدوده توان ۵۰۰ کیلو وات تا ۳ مگاوات با گام ۵۰۰ کیلو وات برای بررسی این سیستمها در نظر گرفته شده است. برای این منظور هر یک از این سیستمها باید با تعداد لایههای مختلف طراحی شوند تا پس از شبیه سازیهای دینامیک گذرایی و بدست آمدن مشخصههای عملکردی هر یک، بتوان بهینهترین تعداد لایه را برای آن توان انتخاب کرد. با توجه به توان هر یک از سیستمهای مورد بررسی تصمیم بر آن شد که سه ماشین ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ کیلو وات به عنوان لایه-های سیستم چند لایه طراحی شوند. توان بیشتر از ۵۰۰ کیلو وات برای یک لایه به علت افزایش قطر و محدودیتهای مکانیکی برای این ساختار توصیه نمی شود. همچنین توان کمتر از ۱۰۰ کیلو وات برای یک لایه نیز باعث افزایش بیش از حد تعداد لایه ها می شود. سپس با مونتاژ این لایهها در کنار هم یک سیستم چند لایه بوجود خواهد آمد. برای مثال سیستم چند لایه ۱ مگا وات را می توان با سه تركيب ۱- ۱۰ لايه هر لايه ١٠٠ كيلو وات، ٢- ۴ لايه هر لايه ٢۵٠ كيلو وات و ٣- ٢ لايه هر لايه ۵۰۰ كيلو وات طراحي و مونتاژ نمود. بنابراين در اين فصل با استفاده از الگوريتم طراحي و برنامه تهيه شده در فصل قبل سه ماشین ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ کیلو وات طراحی می شوند تا پارامترهای ابعادی آن-ها بدست آیند. در نهایت با مدل سازی هر یک از طرحها در نرم افزار اجزاء محدود -JMAG Designer10.5 علاوه بر اعتبارسنجى الگوريتم طراحي، به استخراج پارامترهاى مدارى مورد نياز از جمله ماتریس اندوکتانس و ولتاژ القایی پرداخته میشود.

۳-۲- مشخصات نامی موتورهای مورد طراحی و محدودیتهای موجود

توان ماشینهای چند لایه معمولا کسری از مگاوات تا چند مگاوات میباشد. ولتاژ تغذیه ماشینهای با چنین توانی معمولا در محدوده کیلوولت و بالاتر میباشد اما در ماشین مورد طراحی این فصل ولتاژ تغذیه در دسترس بسیار پایین در نظر گرفته میشود. بنابراین به دلیل محدودیتهای طراحی بخصوص به لحاظ تعداد دور سیمپیچی و محدودیت اندازه قطر خارجی، ماشین مورد نظر با این سطح توان و ولتاژ نمیتواند به صورت یک لایه طراحی شود. با چنین طرحی، تعداد دور سیم-پیچی بر قطب بر فاز به صورت عدد قابل قبولی بدست میآید. از طرفی دیگر با چند لایه در نظر پیچی بر قطب بر فاز به صورت عدد قابل قبولی بدست میآید. از طرفی دیگر با چند لایه در نظر مرفتن ماشین حجم آهن و مس ماشین ممکن است تا حدودی افزایش و چگالی توان مقداری کاهش یابد [۵]. به هر حال محدودیت سطوح ولتاژ پایین باعث میشود که طراحی ماشین چند مگاوات به صورت چند لایه طراحی شود. در حقیقت هر لایه را به لحاظ تحلیلی میتوان یک موتور جداگانه با مشخصات دقیقاً یکسان با موتورهای لایههای دیگر دانست. از سوی دیگر، همانطور که قبلا نیز بیان شد اهداف دیگر مثلا دستیابی به راندمان و شاخصههای عملکردی بهتر در شرایط بار و سرعت نامی و در شرایط کسری از بار یا کسری از سرعت نامی نیز با طرحهای کسکید راحتتر میسر میگردد. ضمن اینکه در طرح چند لایه قابلیت اطمیان بالاتر و امکان تعمیر و نگهداری راحتتر میسر میگردد. ضمن

بدین منظور در این فصل به طراحی لایههای موتور چند لایه با سطح توان ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ کیلو وات پرداخته می شود که سایر مشخصات نامی اصلی آن ها مانند یکدیگر است. از مشخصات اصلی که برخی از آن ها معمولا توسط کارفرما مشخص می شود می توان به مواردی مانند ولتاژ مؤثر فاز، سرعت موتور، فرکانس و تعداد فاز اشاره نمود. این پارامترها و برخی پارامترهای دیگر که در جدول ۳-۱ ارائه شده است در طراحی سه ماشین مورد نظر یکسان می باشد.

برخی از پارامترهای اختیاری طراحی نیز -که در فصل قبل در مورد چگونگی انتخاب آنها

توضیح داده شد- در سه طراحی یکسان انتخاب شده است که در جدول ۳- ۲ ارائه شده است.

پارامترهای طراحی ورودی						
مقدار	واحد		پارامتر			
۵۰۰، ۲۵۰ و ۱۰۰	[kW]	Pout	توان خروجی نامی موتور	١		
٣	-	т	تعداد فازها	٢		
۲۴/۲۵	[V]	V_{ph}	ولتاژ موثر فاز	٣		
۵۵	[Hz]	f	فر کانس	۴		
۳۰۰	[rpm]	п	سرعت نامی موتور	۵		
ستارەY			اتصال موتور	۶		

جدول ۳- ۱- مشخصات نامی داده شده برای ماشینهای مورد طراحی

پارامترهای ماشین					
مقدار	واحد		پارامتر	رديف	
))	-	р	تعداد زوج قطبها	١	
<i>~</i> ····	[A/m]	Α	بارگذاری الکتریکی کل	٢	
١.	$[A/mm^2]$	J	چگالی جریان	٣	
))	-	a_p	تعداد مسیرهای موازی جریان	۴	
•/۵	-	K_{p}	ضريب شكل موج توان الكتريكي	۵	
$\sqrt{2}$	-	K _i	ضريب شكل موج جريان	۶	
$\frac{\pi^2}{2}$	-	K _e	ضريب نيروى محركه الكتريكي	٧	
•/۴	-	K _{cu}	ضریب پر شوندگی مس	٨	
١/•۶١	-	μ_{rPM}	ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی آهنربای دائم (NdFeB)	٩	
١/۴	[T]	B _r	چگالی شار پسماند آهنربای دائم (NdFeB)	١.	
•/••٢	[<i>m</i>]	g	فاصله هوايي	11	
	1	1			

جدول ۳- ۲- پارامترهای اختیاری انتخاب شده برای ماشینهای مورد طراحی

۱/۷۵	[T]	B _{cr}	دامنه چگالی شار هسته روتور	17
١/۵٢	[T]	B _{cs}	دامنه چگالی شار هسته استاتور	١٣
٠/٩۵	-	η	راندمان	14
١	[<i>mm</i>]	d _{str}	قطر رشته هادی	۱۵

۳-۳- ماشین ۵۰۰ کیلو وات

۳-۳-۱- طراحی

در اولین طراحی این فصل ماشین ۵۰۰ کیلو وات با مشخصات نامی داده شده در جدول ۳– ۱ و جدول ۳– ۲ با کمک الگوریتم طراحی و برنامه تهیه شده مورد طراحی قرار می گیرد. نتیجه این طراحی و پارامترهای محاسبه شده در جدول ۳–۳ ارائه شده است. در این جدول پارامترهایی مانند نسبت قطر داخلی به قطر خارجی و نسبت قوس قطب به گام قطب بر اساس حداکثر کردن چگالی توان بصورت بهینه انتخاب شده است و ضرایب نشتی و شکفتگی شار و چگالی شار در فاصله هوایی با استفاده از روابط تحلیلی مدل مغناطیسی ماشین تا حد زیادی دقیقترین انتخاب میباشند. پارامترهای ابعاد ماشین و سیمپیچی آن نیز در این جدول ارائه شده است.

پارامترهای ماشین					
مقدار	واحد		ب پارامتر		
•/479	[T]	Bavg	چگالی شار فاصله هوایی	١	
• /۶		λ	نسبت قطر داخلی به قطر خارجی	۲	
• /80		$lpha_i$	نسبت قوس قطب به گام قطب	٣	
٠/٩٢	-	K _d	ضریب نشت شار	۴	
۰/٨۶	-	K_{f}	ضریب شکفتگی شار	۵	
1/177	[<i>m</i>]	D _o	قطر خارجي	۶	
•/979	[<i>m</i>]	D _i	قطر داخلی	۷	
•/9•7	[<i>m</i>]	D_g	قطر متوسط فاصله هوايي	٨	
•/•٣٧	[<i>m</i>]	L _{cs}	طول محوري هسته استاتور	٩	
•/•194	[<i>m</i>]	W _{cui}	ضخامت شعاعي سيم پيچي انتهايي درون قطر داخلي	١.	
•/•١١٨	[<i>m</i>]	W _{cuo}	ضخامت شعاعي سيمپيچي انتهايي وراي قطر خارجي	11	
•/•108	[<i>m</i>]	L_w	ضخامت محوری سیمپیچی در فاصله هوایی	١٢	
•/•۶٨٣	[<i>m</i>]	L _s	طول محوری استاتور	١٣	
•/• ١٨۵	[<i>m</i>]	L _{cr}	طول محوري هسته روتور	14	
۰/۰۱۶	[<i>m</i>]	L_{PM}	طول محوری آهنربای دائم	۱۵	
•/•٣۴۶	[<i>m</i>]	L _r	طول محوری روتور	18	
•/1418	[<i>m</i>]	L _e	طول محوري ماشين	١٧	
•/• ٨٣٧	[<i>m</i>]	W _{PMg}	عرض آهنربا در قطر متوسط	١٨	
١٢	turn	N _t	تعداد دور سیمپیچی سری هر فاز	١٩	
۲۳۶۳	[A]	I _{rms}	جريان موثر سيمپيچى	۲.	
۲١/۵	$[mm^2]$	s _a	سطح مقطع هادی سیمپیچی	۲۱	
۲۸	-	N _{str}	تعداد رشتههای هادی	77	
•/۵AA	[<i>m</i>]	L _{1av}	طول متوسط یک دور سیمپیچی	۲۳	

جدول ۳- ۳- پارامترهای ابعادی و محاسبه شده توسط الگوریتم طراحی

۳-۳-۱-۱-۱-۱ محاسبه ماتریس اندوکتانس

برای محاسبه ماتریس اندوکتانس به این صورت عمل میشود که به سیمپیچ یک فاز جریانی اختصاص داده میشود و سایر فازها بدون جریان میباشند. همچنین تاثیر مغناطیسهای دائم نیز باید صفر باشد. به این ترتیب شار در برگیرنده هر سیم پیچ توسط نرم افزار محاسبه میشود که با تقسیم این مقادیر بر جریان اعمالی به آن فاز، ماتریس اندوکتانس بدست میآید.

در فصل بعد در مورد روند محاسبه پارامترهای مداری بطور مفصل تر توضیح داده خواهد شد.

با توجه به نتایج بدست آمده از آنالیز مغناطیسی ماشین مدل سازی شده و مقایسه این نتایج با نتایج بدست آمده از الگوریتم طراحی و روابط تحلیلی، مشخص می شود که طراحی انجام شده از دقت خوبی بر خوردار است.

۳-۴- ماشین ۲۵۰ کیلو وات

۳-۴-۲- طراحی

این ماشین نیز توسط الگوریتم طراحی تدوین شده و برنامه تهیه شده و مشخصات نامی و ورودیهای جدول ۳- ۱ و جدول ۳- ۲ طراحی می شود که پارامترهای ابعادی و سایر پارامترهای محاسبه شده برای این ماشین در جدول ۳-۵ ارائه شده است.

پارامترهای ماشین					
مقدار	واحد		پارامتر		
•/۴۳۵	[T]	B _{avg}	چگالی شار فاصله هوایی	١	
• 8		λ	نسبت قطر داخلی به قطر خارجی	٢	
• /۶۵		α_i	نسبت قوس قطب به گام قطب	٣	
۰/٨٩	-	K _d	ضریب نشت شار	۴	
٠/٨٣	-	K _f	ضریب شکفتگی شار	۵	
۰/۸۹۷	[<i>m</i>]	D _o	قطر خارجی	۶	
•/۵۳۸	[<i>m</i>]	D_i	قطر داخلی	٧	
•/٧١٧	[<i>m</i>]	D_g	قطر متوسط فاصله هوايى	٨	
•/• ۲٩	[<i>m</i>]	L _{cs}	طول محوری هسته استاتور	٩	
•/• ١٩٣	[<i>m</i>]	W _{cui}	ضخامت شعاعى سيم پيچى انتهايى درون قطر داخلى	١.	
•/•)) A	[<i>m</i>]	W _{cuo}	ضخامت شعاعي سيمپيچي انتهايي وراي قطر خارجي	11	
•/•108	[<i>m</i>]	L_{w}	ضخامت محوری سیمپیچی در فاصله هوایی	١٢	
•/•۶•۴	[<i>m</i>]	L_s	طول محوري استاتور	١٣	
•/•148	[<i>m</i>]	L _{cr}	طول محوری هسته روتور	14	
•/• 18	[<i>m</i>]	L_{PM}	طول محوری آهنربای دائم	۱۵	
•/•٣•۶	[<i>m</i>]	L _r	طول محوری روتور	18	
•/178	[<i>m</i>]	L _e	طول محوری ماشین	١٧	
• • 999	[<i>m</i>]	W _{PMg}	عرض آهنربا در قطر متوسط	١٨	
۲۰	turn	N _t	تعداد دور سیمپیچی سری هر فاز	١٩	
١٨١	[A]	I _{rms}	جریان موثر سیمپیچی	۲.	
۱ • /۷	[<i>mm</i> ²]	s _a	سطح مقطع هادی سیمپیچی	۲۱	
14	-	N _{str}	تعداد رشتههای هادی	۲۲	
۰/۴۸	[<i>m</i>]	L _{1av}	طول متوسط یک دور سیمپیچی	۲۳	

جدول ۳- ۴- پارامترهای ابعادی و محاسبه شده توسط الگوریتم طراحی

۳-۴-۲ مدل سازی

مدل سازی این ماشین نیز مانند روندی که برای ماشین ۵۰۰ کیلو وات توضیح داده شد در نرم افزار اجزاء محدود صورت گرفته است. برخی از نتایج این شبیه سازی از جمله مش بندی، توزیع چگالی شار میدان مغناطیسی بصورت طیف رنگی و برداری و همچنین ولتاژ القایی آن به ترتیب در شکل ۳– ۱ تا شکل ۳– ۴ نمایش داده شده است. با توجه به این شکلها و با مقایسه آنها با مقادیر بدست آمده از الگوریتم طراحی، صحت طرح مشخص می شود.



شکل ۳- ۱- مشبندی انجام شده روی یک جفت قطب از موتور مورد بررسی



شکل ۳- ۲- نمایش توزیع چگالی شار بصورت نقشه رنگی در حالت مدار باز



شکل ۳- ۳- توزیع برداری چگالی شار موتور در حالت مدار باز



شکل ۳- ۴- ولتاژ القایی ناشی از مغناطیسهای دائم در سیم پیچهای سه فاز ماشین

۳-۵- ماشین ۱۰۰ کیلو وات

۳-۵-۱- طراحی

این ماشین نیز توسط الگوریتم طراحی تدوین شده و برنامه تهیه شده و مشخصات نامی و ورودیهای جدول ۳-۱ و جدول ۳-۲ طراحی میشود که پارامترهای ابعادی و سایر پارامترهای محاسبه شده برای این ماشین در جدول ۳-۶ ارائه شده است. همچنین مدلسازی این ماشین نیز مانند ماشینهای دیگر انجام شده است که برای جلوگیری از تکرار نتایج در این قسمت ارائه نشده است.

پارامترهای ماشین					
مقدار	واحد		پارامتر		
•/۴۲٩	[T]	B _{avg}	چگالی شار فاصله هوایی	١	
• /۶		λ	نسبت قطر داخلی به قطر خارجی	٢	
• /۶۵		α_i	نسبت قوس قطب به گام قطب	٣	
٠/٨۴	-	K _d	ضریب نشت شار	۴	
•/٧٩	-	K_{f}	ضریب شکفتگی شار	۵	
•/۶۶۵	[<i>m</i>]	D_o	قطر خارجی	۶	
•/٣٩٩	[<i>m</i>]	D_i	قطر داخلی	٧	
•/۵۳۲	[<i>m</i>]	D_g	قطر متوسط فاصله هوايى	٨	
• / • ۲ ۱	[<i>m</i>]	L_{cs}	طول محوری هسته استاتور	٩	
•/• ١٩١	[<i>m</i>]	W _{cui}	ضخامت شعاعي سيمپيچي انتهايي درون قطر داخلي	١.	
•/•١١٨	[<i>m</i>]	W _{cuo}	ضخامت شعاعي سيمپيچي انتهايي وراي قطر خارجي	11	
•/•104	[<i>m</i>]	L_{w}	ضخامت محوری سیمپیچی در فاصله هوایی	١٢	
•/•۵۲١	[<i>m</i>]	L_s	طول محوری استاتور	١٣	
•/• \ • ۶	[<i>m</i>]	L _{cr}	طول محورى هسته روتور	14	
•/•169	[<i>m</i>]	L_{PM}	طول محوری آهنربای دائم	۱۵	
•/•78۵	[<i>m</i>]	L_r	طول محوری روتور	18	
•/١•٩	[<i>m</i>]	L_e	طول محوري ماشين	١٧	
•/•۴9۴	[<i>m</i>]	W _{PMg}	عرض آهنربا در قطر متوسط	١٨	
۳۶	turn	N_t	تعداد دور سیمپیچی سری هر فاز	١٩	
۴۷۳	[A]	I _{rms}	جریان موثر سیمپیچی	۲.	
۴/٣	$[mm^2]$	s _a	سطح مقطع ھادی سیمپیچی	21	
۶	-	N _{str}	تعداد رشتههای هادی	22	
• /٣٧	[<i>m</i>]	L_{1av}	طول متوسط یک دور سیمپیچی	۲۳	

جدول ۳- ۵- پارامترهای ابعادی و محاسبه شده توسط الگوریتم طراحی

فصل چهارم تعیین تعداد لایههای مناسب برای سیستم چند لایه

1-۴ مقدمه

همانطور که در فصلهای گذشته نیز به آن اشاره شد یکی از مهمترین کاربردهای سیستمهای چند لایه، استفاده از آنها در زیردریاییهای دیزل الکتریک میباشد. زیردریاییهای نوع دیزل الکتریک متداول به عنوان یک بخش اساسی از استراتژی دفاعی بیشتر نیروهای دریایی در بسیاری از کشورها از دو منبع انرژی بهره می گیرند: ۱- دیزل ژنراتور برای شارژ بانک عظیم باتریها و ذخیره سازی انرژی در ساحل و یا سطح آب قبل از شروع ماموریت زیردریایی در زیر آب ۲- باتریها برای تغذیه موتور پیشران و مصارف داخلی هنگام ماموریت و عملکرد زیردریایی در زیر آب [۲۴].

یک سیستم پیشران از نوع دیزل الکتریک اصولا شامل چهار بخش موتور پیشران، سیستم درایو، باتریها و دیزل ژنراتور میباشد [۲۵]. در این نوع ساختار، بدلیل دشارژ باتریها لازم است که زیردریایی هر چند گاهی به سطح آب آمده و با عمل نفس گیری، موتورهای دیزل خود را برای شارژ مجدد باتریها بکار گیرد. سیستم پیشران زیردریایی یکی از فاکتورهای مهم تعیین اندازه زیردریایی است. به عنوان مثال حدود ۳۵ درصد وزن و ۵۰ درصد حجم کل یک زیردریایی به تولید و ذخیره انرژی در زیردریایی اختصاص مییابد [۲۶]. موضوعات بسیار مهم در ارتباط با سیستم پیشران الکتریکی زیردریاییها از قبیل بهبود بازده انرژی، دوره زمانی طولانی نیاز به شارژ مجدد باتریها و امکان افزایش زمان ماموریت و ماندگاری بیشتر زیردریایی در زیر آب و راحتی تعمیر و نگهداری، در سالهای اخیر بطور قابل ملاحظهای مورد توجه قرار گرفته اند [۲۷].

در زیردریاییها داشتن سرعت بالا موسوم به سرعت فرار از اهمیت قابل توجهی در مواقع فرار از دسترس دشمن و یا نزدیک شدن سریع به هدف، برخوردار است. اما عملکرد در این سرعت مستلزم مصرف انرژی بیشتر و در نتیجه تخلیه سریع باتریها میباشد. به همین دلیل زیردریاییها در شرایط عادی با سرعتهای کمتر موسوم به سرعت کروز حرکت میکنند [۲۶]. سیستم رانش زیر دریایی باید در هر دو محدوده سرعتهای فرار و کروز بیشترین بازده را داشته باشد تا مدت زمانی که زیردریایی میتواند زیر آب بماند افزایش یابد.

موتورهای مغناطیس دائم با اندازه کوچک، وزن کم، نویز کم، نگهداری آسان و بویژه بازده بالا در سرعت پایین به عنوان موتورهای الکتریکی پیشران زیردریاییها بسیار مناسب هستند [۲۸]. از بین این ماشینها، موتور شار محوری آهنربا دائم (AFPM) چند لایه این امکان را ایجاد می کند که در سرعتهای مختلف با تغذیه مناسب لایهها، بیشترین بازده در سرعتهای مختلف فراهم شود. همچنین این ماشینها به علت شکل دیسکی روتور و استاتور، ساختار فشردهتر و نیاز به فضای کمتر نسبت به ماشینهای شار شعاعی، چکالی توان بالاتری دارند[۱]. تاکید میشود به علت امکان ساخت به صورت چند لایه و تغذیه قابل برنامهریزی لایهها، این موتورها بطور خاص برای کاربردهای سرعت و توان متغیر بسیار مناسب میباشند. بطور خلاصه از مسائل مهم در طراحی موتور پیشران یک زیر دریایی و تعداد لایههای آن، مصرف بهینه انرژی به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری زیردریایی در زیر آب میباشد. هدف مصرف انرژی بهینه نیز، با طراحی مناسب یک موتور چند لایه و تغذیه لایه-های آن در زمان مناسب توسط یک سیستم درایو اینورتری میتواند تحقق یابد.

در فصل اول انواع توپولوژیها و ساختارهای مختلف ماشینهای AFPM به همراه ویژگیها و مزایای مربوط به هر ساختار معرفی و با توجه به پارامترهای مهم در سیستم جلو برندگی زیر دریایی، ماختار مربوط به هر ساختار معرفی و با توجه به پارامترهای مهم در سیستم جلو برندگی زیر دریایی، ساختار TORUS برای ماشین AFPM انتخاب گردید. پس از معرفی الگوریتم طراحی در فصل دوم و مدل اجزاء محدود در فصل سوم به طراحی سه موتور یک لایه با توانهای ۰۰۵، ۲۵۰ و ۱۰۰ کیلوات مدل اجزاء محدود در فصل سوم به طراحی سه موتور یک لایه با توانهای ۳۰۵، مراحی و ۱۰۰ کیلوات مدل اجزاء محدود در فصل سوم به طراحی سه موتور یک لایه با توانهای ۳۰۵، ۲۵۰ و ۱۰۰ کیلوات مدل اجزاء محدود در فصل سوم به طراحی سه موتور یک لایه با توانهای ۳۰۵، ۲۵۰ و ۱۰۰ کیلوات به صورت سه فاز با سطح ولتاژ [V] 74.23 $V_{ph} = 74.23$ و فرکانس نامی [Hz] 55 f = 55 (Hz) شدند و الگوریتم طراحی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. همه این موتورها در کاربردهای رانش زیر سطحی با الگوریتم طراحی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. همه این موتورها در کاربردهای رانش زیر سطحی با

توان بالاتر می توانند به صورت چند لایه بکار گرفته شوند. لازم به ذکر است که ماشین شار محوری یک لایه با طول محوری بسیار کوچک طراحی شده است تا به آسانی به صورت چند لایه و با تغذیه ترکیبی اختیاری لایهها برای فراهم نمودن توان از چند کیلووات تا چند مگاوات با بهره بالا بکار گرفته شوند. به هر حال به منظور بررسی عملکرد و صحت از طراحیهای صورت گرفته، در این فصل مدلسازی و بررسی رفتار دینامیکی با تمرکز بر روی یکی از موتورها به عنوان مثال تحت شرایط مختلف عملکرد در حالت اتصال مستقیم به شبکه ارائه می شود.

در هنگام تدوین الگوریتم طراحی و ارائه طراحی اولیه، برآورد دقیق مقدار امیدانس سنکرون بر فاز ماشین و اعمال آن در الگوریتم طراحی کار آسانی نیست. در واقع می توان گفت اثر عکس العمل آرمیچر در طراحی ماشین و بررسی تاثیر آن بسیار حائز اهمیت است. چه بسا در بسیاری از موارد، ماشین طراحی شده به دلیل مقدار واقعی بزرگتر عکسالعمل آرمیچر و راکتانس سنکرون، حتی توانایی تامین توان و بازده مطلوب پیشبینی شده را ندارد که این امر سبب عدم اطمینان به طرح اولیه می گردد. به این دلیل و به دلایلی دیگر اکیدا لازم است بعد از طی مراحل طراحی و قبل از اقدام به ساخت، برای اطمینان از طرح ارائه شده، مدلسازی دینامیکی گذرایی ماشین انجام گیرد و رفتار حالت گذرایی و حالت دائمی آن در شرایط عملکرد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. برای مدلسازی ماشین نیاز است تا شارهای پیوندی و یا ولتاژهای القایی توسط PMها در سیم پیچی فازهای آرمیچر، اندوکتانسهای خودی و متقابل سیمپیچیهای فازها و مقدار تخمینی بهینه راکتانس سنکرون در فرکانس نامی محاسبه شوند. با استفاده از مدلسازی ماشین به روش اجزاء محدود پارامترهای فوق حاصل می گردد. در این مرحله برای اطمینان اولیه از صحت طرحهای ارائه شده، مقادیر پریونیت این پارامترها با هم و با پارامترهای چند نمونه از ماشینهای ساخته شده توسط مراکز و شرکتهای معتبر نیز مورد مقایسه قرار می گیرند. سپس در این فصل با استفاده از پارامترهای بدست آمده از تحلیل FE، نحوه مدلسازی موتورهای طراحی شده سه فاز دولایه و یک لایه ۷۴/۲۴ ولتی برای نمونه در فضای SIMULINK نرم افزار MATLAB و نتایج حاصل از شبیه سازیها تحت شرایط عملکردی مختلف، مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار می گیرد. در این مرحله در صورت فراهم نشدن نسبی خواستهها، طراح می تواند طرح ارائه شده را بازبینی و اصلاح نماید.

در پایان فصل نیز نتایج حاصل از شبیه سازی برای حالتهای مختلف ماشین با تعداد لایهها و توانهای مختلف که در فصلهای قبل در مورد آن توضیح داده شد، بصورت جداولی ارائه خواهد شد و با مقایسه این نتایج تعداد لایه مناسب برای هر توان مشخص می شود.



شکل ۴- ۱- پیکر بندی یک لایه از موتور شار محوری نوع TORUS بدون شیار با آهنربای دائم اتصال سطحی

[۶] .(TORUS-NS)

۴-۲- محاسبه پارامترهای مداری ماشین

AFPM معادلات ولتاژ ماشین

معادلات ولتاژ در یک ماشین سه فاز سنکرون با قطبهای دائم را می توان به صورت زیر نشان داد:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \lambda_{apm} \\ \lambda_{bpm} \\ \lambda_{cpm} \end{bmatrix}$$
(1-f)

به هر حال معادلات ماشین چند فاز را بطور کلی می توان به صورت خلاصه زیر بیان کرد: $[V] = [R][I] + \frac{d}{dt}([L][I]) + \frac{d}{dt}[\lambda_{pm}]$ (۲-۴)

با استفاده از اصل جمع آثار ابتدا با در نظر گرفتن اثر جریان یک فاز و بدون تاثیر آهنرباهای دائم ماتریس L و سپس با در نظر گرفتن اثر آهنرباهای دائم و صفر در نظر گرفتن جریانها ماتریس λ_{pm}

AFPM -۲-۲-۴ مقاومت در هر فاز ماشین

$$R_{s} = \frac{N_{t} l_{1av} \rho_{cu,\theta}}{a_{p} a_{w} s_{a}} \tag{(\mathbf{T}-\mathbf{F})}$$

که در آن l_{1av} طول متوسط یک دور سیمپیچی پیچیده شده به دور هسته استاتور، a_p تعداد $ho_{cu,\theta}$ مسیرهای موازی جریان، a_w تعداد هادیهای موازی، s_a سطح مقطع یک رشته هادی و $ho_{cu,\theta}$ مسیرهای موازی جریان، a_w تعداد هادی و s_a سطح مقطع یک رشته هادی و معادی و مقاومت ویژه مس در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد مقاومت ویژه مس در دمای au و مقدار آن در دمای heta از رابطه زیر بدست می آید.

$$\rho_{cu,\theta} = \rho_{cu,20^\circ C} \left(1 + \alpha (\theta - 20^\circ C) \right) \tag{(f-f)}$$

که در رابطه بالا α ثابت دما می باشد و مقدار آن برابر ۵.0039 α بر هر σ° می باشد. l_{1av} طول متوسط یک دور سیم پیچی است که مقدار آن به عنوان مثال برای ماشین ۵۰۰ کیلو واتی برابر با [m] α این ماشین نیز در دمای ۶۰ درجه از از هر لایه این ماشین نیز در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد برابر است با:

$$R_{s} = \frac{N_{s} l_{1av} \rho_{cu,60^{\circ}}}{a_{p} N_{str} s_{a}} = \frac{12 \times 0.588 \times 1.94 \times 10^{-8}}{11 \times 28 \times 0.785 \times 10^{-6}} = 0.000566 \ [\Omega] \tag{\Delta-F}$$

مقاومت سیم پیچی یک فاز از هر لایه برای هر سه ماشین در جدول ۴- ۱ ارائه شدهاند.

	موتور ۵۰۰ کیلو وات	موتور ۲۵۰ کیلو وات	موتور ۱۰۰ کیلو وات
طول متوسط یک دور سیمپیچی بر حسب متر= l _{lav}	•/۵۸۸	•/۴٨	۰/۳۷
مقاومت هر فاز از یک لایه بر حسب اهم = R _s	•/•••۵۶۶	•/••164	•/••۵

جدول ۴- ۱- طول متوسط یک دور سیم پیچی به همراه مقاومت هر فاز یک لایه از موتورهای طراحی شده

۴-۲-۴- عکس العمل آرمیچر و اندوکتانسهای خودی و متقابل سیم پیچهای ماشین

هنگامی که روتور یک ماشین سنکرون مغناطیس دائم چند فاز با سرعت سنکرون می چرخد، در سیم پیچهای آرمیچر آن ولتاژی توسط *PM*ها القاء (*Back EMF*) می شود. حال اگر ترمینالهای سیم پیچیهای آرمیچر ماشین سنکرون به یک منبع ولتاژ چند فاز وصل شود در حالت عملکرد موتوری و در حالت دائمی جریانی از منبع کشیده می شود. این جریان باعث بوجود آمدن یک میدان مغناطیسی دیگر می شود که مطابق شکل ۴- ۲، شکل میدان مغناطیسی اصلی روتور را تغییر می دهد. این اثر نیروی محرکه مغناطیسی آرمیچر بر روی توزیع فضایی شار میدان اصلی در فاصله هوایی، عکس العمل آرمیچر نامیده می شود و آن را معمولا با یک المان سلفی (یا راکتانس سنکرون) مدل می کنند. نیروی محرکه مغناطیسی آرمیچر معمولا دو اثر نامطلوب بر شار میدان اصلی می گذارد که

۱) کاهش و یا افزایش شار میدان اصلی

۲) ایجاد اعوجاج در شکل موج شار میدان اصلی در فاصله هوایی [۳۰]

شکل ۴– ۲–الف شار ایجاد شده در اثر عبور جریان از سیمپیچهای آرمیچر بدون در نظر گرفتن اثر میدان آهنرباهای دائم را برای ماشین ۵۰۰ کیلو واتی نشان میدهد. شکل ۴– ۲–ب شار اصلی ایجاد شده توسط آهنرباهای دائم روتور در حالتی که جریان سیمپیچهای آرمیچر این ماشین صفر است را نشان میدهد. وقتی جریان در سیمپیچیهای آرمیچر عبور میکند و اثر آهنرباهای دائم نیز در نظر گرفته شود، شار منتجه از جمع دو شار شکل ۴– ۲–الف و ب بدست میآید که در شکل ۴– ۲–ج مشاهده میشود.



شکل ۴- ۲- اثر عکس العمل آرمیچر در ماشین سنکرون (الف) شار آرمیچر (ب) شار اصلی (ج) منتجه شار اصلی و آرمیچر

در اینجا به محاسبهی اندوکتانسهای خودی و متقابل سیمپیچهای ماشینهای طراحی شده میپردازیم. در یک سیستم الکترومغناطیسی خطی، اندوکتانس خودی هر سیمپیچ عبارت است از نسبت شار پیوندی سیمپیچ به جریانی که از همان سیمپیچ عبور میکند، در حالی که جریان سیم-پیچهای دیگر صفر است. اندوکتانس متقابل دو سیمپیچ عبارت است از نسبت شار پیوندی یکی از سیمپیچها به جریانی که از سیمپیچ دوم عبور میکند، در شرایطی که جریان سیمپیچهای دیگر از جمله همان سیمپیچی که شار پیوندی برای آن تعیین می شود، صفر باشد [۳۰].

در فصل قبل نحوه مدلسازی ماشینها در نرم افزار اجزاء محدود JMAG-Designer بطور کامل شرح داده شد. با استفاده از آن شبیه سازی و با حذف اثر *PM*ها و اعمال جریان به سیم پیچی یکی از فازها در یک لایه، اندوکتانس خودی و اندوکتانسهای متقابل بین آن سیم پیچی و سیم پیچیهای دیگر آن لایه بدست میآیند. ماتریس اندوکتانس یک لایه سه فاز ۵۰۰ کیلواتی ماشین ۷۴/۲۴ ولتی به صورت زیر بدست میآید:

$$L = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.026 & -0.0094 & -0.0094 \\ -0.0094 & 0.026 & -0.0094 \\ -0.0094 & -0.0094 & 0.026 \end{bmatrix} [mH]$$
(\beta-\beta)

از آنجایی که تراوایی مغناطیسی آهنربای دائم و هوا بسیار به هم نزدیک میباشند و همچنین به علت عدم وجود برجستگی در قسمت استاتور، اندوکتانسهای ماشینها تابعی از زاویهی چرخش روتور نبوده و مستقل از موقعیت روتور میباشند. حال برای یافتن راکتانس سنکرون در هر فاز ماشین معادلهی افت پتانسیل بر روی اندوکتانسهای خودی و متقابل در فاز *a* را مینویسیم. به عنوان مثال برای ماشین چند فاز داریم:

$$V_{xs} = L_{aa} \frac{di_a}{dt} + L_{ab} \frac{di_b}{dt} + L_{ac} \frac{di_c}{dt} + \dots$$
(Y-f)

در صورتی که نقطهی صفر اتصال فازها به زمین منبع تغذیه وصل نباشد خواهیم داشت:

$$i_a + i_b + i_c + \dots = 0 \tag{A-F}$$

$$L_{ab} = L_{ac} = \dots \tag{9-F}$$

حال با تلفيق معادلات ۴-۷ تا ۴-۹ خواهيم داشت:

$$V_{xs} = (L_{aa} - L_{ab})\frac{di_a}{dt} \tag{1.-f}$$

در نتیجه راکتانس سنکرون فاز a از رابطه زیر بدست میآید:

$$X_s = 2\pi f(L_{aa} - L_{ab}) \tag{11-f}$$

به عنوان مثال راکتانس سنکرون هر فاز از یک لایه ماشین سه فاز ۵۰۰ کیلو واتی برابر می شود با:

$$X_s = 2\pi f(L_{aa} - L_{ab}) = 110\pi (0.026 + 0.0094) \times 10^{-3} = 0.0122 \ \Omega$$
 (17-f)

راکتانسهای سنکرون بر فاز برای یک لایه از ماشینهای طراحی شده به روش مشابه بدست آمده و در جدول ۴- ۲ ارائه شده است. حال با توجه به معادلات بالا میتوان مدار معادل حالت دائمی هر فاز ماشین AFPM را به صورت زیر در نظر گرفت:



شکل ۴– ۳– مدار معادل ماشین AFPM در هر فاز

در مدار معادل بالا E_f ولتاژ القایی توسط PM ها در سیم پیچی هر فاز ماشین، R_s مقاومت هر فاز سیم پیچی استاتور، X_s راکتانس سنکرون مربوط به هر فاز و V_r ولتاژ ترمینال ماشین سنکرون می باشد.

	موتور ۵۰۰ کیلو وات	موتور ۲۵۰ کیلو وات	موتور ۱۰۰ کیلو وات
اندوکتانس خودی هر فاز از یک		~/~\\$. /*\$
لایه بر حسب میلی هانری		·/· ω	.,,,,,
اندوكتانس متقابل بين فازهاى	/9%	-•/•\9٣	_•/• * V
یک لایه بر حسب میلی هانری			
راکتانس سنکرون هر فاز هر	./.\	. /. 708	. / . 54
لايه بر حسب اهم	•/•	-/•1ω1	

جدول ۴- ۲- اندوکتانسهای خودی و متقابل به همراه راکتانس سنکرون مربوط به هر فاز از یک لایه

۴-۲-۴ محاسبه ولتاژ القایی در هر فاز

در نرم افزار اجزاء محدود مورد استفاده با وارد کردن اطلاعات بصورت صحیح به نرم افزار از جمله چگونگی ترکیب شدن سری و موازی سیمپیچها و سایر شرایط مرزی و تقارنی موجود در مدلسازی صورت گرفته، میتوان ولتاژ القایی ناشی از آهنرباها در سیمپیچها را در شرایطی که جریان آنها صفر است بصورت نقطه به نقطه با توجه به تعداد گامهایی که انتخاب شده است، بدست آورد[۲۳]. در فصل قبل نمودارهای حاصل از شبیه سازی نمایش داده شد که در جدول ۴- ۳ دامنه ولتاژ القایی برای ماشینهای طراحی شده ارائه شده است.

جدول ۴- ۳- ولتاژهای القایی در هر فاز ماشینهای طراحی شده

	موتور ۵۰۰ کیلو وات	موتور ۲۵۰ کیلو وات	موتور ۱۰۰ کیلو وات
مقدار موثر ولتاژ القایی در هر فاز بر حسب ولت E_f	٩١/٣	۹۵/۱	٩٨/۴

 $E_f cos \delta > V_t \ o \ \delta$ فوق تحريک $E_f cos \delta < V_t \ o \ cos \delta < V_t$ زير تحريک $V_t \ o \ \delta < V_t$

یک ماشین *PM* فوق تحریک، ضریب توان پیش فاز و مقدار آن در بار نامی بیش تر از نصف بار نامی است. در این حالت معمولا راندمان در بار نامی نسبت به راندمان در نصف بار نامی بیشتر می-باشد. نکتهای که قابل توجه میباشد این است که مقدار ضریب توان کوچک بدست آمده برای بار کم باعث کشیده شدن جریان زیاد در بارهای سبک میشود. علت این جریان زیاد کوچک بودن زاویه قدرت و آم² Sin میباشد. با توجه به اینکه به ازای توان خروجی مشخص، ۵۵ه و تقریبا مشخص میباشد، بنابراین ضریب توان کم و جریان پیشفاز زیاد در بارهای کم نتیجه بدیهی تقریبا مشخص میباشد، بنابراین ضریب توان کم و جریان پیشفاز زیاد در بارهای کم نتیجه بدیهی در ای بزرگ غیر قابل تنظیم میباشد. برسی مقادیر پریونیت ارائه شده در ارهای کم نتیجه بدیهی و یا مساوی با بار کامل در رژیم عملکردی فوق تحریک خواهند بود.

۴-۳- شبیه سازی دینامیکی موتور AFPM در حالت عملکرد اتصال مستقیم به شبکه

در این بخش مدل دینامیکی موتور AFPM طراحی شده، در فضای SIMULINK نرم افزار MATLAB شبیه سازی می شود. برای اختصار و پرهیز از اضافه گویی، مدلسازی ها و مشخصه های عملکردی مختلف ماشین ۵۰۰ کیلو واتی به عنوان نمونه ای از کارها و نتایج شبیه سازی ها در این بخش به تفصیل ارائه می شود. در حالت کلی مشخصه های حالت دائمی از اهمیت فوق العاده ای به احاظ طول دوره عملکرد، بهره، نوسانات حالت دائمی سرعت، لرزش، حد پایداری حالت دائمی و ... برخوردار است. همچنین مشخصه های دینامیکی گذرایی ماشین از قبیل تغییرات سرعت، توان لحظه-ای، گشتاور، ولتاژ و جریان در حین شرایط مختلف سوییچینگ، تغییرات ولتاژ و فرکانس شبکه،

بارگذاری، بارزدایی و … نیز حائز اهمیت هستند. هر دو این رژیمهای عملکردی در حد حوصله و مجال این فصل مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. به منظور بررسی عملکرد موتور چند لایه، در این قسمت شبیه سازی بر روی موتور AFPM دو لایه با توان نامی یک مگاوات صورت می گیرد. در این طرح، به منظور تامین توان در بارهای معادل با نصف بار نامی و یا کمتر از آن میتوان از هر دو لایه یا تنها یک لایه استفاده نمود. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی می توان ادعا کرد که بازده و ضریب قدرت موتور در بارهای معادل با نصف بار نامی و یا کمتر در صورتی که از یک لایه موتور برای تامین توان استفاده شود، بهبود می یابد. جداسازی هر لایه از منبع تغذیه و وصل مجدد آن به راحتی با یک کلید قدرت بطور دستی و یا خودکار در زمانهای مقتضی بدون کمترین مسئله به لحاظ پایداری و دیگر مسائل الکتریکی و مکانیکی قابل انجام است. به این موضوع در فصل بعدی پرداخته خواهد شد. فعلا در این فصل عملکرد حالت دائمی و به دنبال آن رفتار حالت دینامیکی گذرایی ماشین در حالت-های بارگذاری و بارزدایی فرضی شبیه سازی میشوند و نتایج مورد بررسی قرار میگیرند. سپس شبیهسازیهای حالت دائمی، بارگذاری و بارزدایی برای حالتی که فرکانس منبع تغذیه و نتیجتا سرعت موتور به نصف سرعت نامی تنزل می یابد تکرار می شود. در پایان فصل نیز نتایج حاصل از شبیه سازی برای حالتهای مختلف ماشین با تعداد لایهها و توانهای مختلف بصورت جداولی ارائه خواهد شد و با مقایسه این نتایج تعداد لایه مناسب برای هر توان مشخص می شود. شکل ۴-۴ شماتیک شبیه سازی موتور AFPM سه فاز طراحی شده را نشان میدهد.


شکل ۴- ۴- شماتیک شبیه سازی موتور سه فاز AFPM طراحی شده

در ابتدا به بررسی هر یک از بلوکهای شبیهسازی پرداخته می شود و سپس نتایج شبیه سازی-ها نشان داده شده و مورد بررسی قرار می گیرند.

بلوک Terminal Voltage شامل منبع سه فاز با فرکانس 55 Hz است که به مدل اعمال می-شود. بلوک Iron Losses تلفات آهن ماشین را مدل میکند. مدل دقیق تلفات آهن در رفتار دینامیکی گذرایی ماشین تاثیر عمدهای ندارد بنابراین لازم نیست تلفات آهن در شبیه سازی های رفتار دینامیکی گذرایی با وسواس و بسیار دقیق مدل شود.

بلوکهای Voltage and Current Measurement برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای فاز در مدار بکار گرفته شدهاند. مقاومت هر فاز آرمیچر و اندوکتانس سنکرون هر فاز به صورت سری با منبع ولتاژ ورودی، پارامترهای ماشین سنکرون را مدل میکنند. بلوک Back emf که در شکل ۴- ۵ نشان داده شده است مربوط به ولتاژهای القایی توسط PMها میباشند.



شکل ۴– ۵– بلوک Back EMF در شکل ۴–۴

حاصلضرب لحظهای ولتاژ القایی و جریان هر فاز، توان لحظهایی خروجی هر فاز را نشان می-دهد و با جمع توان فازها در هر لحظه، توان لحظهای کل خروجی بدست میآید. توان لحظهای کل خروجی را می توان توسط بلوک Instantaneous Power مشاهده کرد. مقدار گشتاور الکترومغناطیسی تولیدی موتور با تقسیم توان لحظهای کل بر سرعت مکانیکی بدست میآید. گشتاور اصطکاکی متناسب با مجذور سرعت مدل می شود و در قسمت نهایی مدار شکل ۴-۴ با استفاده از معادلات دینامیکی زیر منظور شده است:

$$T_e - T_m = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m^2 \tag{(7f-f)}$$

$$\omega_m = \frac{1}{J} \int (T_e - T_m - B\omega_m^2) dt \tag{7.4-4}$$

که در این معادلات، T_e گشتاور الکترومغناطیسی، T_m گشتاور مقاوم بار، J ممان اینرسی کل بخش گردان، m_m سرعت مکانیکی روتور بر حسب رادیان بر ثانیه و B ضریب گشتاور اصطکاکی متناسب با مجذور سرعت میباشد. به منظور محاسبه ممان اینرسی هر کدام از دیسکهای روتور و آهنرباهای دائم آن از رابطه زیر استفاده میشود:

$$J = 2(\frac{1}{2}mr_1^2) \tag{79-4}$$

$$m = \rho_1 V_1 + n \rho_2 V_2 = \rho_1 \pi (r_1^2 - r_2^2) L_{cr} + n \rho_2 L_{pm} \cdot w_{pmg} \cdot h$$
(YV-F)

که در آن، r_1 و r_2 به ترتیب شعاع خارجی و داخلی دیسکهای روتور، L_{cr} ضخامت محوری

یک دیسک روتور، p_1 و p_2 به ترتیب چگالی حجمی مربوط به ماده دیسک روتور و آهنرباهای دائم، m_{pmg} , L_{pm} , m_{pmg} و h به ترتیب تعداد، ضخامت، عرض و ارتفاع آهنرباهای دائم میباشند. با استفاده از رابطهی (۴–۲۶) ممان اینرسی مربوط به دو دیسک روتور یک لایه ماشین طراحی شده ۵۰۰ کیلووات با سطح ولتاژ فاز ۲۴/۲۴ برابر با $[Kgm^2]$ 4.21 – J حاصل میشود. از آنجایی که شبیه سازی بر روی موتور دو لایه صورت گرفته است، در نتیجه ممان اینرسی موتور شبیه سازی شده برابر مجموع اینرسیهای تکتک لایههای موتور خواهد بود ($[Kgm^2]$ 4.21 – J – 126.4 مراحی شده برابر مجموع اینرسی روتور با استفاده از رابطهی (۴–۲۶) قابل محاسبه است.

اینرسی یکپارچه بخش گردان ماشین شار محوری با طول محوری کوتاه نقش عمدهای در رفتار دینامیکی گذرایی موتور سنکرون دارد. مقدار بزرگتر اینرسی روتور دارای اثر مطلوب کاهش شدید نوسانات سرعت و اثر نامطلوب کاهش سرعت پاسخ موتور به ورودیها و فرمانهای کنترلی تغییر سرعت میشود. بنابراین در بسیاری از موارد برای محاسبه رفتار دقیق دینامیکی گذرایی، اینرسی مربوط به بار و اجزاء آن نیز باید به طریقی محاسبه و یا تخمین زده شوند و به اینرسی روتور افزوده شوند. به هر حال چون برای ماشینهای طراحی شده در این گزارش اطلاعات جامعی از تعداد لایه-های موتور، متعلقات و رابطهای بین موتورها و پروانه در دسترس نمی باشد اینرسی مورد استفاده در شبیهسازیها همان مقادیر حداقل محاسبه شده برای روتورها میباشند. بدین ترتیب نتایج نوسانات میگنالهای بدست آمده در شبیهسازیهای ارائه شده در این بخش بدبینانه خواهد بود و بطور قاطع سیگنالهای بدست آمده در شبیهسازیهای ارائه شده در این بخش بدبینانه خواهد بود و بطور قاطع میتوان ادعا کرد که نوسانات موتور واقعی در تمامی حالتها کمتر از مقادیر بدست آمده از شبیه-

۴–۳–۱– نتایج شبیه سازیها

با اعمال پارامترهای ماشین در مدل سیمولینک شکل ۴-۴ نتایج شبیه سازیها برای موتور

طراحی شده یک مگاوات حاصل می شود. در شبیه سازی ارائه شده در این قسمت، بار موتور ۲۴/۲۴ ولتی بدون در نظر گرفتن گشتاور مقاوم بار به صورت عدد ثابت، از نوع اصطکاکی با مقدار برابر با بار نامی ماشین فرض شده است. بنابراین ضریب B گشتاور اصطکاکی این موتور برابر با ۲۲/۲۵ فرض می مود تا بار نامی یک مگاوات را در سرعت نامی ارائه دهد. در بعضی از شبیه سازیها مقادیر اولیه پارامترها نزدیک مقادیر پاسخ عملکرد حالت دائمی انتخاب شده است تا پاسخ حالت دائمی سیستم برای سریعا بدست آمده و در شکلها و نمودارهای حاصل از شبیه سازی قابل مشاهده باشند.

نحوه شبیه سازی به این صورت میباشد که ابتدا موتور در بار نامی یک مگاوات راه اندازی می-شود و به حالت دائمی خود میرسد. در زمان [Sec]Sec] = t بار فرضی موتور به صورت ناگهانی به نصف مقدار نامی یعنی ۵۰۰ کیلووات با کاهش ضریب اصطکاک به نصف کاهش مییابد. سپس بعد از رسیدن موتور به حالت دائمی در نصف بار نامی، در زمان [Sec]Sec] = t بار موتور از نصف بطور ناگهانی به مقدار نامی خود افزایش مییابد.

همانطور که در شکل ۴– ۶ نشان داده شده است یک ولتاژ سه فاز Hz با مقدار دامنه V 105 به ترمینال ماشین اعمال می شود. با توجه به محاسبات صورت گرفته انتظار می رفت، ولتاژ القایی با مقدار دامنه V 128 برای موتور سه فاز مطابق شکل ۴– ۷ تولید شود. در شکل ۴– ۸ جریان فاز a موتور یک مگاواتی دو لایه نشان داده شده است. در لحظه ای که بار برداشته می شود مطابق شکل، موتور یک مگاواتی دو لایه نشان داده شده است. در لحظه ای که بار برداشته می شود مطابق شکل، جریان فاز جریان فاز موتور یک مگاواتی دو لایه نشان داده شده است. در لحظه ای که بار برداشته می شود مطابق شکل، جریان فاز موتور یک مگاواتی دو لایه نشان داده شده است. در لحظه ای که بار برداشته می شود مطابق شکل، جریان لحظهای فاز a و در نتیجه جریان مؤثر کاهش می یابد. این جریان تا رسیدن به نقطه دائمی جدید دارای نوساناتی می باشد. در لحظهای که بارگذاری می شود همانطور که مشاهده می شود، جریان لحظهای فاز و در نتیجه جریان مؤثر کلی با انجام نوساناتی افزایش می یابد و به مقدار نامی خود باز می گردد. شکل ۴– ۹ نیز جریان جاری شده در فاز a استاتور را در ولتاژ و فرکانس نامی برای موتور یک لایه در بار ۵۰۰ کیلووات (نصف بار نامی ماشین دو لایه) برای مقایسه نشان می دود. از مقایسه در ای می گردد. شکل ۴– ۹ نیز جریان جاری شده در فاز a استاتور را در ولتاژ و فرکانس نامی برای موتور می گرد. شکل ۴– ۹ نیز جریان جاری شده در فاز a استاتور را در ولتاژ و می کانس نامی برای موتور می گردد. شکل ۴– ۹ نیز جریان جاری شده در فاز a استاتور را در ولتاژ و مرکانس نامی برای موتور می گردد. شکل ۴– ۹ نیز جریان مولی شده در فاز a استاتور را در ولتاژ و مرکانس نامی برای موتور می کرد. شکل ۴– ۹ نیز جریان جاری شده در فاز a استاتور را در ولتاژ و مرکانس نامی برای موتور می کرد. شکره ۴– ۹ نیز جریان مولی باز نامی ماشین دو لایه) برای مقایسه نشان می دو مولی در باز مولی می مولی در بار ۵۰۰ کی در از مولی از مولیه از مولیه ماشین دو لایه از مولی مولی مولی مولی در بار ۵۰۰ کی داد در از مولی در بار ۵۰۰ کی دولی در از مولی داد در بار ۵۰۰ کی داد در داز مولی در بار ۵۰۰ کی در بار ۵۰۰ کی دولی در بار ۵۰۰ کی داد در دان در نوای در داد در باز مولی در در داد در داد در داد در داد در دان در داد در

شکل ۴- ۸ و شکل ۴- ۹ مشاهده می شود که در نصف بار نامی ماشین دو لایه اگر یکی از لایه برای هم خوانی توان موتور و بار از تغذیه قطع شود مقدار موثر جریان به شدت (از مقدار حدود ۳۹۰۰ آمپر به ۲۷۰۰ آمپر) کاهش می یابد. این موضوع یکی از قابلیتهای بسیار خوب ساختارهای ماشین چند لایه می باشد. لازم به ذکر است که قطع و وصل هر لایه ضمن کار با کلیدهای دستی و یا کلیدهای قابل برنامه ریزی بدون هیچگونه مشکلی قابل انجام است. این مشکلات کم قطع و وصل به دلیل کوپل بودن محور همه لایه ها به هم و برقرار بودن شرایط سنکرونیسم نسبی در هنگام سوییچینگ می باشد. در این رابطه با تفصیل بیشتر در فصل بعد صحبت خواهیم کرد.



شکل ۴- ۷- ولتاژ القایی ناشی از *PM*ها در فازهای مختلف در ولتاژ و فرکانس نامی برای موتور دو لایه



ماشین دو لایه)

زاویه قدرت یعنی اختلاف فاز ولتاژ ترمینال و ولتاژ القایی ماشین ۱ مگاواتی در شکل ۴– ۱۰ مشاهده میشود. همانطور که از نتایج بدست آمده از شبیه سازی مشاهده میشود، هنگامی که بار موتور نصف میشود، زاویه قدرت هم افت پیدا می کند و پس از نوساناتی به مقدار جدید خود می رسد. مقدار جدید زاویه قدرت حالت دائمی را به طور مشابه میتوان از محاسباتی که در قسمت قبل برای بدست آوردن زاویه قدرت بار کامل انجام گرفت بدست آورد. همچنین هنگامی که بار موتور به مقدار نامی خود افزایش می یابد، زاویه قدرت نیز افزایش پیدا می کند و پس از چند نوسان به مقدار جدید



در شکل ۴– ۱۱ و شکل ۴– ۱۲ به ترتیب توان اکتیو و راکتیو ورودی برای ماشین دولایه در بار نامی و نصف بار نامی مشاهده میشود. توان ظاهری ورودی نیز با توجه به رابطه $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ بدست میآید (شکل ۴– ۱۳). همچنین با توجه به رابطه $\frac{P}{S} = \varphi \cos 2$ ضریب قدرت محاسبه میشود (شکل ۴– ۱۹). با کاهش زاویه قدرت در اثر کاهش بار، ضریب قدرت $\varphi \cos 2$ پیشفاز نیز کاهش؛ یعنی $\varphi \sin 2$ و توان راکتیو تولیدی موتور افزایش و توان اکتیو مصرفی موتور کاهش مییابد. بر خلاف حالت بارزدایی، در حالت بارگذاری و با افزایش زاویه قدرت، ضریب قدرت نیز افزایش مییابد؛ یعنی $\varphi \sin 2$ کوچکتر، در نتیجه توان راکتیو کاهش مییابد و توان اکتیو ورودی زیاد میشود.



شکل ۴– ۱۱– توان اکتیو ورودی لحظه ای موتور دو لایه در ولتاژ و فرکانس نامی و در بار ۱ مگاوات و ۵۰۰ کیلووات



شکل ۴- ۱۲ توان راکتیو ورودی لحظهای موتور دو لایه در ولتاژ و فرکانس نامی و در بار ۱ مگاوات و ۵۰۰ کیلووات



شکل ۴- ۱۳- توان ظاهری ورودی لحظهای موتور دو لایه در ولتاژ و فرکانس نامی و در بار ۱ مگاوات و ۵۰۰ کیلووات



شکل ۴- ۱۴- ضریب قدرت (پیش فاز) موتور دو لایه در ولتاژ و فرکانس نامی و در بار ۱ مگاوات و ۵۰۰ کیلووات

۴-۴- بررسی تاثیر تعداد لایههای ماشین در هنگام طراحی بر روی عملکرد آن

در این بخش به بررسی تاثیر تعداد لایهها در هنگام طراحی ماشین بر روی عملکرد آن پرداخته می شود تا تعداد لایه های بهینه برای ماشین در سطح توان های مختلف بدست آید. برای این منظور به این صورت عمل شده است که برای هر ماشین چند لایه در توانهای معین شده و تعداد لایههای مختلف برای همه حالات موجود، در سرعتهای مختلف موتور، بازده بصورت نقطه به نقطه با استفاده از شبیه سازی دینامیکی گذرایی بصورت نموداری بدست آمده است. با مقایسه این نمودارها میتوان تعداد لایههای مناسب و بهینه را برای آن سطح توان بدست آورد. همانطور که در فصلهای قبل نیز به آن پرداخته شد، در این پایان نامه محدوده توان ۵۰۰ کیلو وات تا ۳ مگاوات با گام ۵۰۰ کیلو وات برای بررسی سیستمهای چند لایه توان بالا در نظر گرفته شده است. برای این منظور هر یک از این سیستمها باید با تعداد لایههای مختلف طراحی شوند تا پس از شبیه سازیهای دینامیک گذرایی و بدست آمدن مشخصههای عملکردی هر یک، بتوان بهینهترین تعداد لایه را برای آن توان انتخاب کرد. با توجه به توان هر یک از سیستمهای مورد بررسی تصمیم بر آن شد که سه ماشین ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ کیلو وات به عنوان لایه های سیستم چند لایه طراحی شوند. توان بیش تر از ۵۰۰ کیلو وات برای یک لایه به علت افزایش قطر و محدودیتهای مکانیکی برای این ساختار توصیه نمی شود. همچنین توان کمتر از ۱۰۰ کیلو وات برای یک لایه نیز باعث افزایش بیش از حد تعداد لایه ها می شود. با مونتاژ این لایهها در کنار هم یک سیستم چند لایه بوجود خواهد آمد.

۴-۴-۱- ماشین چند لایه ۵۰۰ کیلو وات

اولین ماشین چند لایه که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، ماشین با سطح توان ۵۰۰ کیلو وات میباشد. با توجه به اینکه لایههای طراحی شده با توانهای ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰کیلو وات

هستند در نتیجه ماشین ۵۰۰ کیلو وات را می توان بصورت یک لایه ۵۰۰ کیلو وات، ۲ لایه هر لایه ۲۵۰ کیلو وات و ۵ لایه هر لایه ۱۰۰ کیلو وات طراحی و مونتاژ کرد. نمودار بازده بر حسب سرعت برای سه حالت ممکن در شکل ۴– ۱۵ نشان داده شده است. شبیه سازی برای بدست آمدن این نمودارها به این صورت انجام شده است که از سرعت ۰/۳ سرعت نامی تا سرعت نامی با گام ۰/۱ بازده برای هر سه حالت محاسبه شده است. همانطور که از شکل مشاهده می شود در سرعتهای بالا بازده سه ماشین تقریبا برابر است ولی به اندازه خیلی کمی بازده ماشین یک لایه بالاتر است. در سرعتهای پایین وضعیت کاملا متفاوت است و بازده ماشین ۵ لایه به طور محسوسی بهتر از بازده ماشین ۲ لایه و یک لایه است. موتور چند لایه این خاصیت را دارد که در سرعتهای مختلف با توجه به میزان توان مورد نیاز با تعداد لایه متناسب با آن توان به کار گرفته شود. این عمل می تواند با سوئیچینگ مناسب لایهها صورت پذیرد. با این کار موتور در سرعتهای مختلف تحت بار کامل خود قرار می گیرد و از آنجایی که هر لایه از موتور در بار نامی خود دارای حداکثر بازده میباشد، باعث افزایش بازده کل سیستم می شود. پس به نظر می رسد که هر چه تعداد لایه ها بیشتر باشد در گامهای بیشتری از سرعت موتور در شرایط بار کامل خود قرار می گیرد. ولی از طرف دیگر هنگامی که لایهای از موتور از مدار خارج می شود، از آنجایی که تمام لایه ها هم محورند و با هم در گردشند، آن لایه از موتور مانند ژنراتور بیبار میشود. بنابراین به علت وجود ولتاژ القایی، لایه از مدار خارج شده دارای تلفات آهن می باشد که این تلفات بصورت یک بار اضافی برای لایه های روشن می باشد. این موضوع باعث کاهش بازده كلي سيستم مي شود. درنتيجه افزايش بيش از حد تعداد لايهها نه تنها باعث بهبود بازده سيستم نمیشود بلکه ممکن است آن را نیز کاهش دهد. به هر حال از آنجایی که نمیتوان به طور قطعی در مورد تعداد لایههای ماشین تصمیم گیری کرد لازم است که شبیه سازی برای حالتهای مختلف صورت گیرد. همانطور که مشاهده می شود حتی با انجام شبیه سازی نیز ممکن است نتوان به طور کلی در مورد تعداد لایهها تصمیم قاطع گرفت و با توجه به نوع کاربرد موتور بتوان تعداد لایهها را انتخاب کرد. از آنجایی که کاربرد مورد نظر در این پایان نامه استفاده از موتور به عنوان پیشران زیر دریایی میباشد، بنابراین در این سطح توان میتوان نظر قطعی داد که سیستم ۵ لایه مناسبتر است.



شکل ۴- ۱۵- نمودار بازده بر حسب سرعت برای ماشین چند لایه ۵۰۰ کیلو وات

۴-۴-۲- ماشین چند لایه یک مگا وات

با توجه به اینکه لایههای طراحی شده با توانهای ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰کیلو وات هستند در نتیجه سیستم چند لایه ۱ مگا وات را میتوان با سه ترکیب ۱– ۱۰ لایه هر لایه ۱۰۰ کیلو وات، ۲– ۴ لایه هر لایه ۲۵۰ کیلو وات و ۳– ۲ لایه هر لایه ۵۰۰ کیلو وات طراحی و مونتاژ نمود. نمودار بازده بر حسب سرعت برای سه حالت ممکن در شکل ۴– ۱۶ نشان داده شده است. شبیه سازی برای بدست آمدن این نمودارها نیز همانند قسمت قبل انجام شده است. همانطور که از شکل مشاهده میشود به طور کلی سیستم ۴ لایه دارای بازده بیشتری نسبت به دو حالت دیگر است و برای این سطح توان مناسب میباشد.



شکل ۴- ۱۶- نمودار بازده بر حسب سرعت برای ماشین چند لایه یک مگا وات

۴-۴-۳- ماشین چند لایه ۱/۵ مگا وات

ماشین چند لایه ۱/۵ مگا وات را نیز میتوان با سه ترکیب ۱– ۱۵ لایه هر لایه ۲۰۰ کیلو وات، ۲- ۶ لایه هر لایه ۲۵۰ کیلو وات و ۳– ۳ لایه هر لایه ۲۰۰ کیلو وات طراحی و مونتاژ نمود. یکی از حالتهای معرفی شده دارای ۱۵ لایه میباشد که این تعداد زیاد لایه به علت مشکلاتی از جمله پیچیدهتر شدن سیستم کنترلی، مشکلات کوپلینگ و همچنین امکان بوجود آمدن مدهای پیچشی به علت افزایش طول محور توصیه نمیشود. بنابراین شبیه سازیها برای این حالت انجام نشده است. نمودار بازده بر حسب سرعت برای دو حالت دیگر در شکل ۴– ۱۷ نشان داده شده است. شبیه سازی برای بدست آمدن این نمودارها نیز همانند قسمت قبل انجام شده است. همانطور که از شکل مشاهده

۴-۴-۴ ماشین چند لایه ۲ مگا وات

ماشین چند لایه ۲ مگا وات را نیز میتوان با سه ترکیب ۱- ۲۰ لایه هر لایه ۲۰۰ کیلو وات، ۲- ۸ لایه هر لایه ۲۵۰ کیلو وات و ۳- ۴ لایه هر لایه ۵۰۰ کیلو وات طراحی و مونتاژ نمود. برای این حالت نیز سیستم ۲۰ لایه به علت دلایلی که در قسمت قبل ذکر شد در نظر گرفته نمی شود. نمودار بازده بر حسب سرعت برای دو حالت دیگر در شکل ۴– ۱۸ نشان داده شده است. شبیه سازی برای بدست آمدن این نمودارها نیز همانند قسمت قبل انجام شده است. همانطور که از شکل مشاهده می-شود بازده سیستم چهارلایه بیشتر از حالت دیگر است و برای این سطح توان سیستم چهار لایه انتخاب می شود.



(پريونيت)

شکل ۴- ۱۷- نمودار بازده بر حسب سرعت برای ماشین چند لایه ۱/۵ مگا وات



(پریونیت) شکل ۴– ۱۸- نمودار بازده بر حسب سرعت برای ماشین چند لایه ۲ مگا وات

۴-۴-۵- ماشین چند لایه ۲/۵ مگا وات

ماشین چند لایه ۲/۵ مگا وات را نیز میتوان با سه ترکیب ۱- ۲۵ لایه هر لایه ۲۰۰ کیلو وات، ۲- ۱۰ لایه هر لایه ۲۵۰ کیلو وات و ۳- ۵ لایه هر لایه ۲۰۰ کیلو وات طراحی و مونتاژ نمود. در اینجا نیز سیستم ۲۵ لایه در نظر گرفته نمیشود. نمودار بازده بر حسب سرعت برای دو حالت دیگر در شکل ۴- ۱۹ نشان داده شده است. شبیه سازی برای بدست آمدن این نمودارها نیز همانند قسمت قبل انجام شده است. همانطور که از شکل مشاهده میشود سیستم پنج لایه در این سطح توان از نظر بازده مناسب تر از حالت دیگر میباشد.



شکل ۴- ۱۹- نمودار بازده بر حسب سرعت برای ماشین چند لایه ۲/۵ مگا وات

۴-۴-۶ ماشین چند لایه ۳ مگا وات

ماشین چند لایه ۳ مگا وات را نیز میتوان با سه ترکیب ۱ – ۳۰ لایه هر لایه ۲۰۰ کیلو وات، ۲– ۱۲ لایه هر لایه ۲۵۰ کیلو وات و ۳– ۶ لایه هر لایه ۵۰۰ کیلو وات طراحی و مونتاژ نمود. در این قسمت نیز ماشین ۳۰ لایه بررسی نمیشود. نمودار بازده بر حسب سرعت برای دو حالت ممکن در شکل ۴– ۲۰ نشان داده شده است. شبیه سازی برای بدست آمدن این نمودارها نیز همانند قسمت قبل انجام شده است. همانطور که از شکل مشاهده می شود در این سطح توان سیستم شش لایه مناسب تر است.

با انجام این شبیه سازیها و بررسی نتایج آن و مقایسههایی که صورت گرفت مشاهده شد تعداد لایههای سه تا شش لایه اهداف مد نظر طراح را که مهمترین آن میتواند بازده باشد را بر آورده میکند. ماشین چند لایه به یکنواخت شدن بازده در سرعتهای مختلف کمک میکند ولی همانطور که قبلا نیز بیان شد تعدد بیش از حد لایهها به علت افزایش تلفات آهن باعث کاهش بازده میشود.



شکل ۴- ۲۰- نمودار بازده بر حسب سرعت برای ماشین چند لایه ۳ مگا وات

فصل پنجم بررسی حالتهای گذرایی در هنگام قطع و وصل لايهها و مديريت بهينه بار

۵–۱– مقدمه

همانطور که قبلا نیز گفته شد یکی از کاربردهای مهم موتورهای چند لایه استفاده از آنها به عنوان پیشران زیر دریاییها میباشد. به همین دلیل برای درک اهمیت عملکرد موتور چند لایه در توانها و سرعتهای مختلف با بازده بالا و بررسی حالتهای گذرایی در هنگام قطع و وصل لایهها و مدیریت بار، در این فصل به بررسی یک نمونه موتور چند لایه پیشران زیر دریایی پرداخته شده است.

مدت زمان ماندگاری در زیر آب و برد عملیاتی زیردریاییهای دیزل الکتریک در ماموریتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این زیردریاییها در ماموریتهای مختلف در سرعتهای متفاوت کار میکنند و مصرف انرژی موتور پیشران آنها نیز مستقیما به سرعت وابسته است. بنابراین موتور مورد استفاده برای این کاربرد باید در سرعتهای مختلف عملکردی، دارای بازده بالایی باشد. طراحی موتور پیشران با بهره بالا و تغذیه مناسب آن توسط بانک باتریها در بارها و یا سرعتهای مختلف باعث کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر یا مدت زمان تخلیه باتریها و در نتیجه افزایش مدت ماندگاری زیردریایی در زیر آب میشود.

موتور نمونه مورد مطالعه در این فصل یک موتور شار محوری دو لایه با توان نامی کل یک مگا وات است که در سیستم پیشران یک زیردریایی کوچک بکار گرفته میشود. به علت محدودیتهای موجود از جمله ولتاژ تغذیه پایین و ملاحظاتی دیگر، این موتور بصورت دو لایه با توان هر لایه برابر ۰۰۰ کیلو وات طراحی شده است. طراحی و ساخت ماشین به صورت دو لایه برای ماشین ۱ مگاوات و چند لایه برای توانهای بالاتر به علت ساختار هندسی موتور شار محوری بویژه طول محوری کم، به راحتی انجام پذیر است. طول محوری کم و امکان طراحی ماشین به صورت چند لایه یک مزیت مهم برای موتورهای شار محوری به منظور استفاده در فضاهای کوچک محسوب میشود. همانطور که بیان دارد که این امر سبب شده که در محدودهای از توان یا سرعت بتوان از موتور بصورت یک لایه و یا دو لایه استفاده نمود. بنابراین هدف از تدوین این فصل برنامهریزی تغذیه دو لایه موتور یک مگا وات می-باشد به نحوی که طی مانورهای زیردریایی در سرعتهای مختلف، از انرژی موجود به بهینهترین شکل ممکن استفاده گردد. موضوع دیگری که در این فصل به آن پرداخته شده، بررسی پایداری سیستم دو لایه به لحاظ پدیدههای الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی در هنگام قطع آنی و وصل مستقیم لایهها توسط یک کلید به خروجی یک اینورتر تغذیه شونده از بانک باتریها طی سرعتهای مختلف می-باشد. در این فصل پارامترهای محاسبه شده موتور که در فصل قبل ارائه گردید در معادلات دینامیکی باشد. در این فصل پارامترهای محاسبه شده موتور که در فصل قبل ارائه گردید در معادلات دینامیکی شرایط عملکرد مختلف مورد شبیه سازی کامپیوتری بکار گرفته میشوند و سناریوهای تغذیه لایهها در شرایط عملکرد مختلف مورد شبیه سازی توسط نرم افزار *Matlab ق*رار می گیرند. نتایج شبیهسازی-احاظ پایداری و استراتژی مصرف بهینه انرژی را به نمایش می گذارند. استراتژی ارائه شده برای تغذیه ایه ها به دو لایه موتور یک مگا وات طی سرعتهای مختلف به منظور حداقل نمودن مصرف انرژی موجود برای

۵-۲- موتور طراحی شده

AFPM ساختار موتور انتخاب شده برای تامین نیروی رانشی زیر دریایی، یک موتور سنکرون *AFPM* چند لایه از نوع *TORUS* میباشد که هسته آن بدون شیار است. هر لایه این ماشین دارای دو روتور دیسکی در بیرون و یک استاتور بدون شیار در وسط است. ساختار یک لایه از ماشین در شکل ۵– ۱ و شکل ۵– ۲ نمایش داده شده است. موتور مورد نظر بصورت چند لایه برای چرخاندن یک بار در محدوده صفر تا چند مگاوات طراحی شده است و با یک واسط اینورتری توسط بانک باتریهای متشکل از ۱۰۰ عدد سلول باتری سربی اسیدی ۲ ولتی (جمعا ۲۲۰ ولت DC) تغذیه میشود. با توجه به محدودیت موجود در ولتاژ CD ورودی اینورتر اگر شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر را سینوسی فرض کنیم حداکثر دامنه ولتاژ فاز ترمینال را میتوان حدودا برابر با ۱۰۵ ولت در نظر گرفت. در واقع موتور طراحی شده یک موتور چند لایه است که توان نامی هر لایه از موتور طراحی شده W500K است و میتواند به صورت دو لایه به منظور تامین توان نامی MM و چند لایه برای تامین توانهای بیشتر (تا چند مگاوات) مونتاژ شود. دلیل انتخاب این ساختار، برآورده کردن اهداف مهمی در زیردریایی از قبیل دستیابی به راندمان و شاخصههای عملکردی بهتر در شرایط بار و سرعت نامی و در شرایط کسری از بار یا کسری از سرعت نامی است. قطعا چنین خواستههایی با طرحهای کسکید راحت تر میسر میگردند ضمن اینکه در طرح چند لایه قابلیت اطمینان بالاتر و امکان تعمیر و نگهداری راحت ر میباشد. همانطور که قبلا نیز متذکر شدیم موتور طراحی شده دارای طول محوری استیاده از ماشین به صورت چند لایه با تغذیه اختیاری لایهها و فراهم نمودن ترکیب مختلف توانها بسیار کم میباشد و این خود به صورت یک مزیت محسوب میشود. کوتاهی طول محوری امکان استفاده از ماشین به صورت چند لایه با تغذیه اختیاری لایهها و فراهم نمودن ترکیب مختلف توانها با بیشترین بازده ممکن در شرایط عملکرد مختلف را فراهم مینماید. اطلاعات و مشخصات نامی یک لایه از موتور که بر اساس آنها طراحی انجام میگیرد در جدول ۵-۱ آورده شده است. امای یک



شکل ۵- ۱- پیکربندی یک لایه از موتور شار محوری نوع TORUS بدون شیار با آهنربا دائم با اتصال سطحی

(TORUS-NS)



TORUS شکل ۵- ۲- شماتیک ساختار a) استاتور b روتور موتور AFPM نوع AFPM نوع

۵-۳- پارامترهای مدل مداری موتور طراحی شده

نحوه و روند محاسبه پارامترهای مداری ماشین در فصل قبل ارائه گردید. در جدول ۵- مقادیر پریونیت برخی از این پارامترهای ماشین داده شده اند.

پارامتر	مقدار [p.u]
ولتاژ القایی در هر فاز	1/22
مقاومت هر فاز	•/•77٩
راكتانس سنكرون	•/۴

جدول ۵- ۱- مقادیر پریونیت شده برخی از پارامترهای ماشین

۵–۴– شبیه سازی

مدل دینامیکی موتور AFPM دو لایه یک مگاوات طراحی شده، مطابق شکل ۵- ۳، در فضای SIMULINK نرم افزار MATLAB شبیه سازی می شود.

بار موتور، عمدتا مربوط به پروانه زیردریایی است که توسط محور موتور در محیط آب دریا می-چرخد. تجربیات نشان میدهند که حرکت پروانه در محیط آب دریاها با یک دقت قابل قبول میتواند به صورت بار نوع اصطکاکی با توان متناسب با مکعب سرعت زاویهای مدل شود [۴]. بنابراین معادله دینامیکی روتور را میتوان به صورت زیر بیان نمود:

$$T_e - T_m = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m^2 \tag{1-\Delta}$$

$$\omega_m = \frac{1}{J} \int (T_e - T_m - B\omega_m^2) dt \tag{Y-\Delta}$$

که در آن T_e گشتاور الکترومغناطیسی موتور، T_m گشتاور بار اضافی در صورت وجود، J ممان اینرسی بخش گردان، ω_m سرعت مکانیکی روتور بر حسب رادیان بر ثانیه و B ضریب گشتاور اصطکاکی سیال آب دریا میباشد.

به منظور محاسبه ممان اینرسی هر کدام از دیسکهای روتور و آهنرباهای دائم آن از روابط زیر استفاده میشود:

$$J = 2(\frac{1}{2}mr_1^2) \tag{\mathbf{T}-\Delta}$$

$$m = \rho_1 V_1 + n \rho_2 V_2$$

= $\rho_1 \pi (r_1^2 - r_2^2) L_{cr} + n \rho_2 \frac{\pi (r_1^2 - r_2^2)}{p} \alpha_i L_{pm}$ (4- Δ)

که در آن، r_1 و r_2 به ترتیب شعاع خارجی و داخلی دیسکهای روتور، L_{cr} ضخامت محوری یک دیسک روتور، r_1 و r_2 به ترتیب چگالی حجمی مربوط به ماده دیسک روتور و آهنرباهای دائم، یک دیسک روتور، ρ_1 و ρ_2 به ترتیب تعداد، ضخامت و نسبت قوس قطب به گام قطب آهنرباهای دائم و p تعداد قطبهای موتور میباشند.



شکل ۵- ۳- شماتیک مدار شبیه سازی شده در نرم افزار MATLAB

۵-۵- نتایج شبیه سازی

چگونگی به وجود آمدن و حفظ شرایط سنکرونیسم در هنگام وصل یک لایه جدید موتور سنکرون در حال کار به منبع تغذیه و رعایت شدن محدوده جریان و تلفات مجاز موضوعاتی است که در اینجا شاید سبب نگرانی باشد. به هر حال شبیهسازیهای بسیار نشان میدهند که خوشبختانه قطع و وصل هر لایه موتور در حال کار با کلیدهای دستی و یا کلیدهای قابل برنامهریزی بدون هیچگونه مشکلی قابل انجام است. عدم وجود مشکلات قطع و وصل به دلیل کوپل بودن محور لایهها به هم و برقرار بودن شرایط سنکرونیسم نسبی در هنگام سوییچینگ میباشد. در شرایطی که لایه و یا لایههایی از یک موتور به منبع تغدیه متصل میباشند و موتور در حالت عملکرد معمول میباشد لایه-ای از موتور که در مدار نیست، مشابه یک ژنراتور مدار باز عمل میکند. اما به علت اینکه در هنگام بسته شدن کلید فازهای همنام لایهها با هم موازی میشوند، در نتیجه ولتاژهای دو طرف کلید دارای توالی فاز مشابهی هستند. همچنین به علت اینکه دو لایه موتور با هم کوپل مکانیکی هستند و با سرعت مکانیکی مشابهی میچرخند ولتاژهای دو طرف کلید هر فاز دارای فرکانسهای دقیقا برابر اما احیانا دامنهها و فازهای کمی متفاوت میباشند. در نتیجه خود به خود تحت هر نوع شرایط کاری دائمی و گذرا، بهترین شرایط سنکرونیسم برای اتصال لایههای جدید موتور چند لایه به شبکه تغدیه و یا خروجی اینورتر بوجود میآید و لایه جدید بدون کشیدن یک جریان غیر عادی و بزرگتر از معمول، سهم خود را در تامین توان بار در یک بازه زمانی کوتاه ایفا میکند. لایههای موجود دیگر نیز بدون تحمل هیچگونه تنش غیر عادی با شرایط جدید تطبیق پیدا میکنند. شرایط قطع یک لایه از تغذیه نیز برای آن لایه ماشین مشابه شرایط معمول قطع موتور سنکرون از شبکه و برای لایههای دیگر مشابه شرایط بارگذاری معمول یک موتور سنکرون میباشد. در این شرایط سهم بار لایه قطع شده از شبکه بین لایههای دیگر تقسیم میشود. بنابراین شرایط قطع یک لایه از شده از شبکه بین لایههای دیگر تقسیم میشود. بنابراین شرایط قطع یک لایه و برای لایه قطع در هر رژیم عملکردی گذرا و دائمی میتواند بدون هیچگونه نگرانی از وقوع یک شرایط غیر قابل در هر رژیم عملکردی گذرا و دائمی میتواند بدون هیچگونه نگرانی از وقوع یک شرایط خیر قابل قبول، با یک برنامه ساده از قبل مشخص شده و یا به صورت دستی در زمان مناسب و اختیاری انجام

برای تایید آنچه گفته شد با شبیه سازی موتور طراحی شده یک مگاوات که ترکیبی از دو لایه ۵۰۰ کیلو واتی است توسط نرم افزار SIMULINK شرایط مختلف عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا به منظور بررسی رفتار دینامیکی گذرایی و پایداری موتور در هنگام کلیدزنی، یک نمونه از شرایط بار مجاز که میتوان از موتور به دلخواه به هر دو صورت یک لایه و دو لایه استفاده نمود بررسی میشود. در این نمونه شرایط کار فرض میشود که ابتدا موتور در ۸/۰ سرعت نامی بصورت دو لایه و در حالت دائمی کار میکند. در این حالت با توجه به اینکه توان موتور با مکعب سرعت متناسب است توان خروجی موتور برابر ۵۰۰ کیلو وات خواهد بود. سپس در لحظه یکی از لایه های موتور به صورت ناگهانی با استفاده از یک سوئیچ قدرت از مدار خارج t = 3.5 [Sec] میشود و موتور پس از ان برای مدتی بصورت یک لایه به کار خود ادامه میدهد. بعد از رسیدن موتور يك لايه به شرايط عملكرد حالت دائمي، در لحظه [Sec] t = 5.75 با استفاده از همان سوئيچ قدرت، لایه دوم دوباره وارد مدار شده و موتور به صورت دو لایه به عملکرد خود ادامه میدهد. شکل ۵- ۴ سرعت مکانیکی محور موتور را در طول بازه زمانی سه مرحله عملکرد دولایه ابتدایی، یک لایه و دو لایه نهایی نمایش میدهد. در هنگام قطع یک لایه، بار لایه قطع شده بطور ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه به بار لایه دیگر اضافه می شود. همانطور که در شکل ۵- ۴ مشاهده می شود، در اثر قطع یک لایه موتور در بار ۵۰۰ کیلو وات سرعت موتور ابتدا کاهش یافته و سپس بعد از طی حالت گذرا در همان سرعت اوليه تثبيت مي شود. مشابه همان استدلال هنگامي كه لايه دوم دوباره وارد مدار مي-شود، بار موتور بین دو لایه تقسیم می شود و در اثر کاهش بار لایه اول، سرعت در سیکل اول گذرایی ابتدا افزایش می یابد و پس از نوساناتی با فرکانس گذرایی بیشتر نسبت به حالت قبل به مقدار نامی خود بازمی گردد. این تفاوت در فرکانس های نوسانات به دلیل تفاوت عمده موجود در پارامترهای ماشین دو لایه و ماشین یک لایه میباشد. پارامترهای مقاومت و اندوکتانس سری معادل ماشین دو لایه نصف مقادیر پارامترهای ماشین یک لایه می باشند.

در شکل ۵–۵ تغییرات زاویه قدرت در اثر قطع و وصل شدن لایهها ارائه شده است. با توجه به این شکل مشاهده می شود که در هنگام تغییر عملکرد موتور از دو لایه به یک لایه زاویه قدرت افزایش می یابد. علت این امر را نیز می توان اینگونه شرح داد که در حالت تغذیه دو لایه نیمی از بار توسط لایه اول و بقیه بار توسط لایه دوم تامین می شد. در حالی که در حالت یک لایه تمام بار توسط یک لایه باید تامین شود و تامین توان بیشتر توسط یک لایه به معنی افزایش زاویه قدرت می باشد. در این شکل نیز همانند سرعت مکانیکی فرکانس نوسانات گذرایی در حالت تغییر وضعیت موتور از حالت یک لایه به دو لایه بیشتر از همین فرکانس در حالت قطع یکی از لایهها است.

شکل ۵- ۶ تغییرات مقدار مؤثر جریان کشیده شده از اینورتر را در طول بازه زمانی شبیه سازی قطع و وصل لایهها نشان میدهد. با توجه به این شکل مشاهده می شود که در حالت یک لایه، موتور جریان به مراتب کمتری را نسبت به حالت دو لایه از منبع تغذیه می کشد. این تفاوت فاحش در جریانها علیرغم یکسان بودن توان خروجی و فرکانس تغذیه به دلیل تفاوت عمده در ضریب توان موتور می باشد. ضریب توان پیشفاز موتور یک لایه در بار حدود ۵۰۰ کیلووات، بیشتر از موتور دو لایه می باشد. در نمودار جریان موثر نوسانات گذرای مشابه نمودارهای قبل قابل مشاهده می باشد.

در شکل ۵– ۷ تغییرات جریان لحظهای سه فاز آرمیچر لایهای از موتور که در این شبیه سازی همیشه در مدار وجود دارد در طول زمان شبیه سازی ارائه شده است. در این شکل نحوه تغییرات و نوسانات گذرای جریانها در حالت قطع و وصل شدن لایهها و همچنین تفاوت این نوسانات مشاهده میشود. شکل ۵– ۸ نیز تغییرات جریان لحظهای هر سه فاز آرمیچر لایهای از موتور که در این شبیه سازی ابتدا قطع بوده سپس وصل و دوباره قطع میشود را در طول بازه زمانی کمی قبل از وصل تا مدتی بعد از وصل شدن به مدار را نشان میدهد. با دقت در این شکل مشاهده میشود که در لعنه وصل شدن لایه جریان آن از صفر بطور ناگهانی افزایش مییابد. تغییرات و نوسانات جریان را در این شکل میتوان به سه بازه زمانی تقسیم کرد. دو سیکل اول، نوسانات فوق گذرا که برای مدت زمان بسیار اندک جریان قابل توجهی از منبع کشیده میشود و با شیب زیادی میرا میشود. پس از نوسانات فوق گذرا، از سیکل سوم به بعد نوسانات گذرا اتفاق میافتد. این نوسانات دارای دامنه کمتر بوده و با شیب پوش ملایمی نوسان می کند تا پس از مدتی بازه سوم عملکرد یعنی حالت دائمی فرا می رسد.

با توجه به نتایج ارائه شده در شکلهای ۶ تا ۱۰ می توان بطور قاطع ادعا کرد که در اثر

سوئیچینگ لایهها در شرایط عملکردی مختلف، هیچ تنش قابل ملاحظهای به سیستم وارد نمی شود. بنابراین برای دستیابی به حداکثر بازده حالت دائمی می توان با اطمینان به یک برنامهریزی دقیق برای سوئیچینگ بین لایهها در شرایط عملکرد سرعت و توان مختلف اقدام کرد.







شكل ۵- ۵- تغييرات زاويه قدرت در اثر قطع و وصل لايهها



شکل ۵- ۶- تغیرات مقدار مؤثر جریان آرمیچر در اثر قطع و وصل لایهها



شکل ۵- ۷- تغیرات جریان سه فاز لحظهای آرمیچر لایهی اول موتور در اثر قطع و وصل لایهها



شکل ۵- ۸- تغیرات فوق گذرا و گذرا جریان سه فاز لحظهای آرمیچر لایهی دوم موتور در اثر وصل این لایه

در اینجا به برنامه ریزی تغذیه لایههای ماشین دو لایه مورد مطالعه پرداخته میشود. هر چند سناریوهای تغذیه لایهها در یک ماشین با تعداد لایههای زیاد، گسترده و برنامه ریزی آنها مفصل تر و بهره حاصل از آن بیشتر میباشد ولی در اساس با برنامهریزی تغذیه ماشین دو لایه متفاوت نمیباشد. برای ماشین دو لایه یکی از نکات جالب و قابل بررسی این است که در شرایط نصف بار نامی و کمتر از آن، آیا موتور بصورت یک لایه تغذیه شود یا دو لایه؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی و مقایسه برخی از مشخصههای مهم از قبیل بازده، ضریب توان و جریان موثر آرمیچر در دو حالت ممکن پرداخته میشود. برای این کار، شبیه سازی به این صورت انجام میگیرد که در سرعتهای مختلف در بازده، ضریب قدرت و جریان در هر نقطه بدست میآید. سپس نقاط بدست آمده برای هر یک از بازده، ضریب قدرت و جریان در هر نقطه بدست میآید. سپس نقاط بدست آمده برای هر یک از

مشخصههای مذکور، در نمودارهایی جداگانه بر حسب سرعت رسم می شوند. لازم به ذکر است در این V_t / f شبیه سازیها، تغییر سرعت با تغییر توام فرکانس و ولتاژ انجام می گیرد بطوریکه قاعده نسبت ثابت و بنابراین شار فاصله هوایی ثابت رعایت می شود. همچنین با توجه به این موضوع که بار اصطکاکی موتور با مکعب سرعت متناسب است، موتور در سرعتی معادل ۰/۸ سرعت نامی دارای توان خروجی نصف توان نامی یعنی ۵۰۰ کیلو وات خواهد بود و از این سرعت به پایین می توان از موتور هم بصورت دو لایه و هم بصورت یک لایه استفاده کرد. در سرعتهای بیش از ۰/۸ سرعت نامی برای رعایت حد مجاز جریان و تلفات قطعا ماشین باید به صورت دولایه کار کند. شکل ۵- ۹، نمودارهای بازده را بر حسب سرعتهای مختلف عملکردی که بصورت درصدهایی از سرعتهای نامی بیان شده اند، برای دو حالت تغذیه موتور بصورت دولایه و یک لایه را نشان میدهد. با توجه به این شکل مشاهده می شود که برای سرعتهای بیش از ۰/۸ سرعت نامی، نتایج شبیه سازی فقط برای موتور در حالت تغذیه همزمان هر دو لایه ارائه شده اند ولی به ازای سرعتهای کمتر از این مقدار نتایج برای هر دو حالت عملکرد دو لایه و یک لایه، نمایش داده شده اند. با توجه به این شکل مشخص است، از سرعت بیش از ۰/۷۵ سرعت نامی (توان بیش از ۴۲۰ کیلووات)، بازده موتور دو لایه از بازده موتور یک لایه بیشتر است و در سرعت های پایین تر بهره ماشین یک لایه بالاتر میباشد. این نتیجه دور از انتظار نیست زیرا هر لایه موتور برای توان نامی ۵۰۰ کیلو وات طراحی شده است و این توان در سرعت برابر با ۱/۸ سرعت نامی حاصل می شود. به هر حال علت این اختلاف در نتیجه شبیه سازی و محاسبات طراحی را می توان اینگونه بیان کرد که وقتی موتور بصورت یک لایه تغذیه می شود، لایه ای که ولتاژ به ترمینال آن اعمال نمی شود بصورت ژنراتور بیبار عمل می کند و توان تلف شده در آهن استاتور این لایه توسط لایه دیگر تامین می شود. به عبارت دیگر به علت اینکه هر لایه موتور دو لایه بصورت موازی به تغذیه متصل می شوند در نتیجه بازده یک لایه در حالت قطع لایه دیگر تعیین

کننده بازده کل موتور است. در تمامی شرایط کاری که هر دو لایه موتور تغذیه می شوند هر کدام از لایهها در نیمی از جریان کشیده شده از منبع سهیم هستند. با توجه به شکل ۵- ۱۰ یعنی نمودارهای جریان بر حسب سرعت موتور در دو حالت تغذیه دو لایه و تغذیه یک لایه مشاهده می شود که در هر سرعت کار، نصف جریان موتور در حالت تغذیه هر دو لایه یعنی جریان هر لایه از موتور، از جریان موتور در حالت تغذیه یک لایه کمتر است. بنابراین در بازه سرعت ۷/۸ تا ۰/۸ سرعت نامی نیز به دلیل تفاوت در جریانها، تلفات مس در حالت تغذیه دو لایه کمتر و بهره ماشین بالاتر از حالت تغذیه یک لایه می باشد. به هر حال همانطور که قبلا گفته شد در سرعتهای کمتر از ۰/۷۵ سرعت نامی، بازده کلی در حالت تغذیه یک لایه از حالت تغذیه همزمان هر دولایه بیشتر میباشد. در شکل ۵- ۱۱، نمودارهای ضریب توان بر حسب سرعتهای مختلف عملکردی، برای دو حالت تغذیه موتور بصورت دولایه و یک لایه، ارائه شده اند. با توجه به این شکل مشاهده می شود که مقدار ضریب توان بطور قابل توجهی برای حالت تغذیه یک لایه بیشتر از حالت تغذیه دولایه است. در باره اهمیت بررسی بیشتر این مشخصه باید به این مطلب اشاره کرد که چون برای تغذیه موتور از منبع تغذیه اینورتری استفاده می شود لذا جریان زیاد کشیده شده از منبع در حالت تغذیه اختیاری هر دو لایه در سرعتهای پایین باعث افزایش بیهوده تلفات سوئیچینگ نیز خواهد شد. بنابراین با وجود اینکه بازده موتور در حالت دولایه در بازه ۸/۰ تا ۰/۷۵ سرعت نامی بیشتر است، ولی با توجه به بحث تلفات سوئیچینگ، شاید بهتر باشد که موتور در این بازه نیز بصورت تغذیه یک لایه استفاده شود. شکل ۵– ۱۲، نمودارهای مدت زمان ماندگاری زیردریایی در زیر آب را برای دو شرایط تغذیه نشان میدهد. این نمودارها بر اساس مشخصههای تخلیه باتریهای سربی اسیدی بدست آمده اند. با توجه به این نمودارها، مشاهده می شود که در سرعتهای پایین، زمان ماندگاری زیر دریایی در زیر آب برای حالتی که موتور بصورت یک لایه تغذیه می شود بطور قابل توجهی بیشتر از حالتی است که هر دو لایه تغذیه می شوند.



شکل ۵- ۱۰- نمودار مقدار موثر جریان آرمیچر بر حسب درصد سرعت نامی



شکل ۵- ۱۱- نمودار ضریب توان بر حسب درصد سرعت نامی



شبیه سازیهای فوق برای یک سیستم چهار لایه ۲ مگاوات با توان نامی هر لایه ۵۰۰ کیلو وات نیز انجام شده است که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

برای بررسی این موضوع که در بازههای توانی مختلف از کدام توپولوژی تغذیه یک لایه، دو لایه و یا چهار لایه استفاده شود به بررسی و مقایسه برخی از مشخصههای مهم از قبیل بازده کل ماشین و تلفات در حالتهای ممکن پرداخته میشود. با توجه به این موضوع که بار اصطکاکی موتور با مکعب سرعت متناسب است، موتور در سرعتی معادل ۱۹/۳ سرعت نامی دارای توان خروجی برابر ۵۰۰ کیلو وات و در سرعت ۸/۰ سرعت نامی دارای توان خروجی برابر ۱ مگاوات خواهد بود. بنابراین موتور برای رعایت حد مجاز جریان و تلفات ماشین میتواند در شرایط عملکرد با سرعتهای حدودی زیر ۱۹/۳ سرعت نامی با هر سه توپولوژی تغذیه، در سرعتهای بین ۱۹/۳ تا ۸/۰ سرعت نامی به صورت دو لایه و چهار لایه و در سرعتهای بالای ۸/۰ سرعت نامی فقط به صورت چهار لایه مورد بهره برداری قرار گیرد. این مقادیر حدی با توجه به دادههای طراحی مربوط به توان هر لایه ارائه شده است که طبیعی است با مقادیر بهینه متفاوت باشند. برای تعیین مقادیر بهینه دقیقتر، شبیه سازی-

۰/۳ سرعت نامی با گام ۰/۰۵ تا سرعتی که جریان ماشین از حد حرارتی مجاز سیمپیچیها خیلی فراتر نرود، مقادیر حالت دائمی بازده کلی سیستم و جریان موثر هر فاز بدست میآیند. سپس مقادیر بازده و تلفات برای هر سه توپولوژی به صورت نمودارهایی بر حسب سرعت رسم شده و با هم مقایسه می شوند. شکل ۵- ۱۳، نمودارهای بازده را بر حسب سرعت که بصورت پریونیت بیان شدهاند، برای سه حالت تغذیه موتور بصورت چهار، دو و یک لایه را نشان میدهد. در این شکل برای رعایت جریان مجاز سیم پیچیها نمودارهای مربوط به نتایج شبیهسازیها برای توپولوژیهای تغذیه متفاوت در محدودههای سرعت متفاوت رسم شده اند. با توجه به این نمودارها مشاهده می شود که از سرعت بیش از ۰/۷ پریونیت (توان بیش از ۶۸۶ کیلووات)، بازده موتور چهار لایه از بازده سیستم دو لایه بیشتر است و در سرعت های پایین تر بهره ساختار دو لایه بالاتر میباشد. همچنین از سرعت بیش از ۰/۵ پریونیت (توان بیش از ۲۵۰ کیلووات)، بازده سیستم دو لایه از توپولوژی یک لایه بیشتر است. یادآوری میشود که با توجه به دادههای طراحی موتور انتظار میرفت که در شرایط عملکرد با توان-های در بازه ۰ تا ۵۰۰ کیلووات ماشین یک لایه، در بازه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات ماشین دو لایه و در بازه ۱ تا ۲ مگاوات ماشین چهار لایه دارای بهرههای ماکزیمم باشند. علت این اختلافات در نتایج شبیه سازی ها و محاسبات طراحی را می توان در تلفات آهن و تلفات اهمی سیستم جستجو کرد. تلفات عمده سیستم مورد بررسی تلفات آهن موتور و تلفات اهمی موتور و اینورتر میباشد. تلفات آهن با مربع ولتاژ اعمالي به موتور و تلفات مس موتور و تلفات اينورتر (تلفات اهمي) با مربع جريان رابطه مستقیم دارند. در سرعتها و توانهای پایین به علت پایین بودن سطح جریان، تلفات آهن نقش تعیین کننده در تلفات کل را دارد. تقریبا در تمامی بازههای سرعت و همانطور که در شکل ۵-۱۴مشاهده می شود تلفات آهن سیستم چهار لایه از سیستم دو لایه و سیستم دو لایه از سیستم یک لایه بیشتر است. این موضوع را شاید به زاویه قدرت کوچکتر ماشین چهار لایه مرتبط دانست. در یک توان ثابت زاویه قدرت سیستم چهار لایه از دو لایه و سیستم دو لایه از یک لایه کوچکتر میباشد. در یک زاویه توان کوچک با توجه به رابطه توان در ماشینهای سنکرون برای تامین توان مورد نیاز، ولتاژ ترمینال و در نتیجه تلفات آهن بزرگتر خواهد بود. به هر حال از یک سرعت و توان مشخص بالاتر، به علت افزایش سطح جریان تلفات اهمی سیستم، تلفات غالب و تعیین کننده میشود. برعکس تلفات آهن، تلفات مس در کل بازه سرعت برای ماشین چهار لایه به دلیل تعداد شاخههای بیشتر و جریان فاز کمتر آن از تلفات مس ماشینهای یک لایه و دو لایه کمتر است (شکل ۵– ۱۵). به هر حال در هر سه حالت تا سرعتهای خاصی تلفات آهن موتورها از تلفات اهمی سیستم بیشتر است و از آن ترعتها به بعد تلفات اهمی از تلفات آهن موتورها از میشتر میشود. برای مثال به شکل ۵– ۱۶ مات از آن از تلفات اهمی از تلفات آهن موتورها از تلفات اهمی سیستم بیشتر است و از آن ترعتها به بعد تلفات اهمی از تلفات آهن موتورها بیشتر میشود. برای مثال به شکل ۵– ۱۶ که

به عنوان جمع بندی بحث بازده توپولوژیهای مختلف تغذیه میتوان با توجه به نتایج شبیه سازیها چنین گفت که تلفات آهن و اهمی سیستم بنحوی تغییر میکنند که در سرعتهای بالاتر از ۵/۰ پریونیت، تلفات کل سیستم دو لایه کمتر از تلفات کل سیستم یک لایه میشود. به همین ترتیب در سرعتهای بالاتر از ۲/۰ پریونیت نیز تلفات کل سیستم چهار لایه از دو لایه کمتر میشود. بنابراین نتایج شبیه سازیها برای بازده نشان میدهند که اگر از ماشین در بازه سرعت ۰ تا ۵/۰ پریونیت یا توان ۰ تا ۲۵۰ کیلووات بصورت یک لایه، در بازه سرعت ۵/۰ تا ۲۵۰ پریونیت یا ۶۸۶ کیلووات بصورت دو لایه و در سرعتهای بالاتر از ۲/۰ پریونیت یا توانهای بیشتر از ۶۸۶ کیلووات بصورت چهار لایه بهره برداری شود بیشترین بازده و زمان مدت ماندگاری زیر دریایی در زیر آب برآورده خواهد شد.



شکل ۵- ۱۳- نمودار بازده بر حسب سرعت سیستم چهار لایه تغذیه به صورت یک، دو و چهار لایه (۳، ۶ و ۱۲ فاز)



شکل ۵- ۱۴- نمودار تلفات آهن بر حسب سرعت موتور تغذیه شده به صورت یک، دو و چهار لایه (۳، ۶ و ۱۲ فاز)



شکل ۵- ۱۵- نمودار تلفات اهمی بر حسب سرعت سیستم چهار لایه به صورت یک، دو و چهار لایه (۳، ۶ و ۱۲ فاز)



شکل ۵– ۱۶- نمودار تلفات آهن، مس و تلفات کل بر حسب سرعت سیستم چهار لایه به صورت چهار لایه (۱۲ فاز)

برای برنامه ریزی خودکار قطع و وصل لایهها در بازههای سرعت مختلف میتوان دو الگوریتم کمی متفاوت از هم متصور شد. الگوریتم اول، به این صورت است که هنگامی که سرعت مرجع توسط اپراتور به سیستم وارد می شود، سرعت موتور هنگام عبور از سرعتهای مرزی بدون هیچ وقفهای با قطع يا وصل شدن لايهها، براى رسيدن به سرعت مرجع كم يا زياد مى شود. الگوريتم دوم به اين صورت است که پس از اعمال فرمان سرعت مرجع، با توجه به اینکه سرعت واقعی و سرعت دلخواه مرجع موتور در کدامیک از محدودههای سرعت قرار دارند تصمیم گیری می شود که ایا لایه یا لایه-های جدید به مدار وصل و یا از مدار خارج شوند. بدین ترتیب که ابتدا اگر این دو مقدار در یک محدوده نباشند، مرجع جدید سرعت روی سرعت مرزی آن ناحیه تنظیم و به روز میشود. سپس هنگامی که سرعت موتور به مقدار مرزی میرسد در صورت لزوم پس از یک وقفه کوتاه لایه یا لایه-هایی به مدار وصل و یا از مدار خارج می شوند و مقدار مرجع سرعت در یک مقدار جدید تثبیت می-شود. در غیر اینصورت هنگامی که مقدار سرعت موتور و سرعت مرجع اصلی در یک محدوده سرعت قرار می گیرند، مرجع سرعت در مقدار اصلی خود قرار داده شده و بدون قطع و وصل لایهای نهایتا موتور به سرعت مورد نظر همگرا می شود. در الگوریتم اول در زمان قطع و وصل لایه ها و اعمال و یا حذف ناگهانی بار لایههای موتور، تنشها و فرا جهشهایی در مشخصههای عملکردی موتور از جمله

سرعت و جریان، بوجود می آید. ولی در الگوریتم دوم ابتدا با رساندن سرعت موتور به مقادیر مرزی در هر محدوده و در نهایت به سرعت مرجع، از وقوع چنین تنشهایی جلوگیری می شود. جدول ۵– ۱ فلوچارت مربوط به الگوریتم دوم را که برای موتور چهار لایه انتخاب شده است، نشان می دهد. در این فلوچارت الاسرعت اندازه گیری شده واقعی موتور و ۲۵ سرعت مرجع یا سرعت دلخواه نهایی می-باشند. جدول ۵– ۱ با توجه به محدوده نسبتا دقیق سه ناحیه کاری ارائه شده است و خواستههای عملکرد مطلوب موتور را با دقت خوبی براورده می سازد. محدوده دقیق سه ناحیه کاری برای تحقق راندمان ماکزیمم در تمامی شرایط عملکردی توسط یک شبیه سازی دقیق بدست آمده است و در الگوریتم به جای محدودههای تقریبی بکار گرفته شده است.

سرعت لحظهاي	سرعت مرجع مورد نظر	سرعت مرجع لحظهاي	عملكرد موتور
$0 < \omega \le 0.5$	$0 < \omega_{ref} \le 0.5$	$\omega_{ref}^* = \omega_{ref}$	ا لايه
	$\omega_{ref} > 0.5$	$\omega_{ref}^* = 0.5$	ا لايه
0.5< <i>w</i> <0.7	$0 < \omega_{ref} \le 0.5$	$\omega_{ref}^* = 0.5$	۲ لايه
	$0.5 < \omega_{ref} < 0.7$	$\omega_{ref}^* = \omega_{ref}$	۲ لايه
	$\omega_{ref} \ge 0.7$	$\omega_{ref}^* = 0.7$	۲ لايه
<i>ω</i> ≥0.7	$\omega_{ref} < 0.7$	$\omega_{ref}^* = 0.7$	۴ لايه
	$\omega_{ref} \ge 0.7$	$\omega_{ref}^* = \omega_{ref}$	۴ لايه

جدول ۵- ۱- الگوريتم قطع و وصل لايههاي يک سيستم چهار لايه

اکنون پس از مشخص شدن بازه کاری هر یک از حالتهای تغذیه، الگوریتم جدول ۵- ۱ برای به مدار آوردن و خروج لایهها طراحی شده است و در شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در این شبیه سازی سرعت موتور از سرعت ای به سرعت عیتر می کند. برای اینکه در هنگام سوئیچ زنی
لايهها كمترين استرس به موتور وارد شود، الگوريتم به اين صورت تنظيم شده است كه با توجه به اینکه ۵۰ و ۵۷ در کدام بازه قرار گرفته باشند، مرجع سرعت در هر بازه بروزرسانی شود تا در نهایت موتور به سرعت مدنظر برسد. برای مثال مطابق شکل ۵– ۱۷ اگر موتور بخواهد از سرعت $\omega_1 = 0$ به سرعت 1= 20 پریونیت برسد، ابتدا موتور بصورت یک لایه به سرعت ۰/۵ پریونیت میرسد. بعد از این سرعت لایه دوم وارد مدار می شود و موتور بصورت دو لایه به سرعت ۰/۷ می رسد و در نهایت در این سرعت دو لایه دیگر وارد مدار میشوند و موتور با چهار لایه به آرامی و بدون تنش به سرعت ۱ پریونیت میرسد. همانطور که گفته شد برای قطع و وصل لایهها، الگوریتم دیگری را نیز میتوان اجرا کرد که در آن مرجع سرعت همواره ثابت و برابر با مقدار نهایی سرعت دلخواه بوده و سوییچینگ لایه-ها در مرز بازههای سرعت انجام میگیرد. به هر حال شبیه سازیها انجام گرفته نشان میدهد که اجرای این الگوریتم ممکن است باعث ایجاد تنشهایی در موتور شود. به عنوان مثال در شکل ۵- ۱۸ منحنى سرعت بدست آمده با اين الگوريتم براى شرايط عملكرد مشابه با نمودار شكل ۵- ۱۷ براى مقایسه نمایش داده شده است. با مقایسه شکل ۵- ۱۷ و شکل ۵- ۱۸ مشاهده می شود که در شکل ۵- ۱۸ سرعت دارای فراجهش بیشتری میباشد. همچنین در شکل ۵- ۱۹ مقدارهای موثر جریان یک لایه از موتور برای دو الگوریتم در کنار هم ارائه شده است. از این شکل مشاهده می شود که در جریان بدست آمده با الگوریتم مرجع ثابت و سوییچینگ بلادرنگ در مرز بازههای سرعت فراجهش قابل توجهی ایجاد می شود که این افزایش جریان شاید در بعضی شرایط عملکرد از حد مجاز جریان سوئیچهای اینورتر وسیمپیچهای آرمیچر تجاوز کند و باعث سوختن آنها شود.



شكل ۵- ۱۷- تغييرات سرعت مرجع و مقدار واقعى سرعت در هنگام سوئيچينگ لايهها با استفاده از الگوريتم مراجع



سرعت متغير

شكل ۵- ۱۸- سيگنال مرجع سرعت و مقدار واقعى سرعت بدست آمده با استفاده از الگوريتم مرجع سرعت ثابت



شکل ۵- ۱۹- تغییرات مقدار مؤثر جریان بدست آمده با دو الگوریتم مرجع سرعت ثابت و مرجع سرعت متغیر

۵-۶- نتیجه گیری

در این فصل با توجه به دادههای طراحی، مدلسازی و شبیه سازی یک موتور AFPM بدون شیار نوع TORUS دو لایه به عنوان موتور پیشران یک زیردریایی دیزل الکتریک ارائه شد. با مدلسازی و اعتبار سنجی موتور طراحی شده به روش اجزاء محدود، پارامترهای مداری موتور بدست آمد و با شبیه سازی موتور دو لایه ۱ مگاواتی در فضای نرم افزار MATLAB/SIMULINK، رفتار حالت دائمی و گذرایی موتور طراحی شده در شرایط قطع و وصل لایهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. رفتار گذرایی پارامترهای ورودی و خروجی موتور در هنگام سوییچینگ لایهها نمایش داده شد و اینها نشان دادند که قطع و وصل لایهها در محدودهای که توان لایههای تغذیه شونده از توان بار کمتر نباشد بدون هیچگونه مسئله پایداری و یا تجاوز از محدوده حرارتی موتور به راحتی قابل انجام است. چگونگی تغذیه لایههای موتور دو لایه و چهار لایه به منظور عملکرد بهینه حداکثر بازده تحت سرعتهای مختلف زیردریایی به منظور ماندگاری بیشتر در زیر آب ارائه شد. مشخصههای جریان، ضریب توان و مدت ماندگاری ماشین در دو حالت تغذیه برای موتور دو لایه نیز نمایش داده شد. در این فصل برای موتور دو لایه نشان داده شد که در سرعتهای کمتر از حدود ۰/۸ سرعت نامی امکان استفاده از موتور به دو صورت یک لایه و دو لایه فراهم است ولی با توجه به نتایج شبیه سازیها بازده موتور در حالت تغذیه دو لایه برای سرعتهای بیش از ۰/۷۵ سرعت نامی از حالت تغذیه یک لایه بیشتر است. این روش برنامهریزی و تغذیه لایههای مختلف در بارها و سرعت های متفاوت قابل توسعه و پیاده سازی برای ماشینهای با تعداد لایههای بیشتر و طبیعتا با صرفه انرژی به مراتب بیشتر از ماشين دو لايه مي باشد.

فصل ششم نتیجه گیری

در این پایان نامه در فصل اول پس از مطرح شدن اهمیت ماشینهای چند لایه، معرفی ساختارهای مختلف ماشینهای شار محوری و بررسی انواع ماشینهای چند لایه و با بررسی مقالات و منابع مختلف ساختار TORUS بدون شیار که از نظر مشخصههای مختلف از جمله چگالی توان، بازده و سطح نویز نسبت به سایر ساختارها از برتری نسبی برخوردار بود، برگزیده شد. در فصل دوم یک الگوریتم طراحی جامع برای این ساختار ارائه گردید. پس از تدوین الگوریتم طراحی، ماشینهای متعددی در توانهای مختلف و تعداد لایههای متفاوت با در نظر گرفتن قیدهای مسئله طراحی شد. این طراحیها با استفاده از یک برنامه کامپیوتری بهینه شده برای پارامترهای اختیاری طراحی نسبت به چگالی توان و بازده ماشین صورت می پذیرد. به عبارت دیگر از میان تعداد زیاد طراحی ممکن برای یک توان و تعداد لایه مشخص، بهینهترین طرح با توجه به توابع هدف مذکور و قیود موجود، برگزیده می شود. برای اعتبار سنجی الگوریتم طراحی تدوین شده، با استفاده از نرم افزار روش اجزاء محدود (FEM) ماشینهای طراحی شده مدلسازی شدند و مشخصههای مغناطیسی بدست آمده از نرمافزار با مقادیر بدست آمده توسط الگوریتم طراحی مورد مقایسه قرار گرفت. در ادامه پس از مدلسازی طرح-های بدست آمده در نرم افزار اجزاء محدود و استخراج ماتریس اندوکتانس، هر طرح در نرم افزار متلب شبیه سازی شد تا رفتار دینامیکی گذرایی آنها مورد بررسی قرار گیرد. با این کار مشخصههای دینامیکی و دائمی ماشینها در شرایط عملکردی مختلف بدست آمد و در نتیجه تصمیم گیری شد که در هر توان ماشین بصورت چند لایه طراحی شود که بهترین عملکرد را داشته باشد. با انجام این شبیه سازیها و بررسی نتایج آن و مقایسههایی که صورت گرفت مشاهده شد تعداد لایههای سه تا شش لايه اهداف مد نظر طراح را كه مهمترين أن ميتواند بازده باشد را بر أورده ميكند. مشاهده شد كه ماشین چند لایه به یکنواخت شدن بازده در سرعتهای مختلف کمک می کند ولی همانطور که بیان شد تعدد بیش از حد لایهها به علت افزایش تلفات آهن باعث کاهش بازده می شود.

سر انجام در یک فصل بصورت جداگانه یکی از ماشینهای چند لایه طراحی شده در فضای سیمولینک شبیه سازی شد و رفتار دینامیکی گذرایی ماشین در شرایط قطع و وصل لایههای مختلف به منبع تغذیه در بارها و سرعتهای مختلف، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان الگویی برای ترکیب لایههای مناسب برای تامین توان مورد نیاز در سرعتهای مختلف برای حصول بهره بالا، تلفات انرژی کم و دیگر شاخصههای عملکردی مطلوب ارائه شد. رفتار گذرایی پارامترهای ورودی و خروجی موتور در هنگام سوییچینگ لایهها نشان دادند که قطع و وصل لایهها در محدودهای که توان لایههای تغذیه شونده از توان بار کمتر نباشد بدون هیچگونه مسئله پایداری و یا تجاوز از محدوده حرارتی موتور به راحتی قابل انجام است. چگونگی تغذیه لایههای موتور دو لایه و چهار لایه به منظور عملکرد بهینه حداکثر بازده تحت سرعتهای مختلف زیردریایی به منظور ماندگاری بیشتر در زیر آب ارائه شد. مشخصههای جریان، ضریب توان و مدت ماندگاری ماشین در دو حالت تغذیه برای موتور دو لایه نیز نمایش داده شد. این روش برنامهریزی و تغذیه لایههای مختلف در بارها و سرعت های متفاوت نیز نمایش داده شد. این روش برنامهریزی و تغذیه لایههای مختلف در بارها و سرعت های متفاوت قابل توسعه و پیاده سازی برای ماشینهای با تعداد لایههای بیشتر و طبیعتا با صرفه انرژی به مراتب بیشتر از ماشین دو لایه می باشد.

- [1] A. Bellara, Y. Amara, G. Barakat and P. Reghem, "Analytical Modeling of the Magnetic Field in Axial Flux Permanent Magnet Machines with Semi-Closed Slots at No Load" XIX International Conference on Electrical Machines - ICEM 2010, Rome.
- [2] Fabrizio Marignetti, Giovanni Tomassi, Piergiacomo Cancelliere, Vincenzo Delli Colli, Roberto Di Stefano, Maurizio Scarano, "Electromagnetic and Mechanical design of a Fractional-slot-windings Axial-flux PM synchronous machine with Soft Magnetic Compound Stator", Industry Applications Conference, 2006. 41st IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2006 IEEE.
- [3] A. Parviainen, J. Pyrhönen, M. Niemelä, "AXIAL FLUX INTERIOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR WITH SINUSOIDALLY SHAPED MAGNETS" ISEF 2001 - 10th International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering Cracow, Poland, September 20-22, 2001.
- [4] Jacek F. Gieras, Rong-Jie Wang and Maarten J. Kamper, "Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines", Publisher: Springer; Second edition, 2008.
- [5] Funda Sahin, "DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HIGH-SPEED AXIAL-FLUX PERMANENT- MAGNET MACHINE", PhD thesis, Technische Universiteit Eindhoven, 2001.
- [6] M. Aydin, S. Huang and T. A. Lipo, "Axial Flux Permanent Magnet Disc Machines: A Review", Research Report, University of Wisconsin-Madison 2004.
- [7] Asko Parviainen, "DESIGN OF AXIAL-FLUX PERMANENT-MAGNET LOW-SPEED MACHINES AND PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN RADIAL-FLUX AND AXIAL-FLUX MACHINES" ", PhD thesis, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland, 2005.
- [8] Janne Kinnunen, "DIRECT-ON-LINE AXIAL FLUX PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR STATIC AND DYNAMIC PERFORMANCE", PhD thesis, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland, 2007.
- [9] M. Aydin, S. Huang and T. A. Lipo, "Optimum Design and 3D Finite Element Analysis of Non-slotted and Slotted Internal Rotor Type Axial Flux PM Disc Machines", Electric Machines and Drives Conference, IEMDC 2001.
- [10] S. Huang, M. Aydin, and T. A. Lipo, "Comparison of (Non-Slotted and Slotted) Surface Mounted PM Motors and Axial Flux Motors for Submarine ship Drives", University of Wisconsin-Madison, 3rd Naval Symposium on Electrical Machines, 2000.
- [11] Metin Aydin, Surong Huang, and Thomas A. Lipo, "Torque Quality and Comparison of Internal and External Rotor Axial Flux Surface-Magnet Disc Machines", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 3, June 2006.
- [12] S. Huang, M. Aydin, and T. A. Lipo, "Torque Quality Assessment and Sizing Optimization for Surface Mounted Permanent Magnet Machines", Industry Applications Conference, 2001. Thirty-Sixth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2001 IEEE.

- [13] S. Huang, J. Luo, F. Leonardi and T.A. Lipo, "A Comparison of Power Density for Axial Flux Machines Based on General Purpose Sizing Equations," IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 14, No. 2, pp. 185-192, 1999.
- [14] S. Huang, J. Luo, F. Leonardi and T.A. Lipo, "A General Approach to Sizing and Power Density Equations for Comparison of Electrical Machines," IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 34, No. 1, pp. 92-97, 1998.
- [15] Huang, S., Aydin, M., Lipo, T.A., "TORUS Concept Machines: Pre-Prototyping Design Assessment for Two Major Topologies". In Proceedings of IEEE Industry Applications Conference, Thirty-Sixth IAS Annual Meeting. Vol. 3, p. 1619-1625, 2001.
- [16] M. Aydin, "Axial Flux Surface Mounted Permanent Magnet Disc Motors For Smooth Torque Traction Drive Application", PhD Thesis, Wisconsin Madison University, 2004.
- [17] Campbell, P.; "The magnetic circuit of an axial field D.C. electrical machine"; IEEE Transactions on Magnetics; Volume 11, Issue 5, Sep 1975, pp.:1541 1543.
- [18] Caricchi, F.; Crescimbini, F.; Fedeli E.; Noia, G.; "Design and Construction of a Wheel-Directly-Coupled-Axial-Flux PM Motor Prototype for Evs", Industry Applications Conference, Thirty-First IAS Annual Meeting, Oct. 1994, pp.:254 – 261.
- [19] F. Libert, "Design, Optimization and Comparison of Permanent Magnet Motors for a Low-Speed Direct-Driven Mixer", Licentiate Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm 2004.
- [20] E. Spooner and B. J. Chalmers, "Torus: A slotless, toroidal-stator, permanentmagnet generator," Proc. Inst. Elect. Eng., vol. 139, pt. B, no. 6, pp. 497–506, Nov. 1992.
- [21] Parker, R. J.; "Advances in Permanent Magnetism", Wiley-Interscience, New York,1994
- [22] Wu, W.; Spooner, E.; Chalmers, B.J.; "Design of slotless TORUS generators with reduced voltage regulation", IEE Proceedings, Electric Power Applications, Volume 142, Issue 5, Sept. 1995, pp.:337 – 343
- [23] JMAG Designer 10.5 Online Help, [2011].
- [24] Leigh Piper and Sumedha Rajakaruna, "Comparison of Performance of Diesel and Fuel Cell based Submarine Power Supplies", IEEE ICSET 2010.
- [25] Benjamin A. Skinner, Patrick R. Palmer, and Geoffrey T. Parks, "Multi-Objective Design Optimisation of Submarine Electric Drive Systems", 2007 IEEE.
- [26] . David
- [27] David Williams and Anders Folbert, "Energy Considerations for a Long Range Diesel Electric Submarine", 2011 IEEE.
- [28] . Yin Binchuan, Zou Yunping and Wang Jing, "Studies on New High-Effective Power System of Conventional Submarine", 2003 IEEE.
- [29] Paul C.Krause. Analysis of Electric Machinery.
- [۳۰] ماشینهای الکتریکی تئوری، عملکرد و کاربردها، تالیف: پروفسور بیم بهارا، ترجمه: دکتر سلطانی، دکتر لسانی، انتشارات قائم، چاپ پنجم ۱۳۸۷.

Abstract

In many applications such as submarine propulsion systems, need for different powers in wide range, various speeds and operating in fault conditions, the machine must be designed that is provided high torque and required power at constraints such as low size and weight, high reliability, easy maintenance, low noise and vibration and multi voltage power supply. The study on many machine structures shows that multi-layer permanent magnet machines are appropriate for these applications. These motors can be used in different speeds proportional to required power which is performed through layer switching appropriately. So, the motor operates in the rated power which is caused to increase efficiency. Among permanent magnet machines, axial flux machines due to type of their special structure are appropriated for operating as multi-layer system. In previous papers, has not been enough attention about multi-layer permanent magnet machines designing. This thesis will discuss how to choose the number of layers during multi-layer machine designing in high power range. Also, transient-dynamic performance of the machine is investigated in the layer switching conditions in different loads and speeds via performing simulations. In the end of this thesis, a pattern is offered to appropriate layer combinations for providing required power in the various speeds to reach good performance indexes.



Shahrood University of Technology Faculty of Electrical & Robotic Engineering

Design of number of multi-layer axial flux

permanent magnet layers

Soheil Abdollahi

Supervisor:

Dr. Ahmad Darabi

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Electrical Engineering

September 2013