



جلسه چہارم
تعادل جسم صلب



$$\begin{cases} \underline{R} = \sum \underline{F} = 0 \\ \sum \underline{M} = 0 \end{cases}$$

تعداد کامل

$$\sum \underline{F} = \sum F_x \underline{i} + \sum F_y \underline{j} + \sum F_z \underline{k} = 0$$


$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = 0 \end{cases}$$



$$\sum \underline{M} = \sum M_x \underline{i} + \sum M_y \underline{j} + \sum M_z \underline{k} = 0$$


$$\begin{cases} \sum M_x = 0 \\ \sum M_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{cases}$$

برای یک جسم صلب سه بعدی ۶ معادله اسکالر تعادل داریم:



$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_z = \sum M_O = 0 \end{cases}$$


برای یک جسم دوبعدی در صفحه xy



A 3D coordinate system with the origin labeled 'O'. The x-axis points to the left and the z-axis points upwards, both represented by red arrows.

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_z = 0 \\ \sum M_y = \sum M_O = 0 \end{cases}$$

در صفحه XZ



A 3D coordinate system with the origin labeled 'O'. The y-axis points upwards and the z-axis points to the right, both represented by red arrows.

$$\begin{cases} \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = 0 \\ \sum M_x = \sum M_O = 0 \end{cases}$$

در صفحه yZ

انواع تکیه گاه ها

تکیه گاه گیردار

- این تکیه گاه که به نوعی می توان گفت یکی از پر کاربرد ترین تکیه گاه ها در سازه های مهندسی عمران می باشد و در آن از حرکت های افقی، قائم و دورانی سازه در محل اتصالش جلوگیری به عمل می آید.

• تکیه گاه مفصلی

- این تکیه گاه یکی از تکیه گاه هایی می باشد که در آن در نقطه اتصال سازه از حرکت های افقی و قائم جلوگیری می شود اما در برابر حرکت های دورانی مقاومتی از خود نشان نمی دهد.



- . تکیه‌گاه غلتکی یا مفصلی متحرک

- این تکیه‌گاه مشابه همان تکیه‌گاه مفصلی بوده اما با آن یک تفاوت داشته و این تفاوت در درجه آزادی آن است. یعنی در این تکیه‌گاه علاوه بر عدم مقاومت در برابر دوران، در برابر حرکت در امتداد افق نیز مقاومتی وجود ندارد.

- . گیردار برش آزاد

- تفاوت این سری از تکیه‌گاه‌ها در سازه با تکیه‌گاه غلتکی، وجود عامل مقاوم در برابر دوران در آن‌ها می‌باشد به صورتی که این تکیه‌گاه در برابر حرکت قائم و دوران در محل اتصال از خود مقاومت نشان می‌دهد.



نام	نمایش	عکس العمل ها	محدودیت های حرکتی
غلتکی			$\Delta_{A_y} = 0$
مفصلی			$\Delta_{A_x} = 0$ $\Delta_{A_y} = 0$
گیردار			$\Delta_{A_x} = 0$ $\Delta_{A_y} = 0$ $\theta_A = 0$
گیردار برش آزاد			$\Delta_{A_y} = 0$ $\theta_A = 0$




عکس العمل های نامعین استاتیکی

از وزن سازه صرف نظر کرده ایم. ابعاد هم معلوم هستند. نیروهای P_1, P_2, P_3

نیز معلومند. با توجه به این که سازه را دو بعدی فرض کرده ایم بنا بر این سه

معادله تعادل داریم:




$\sum M_A = 0 \Rightarrow$ تنها مجهول $B_y \Rightarrow B_y$ تعیین میشود

$\sum F_y = 0 \Rightarrow$ تنها مجهول $A_y \Rightarrow A_y$ تعیین میشود

$\sum F_x = 0 \Rightarrow$ تنها مجهول $A_x \Rightarrow A_x$ تعیین میشود

از نظر استاتیکی عکس العمل ها معین اند.

سازه با همان شرایط قبل که این بار در هر دو تکیه گاه مفصل شده



$\sum M_A = 0 \Rightarrow$ تنها مجهول $B_y \Rightarrow B_y$ تعیین میشود

$\sum F_y = 0 \Rightarrow$ تنها مجهول $A_y \Rightarrow A_y$ تعیین میشود



$\sum F_x = 0 \Rightarrow B_x, A_x$ معادله ای با دو مجهول

بنابراین B_x, A_x از نظر استاتیکی عکس العمل های نامعین اند.

$$\sum M_D = 0, \sum M_C = 0, \sum M_B = 0, \sum M_E = 0, \sum M_F = 0$$

هیچکدام از معادلات بالا را نمی توان برای بدست آوردن مجهول جدیدی استفاده کرد.
نوشتن آنها معادله مستقلی را بدست نمی دهد






$\sum M_A = 0 \Rightarrow$ معادله ای با دو مجهول C_y و B_y می دهد.

$\sum F_y = 0 \Rightarrow$ معادله ای با سه مجهول C_y , B_y , A_y می دهد.

$\sum F_x = 0 \Rightarrow$ معادله ای بدست می آید فاقد مجهولات C_y , B_y , A_y

عکس العمل ها از نظر استاتیکی نا معین اند

تعداد اجسام دو نیرویی



نسبت به نقطه B

$$\sum \underline{M}_B = \underline{r} \times \underline{F}_1 = 0$$

می بایست نیروی F_1 در امتداد بردار \underline{r} باشد.

نسبت به نقطه A

$$\sum \underline{M}_A = \underline{r}^* \times \underline{F}_2 = -\underline{r} \times \underline{F}_2 = 0$$

می بایست نیروی F_2 در امتداد بردار \underline{r} باشد.

برای برقراری شرایط تعادل دورانی یعنی : $\sum \underline{M} = 0$

میبایست دو نیرو در یک امتداد باشند

برای برقراری شرایط تعادل انتقالی یعنی : $\sum \underline{F} = 0 \rightarrow \underline{F}_1 + \underline{F}_2 = 0$

دو نیرو میبایست مساوی و مختلف الجهد باشند


نتیجه کلی: برای تعادل کامل جسم دو نیرویی دو نیرو باید مساوی و مختلف الجهد و نیز در یک راستا باشند



تعادل اجسام سه نیرویی

دو بردار F_1, F_2 را امتداد می دهیم تا یکدیگر را در نقطه D قطع کنند.

از D به نقطه اثر F_3 وصل می کنیم.




$$\sum \underline{M}_D = \underline{r} \times \underline{F}_3 = 0 \quad \text{تعادل دورانی:}$$



سه نیرو می بایست متقارب باشند.

$$\sum \underline{F} = \underline{F}_1 + \underline{F}_2 + \underline{F}_3 = 0 \quad \text{تعادل انتقالی:}$$

نتیجه: برای تعادل کامل جسم سه نیرویی می بایست: سه نیرو متقارب بوده و همچنین شرط تعادل انتقالی نیز برقرار باشد

مثال: برای خرابای نشان داده شده در شکل مؤلفه های عکس العمل در تکیه گاه های A , B را بیابید.





$$\sum F_x = 0 \Rightarrow A_x + 2 + 2 = 0$$

$$A_x = -4KN$$

علامت منفی نشان می دهد جهت آن مخالف جهتی است که ما فرض کرده ایم.

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 2B_y - 2 \times 3 - 2(1.5) = 0$$


$$B_y = 4.5KN$$


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow A_y + B_y = 0 \rightarrow A_y = -B_y$$

$$A_y = -4.5KN$$

این ساختار از نظر استاتیکی عکس العمل هایش معین اند.

مثال: برای تیر نشان داده شده در شکل عکس العمل‌ها را در A تعیین کنید.





$$\sum F_x = 0 \Rightarrow A_x = 0$$


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow A_y - 2000 = 0 \Rightarrow A_y = 2000 \text{ N}$$



$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 2000 \times 5 - 3000 + M = 0$$

$$M = -7000 \text{ N.M}$$

علامت منفی نشان می دهد جهت آن مخالف آن جهتی است که انتخاب کرده ایم.

مثال: میله AB به وزن 250N در وضعیت نشان داده شده در شکل قرار گرفته است چنانچه سطوح تکیه گاهی میله صیقلی فرض شوند مطلوبست تعیین کشش در کابل و نیروها در نقاط A و C.





$$\sum F_x = 0 \Rightarrow T - R_C \cos 40 = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_C \sin 40 + R_A - 250 = 0$$


$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 8R_C - 250 \times (6 \cos 50) - 2T \sin 50 = 0$$



$$R_C = 141.3 \text{ N}$$

$$R_A = 159.3 \text{ N}$$

$$T = 108.23 \text{ N}$$

مثال: مدل ارابه ای به وزن 100N که مرکز ثقل آن در نقطه G می باشد بر روی سطح شیبداری مطابق شکل قرار گرفته است و به وسیله نیروی کشش T در امتداد سطح شیبدار نگهداری شده است. مطلوبست تعیین نیروی T و عکس العمل های چرخ ها در صورتیکه از اصطکاک صرف نظر شود. (ابعاد بر حسب سانتیمتر هستند)





$$\sum F_x = 0 \Rightarrow W \cos 25 - T = 0 \Rightarrow T = 90.6 N$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow$$

$$0.5R_2 + 0.24T - 0.3W \cos 25^\circ - 0.25W \sin 25^\circ = 0 \Rightarrow R_2 = 32.02 N$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_1 + R_2 - W \sin 25^\circ = 0 \quad R_1 = 10.3 N$$