



دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات

رفتار خستگی و رچتینگ نمونهی پلیمری POM تحت بارگذاری متناوب تک محوره

حسين ياراحمدى

اساتید راهنما: دکتر محمود شریعتی دکتر حمیدرضا ایپکچی

پایاننامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

بهمن ماه ۱۳۸۹



پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین یار احمدی

تحت عنوان: رفتار خستگی و رچتینگ نمونه های پلیمری تحت بارگذاری متناوب تک محوره

در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ توسط کمیته تخصصی زیر جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مورد ارزیابی و با درجه **عالی** مورد پذیرش قرار گرفت.

امضاء	اساتيد مشاور	امضاء	اساتید راهنما
	نام و نام خانوادگی :	A	نام و نام خانوادگی : محمود شدید:
	نام و نام خانوادگی :	1	نام و نام خانوادگی :
<u></u>		AB.S	حمیدرضا ایپک چی

	امضاء	نمایندہ تحصیلات تکمیلی	امضاء	اساتید داور
C	(sul	م و نام خانوادگی : بد هادی قادری	السلام ال	نام و نام خانوادگی : مماری گردهٔ
	NUS, Fr	17	, AP	نام و نام خانوادگی :
			()	محمد جعفری نام و نام خانوادگی :
		n na se		نام و نام خانوادگی :

ت

تقدیم به:

همسر مهربانم

با تشکر از تمامی اساتید گرامی به ویژه جناب آقای دکتر محمود شریعتی و دکتر حمیدرضا ایپکچی به خاطر هدایت و راهنمایی پایاننامه

تعهد نامه

اینجانب حسین یار احمدی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه رفتار خستگی و رچتینگ نمونه های پلیمری تحت بارگذاری متناوب تک محوره تحت راهنمایی دکتر محمود شریعتی متعهد می شوم :

- تحقیقات در این پایان نامه / رساله توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصلت برخوردار است .
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .
- مطالب مندرج در پایان نامه/رساله تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچگونه مدرک یا امتیازی در هیچ
 جا ارائه نشده است .
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه صنعتی شاهرود» و یا « Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید .
- حقوق معنوی تمام افرادی که در بدست آمدن نتایج اصلی پایان نامه / رساله تاثیر گذار بودهاند در مقالات مستخرج از پایاننامه/رساله رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایاننامه/رساله ،در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است .
- در کلیه مراحل انجام این پایاننامه/رساله ،در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا از آن استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است .

تاريخ :

مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج ، کتاب ، برنامههای رایانهای ، نرم افزارها و تجهیزات شاخته شده است) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد و این مطلب باشد به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .
 - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه / رساله بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد .

• متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخههای تکثیرشده پایان نامه/رساله وجود داشته باشد .

چکندہ

با توجه به اهمیت پدیده ی خستگی در طراحیهای مهندسی و ناشناخته بودن خستگی کم تکرار و از طرفی کاربرد روزافزون مواد پلیمری و محدود بودن اطلاعات خستگی این نوع مواد، در این پایان نامه به بررسی تجربی رفتار خستگی و رچتینگ ماده پلیمری پلی استال(POM) پرداخته شده است.

در ابتدا به منظور به دست آوردن خواص مکانیکی پلی استال آزمایشهای کشش ساده و فشار انجام گرفت. سپس پلی استال تحت بارگذاریهای متناوب تنش-کنترل تک محوره قرار داده شد. اطلاعات نیرو و جابجایی همه سیکلها ثبت و با استفاده از آنها تنشها و کرنشها محاسبه شدند. مشخص شد که بزرگی کرنش رچتینگ و نرخ آن، به تنش میانگین و دامنه تنش اعمال شده حساس است. یعنی به طور کلی با کاهش دامنه تنش، نرخ کرنش رچتینگ کاهش و مقدار آن افزایش مییابد. در نهایت نیز ماده مذکور تحت بارگذاریهای متناوب کرنش-کنترل تک محوره قرار گرفت. همچنین مشخص شد که پلی استال تحت بارگذاری متناوب رفتار نرمشوندگی از خود نشان میده.

با استفاده از نتایج آزمایشهای تنش-کنترل و بهره گیری از سه دیدگاه خستگی تنش، کرنش و انرژی به تحلیل عمر خستگی این ماده پرداخته شد و مشخص شد که دیدگاههای تنش و انرژی توفیق بیشتری در پیش بینی عمر خستگی پلی استال دارند.

واژگان کلیدی: پلی استال، خستگی تک محوره، کرنش رچتینگ، آزمایش تنش-کنترل، آزمایش کرنش-کنترل لیست مقالات مستخرج از پایاننامه:

دانشگاه تربیت مدرس

[1] محمود شریعتی،، حسین حاتمی، حسین یاراحمدی." تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال" دهمین کنفرانس هوا فضای ایران، تهران دانشگاه تربیت مدرس
 [۲] محمود شریعتی، حسین حاتمی، حسین یاراحمدی ."بررسی تجربی و عددی رفتار پلی استال
 تحت بارگذاری کرنش کنترلی نامتقارن محوری" دهمین کنفرانس هوا فضای ایران، تهران

د

فهرست مطالب

1	فصل اول: مقدمه
۵	فصل دوم: پليمرها
۶	۲-۱-۳ ساختار شیمیایی پلیمرها
λ	۲-۲- تاریخچه پلیمرها
۹	۲-۳- تقسیم بندی پلیمرها بر اساس بنیان اصلی
۱۰	۲-۴- خواص فیزیکی، حرارتی و مکانیکی پلیمرها
11	۲-۵- کاربردها و خواص پلیمرها
۱۵	۲-۶- پلی استال(POM)
۱۵	۲-۶-۱- معرفی پلی استال
۱۶	۲-۶-۲- کاربردهای شیمیایی پلی استال
۱۷	۲-۶-۳- کاربردهای مکانیکی پلی استال
۱۸	۲-۶-۴ کاربردهای برقی پلی استال
19	فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته
۲۰	۳-۱- بارگذاریهای سیکلی بر روی مواد فلزی
۲۶	۳-۲- بارگذاریهای سیکلی بر روی مواد پلیمری
۳۸	فصل چهارم: آزمایشهای تجربی
٣٩	۴–۱– آماده سازی نمونههای آزمایش
۴۱	۴–۲– دستگاه آزمایش
۴۳	۴–۳- تعیین خواص مکانیکی POM
۴۴	۴–۳–۱– محاسبهی مدول یانگ و تنش تسلیم
49	۴–۴– آزمایش فشار
۴۷	۴-۵- آزمایشهای تنش-کنترل۴
۵.	۴–۵–۱– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش
۶۰	۴-۵-۲- کرنش رچتینگ
۶۸	۴–۵–۳– حدود تغییرات کرنش
٧٠	۴–۵–۴– چگالی انرژی کرنشی
۷۵	۴–۵–۵– شیب حلقههای هیستریزیس
Υ٨	۴-۶- آزمایشهای کرنش-کنترل
٨٠	۴–۶–۱– حلقههای هیستریزیس
λ۳	۴–۶–۲ رهایش تنش میانگین

٨۴	۴–۶–۳– تغییرات حدود تنش
٨۵	۴-۶-۴- چگالی انرژی کرنشی
λΥ	۴–۶–۵– شیب حلقههای هیستریزیس
٨٩	فصل پنجم: خستگی
۹۱	۵–۱– خستگی از دیدگاه تنش
95	۵-۲- خستگی از دیدگاه کرنش
۱۰۰.	۵-۳- خستگی از دیدگاه انرژی
1+ f	فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادها
۱۰۵	۲-۱-۲ نتیجه گیری
۱۰۷	۲-۷ پیشنهادها
۱۰۸	مراجع

فهرست شكلها

شکل ۲-۱- مونومر اتیلن و تبدیل آن به پلی اتیلن
شکل ۲-۲- سه نوع پلیمر بر اساس شکل مولکول۷
شکل ۲-۳- برخی کاربردهای مکانیکی پلی استال
۲۱[۶] $\sigma_m = 50MPa, \sigma_a = 440MPa$ شکل ۲–۱– حلقههای هیستریزیس تنش–کرنش آلیاژ مس برای
شکل ۳-۲- کرنش رچتینگ آلیاژ مس با تنش میانگین ثابت و دامنه تنش متغیر [۶]
شکل ۳-۳- پیش بینی عمر خستگی با استفاده از پارامتر SWT[8]
شکل ۳-۴- کرنش رچتینگ فولاد کربنی CK45 تحت بارگذاری تنش-کنترل[۷]
شکل ۳-۵- تغییرات دامنه تنش فولاد کربنی CK45 تحت بارگذاری کرنش-کنترل[۷]
شکل ۳-۶- تغییرات دامنه تنش فولاد کربنی نورد گرم شده تحت بارگذاری کرنش-کنترل[۸] ۲۳
شکل ۳-۷- تغییرات دامنه تنش فولاد ضد زنگی که به صورت سرد شکل داده شده است، تحت
بارگذاری کرنش-کنترل [۸]
شکل ۳-۸- رفتار رچتینگ محوری نوعی لحیم بدون سرب[۹]
شکل ۳-۹- نمودار کرنش رچتینگ فولاد نیتروژندار [۱۰]
شکل ۳-۱۰- دامنه تنش در آزمایشهای تنش-کنترل بر حسب عمر خستگی[۱۰]
شکل ۳-۱۱- تغییرات دامنه کرنش فولاد SS304 تحت بارگذاری تنش-کنترل[۱۲]
شكل ۳-۱۲- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش فولاد SS304 [۱۲]
شکل ۳-۱۳- کرنش رچتینگ فولاد SS304 با تنش میانگین 10MPa و دامنه تنش متغیر [۱۲]
شکل ۳-۱۴- تغییرات دامنه تنش فولاد SS304 تحت بارگذاری کرنش-کنترل[۱۲]
شکل ۳-۱۵- حلقه هیستریزیس تنش-کرنش نوعی اپوکسی تحت آزمایش کرنش-کنترل[۱۳] ۲۷
شکل ۳-۱۶- تغییرات تنش میانگین نوعی اپوکسی پلیمر تحت آزمایش کرنش-کنترل[۱۳] ۲۷
شکل ۳-۱۷- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک نوعی اپوکسی پلیمر[۱۳]
شکل ۳-۱۸- چگالی انرژی کرنشی کل بر حسب عمر خستگی[۱۳]
شکل ۳-۱۹- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش نوعی اپوکسی پلیمر تحت آزمون تنش-کنترل[۱۴]
٨٢
شکل ۳-۲۰- کرنش رچتینگ نوعی اپوکسی پلیمر تحت آزمون تنش-کنترل[۱۴]
شکل ۳-۲۱-کرنش رچتینگ PTFE تحت بارگذاری سیکلی فشاری با نرخهای مختلف بارگذاری[۱۵]
۲۹
شکل ۳-۲۲- کرنش رچتینگ محوری PTFE تحت بارگذاری چند محوره[۱۶]
شکل ۳-۲۳- کرنش رچتینگ محوری PTFE همراه با تاریخچه بارگذاری[۱۶]
شکل ۳-۲۴- کرنش رچتینگ PMMA تحت بارگذاری تنش-کنترل تک محوره[۱۷]

۳۱[۱۷]	شکل ۳-۲۵- پیش بینی کرنش رچتینگ پایدار با استفاده از تئوری فرآیند فعال شده حرارتی
۳۳ [۱۸]	شکل ۳-۲۶- حلقه هیستریزیس تنش- کرنش پلی آمید تحت بارگذاری کرنش برشی سیکلی
۳۳	شکل ۳–۲۷- افزایش کرنش محوری پلی آمید در اثر بارگذاری کرنش برشی سیکلی[۱۸]
غيرخطى	شکل ۳–۲۸- مدل سازی حلقه هیستریزیس با استفاده از مدل سخت شوندگی
۳۴	ایزوتروپیک/سینماتیک نرم افزار ABAQUS [۱۹]
غيرخطى	شکل ۳–۲۹– مدل سازی حلقه هیستریزیس با استفاده از مدل اصلاح شده سخت شوندگی :
۳۴	ایزوتروپیک/سینماتیک در نرم افزار ABAQUS [۱۹]
۳۵	شکل ۳-۳۰- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش پلی آمید تقویت شده[۲۱]
۳۵	شکل ۳–۳۱– کرنش رچتینگ پلی آمید تقویت شده [۲۱]
۳۶	شکل ۳-۳۲- شماتیک سه نوع بارگذاری انجام شده در مرجع[۲۲]
(b)تنش	شکل ۳-۳۳- تغییرات کمیتهای مکانیکی آزمایش S3-2 در جهت محوری (a)دامنه تنش
۳۷	میانگین (c)چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده (d)دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک[۲۲]
۴۰	شکل ۴–۱– شماتیک نمونه
۴۰	شکل ۴–۲– شماتیک فیکسچرها
۴۱	شکل ۴–۳- تصویر نمونه و فیکسچر
۴۲	شکل ۴-۴- دستگاه سروهیدرولیک INSTRON 8802
۴۲	شكل ۴–۵- تصوير اكستنسومتر
۴۳	شکل ۴-۶- منحنی نیرو جابجایی نمونهی پلی استال
۴۴	شکل ۴-۷- منحنی تنش-کرنش اسمی پلی استال تحت کشش یکنواخت
۴۴	شکل ۴-۸- منحنی تنش-کرنش حقیقی پلی استال تحت کشش یکنواخت
۴۵	شکل ۴–۹- روش ترسیمی خط ٪ ۰/۲ برای محاسبهی تنش تسلیم
49	شکل ۴–۱۰- منحنی تنش-کرنش حقیقی پلی استال در حالت فشاری
تگی کم	شکل ۴–۱۱- شماتیک حلقهی هیسترزیس تنش-کرنش سیکلی بدست آمده در تست خس
۵۰	چرخه[۲۶]
۵۲	شکل ۴–۱۲– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT1
۵۳	شکل ۴–۱۳– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT2
۵۴	شکل ۴–۱۴– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT3
۵۵	شکل ۴–۱۵– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT4
۵۶	شکل ۴–۱۶- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT5
۵۷	شکل ۴–۱۷– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT6
۵۸	شکل ۴–۱۸– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT7
۵۹	شکل ۴–۱۹- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT8
۶۰	شکل ۴-۲۰- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT9

شکل ۴–۲۱-کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT1 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس ﻧﯿﻤﻪ ﻟﮕﺎﺭﯾﺘﻤﯽ شکل ۴-۲۲- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT2 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴-۲۳- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT3 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴-۲۴- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT4 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴–۲۵- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT5 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴-۲۶- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT6 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴–۲۷– کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT7 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴–۲۸- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT8 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴–۲۹- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT9 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقياس نيمه لگاريتمي شکل ۴-۳۰- حدود تغییرات کرنش آزمایشهای تنش-کنترل با تنش میانگین ثابت و دامنه تنش متغير شکل ۴–۳۱- حدود تغییرات کرنش آزمایشهای تنش-کنترل با دامنهی تنش ثابت و تنش میانگین متغبر شکل ۴–۳۲– نمایش اجزای چگالی انرژی کرنش [۱۴]۷۱ شکل ۴-۳۳- تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده گروههای آزمایش GT1 تا GT5 شکل ۴–۳۴– تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده گروههای آزمایش GT6 تاGT9 شکل ۴–۳۵- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک گروههای آزمایش GT1 تا GT5 ۷۴ شکل ۴-۳۶- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک گروههای آزمایش GT6 تاGT9 ۷۵ شکل ۴–۳۷– شیب حلقه هیستریزیس [۱۷] شکل ۴–۳۸- تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GT1 تا GT5 شکل ۴–۳۹- تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GT6 تا GT9 شکل ۴-۴۰- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS1.....GS1 شکل ۴-۴۱- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS2......GS2 شکل ۴–۴۲– حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS3......GS3 جا۴۲– حلقههای هیستریزیس گروه

۸۳	شکل ۴–۴۳- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش 3S4
SS تا GS تا GS	شکل ۴-۴۴- رهایش تنش میانگین گروههای آزمایش 1
۵۵ GS4 تا GS4 تا G	شکل ۴-۴۵- تغییرات حدود تنش گروههای آزمایش S1
گروههای آزمایش GS1 تا GS4	شکل ۴-۴۶- تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده
یک گروههای آزمایش GS1 تاGS4 ۸۷	شکل ۴-۴۷- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاست
ههای آزمایش GS1 تا GS4	شکل ۴–۴۸- تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گرو
ى مادە[١٣]	شکل ۵–۱- تابع تنش میانگین با مقادیر مختلف ثابتها:
، بر حسب عمر خستگی برای گروه آزمایش	شکل ۵-۲- برازش منحنی توانی از دامنه تنش معادل
۹۴	
۹۵	شکل ۵-۳-تابع تنش میانگین برای دیدگاه تنش
٩۶	شکل ۵-۴- دامنه تنش معادل بر حسب عمر خستگی
ن بر حسب عمر خستگی برای گروه آزمایش	شکل ۵-۵- برازش منحنی توانی از دامنه کرنش معادا
۹۷	
۹۹	شکل ۵-۶- تابع کرنش میانگین برای دیدگاه کرنش
۹۹	شکل ۵-۷- دامنه کرنش معادل بر حسب عمر خستگی
ل بر حسب عمر خستگی برای گروه آزمایش	شکل ۵-۸- برازش منحنی توانی از انرژی کرنشی معاد
۱۰۱	
۱۰۲	شکل ۵-۹- تابع تنش میانگین برای دیدگاه انرژی
ستگی	شکل ۵-۱۰- چگالی انرژی کرنشی کل بر حسب عمر خ

فهرست جدولها

یمرهای مهندسی	ول ۲-۱- خواص مکانیکی و حرارتی برخی از پل	جد
ندسی[۵]	ول ۲-۲- مقایسه خواص برخی از پلیمرهای مه:	جد
مرجع[۶]	ول ۳-۱- مقادیر تنش میانگین و دامنه تنش در	جد
۳۶[۲	ول ۳-۲- بارگذاریهای انجام شده در مرجع[۲۲	جد
و فشار۴۶	ول ۴-۱- خواص مکانیکی پلی استال در کشش	جد
۴۷	ول ۴-۲- خلاصه آزمایشهای تنش-کنترل	جد
لیکی آزمایشهای تنش-کنترل۴۹	ول ۴–۳- مقادیر میانگین برخی کمیتهای مکان	جد
۵۰	ول ۴-۴- گروه بندی آزمایشهای تنش-کنترل	جد
در کسرهای خاصی از عمر خستگی۶۷	ول ۴-۵- مقادیر کرنش و نرخ کرنش رچتینگ ه	جد
٧٩	ول ۴-۶- آزمایشهای کرنش-کنترل	جد
λ۰	ول ۴-۷- گروه بندی آزمایشهای کرنش-کنترل	جد
خستگی از دیدگاههای تنش،کرنش و انرژی۱۰۳	ول ۵-۱- ضرایب روابط پیش بینی کننده عمر	جد

فهرست نمادها

دمای انتقال شیشه	T_{g}	وزن مولکولی	MW
دمای ذوب	T_m	تنش تسليم	$\sigma_{_y}$
نيرو	F	ضریب اصطکاک	μ
سرعت بارگذاری	v	جابجایی	ΔL
کرنش اسمی	е	تنش اسمی	S
كرنش حقيقى	ε	تنش حقیقی	σ
تنش میانگین	$\sigma_{_m}$	كرنش تسليم	\mathcal{E}_{y}
عمر خستگی	N_{f}	دامنه تنش	$\sigma_{_a}$
متوسط دامنه کرنش	\mathcal{E}_{a}^{avg}	متوسط كرنش ميانگين	\mathcal{E}_m^{avg}
دامنه چگالی انرژی کرنش الاستیک	ΔW^{e}	چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده	ΔW^{d}
متوسط دامنه چگالی انرژی کرنش الاستیک	ΔW^{e}	متوسط چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده	$\Delta W^{\ d}_{avg}$
طول اوليه نمونه	L_0	سطح مقطع اوليه نمونه	A_0
کرنش رچتینگ	\mathcal{E}_r	شماره سیکل	Ν
نسبت کرنش	R	شيب حلقه هيستريزيس	E
حد خستگی	ψ_0	کمیت آسیب	Ψ
تنش معادل	$\sigma_{_{eq}}$	ثابتهای ماده	κ,γ,n,η
مقاومت نهایی ماده	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle u}$	تنش مرجع	σ_r
کرنش معادل	\mathcal{E}_{eq}	مقاومت خستگی	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle f}'$
		انرژی کل	ΔW_{eq}





پدیده خستگی^۱ در مواد یکی از موضوعات مهمی است که باید در بسیاری از طراحیهای مهندسی، خصوصاً در صنایع اتومبیل سازی و هواپیمایی در نظر گرفته شود. این مطلب موجب شکل گرفتن تحقیقات وسیعی بر روی رفتار خستگی آلیاژهای فلزی مختلف در طول دهههای اخیر شده است. خواص خستگی مواد ممکن است توسط آزمونهای خستگی پرتکرار^۲(که تغییر شکل الاستیک در آنها حاکم است) یا آزمونهای کم تکرار(که بیشتر با تغییر شکل پلاستیک در ارتباط است) بررسی شود. از آنجایی که مکانیزمهای تغییر شکل سیکلی منجر به تمرکز کرنش پلاستیک و در ادامه تشکیل ترکها می شود، مطالعه رفتار مواد تحت شرایط خستگی کم تکرا^۳ر به لحاظ ترک خوردگی و تخریب ماده از اهمیت بالایی بر خوردار است.

تا چند دهه پیش از این، طراحی در مهندسی تنها به استفاده از مواد در ناحیه الاستیک محدود می شد؛ اما به تدریج با توجه به نیازهای روز افزون برای طراحی قطعاتی با ظرفیت تحمل بار بسیار بالا و در عین حال سبک، ایده استفاده از ظرفیت ماده در محدوده پلاستیک در ذهن مهندسین طراح شکل گرفت. به این ترتیب بسیاری از قطعات به گونه ای طراحی شده اند که امکان ایجاد تغییر شکلهای پلاستیک در اثر بارگذاری در قطعه منتفی نیست. پس از گذشت مدت زمانی اندک از مراحی چنین قطعاتی، دیده شده اند که امکان ایجاد تغییر مراحی چنین قطعاتی، دیده شد که برخی از این قطعات در اثر چند سیکل بارگذاری و باربرداری در طراحی چنین قطعاتی، دیده شد که برخی از این قطعات در اثر چند سیکل بارگذاری و باربرداری در محدوده پلاستیک، دچار گسیختگی می شوند؛ در حالی که گروهی از این قطعات نیز قابلیت تحمل محدوده پلاستیک، دچار گسیختگی می شوند؛ در حالی که گروهی از این قطعات نیز قابلیت تحمل محدوده پلاستیک، دچار گسیختگی می شوند؛ در حالی که گروهی از این قطعات نیز قابلیت تحمل در علم پلاستیک، دیده شد که برخی از این قطعات در اثر چند سیکل بارگذاری و باربرداری در محدوده پلاستیک، دیده، منجر به ایجاد شاخهای محدوده پلاستیک، دیار گسیختگی می شوند؛ در حالی که گروهی از این قطعات نیز قابلیت تحمل محدود پلاستیک، دیار گسیختگی می شوند؛ در حالی که گروهی از این قطعات نیز قابلیت تحمل محدوده پلاستیسیته به نام خستگی که تکرار شد(در کنار بررسی مسائل معمول خستگی که گاه تا در علم پلاستیسیته به شمار می آید.

[\]Fatigue

⁷ High Cycle Fatigue

^{*} Low Cycle Fatigue

رچتینگ^۱ نوعی رفتار تغییر شکل سیکلی مواد و سازههایی است که تحت تنشهای سیکلی با تنش میانگین غیر صفر قرار می گیرند. این تنشها می بایست بزر گتر از تنش تسلیم ماده باشند. به این معنا که ماده یا سازهی تحت تنش باید وارد ناحیهی پلاستیک شود. رچتینگ از اهمیت ویژهای در امنیت و پیش بینی عمر سازههای مهندسی دارد.

پلیمر واژهای است که امروزه جای خود را در کلیه سطوح صنعت باز کرده است. از لحاظ تاریخی صنعت پلیمر از میزان رشد بسیار سریعی برخوردار بوده است. اگر چه پلیمرهای مصنوعی از اواخر قرن نوزدهم به شکل گستردهای به بازار نفوذ پیدا کرده اند؛ ولی درحقیقت این صنعت با پایان جنگ جهانی دوم و ورود مواد اولیه پتروشیمیایی نسبتاً ارزان به بازار رشد کرد و ما را به عصر کنونی که میتوان به عنوان عصر پلیمرها یاد کرد، رهنمون ساخت. میتوان سرعت رشد این صنعت را بیشتر از صنایع دیگر دانست. که این امر خود به خاطر مزایای فناوریهای جدید و دخالت دادن پارامترهای اقتصادی در جایگزین کردن پلیمرها به جای موادی مانند فلز، شیشه، چوب، سرامیک و غیره است. به عنوان مثال میتوان از جایگزینی یک لولهی پلیمری بخاطر قیمت و سهولت نصب و اتصال آن در قیاس با نمونهی فلزی آن نام برد. در حال حاضر با توجه به پیشرفتهای جدید در صنایع خودروسازی و یا لوازم خانگی، قطعات پلیمری به خاطر کاهش وزن و افزایش بازدهی سوخت جایگزین بسیار مناسبی برای قطعات فلزی در این دسته از تولیدات شدهاند. بنابراین شناخت هر چه بیشتر پلیمرها در زمینههای مختلف فیزیکی و شمیایی ضروری به نظر میرسد.

با توجه به مباحث مطرح شده در مورد اهمیت پدیده خستگی و ناشناخته بودن خستگی کم تکرار(به ویژه پدیده رچتینگ که از نتایج خستگیهای کم تکرار است)، از طرفی رشد روز افزون

[\] Ratcheting

استفاده از مواد پلیمری و کمبود اطلاعات مربوط به خواص خستگی آنها در مقایسه با مواد فلزی، ما را بر آن داشت تا در این مجال به بررسی پدیده خستگی در ماده پلیمری پلی استال بپردازیم.

در فصل دوم این پروژه به معرفی پلیمرها و کاربرد آنها به ویژه پلی استال خواهیم پرداخت.

در فصل سوم به مرور مقالاتی که در ارتباط با پدیده خستگی کم تکرار و رچتینگ خصوصاً برای مواد پلیمری میباشد، پرداخته شده است. فصل چهارم این پروژه به آزمایشهای کشش، فشار، تنش-کنترل و کرنش-کنترل بر روی پلی استال و بیان نتایج آنها اختصاص یافته است.

در فصل پنجم به بررسی خستگی آزمایشهای تنش-کنترل و ارایه روابطی برای پیش بینی عمر پلی استال تحت بارگذاریهای سیکلی تنش-کنترل پرداخته ایم.

و در فصل ششم به بیان نتایج و پیشنهادها برای ادامه کار توسط سایر محققین پرداخته شده است.

فصل دوم



پلیمرها یا همان پلاستیکها موادی هستند که به دلیل خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی مطلوبی که دارند به عنوان یکی از مهمترین مواد مهندسی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. واژهی "پلیمر" از دو واژهی یونانی "پلی" به معنی زیاد و واژهی "مر" به معنی واحد تشکیل شده است. بنابراین پلیمر مادهای است که از تکرار هزاران واحد تشکیل شده است.

۲–۱– ساختار شیمیایی پلیمرها

از نقطه نظر شیمیایی، پلیمرها موادی هستند که از به هم چسبیدن تعدادی مونومر توسط یک پیوند کوالانسی تشکیل شدهاند. مونومر مولکول کوچکی است که از یک واحد شیمیایی تشکیل شده است. به عنوان مثال اتیلن یک مونومر است و گروهی از این مونومرهای اتیلن همان طور که در شکل(۲-۱) نشان داده شده است، پلی اتیلن را تشکیل میدهند.

$$\begin{array}{c} H & H \\ I & I \\ C = C \\ I & I \\ H & H \end{array} \right) \left[\begin{array}{c} H & H \\ - C & - C \\ I & I \\ H & H \end{array} \right]_{n}$$

شکل ۲-۱- مونومر اتیلن و تبدیل آن به پلی اتیلن

فرآیند شیمیایی که طی آن مونومر به پلیمر تبدیل میشود را پلیمراسیون گویند [۱]. به منظور توضیح پلیمراسیون از پلی اتیلن به عنوان مثال استفاده می کنیم: در طی پلیمراسیون پیوند دوتایی بین اتمهای کربن در مونومر اتیلن تحت شرایط مناسب به پیوند یگانه یکوالانسی تبدیل میشود. بنابراین هر دو اتم کربن یک الکترون اضافه خواهند داشت، که میتواند با اتم کربن مونومر همسایه ی دیگر یک پیوند کوالانسی جدید تشکیل دهد. نتیجه، زنجیره یمولکولی از n تا مونومر خواهد بود که پلیمر را به وجود آوردهاند. از آنجایی که همهی مونومرهای تشکیل دهندهی پلی اتیلن یکسان میباشند؛ از این رو به آن هموپلیمر^۱ گفته میشود. هرگاه پلیمراسیون بین مونومرهایی انجام شود که یکسان نباشند. در این صورت به پلیمر حاصل شده کوپلیمر^۲ گفته میشود. به طور کلی میتوان گفت فرآیند کوپلیمراسیون میتواند به دو صورت تصادفی و یا منظم انجام شود.

با توجه به شکل مولکول پلیمر، همان طور که در شکل(۲-۲) نشان داده شده است، پلیمرها را می توان به سه دسته تقسیم نمود.



شکل ۲-۲- سه نوع پلیمر بر اساس شکل مولکول

همان طور که در شکل(۲-۲) مشاهده می شود، پلیمرهای خطی مولکول هایشان به صورت یک زنجیره خطی با طول های متفاوت می باشند. پلیمرهای شاخه ای از یک زنجیره ی اصلی تشکیل

¹ Homopolymer

^r Copolymer

شدهاند که زنجیرههای کوتاهتری به صورت شاخه به آن چسبیدهاند. و در نهایت پلیمرهای شبکهای را داریم که مولکول آن به شکل یک شبکهی میباشد.

از نگاه دیگر پلیمرها را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم کرد[۲]:

- پلاستیکهای گرمانرم یا ترموپلاستیکها
 - ۲) پلاستیکهای گرماسخت یا ترموستها
 - ۳) الاستومرها(لاستيكها)

پلاستیکهای گرمانرم یا ترموپلاستیکها با افزایش دما نرم شده و با خنک شدن به سختی اولیهشان برمی گردند و بیشتر قابل ذوب هستند. پلیمرهای خطی و شاخهای معمولاً جز این دسته به حساب می آیند. به عنوان مثال نایلون.

پلاستیکهای گرماسخت یا ترموستها وقتی گرم می شوند، سخت شده و هنگام سرد شدن به سختی اولیه برنمی گردند. این مواد توسط کاتالیزورها یا گرم شدن تحت فشار به یک شکل دائمی تبدیل می شوند. پلیمرهای شبکهای جز این دسته به حساب می آیند.

الاستومرها مىتوانند بدون پاره شدن و گسستن در برابر تغيير شكل مقاومت كنند.

۲-۲- تاريخچه پليمرها

اولین بار در سال ۱۸۶۲ برادران هایت موفق به تولید سلولوئید شدند و در حدود ۴۰ سال بعد شخصی به نام باکلند موفق به تولید باکلیت شد و در حد فاصل سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۸ بعضی از نایلونها و همچنین اوره-فرمالدهید و غیره به بازار عرضه شد. در سال ۱۹۳۴ پلی وینین کلرید در میزان تجاری جهت ساخت محصولات مختلف روانه بازار شد. اما مهمترین دوره پیشرفت پلیمرها در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ اتفاق افتاد که در آن زمان دوران اختراع و تولید انواع مختلف پلیمرها با خواص و کاربردهای متنوع، نقطه عطفی در این صنعت نام گرفت. در این سالها دانشمندانی چون زیگلر از آلمان و یا ناتا از ایتالیا اصول و روشهای پلیمراسیون را روشن کردند و باعث پیدایش تکنولوژی نوینی در جهت ساخت پلیمرهایی مختلفی همچون پلی اتیلنها، پلی پروپیلنها، پلی اترها، اپوکسیها و غیره شدند.

۲-۲- تقسیم بندی پلیمرها بر اساس بنیان اصلی

پلیمرها بر اساس بنیان اصلی تشکیل دهندهی آنها به سه گروه زیر تقسیم بندی میشوند:

- ۱) طبيعي
- ۲) نیمه مصنوعی
- ۳) پلاستیکهای مصنوعی یا صنعتی

در مورد پلیمرهای طبیعی میتوان به موادی چون رزینها-بیومین اشاره کرد.

در مورد پلیمرهای نیمه مصنوعی به مادهای چون گازئین که ریشهی اصلی آن شیر میباشد، اشاره می شود که در ساخت دستهی برس، دکمه و چسب چوب کاربرد دارد.

اما پلیمرهای صنعتی که کاربرد فراوانی پیدا کردهاند، قطعات فراوانی مثل چرخدندهها و بادامکها را شامل میشوند که ریشه اصلی آنها زغال سنگ میباشد؛ از جمله این مواد فرم آلدئید-اوره فرم آلدئید و فلوئور کربن میباشند. ۲-۴- خواص فیزیکی، حرارتی و مکانیکی پلیمرها

قابلیتهای حل شدگی، انعطاف پذیری، سختی و مقاومت پلیمرها وابسته به خواص فیزیکی، حرارتی و مکانیکی آنها میباشد. بنابراین تحلیل این خواص برای کاربردهای مهندسی بسیار مهم میباشد.

در کاربردهای عملی میبایست وزن مولکولی(*MW*) پلیمرها مشخص شود. مونومرها دارای وزن مولکولی بسیار پایینی میباشند، اما در طی فرآیند پلیمراسیون وزن مولکولی زنجیره ی تشکیل شده بسیار زیاد میشود. به هر حال اندازه گیری دقیق وزن مولکولی یک پلیمر خاص بسیار مشکل است؛ چرا که واحدهای شیمیایی شرکت کننده در انتهای شاخه در مقایسه با آنهایی که درون زنجیره اصلی قرار می گیرند، رفتار متفاوتی دارند. کمیتی که از آن به منظور ارزیابی فرآیند پلیمراسیون استفاده می شود، درجه ی پلیمراسیون می باشد. درجه ی پلیمراسیون می تواند بیان کننده ی میانگین وزن مولکولی پلیمر تقسیم شده بر وزن مولکولی واحدهای شیمیایی موجود در زنجیره باشد[۳].

علاوه بر این ساختار مولکولی پلیمرها بر خواص مکانیکی آنها اثر گذار است. در عمل گزارش شده است که شبکهای و شاخهای شدن مولکولهای زنجیرها باعث افزایش سفتی و مقاومت پلیمرها میشود[۳]. این نوع تقویت به این علت رخ میدهد که به طور کلی این حالت سخت ر از شاخههای مولکولی جداگانه است. علاوه بر این کریستالی شدن در ساختار پلیمر منجر به بهبود خواص مکانیکی خواهد شد. کریستالهای اتمی همراه با ناحیههای آمورف با جهتهای تصادفی فقط در ترموپلاستیکها وجود دارند و در شاخههای مولکولی به دام انداخته میشوند. خواص مکانیکی پلیمرها به دما نیز وابسته میباشد. در عمل هر پلیمر دمای مشخصی به نام دمای انتقال شیشه $(_{g}T)$ با خود همراه دارد. در حقیقت سفتی و مقاومت پلیمر در بالای دمای $T_{g}T$ به آهستگی با افزایش دما کاهش مییابد و در زیر این دما، مواد رفتاری ترد و شکننده از خود نشان میدهند. به هر حال برای دماهای بسیار بالاتر از $T_{g}T$ پلیمرها نرم میشوند و سفتی و مقاومت آنها به میدت کاهش مییابد. گزارش شده است که اکثر پلیمرهایی که ساختاری آمورف دارند، در دماهای بالاتر از $T_{g}T$ پلیمرها نرم میشوند و سفتی و مقاومت آنها به میدت کاهش مییابد و در زیر این دما، مواد رفتاری ترد و شکننده از خود نشان میدهند. به هر حال برای دماهای بسیار بالاتر از $T_{g}T$ پلیمرها نرم میشوند و سفتی و مقاومت آنها به شدت کاهش مییابد. گزارش شده است که اکثر پلیمرهایی که ساختاری آمورف دارند، در دماهای بالاتر از $T_{g}T$ پلیمرهایی که ساختاری آمورف دارند، در دماهای بالاتر از پلیمرهایی که ساختاری آمورف دارند، در دماهای الاتر از پلیمرهایی که ساختاری آمورف دارند، در دماهای بالاتر از پلیمرهایی که ساختاری آمورف دارند، در دماهای بالاتر از پلیمرهایی که در کاربردهای مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند، آورده شده است.

پليمر	مقاومت کششی (MPa)	مدول یانگ (GPa)	چگالی (g/cm ³)	$T_g(^{\circ}C)$
اپوكسى	٧.	۲/۶	١/٢	۱۷۵
پلى پروپيلن	۴.	۱/۹	•/٩	-1+
پلی استر	٩	•/٧	١/٢	10+
پلی اتیلن	۱٠	٠/٢	٠/٩	- 3•
پلی استایرن	۴۵	٣	۱/+۵	1++
پلی آمید ۶۶	۷۳	۲/۱	1/1	۵۰
پی وی سی	40	۲/۵	۱/٣	۸۵

جدول ۲-۱- خواص مکانیکی و حرارتی برخی از پلیمرهای مهندسی

۲-۵- کاربردها و خواص پلیمرها

بیشترین مصرف پلاستیکها درست پس از جنگ جهانی دوم به عنوان جایگزین ارزان قیمت مواد مرسوم و رایج شکل گرفت. اما حتی امروز نیز تصور عمومی از صنعت پلاستیک به طور کامل شفاف و مثبت نیست. سهم قابل توجه پلاستیکها در ارتقاء سطح استاندارد کیفی زندگی تبیین نشده

¹ Glass Transition Temperature

است. با این حال در بسیاری از زمینهها مواد پلاستیکی مدتی است که جایگاه مناسب خود را در بازار یافتهاند که از جمله آنها میتوان به صنعت برق اشاره کرد که ترکیب خواص عالی عایق بودن و چقرمگی، دوام و دیر سوز بودن به انواع مختلف دو شاخه سر پیچ لامپ و عایق سیمها و کابلها منتهی شده است.

اگر بخواهیم به فهرستی از کاربرد پلاستیکها اشاره کنیم، می توانیم به موارد زیر توجه کنیم:

- کاربردهای خاص(پیزوالکتریک و پیروالکتریک) در بلندگوها و آشکارسازی
- ۲) مصارف وسیع پلاستیکها در ساختمان سازی مثل لوله آب، فاضلاب لایههای ضد رطوبت، کفپوشها، عایق کاری، تزئین دیوار و غیره.
 - ۳) کاربرد پلاستیکها در موارد بسته بندی مثل بطریها و ظروف حمام
- ۹) صنایع خودروسازی که در حال حاضر یکی از مصرف کنندگان عمده پلاستیکها است که افزایش وزن و تعداد قطعات پلاستیکی در خودروها مبین این ادعا است: از جمله این قطعات که میتوان در اتومبیل به آنها اشاره کرد باطری، سیمهای نرم، دو شاخه، سوئیچ برق، کلاهکهای تقسیم، لوازم چراغ، روکش صندلی، تودوزی و تزئین بدنه، پروانه رادیاتور، لوله آب، لوله بنزین، مخازن آب سرد کن و چندین قطعه دیگر پلاستیکی موجود در یک خودرو مثل کمربند ایمنی، سپر اتومبیل، شبکه رادیاتور و غیره که در بسیاری از این قطعات وزن قطعه پلاستیکی بسیار کم بوده و هست حتی به طوری که اظهار شده است در یک خودرو کوچک اروپایی در حدود ۴۵۰ قطعه مختلف از نوع پلی استال(POM) به کار گرفته شده است که مجموع وزن آنها از یک کیلوگرم فراتر نرفته است.
 - ۵) مبلمان و لوازم خانگی و اداری
 - ۶) وسایل حمل و نقل آبی و هوایی مثل قایقها و هواپیماها

۷) تجهیزات صنعتی مثل لولههای صنعتی، پمپها، شیرها، شیشه اتاقهای کنترل که از موادی همچون PTFE – PVC استفاده می شود.
۸) صنایع عکاسی
۹) تجهیزات پزشکی مثل سرنگ تزریق و غیره
۱۰)استفاده از فیلم پلاستیک جهت کاغذ چاپ
۱۱)صنایع تولید کفش
۱۲)لباسهای زمستانی و غیره

موارد اشاره شده تنها برخی از مصارف عمده مواد پلاستیکی را نشان می دهد.

با توجه به تاثیر گذاری عوامل زیر در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ رشد چشمگیر کاربرد پلاستیکهای مشهود بوده است.

- افزایش شناخت خصوصیات و تواناییهای مواد پلاستیکی
- ۲) قابلیت رو به رشد پلاستیکها به واسطه ظهور مواد جدید
- ۳) کاهش مداوم هزینه مواد اولیه پلاستیک نسبت به هزینه مواد رایج مانند چرم، کاغذ، فلزات و غیره
 - ۴) پایین بودن هزینه حمل و هزینه تولید

صرف نظر از قیمت نفت این عوامل به میزان زیادی نشان میدهد که صنعت پلاستیک یک صنعت تکامل یافته است که در اقتصاد جهان سهم بسزایی دارد. و با توجه به اینکه هزینه تبدیل نفت به مواد پلاستیکی و هزینههای حمل و نقل و فرایند آنها کمتر از فعالیتهای مشابه توسط مواد مرسوم است، بنابراین مشخص میشود که قیمت پلاستیکها با سرعتی کمتر از مواد مرسوم رقیب آنها افزایش می یابد. این موضوع گواهی دهنده افزایش اهمیت پلاستیکها در آینده است. مشکلی که برای صنعت پلاستیک هم اکنون متصور است که در سال ۱۹۷۰ نیز آشکار شد، نگرانی در مورد محیط زیست می باشد. که نگاه کلی آن بر روی صنایع شیمیایی و به منبع بخشی از آن که مواد پلاستیکی هستند متمرکز است. اما در مجموع باید اشاره کرد که کاربرد پلاستیکها در صنایع، روند صعودی خود را همچنان حفظ کرده است تا جایی که امروز در ساخت یک هواپیمای مافوق صوت بیش از ۲/۵ تن قطعات پلیمری مصرف می شود.

از خواص عمده پلاستیکها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱) سبک بودن
- ۲) عایق حرارت بودن
- ۳) عايق الكتريسيته بودن
 - ۴) شفاف بودن
 - ۵) رنگ پذیری
- ۶) مقاوم در برابر شرایط جوی
- ۷) مقاوم در برابر حلالهای شیمیایی
 - ۸) بهداشتی بودن
 - ۹) سهولت شناخت
 - ۱۰) ارزانی
 - ۱۱) سازگاری با شرایط مختلف
 - ۱۲) کاربرد متنوع

P-۲-۶- پلی استال(POM)

۲-۶-۱- معرفی پلی استال

پلی استال یا همان POM پلیمر مهندسی است با محدودهی وسیعی از کاربردها که خواصی شبیه به فلزات دارد. این پلیمر خواص بسیار خوبی دارد که خلاء بین پلیمرهای معمولی و فلزات را پر می کند. از زمان ارائه این پلیمر در سال ۱۹۶۰ به صنعت در کاربردهای وسیعی از آن استفاده شده است. کاربردهایی نظیر صنایع اتومبیل سازی، تجهیزات برقی، ساختمان، سخت افزار، الکترونیک و بسیاری از صنایع دیگر. دلرین^۱ نامی که توسط شرکت DuPont برای این پلی استال انتخاب شد، پلی استال پلیمری تقریباً کریستالی است که از پلیمراسیون فرمالدئید حاصل می شود.

به طور کلی پلی استال را میتوان رقیب عمده نایلون که دارای نقایص مهمی است، دانست. چرا که پلی آمیدها در محیطهای مرطوب پایداری ابعادی مناسبی ندارند. از طرفی پلی استال به خاطر قابلیت ریخته گری عالی که دارد، گزینه مناسبی برای ساخت قطعات با اشکال پیچیده و یا ابعاد ریز میباشد.

- از جمله مزیتهای پلی استال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- (۱) پلی استال از مونومر $-O_{-2}-G_{-2}$ تشکیل شده است و به دلیل زنجیره انعطاف پذیر که دارد، اجازه مارپیچ شدن را می دهد و کریستالی شدن را آسان می کند. (۲) خواص مکانیکی عالی در دمای اتاق 39.9MPa , $\sigma_y = 39.9MPa$. (۳) محدودهی دمای کارکرد وسیع: دمای انتقال شیشه $T_s^\circ C = -75^\circ C$ و دمای ذوب. (۳) $T_m = 178^\circ C$.

[\] Delrin

	PA	POM	\mathbf{PC}	PPO/PPE	PBT/PET	TPE
Waterproof	D	В	А	А	А	А
Mold shrinkage factor	В	В	А	А	А	А
Fatigue strength	А	А	С	С	А	А
Toughness	А	В	А	В	В	А
Creep resisitance	\mathbf{C}	А	А	В	В	В
Solvent resistance	А	А	D	С	А	А
Weather resistance	\mathbf{C}	\mathbf{C}	В	В	А	В
Electrical properties	С	В	А	А	А	В
Abrasion resistance	А	А	С	С	В	В
Flame resistance	В	D	А	В	В	В

جدول ۲-۲- مقایسه خواص برخی از پلیمرهای مهندسی[۵]

A: Excellent B: Good C: Unsatisfactory D: Inferior

۲-۶-۲- کاربردهای شیمیایی پلی استال

- از کاربردهای شیمیایی پلی استال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 - اسپریهای شیمیایی باغبانی
 - ۲) ونتوری کاربراتور
 - ۳) پمپ و شیر
 - ۴) قاب ماشین آلات
 - ۵) تصفیههای آب خانگی
 - ۶) صابونهای دارویی
 - ۷) مخزنهای اختلاط رنگ

۲-۶-۳ کاربردهای مکانیکی پلی استال

از جمله کاربردهای مکانیکی پلی استال میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

- ۱) سطوح سایشی : بسیاری از بوشها، یاتاقانها و بادامکها
- ۲) چرخدندهها: چرخهای دندانه دار، کلاستر، مارپیچ، مایل و حلزونی
 - ۳) نقالهها
 - ۴) پروانەي پمپھا
 - ۵) پروانهی فنها و دمندهها
 - ۶) انواع دستگیره
 - ۷) انواع فنرها



شکل ۲-۳- برخی کاربردهای مکانیکی پلی استال

۲-۶-۴ کاربردهای برقی پلی استال

- انواع سوئیچهای اتومبیل
 - ۲) قاب سیم پیچ
 - ۳) ترمینالهای تلفن
 - ۴) اجزای رلهها
- ۵) قابهای شمارندههای الکترومکانیکی و غیره

فصل سوم

مروری برکارهای گذشته

کارهایی را که در زمینه بارگذاریهای سیکلی و بررسی رفتارهای مکانیکی مواد تحت این نوع بارگذاریها انجام گرفته است را میتوان به دو دسته، بر حسب نوع مادهای که این بارگذاریها بر روی آن انجام گرفته است، تقسیم بندی نمود. یک دسته آزمایشهایی است که بر روی مواد فلزی انجام شده است و دستهی دیگر آزمایشهایی است که بر روی مواد پلیمری انجام گرفته است. در ادامه به مرور برخی از این مقالات خواهیم پرداخت.

۳–۱– بارگذاریهای سیکلی بر روی مواد فلزی

Kim و همکارانش در سال ۲۰۰۸ به بررسی رفتار رچتینگ و خستگی نوعی آلیاژ مس تحت بارگذاری تک محوره همراه با تنش میانگین پرداختند. آنها با استفاده از آزمایشهای تنش-کنترل در دمای اتاق با و بدون تنش میانگین، کرنش رچتینگ را تا زمان شکست اندازه گیری کردند. آنها با ترسیم منحنیهای رچتینگ-سیکل نشان دادند که برای این آلیاژ، منحنی مربوطه شبیه به منحنی خزش شامل سه قسمت اولیه، پایدار و بحرانی میباشد. این محققین به بررسی نرخ کرنش رچتینگ نیز پرداخته و پیش بینی عمر خستگی این آلیاژ را با استفاده از مدلهایی نظیر مدل Walker و SWT انجام دادند [۶]. در جدول(۳–۱) مقادیر تنش میانگین و دامنه تنش اعمال شده در آزمایشهای

Mean stress $\sigma_{ m m}$ (MPa)	Stress amplitude $\sigma_{\rm a}$ (MPa)	Cycle to failure N _f (cycle)
0	620	103
	560	894
	520	2089
	480	5764
	440	12,775
	400	15,330
	360	62,441
50	480	3889
	440	5242
	400	11,877
	360	23,910
100	480	1905
	440	4428
	400	7044
	360	15,740
-50	480	5066
	440	13,595
	400	34,330
	360	85,120

جدول ۳-۱- مقادیر تنش میانگین و دامنه تنش در مرجع [۶]
تجربی این مقاله، آورده شده است.

در شکل(۳-۱) حلقههای هیستریزیس تنش- کرنش این آلیاژ مس نمایش داده شده است.



 $[\mathbf{r}] \sigma_m = 50 MPa, \sigma_a = 440 MPa$ شکل ۳–۱– حلقههای هیستریزیس تنش–کرنش آلیاژ مس برای

همچنین در شکلهای (۳-۲) و (۳-۳) نمودارهای کرنش رچتینگ بر حسب عمر خستگی و دامنه تنش بر حسب عمر خستگی به ترتیب نشان داده شده است.



Yang در سال ۲۰۰۵ به بررسی رفتار خستگی کم تکرار و رچتینگ فولاد CK45 تحت بارگذاری تک محوره اقدام نمود. او هم آزمایشهای کرنش-کنترل و هم تنش-کنترل را بر روی این فولاد انجام داد. در این مقاله آزمایشهای کرنش-کنترل با و بدون کرنش میانگین به منظور بررسی اثر کرنش میانگین بر عمر خستگی انجام شده است. آزمایشهای تنش-کنترل نیز به منظور مشاهدهی اثرات تنش میانگین و دامنهی تنش بر شکست رچتینگ انجام گرفته است. همچنین بر اساس نتایج آزمایشهای کرنش-کنترل، معادلاتی برای پیش بینی عمر خستگی به دست آورده شده، و از آنها برای پیش بینی آسیب خستگی در شکست رچتینگ استفاده شده است[۷].

در شکل(۳-۴) نمودار کرنش رچتینگ فولاد CK45 تحت بارگذاری سیکلی تنش-کنترل نشان داده شده است. در شکل(۳-۵) نیز تغییرات دامنه تنش در طول بارگذاری کرنش کنترل نشان داده شده است.



Nip و همکارانش در سال ۲۰۰۹ طی پژوهشی به بررسی خستگی کم تکرار و فوق العاده کم تکرار و منحنیهای تنش-کرنش سازههایی از جنس فولاد کربنی و ضد زنگ پرداختند. آنها با استفاده از آزمایشهای کرنش-کنترل تک محوره عمر خستگی سه نوع فولاد را مورد مطالعه قرار دادند[۸].

در شکل(۳-۶) تغییرات دامنه تنش فولادی را مشاهده می کنید که به صورت گرم نورد شده است و از خود رفتار سخت شوندگی نشان می دهد.



در شکل(۳–۷) نیز تغییرات دامنه تنش فولاد ضد زنگ کربنی که به صورت سرد شکل داده شده ترسیم شده است.

Hong Gao و Hong کرنش رچتینگ محوری به مطالعه یا از کرنش رچتینگ محوری بر عمر خستگی پیچشی نوعی لحیم بدون سرب پرداختند. آنها با استفاده از بارگذاریهای تنش-کنترل چند محوره در دمای اتاق دریافتند که با افزایش کرنش رچتینگ محوری عمر خستگی کاهش می ابد. همچنین معادلاتی را برای بیان عمر خستگی تحت بارگذاریهای چند محوره بیان نمودند [۹]. در شکل(۳–۸) رفتار رچتینگ محوری ماده یمدکور نشان داده شده است.



شکل ۳-۸- رفتار رچتینگ محوری نوعی لحیم بدون سرب[۹]

در سال ۲۰۰۸ Gang Chen و همکاران آزمایشهایی را در رابطه با مطالعهی خواص خستگی و رچتینگ فولادهای نیتروژن دار(3-14-18/28) ۲۰۲۳)، تحت بارگذاری تک محوره انجام دادند. در این آزمایشها آنها به بررسی اثرات دامنهی تنش، تنش میانگین، تاریخچهی بارگذاری و نرخ تنش بر رفتار رچتینگ این نوع فولادها پرداختند. بحث در مورد اثر اندازهی نمونهها بر رفتار خستگی این مواد از دیگر مباحثی میباشد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است[۱۰].

در شکل(۳-۹) نمودار کرنش رچتینگ، و در شکل(۳-۱۰) دامنه تنش بر حسب عمر خستگی مربوط به فولاد نیتروژن دار آورده شده است.



Xu Chen و همکارانش در سال ۲۰۰۵ نوعی لحیم قلع-سرب یوتکتیک را تحت بارگذاری چند محوره و تک محوره قرار داده و به مطالعهی رفتار رچتینگ آن پرداختند. این ماده تحت بارگذاریهای تک محوره، پیچش خالص و محوری-پیچشی از خود رفتار نرم شوندگی نشان داد. همچنین در این مطالعه اثرات نرخ کرنش اعمالی در حالتهای مختلف بر کرنش رچتینگ مورد بررسی قرار گرفت [۱۱].

Kang و همکارانش در سال ۲۰۰۶ به بررسی تاثیرات رچتینگ و خستگی فولاد ضد زنگ SS304 در بارگذاری تک محوره تحت شرایط تنش-کنترل و در دمای اتاق اقدام کردند. تاثیرات تنش میانگین، دامنه یتنش و نسبت تنش بر کرنش رچتینگ و عمر نمونه ها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این آزمایش ها نشان دادند که کرنش رچتینگ و عمر خستگی این ماده وابستگی زیادی به تنش میانگین، دامنه یتنش و نسبت تنش دارد. همچنین مشخص شد که دو نوع شکست، ناشی از رچتینگ با گلویی شدن کاملاً مشهود، به علت کرنش های بزرگ رچتینگ و شکست خستگی به علت خستگی کم تکرار با دامنه یکرنش تقریباً ثابت که به ترتیب رخ میدهند، بسته به سطح تنش اعمالی در آزمایش میباشند[۱۲].

در شکلهای(۴–۱۱) تا (۴–۱۴) برخی نتایج آزمایشهای تجربی انجام شده در مرجع[۱۲] آورده شده است.





۲-۳- بارگذاریهای سیکلی بر روی مواد پلیمری

در سال ۲۰۰۷، Gang Tao و Zihui Xia به بررسی اثر تنش میانگین و کرنش میانگین بر رفتار خستگی نوعی اپوکسی رزین پرداختند. در این پژوهش به واسطه مجموعهای از آزمایشهای کرنش-کنترل متشکل از چهار مجموعه با نسبتهای کرنش متفاوت در دمای اتاق، اثر تنش میانگین و کرنش میانگین بر عمر خستگی اپوکسی رزین Epon 826/Epi مخلوط شده با Curing Agent و کرنش میانگین بر عمر خستگی اپوکسی رزین Epon 826/Epi مخلوط شده با curing Agent معار مورد مطالعه قرار دادند. تحلیلهای کمی خواص مکانیکی نظیر، رهایش تنش میانگین، تحول حدود تغییرات تنش و چگالی انرژی کرنشی بر اساس دادههای تنش-کرنش به دست آمده از "سیستم اندازه گیری کرنش غیرتماسی بلادرنگ" انجام شده است. تابع تنش یا کرنش میانگین بر حسب پارامتر آسیب معادل شامل اثر تنش یا کرنش میانگین بر عمر خستگی این مادهی اپوکسی پلیمر معرفی شده است. همچنین در این مقاله نحوهی تعیین تابع تنش یا کرنش میانگین مشخص شده و ثابتهای ماده برای همهی دیدگاههای تنش، کرنش و انرژی به دست آمده است. مشاهده شد که سطح تنش برای همهی دیدگاههای تنش، کرنش و انرژی به دست آمده است. مشاهده شد که سطح تنش خوبی بین پیش بینیها و دادههای تجربی وجود داشت؛ خصوصاً برای پیش بینیهایی که با استفاده از روش انرژی انجام شده بود.[۱۳].

در شکل(۳–۱۵) حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش این اپوکسی پلیمر تحت آزمایش کرنش-کنترل ترسیم شده است. در شکل(۳–۱۶) تغییرات تنش میانگین همین ماده تحت بارگذاری کرنش-کنترل آورده شده است. در شکلهای (۳–۱۷) و (۳–۱۸) به ترتیب تغییرات چگالی انرژی الاستیک و چگالی انرژی کل بر حسب عمر خستگی آورده شده است.



و Gang Tao و Zihui Xia باز هم در سال ۲۰۰۷ به بررسی رفتار رچتینگ همان اپوکسی پلیمر و اثر آن بر عمر خستگی پرداختند. همهی آزمایشهای این مطالعه تحت شرایط تنش-کنترل و در

دمای اتاق و با همان سیستم اندازه گیری کرنش غیرتماسی بلادرنگ انجام شد. همانند مقالهی پیشینشان نتایج کمی این آزمایش ها همانند کرنش رچتینگ، حدود تغییرات کرنش و چگالی انرژی کرنشی در تنش های میانگین و دامنه های تنش متفاوت از داده های تنش-کرنش به دست آمده است. در این مطالعه مشخص شد که مقدار کرنش رچتینگ و نرخ آن متأثر از تنش میانگین و دامنهی تنش است. عمر خستگی به دست آمده از این آزمایش ها با نتایج مقالهی قبلی که تحت شرایط کرنش-کنترل انجام گرفته بود، مقایسه شد و مشخص شد که کرنش رچتینگ اثر قابل توجهی بر عمر خستگی این ماده ی پلیمری ندارد. در نهایت نیز در این پژوهش آزمایش های تنش-کنترل با اعمال دوره های استراحت به منظور تحقیق در مورد مکانیزمهای تجربی مشاهده شده بر روی این پلیمر انجام گرفته است. مشاهده شد که کرنش رچتینگ در این اپوکسی پلیمر، اساساً تغییر شکل ویسکوالاستیک قابل بازیافتی است که تاثیری بر آسیب این ماده ندارد[14].

در شکلهای(۳–۱۹) و (۳–۲۰) به ترتیب حلقههای هیستریزیس و کرنش رچتینگ ماده مذکور آورده شده است.



در سال ۲۰۰۵، Xu Chen و Xu Chen در مقالهای به بررسی رفتار رچتینگ پلیمر PTFE تحت بارگذاری سیکلی فشاری پرداختند. آنها در این مقاله اثرات نرخ بارگذاری، تنش میانگین و دامنه ی تنش را بر روی رفتار رچتینگ PTFE مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش مشخص شد که این پلیمر مادهای وابسته به نرخ بارگذاری است؛ اما اگر نرخ بارگذاری بیشتر از N/s باشد، حساسیت این ماده به نرخ بارگذاری است؛ اما اگر نرخ بارگذاری بیشتر از N/s باشد، حساسیت این ماده به نرخ بارگذاری انت؛ ما اگر نرخ بارگذاری بیشتر از N/s باشد، نرخ بارگذاری ایز بین خواهد رفت. مشاهده شد که کرنش رچتینگ با کاهش نرخ بارگذاری افزایش مییابد و وقتی که نرخ بارگذاری بزرگتر از N/s باشد، اثر نرخ بارگذاری بر نرخ بارگذاری بر تشد مشاهده شد که کرنش رچتینگ با کاهش نرخ بارگذاری افزایش مییابد و وقتی که نرخ بارگذاری بزرگتر از N/s باشد، اثر نرخ بارگذاری بر بارگذاری این مطالعه مشخص شد که در یک دامنهی تنش نرخ بارگذاری بر ترخ بارگذاری از بین خواهد رفت. مشاهده شد که در یک داری دار بارگذاری بر نرخ بارگذاری بارگذاری از بین خواهد رفت. مشاهده شد که کرنش رچتینگ با کاهش نرخ بارگذاری از بین میاند و وقتی که نرخ بارگذاری بر ترکتر از این میاند، اثر نرخ بارگذاری بر نرخ بارگذاری این ماده به نرخ بارگذاری از بین خواهد رفت. مشاهده شد که در یک دامنهی تنش نرخ بارگذاری از نرخ بارگذاری بر تر از تر تر آن مشخص شد مدر یک دامنه ی تنش نرخ بارگذاری بر نرخ بارگذاری بر نش رچتینگ با افزایش مییابند. [10]

در شکل(۳–۲۱) کرنش رچتینگ PTFE تحت بارگذاری سیکلی تنش-کنترل فشاری نشان داده شده است. در این شکل سرعت بارگذاری متغیر است.



شکل ۳–۲۱- کرنش رچتینگ PTFE تحت بارگذاری سیکلی فشاری با نرخهای مختلف بارگذاری[۱۵]

Zhe Zhang و Zhe ی د محوره ی کند محوره ی از آزمایشهای رفتار رچتینگ چند محوره ی PTFE در دمای اتاق نمودند. در این مطالعه مجموعهای از آزمایشهای رچتینگ چند محوره بر روی نمونههای استوانهای توپر پلی تترافلورئیداتیلن انجام گرفت. همه ی آزمایشها با اعمال کرنش برشی سیکلی و با تنش محوری ثابت در دمای اتاق انجام شد. اثرات تنش محوری، حدود تغییرات کرنش برشی ، نرخ کرنش برشی و تاریخچه ی آنها بر رفتار خستگی PTFE مورد مطالعه قرار گرفت. نشان محوری، حدود تغییرات کرنش برشی سیکلی و با تنش محوری ثابت در دمای اتاق انجام شد. اثرات تنش محوری، حدود تغییرات کرنش برشی ، نرخ کرنش برشی و تاریخچه ی آنها بر رفتار خستگی PTFE مورد مطالعه قرار گرفت. نشان داده شد که کرنش برشی یا نرخ کرنش برشی سیکلی و با تنش محوری ثابت ، حدود تغییرات تنش برشی سیکلی و با تنش برشی سیکلی و نشان برشی و تاریخچه و ایسته است به تنش محوری ثابت، حدود تغییرات تنش برشی سیکلی و نشان نرخ تنش برشی می برشی سیکلی و نشان برشی سیکلی و نشان برشی و تاریخچه و اینه بر زفتار خستگی PTFE مورد مطالعه قرار گرفت. نشان داده شد که کرنش رچتینگ وابسته است به تنش محوری ثابت، حدود تغییرات تنش برشی سیکلی و نرخ تنش برشی سیکلی و نش برشی سیکلی و این برخ کرنش برشی سیکلی و این محوری ثابت، حدود تغییرات تنش برشی یا نرخ کرنش نرخ کرنش برشی یا نرخ کرنش محوری ثابت، حدود تغییرات موز کرنش برشی یا نرخ کرنش برشی یا نرخ کرنش برشی سیکلی و بر تنش برشی در کرنش رچتینگ دارد[۱۶].

در شکل(۳-۲۲) کرنش رچتینگ محوری PTFE نشان داده شده است. همچنین در شکل(۳-۲۳) کرنش رچتینگ محوری همراه با تاریخچه بارگذاری آورده شده است. با توجه به این شکل وابستگی کرنش رچتینگ به تاریخچه بارگذاری مشخص می شود.





استفاده از تئوری فرآیند فعال شده حرارتی [۱۷] تنش-کنترل تک محورہ[۱۷] در سال ۲۰۰۸، Wei Liu و همکارانش به بررسی کرنشهای رچتینگ پلی متیل متاآکریلیت(PMMA) در دماهای متفاوت و سطوح مختلف تنش پرداختند. از آنجایی که کرنش رچتینگ پایدار ناحیهای است که با نرخ ثابت رشد می کند و قسمت اعظمی از عمر خستگی را به خود اختصاص میدهد، در این مقاله توجه ویژهای به آن شده است. نتایج آزمایشها نشان دادند که نرخ رشد ناحیهی رچتینگ پایدار با دما و بار اعمالی تغییر میکند. در این مقاله تئوری فرآیند فعال شده حرارتی^۱ برای پلیمرهای شیشهای به منظور توضیح تغییر شکلهای پلاستیک در طول بارگذاری سیکلی استفاده شده است. بر اساس ارتباط بین کرنش رچتینگ هر سیکل و انرژی حلقهی هیستریزیس آن، یک مدل جدید انباشتگی کرنش رچتینگ برای مواد پلیمری توسعه داده شده است که به طور کمی قادر به تشریح اثرات دما، فرکانس بارگذاری، تنش میانگین و دامنه تنش بر روی نرخ انباشتگی کرنش رچتینگ در ناحیهی پایدار میباشد. نتایج آزمایشها نشان داد که این مدل به خوبی قادر به پیشبینی رفتار انباشتگی کرنش رچتینگ در ناحیهی پایدار تحت شرایط دلخواه دمایی و بارگذاری می باشد [۱۷]. در شکلهای (۳–۲۴) و (۳–۲۵) به ترتیب کرنش رچتینگ تک محوره PMMA و پیش بینی کرنش رچتینگ آن با استفاده از تئوری فرآیند فعال شده حرارتی نشان داده شده است.

G.Bles و همکارانش در سال ۲۰۰۲ به مطالعهی تجربی پلیمر PA66 تحت بارگذاری برشی سیکلی پرداختند. آنها این آزمایشها را بدون اعمال بار عرضی و با اندازه گیری دما بر روی ورقهایی از جنس پلی آمید انجام دادند. این آزمایشها با استفاده از گیرههای سادهای که به دستگاه آزمایش کشش ساده وصل شده بود انجام گرفت. هدف آنها از این آزمایشها بررسی خواص ترمومکانیکی پلی

¹ Thermally Activated Process

آمید در طول بارگذاری برشی سیکلی بود. آنها کمیتهایی همچون خصوصیات تنش، کرنش، مدول برشی و کرنش رچتینگ را مورد مطالعه قرار دادند[۱۸].

در شکلهای(۳-۲۶) و (۳-۲۷) به ترتیب حلقههای هیستریزیس و افزایش کرنش محوری پلی آمید تحت بارگذاری کرنش برشی سیکلی نشان داده شده است.



در سال ۲۰۰۷، Andrea Avanzini به مطالعهی خصوصیات مکانیکی و مدل سازی اجزای محدود رفتار تنش-کرنش سیکلی پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق سنگین پرداخت. در این مقاله با استفاده از آزمایشهای کرنش-کنترل کاملاً متقارن با و بدون خنک کاری با استفاده از جت هوایی ثابتهای ماده(استفاده شده در مدلهای پیشرفته ی پلاستیسیته در نرم افزارهای تجاری نظیر ABAQUS به منظور تعیین رفتار سخت شوندگی ایزوتروپیک و سینماتیک ماده) استخراج شده و در نرم افزار ABAQUS به منظور مدل سازی حلقههای هیستریزیس استفاده شد[۱۹].

در شکلهای (۳–۲۸) و (۳–۲۹) به ترتیب مدل سازی حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش پلی اتلین فوق سنگین با استفاده از مدلهای سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک و مدل اصلاح شده نشان داده شده است. ملاحظه می شود با اینکه این نوع پلیمر رفتار کاملاً متقارنی در کشش و فشار از خود نشان میدهد؛ مدل سازی حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آن به طور کامل بر دادههای تجربی منطبق نمی شود.



A.Ramkumar و R.Gnanamoorthy در سال ۲۰۰۸ به مطالعهی رفتار خستگی پلی آمید ۶ و نانوکامپوزیت پلی آمید ۶ در دمای اتاق پرداختند. هدف این مقاله مطالعهی اثرات نانو ذرات اضافه شده بر افزایش دما و کاهش مدول در طول بارگذاری سیکلی بود. مشاهده شد که افزایش نانو ذرات باعث کاهش افت مدول و بالا رفتن دما میشود[۲۰].

در سال ۲۰۰۴، P.K.Mallick و Yuanxin Zhou به مطالعهی اثر تنش میانگین بر خستگی تنش-کنترل بر پلی آمید۶۶ تقویت شده با فیبرهای کوتاه E-glass پرداختند. آزمایشهای خستگی انجام گرفته به گونهای بوده است که نمونه فقط تحت کشش قرار داشته است و تنش میانگین با تغییر نسبت تنش مینیمم به ماکزیمم تغییر کرده است. در طول آزمایش برای این ماده پدیده رچتینگ مشاهده شده و یک معادلهی اصلاح شده گربر برای تشریح اثر تنش میانگین بر مقاومت خستگی این کامپوزیت استفاده شده است. در این پژوهش مشاهده شد که افزایش نسبت تنش منجر به کاهش مقاومت خستگی می شود و همچنین در طول بار گذاری سیکلی کرنش میانگین(کرنش رچتینگ) نیز افزایش می یابد[۲۱].

در شکلهای (۳–۳۰) و (۳–۳۱) به ترتیب حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش و کرنش رچتینگ پلی آمید تقویت شده با فیبرهای کوتاه E-glass آورده شده است.



در سال ۲۰۰۸، Gang Tao و Zhihui Xia طی آزمایشهایی به بررسی رفتار خستگی دو محوره ینوعی اپوکسی پلیمر با اثر تنش میانگین پرداختند. این آزمایشها تحت شرایط بارگذاری برشی سیکلی و برش محوری متناسب ترکیب شده با کرنش میانگین انجام شد. در این آزمایشها کرنشهای محوری و برشی به طور همزمان توسط سیستم اندازه گیری کرنش غیر تماسی بلادرنگ در طول آزمایش ثبت شده است. ویژگیهای مکانیکی نظیر تنش، کرنش، انرژی کرنشی و غیره به طور کمی مورد بررسی قرار گرفت. طی این آزمایشها مشخص شد تحلیلهای خستگی که بر اساس دیدگاههای تنش و انرژی کرنشی باشند مطابقت بهتری با دادههای تجربی دارند[۲۲].

```
با توجه به جدول(۳-۲) و شکل(۳-۳۲) بارگذاریهای انجام شده در مرجع[۲۲] مشخص شده
است. همچنین در شکل(۳-۳۳) نتایج بارگذاری آزمون 2-S3 آورده شده است.
```

No.	Axial				Shear				N (cycles)				
	^e xa (%)	^ɛ x,m (%)	σ _{x,a} (MPa)	$\sigma_{x,m}$ (MPa)	$\Delta W^{d}_{x,avg}$ (kJ/m ³)	$\Delta W^{e}_{x,avg}$ (kJ/m ³)	γ _{xy,a} (%)	^γ xy,m (%)	τ _{xy,a} (MPa)	τ _{xy,m} (MPa)	$\Delta W^{d}_{xy,avg}$ (kJ/m ³)	$\Delta W^{e}_{xy,avg}$ (kJ/m ³)	
S1-1	0	0	0	0	0	0	3.14	3.11	23.77	18.07	135.94	378.62	579
S1-2	0	0	0	0	0	0	3.02	2.99	22.94	17.82	121.38	353.60	803
S1-3	0	0	0	0	0	0	2.69	2.70	21.62	16.52	73.64	296.14	5850
S1-4	0	0	0	0	0	0	2.39	2.38	20.20	16.15	48.24	248.05	18,621
S1-5	0	0	0	0	p	0	2.20	2.20	19.46	15.27	47.53	216.77	17,371
S1-6	0	0	0	0	0	0	2.22	0.75	20.82	5.57	55.32	224.37	400,000
S2-1	1.04	1.09	20.81	14.26	73.85	99.26	3.10	3.10	22.17	15.71	204.98	329.93	331
S2-2	0.72	0.76	16.90	14.41	27.58	58.14	2.20	2.34	17.72	15.91	67.53	197.41	896
S2-3	0.51	0.55	13.13	11.89	13.07	30.79	1.50	1.69	13.34	13.11	24.94	100.46	3968
S2-4	0.48	0.48	12.87	9.67	7.71	30.58	1.59	1.43	14.43	10.59	23.41	115.42	22,782
S2-5	0.45	0.45	12.28	9.84	9.63	25.74	1.30	1.37	12.14	10.85	19.35	78.07	17,463
S3-1	1.26	1.26	26.60	19.75	92.83	166.06	2.72	2.51	19.06	13.94	138.00	259.36	129
S3-2	1.04	1.04	24.66	19.05	51.89	127.64	2.15	2.10	16.90	13.48	62.17	187.98	737
S3-3	0.78	0.79	20.30	16.71	25.52	78.62	1.61	1.61	13.83	11.82	26.99	114.49	1634
S3-4	0.65	0.65	17.80	13.85	11.80	58.77	1.43	1.28	12.85	9.82	16.94	93.28	9652
S3-5	0.55	0.55	15.25	12.32	8.00	42.47	1.17	1.05	11.01	8.75	11.46	63.90	16,320

جدول ۳-۲- بارگذاریهای انجام شده در مرجع [۲۲]



شکل ۳-۳۲- شماتیک سه نوع بارگذاری انجام شده در مرجع [۲۲]



شکل ۳-۳۳- تغییرات کمیتهای مکانیکی آزمایش 2-S3 در جهت محوری (a)دامنه تنش (b) تنش میانگین (c)چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده (d)دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک[۲۲]

فصل چهارم

آزمایشهای تجربی

در فصلهای پیشین کاربردهای روزافزون مواد پلیمری و اهمیت مطالعهی رفتار این گونه مواد به طورگستردهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این فصل به بیان چگونگی انجام آزمایشهای تجربی بر روی POM و نتایج حاصل شده میپردازیم.

۴-۱- آماده سازی نمونههای آزمایش

همانطور که گفته شد، مادهی پلیمری که در این پژوهش از آن استفاده شده است؛ پلی استال یا پلی اکسی متیلن⁽(POM) است که در بازار با نام تجاری دلرین^۲ نیز شناخته شده است.

تستهای خستگی تک محوره و یا به طور کلی تستهای سیکلی که بر روی مواد پلیمری انجام می شود، اغلب با استفاده از نمونه هایی که بر اساس استاندارد ASTM D638 و یا استاندارد معادل آن یعنی ISO527 می باشند، انجام می گیرد [۲۳و۲۴و۲۵].

از آنجایی که قطر نمونهها در این حالت در مقایسه با طول آنها کوچک به شمار میآید، اعمال بار فشاری بدون خطر کمانش (هر چند که بار فشاری اعمال شده کوچک باشد) ممکن نیست. به هر حال آزمایشهای سیکلی بر روی مواد پلیمری در حالتی که هم بار فشاری و هم بار کششی اعمال شود، با هیچ نمونهی استاندارد خاصی پوشش داده نشده است. برای این نوع بارگذاریها نمونههای متفاوتی را در مقالات مختلف میتوان پیدا نمود که هر یک هندسهی خاص خود را دارد.

برای تهیهی نمونههای مورد استفاده در آزمایشها از میلگردهای پلی استال با قطر 20mm استفاده شده است. این میلگردها با استفاده از دستگاه تراش CNC به منظور به دست آوردن نمونههای آزمایش یکسان تراش داده شدهاند. همان طور که در شکل(۴–۱) مشاهده می شود؛ طول

[\] Polyoxymethylene

۲ Delrin

سنج نمونهها(gage length) برابر 25mm و قطر آن برابر 10.1mm میباشد. به علت نرم بودن مواد آزمایش نسبت به فشاری که گیرههای دستگاه آزمایش برای نگه داشتن آن اعمال میکند، لهیدگی دوسر نمونهها حتمی است. به همین دلیل برای اجتناب از لهیدگی دو سر نمونهها که درون گیرهای دستگاه آزمایش قرار میگیرد دوسر نمونهها به صورت پیچ M20 تراش داده شده است.



از آنجا که دو سر نمونهها به صورت پیچ طراحی شدهاند، برای اتصال نمونهها به فکهای دستگاه آزمایش اقدام به طراحی فیکسچرهایی گردید که در شکل(۴–۲) نشان داده شده است.



شکل(۴–۳) نمونه و نحوهی اتصال فیکسچر به نمونه و فکهای دستگاه آزمایش را نشان

مىدھد.



شکل ۴-۳- تصویر نمونه و فیکسچر

۲-۴- دستگاه آزمایش



شکل ۴-۴- دستگاه سروهیدرولیک INSTRON 8802



شكل ۴–۵– تصوير اكستنسومتر

۴-۳- تعیین خواص مکانیکی POM

در این بخش به بررسی نتایج آزمایش کشش ساده می پردازیم. این آزمایش به منظور به دست آوردن مدول یانگ و تنش تسلیم مادهی مورد آزمایش انجام می گردد. همان طور که در شکل (۴–۶) دیده می شود، آزمایش کشش ساده بر روی پلی استال با سه سرعت متفاوت 0.4mm/s، و به صورت جابجایی کنترل انجام شده است.



این اعداد نشان دهنده ی سرعت حرکت فک دستگاه در طول انجام آزمایش می باشد. همان طور که در شکلهای (۴–۷) و (۴–۸) دیده می شود، هرچه سرعت انجام آزمایش بیشتر باشد، پلی استال استحکام بیشتری از خود نشان می دهد. بدین معنی که برای رسیدن به یک کرنش مشخص در ناحیه ی پلاستیک، با افزایش سرعت بارگذاری، تنش بیشتری می بایست اعمال شود. این امر را می توان ناشی از خواص ویسکو پلاستیک پلی استال و به طور کلی پلیمرها دانست.



۴-۳-۱ محاسبهی مدول یانگ و تنش تسلیم

همان طور که میدانیم برای محاسبه مدول یانگ یک ماده با استفاده از منحنی تنش-کرنش میبایست شیب قسمت خطی منحنی را محاسبه نمود که عدد به دست آمده همان مدول یانگ ماده تحت آزمایش میباشد. با توجه به شکل(۴–۸) مشاهده میشود که سرعت انجام آزمایش تاثیری بر شیب قسمت خطی منحنی نداشته و مدول یانگ را میتوان با استفاده از هریک از سه منحنی شکل(۴–۸) محاسبه نمود. این کار را با استفاده از نرم افزار MATLAB 7.6 انجام گردید و مدول یانگ برای پلی استال مقدار 3100MPa به دست آمد.

برای محاسبهی تنش تسلیم از روش ترسیمی خط ٪۲/۰ استفاده شد. شکل(۴-۹) بیانگر روش استفاده از این قانون برای به دست آوردن تنش تسلیم میباشد.



شکل ۴–۹- روش ترسیمی خط ٪ ۲/۲ برای محاسبهی تنش تسلیم

همان طور که در شکل مشاهده می شود به منظور به دست آوردن تنش تسلیم، می بایست از نقطهای با مقدار کرنش 0.002 = 3 و یا 0.2% = 3 خطی با شیبی معادل مدول یانگ ماده که همان شیب قسمت خطی منحنی می باشد، ترسیم نمود. نقطه ی تقاطع خط رسم شده با منحنی تنش-کرنش نشان دهنده ی مقدار تنش تسلیم ماده می باشد.

با استفاده از این قانون مقدار تنش تسلیم پلی استال مورد استفاده در این مطالعه، 39.9MPa به دست آمد.

۴-۴- آزمایش فشار

برای به دست آوردن خواص پلی استال وقتی که تحت تنشهای فشاری قرار می گیرد، آزمایش فشار ساده انجام شد. در شکل(۴–۱۰) منحنی تنش-کرنش فشاری پلی استال را میتوان مشاهده کرد. مدول یانگ و تنش تسلیم در حالت فشار نیز همانند حالت کشش محاسبه شده است.



خواص مکانیکی پلی استال را میتوان در جدول(۴–۱) مشاهده نمود.

خواص مكانيكى	کشش	فشار	
مدول يانگ (E)	3100 <i>MPa</i>	3400 <i>MPa</i>	
$(\sigma_{_y})$ تنش تسلیم	39.9 <i>MPa</i>	-39.78 <i>MPa</i>	
$\left({{{m{\mathcal E}}_y}} ight)$ كرنش تسليم	1.49%	-1.37%	

جدول ۴-۱- خواص مکانیکی پلی استال در کشش و فشار

با توجه به جدول(۴–۱) معلوم می شود که این ماده در کشش و فشار، رفتار یکسانی از خود

نشان نمیدهد.

۴-۵- آزمایشهای تنش-کنترل

همهی آزمایشهایی که در این قسمت انجام شده است تحت شرایط تنش-کنترل و در دمای محیط آزمایشگاه انجام شدهاند. سرعت انجام همه آزمایشها به گونهای بوده است که در خلال انجام آزمایش تغییر محسوسی در دمای نمونهها ایجاد نشود. برای ایجاد چنین شرایطی سرعت بارگذاری نباید بیشتر از MPa/s باشد[۱۴]. بنابراین سرعت بارگذاری همه آزمایشها برابر 10 MPa/s بوده است.

```
در جدول(۴-۲) دامنهی تنش و تنش میانگین اعمال شده در هر آزمایش آورده شده است.
```

		000.		
Tests	$\sigma_m(MPa)$	$\sigma_a(MPa)$	frequency(Hz)	N_f (Cycles)
T1	0.00	60.63	0.421	46
T2	0.00	53.87	0.474	158
Т3	0.00	47.11	0.542	566
T4	0.00	40.35	0.632	3312
Т5	33.59	30.21	0.842	32
T6	33.59	26.83	0.948	306
T7	33.59	23.45	1.083	1556
T8	33.59	20.07	1.264	26678
Т9	30.21	33.59	0.758	64
T10	30.21	30.21	0.842	204
T11	30.21	26.83	0.948	302
T12	30.21	23.45	1.083	3008
T13	30.21	20.07	1.264	180930
T14	26.83	30.21	0.842	238
T15	26.83	26.83	0.948	796
T16	26.83	25.14	1.018	3264
T17	26.83	23.45	1.083	80096
T18	23.45	31.21	0.842	596
T19	23.45	26.83	0.948	76488
T20	28.52	23.45	1.083	12458

جدول ۴-۲- خلاصه آزمایشهای تنش-کنترل

	_			
T21	35.62	20.07	1.264	9944
T22	40.35	20.07	1.264	1962
T23	-16.69	43.73	0.583	448
T24	-16.69	40.35	0.632	1154
T25	-16.69	36.97	0.689	36784

جدول ۴-۲- خلاصه آزمایشهای تنش-کنترل (ادامه)

در جدول(۴-۳) مقادیر میانگین کمیتهای مکانیکی نظیر کرنش میانگین، دامنه کرنش، چگالی انرژی کرنش اتلاف شده و چگالی دامنه انرژی کرنش الاستیک آورده شده است. برای محاسبه این کمیتها مقدار هر کمیت در همهی سیکلها با هم جمع و بر تعداد سیکل تقسیم شده است. از این اعداد در فصل ششم استفاده خواهد شد.

به منظور تحقیق دربارهی اثر مقادیر مختلف تنشهای میانگین و دامنههای تنش متفاوت، آزمایشهایی که در این قسمت انجام شده است را میتوان به نه گروه GT1 تا GT9 تقسیم نمود. در هر یک از این گروهها پارامتر تنش میانگین یا دامنهی تنش ثابت است، حال آنکه پارامتر دامنهی تنش یا تنش میانگین متغیر است. به این ترتیب به راحتی میتوان تاثیرات بارگذاری را در هر آزمایش مشاهده نمود. این گروه بندی در جدول(۴-۴) آورده شده است.

در طول انجام هر آزمایش، دادههای تغییر طول و نیروی سیکلهای زوج ثبت شده است. علت اینکه فقط اطلاعات سیکلهای زوج ثبت شده است، کاهش حجم دادههای تولید شده و در نتیجه سرعت بیشتر انجام محاسبات و تحلیلهای انجام شده بوده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB 7.6 و این دادهها، تنشها و کرنشهای هر آزمایش محاسبه شده و بر اساس تنش و کرنشهای حاصل، تحلیل کمی پارامترهای مکانیکی نظیر کرنش رچتینگ، حدود تغییرات کرنش، چگالی انرژی کرنش و شیب حلقههای هیستریزیس انجام گرفته است.

	جدول ۴-۳- مقادیر میانگین برخی کمیتهای مکانیکی آزمایشهای تنش-کنترل						
Tests	$\mathcal{E}_m^{avg}(\%)$	$\mathcal{E}_{a}^{avg}(\%)$	$\Delta W^{d}_{avg}(kJ/m^3)$	$\Delta W_{avg}^{e}(kJ/m^{3})$			
T1	1.21	3.51	790.4	978.4			
T2	0.47	3.09	545.5	748.1			
Т3	0.37	2.50	300.8	550.1			
T4	0.14	1.98	149.4	364.6			
T5	3.14	2.08	357.3	236.7			
T6	3.94	1.81	195.3	193.7			
T7	4.84	1.53	111.2	148.2			
T8	5.48	1.09	42.8	100.1			
Т9	3.20	2.44	554.5	319.8			
T10	3.31	2.11	284.6	239.0			
T11	3.55	1.89	198.7	199.3			
T12	4.68	1.57	106.7	156.7			
T13	5.39	1.04	27.8	80.9			
T14	2.74	2.03	249.7	235.3			
T15	2.76	1.69	149.8	191.1			
T16	3.81	1.65	121.7	163.9			
T17	3.90	1.16	46.8	123.1			
T18	2.36	1.88	195.1	228.7			
T19	2.83	1.07	37.8	116.0			
T20	4.28	1.43	82.2	151.5			
T21	6.79	1.23	57.9	114.5			
T22	6.64	1.19	67.2	107.7			
T23	-1.41	2.55	354.5	436.7			
T24	-1.30	2.22	249.8	354.8			
T25	-2.13	2.06	195.8	315.0			

یکی خواهیم پرداخت.	ن پارامترهای مکان	و بررسی هریک از ایر	در ادامه به بحث
--------------------	-------------------	---------------------	-----------------

شماره گروه	تنش میانگین	دامنه تنش	شماره آزمایشهای
GT1	ثابت	متغير	T1, T2, T3, T4
GT2	ثابت	متغير	T5, T6, T7, T8
GT3	ثابت	متغير	T9, T10, T11, T12, T13
GT4	ثابت	متغير	T14, T15, T16, T17
GT5	ثابت	متغير	T23, T24, T25
GT6	متغير	ثابت	T5, T10, T14, T18
GT7	متغير	ثابت	T6, T11, T15, T19
GT8	متغير	ثابت	T7, T12, T20, T17
GT9	متغير	ثابت	T22, T21, T8, T13

جدول ۴-۴- گروه بندی آزمایشهای تنش-کنترل

۴–۵–۱– حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش

اطلاعات پایهای رفتار سیکلی یک ماده را میتوان در شکل حلقه هیسترزیس تنش-کرنش سیکلی آن ماده جستجو کرد. تغییر شکل سیکلی، باعث به دست آمدن یک حلقه هیسترزیس برای هر سیکل بارگذاری می گردد. نمونهای از یک حلقه هیسترزیس در شکل(۴–۱۱) نشان داده شده است.



شکل ۴–۱۱– شماتیک حلقهی هیسترزیس تنش-کرنش سیکلی بدست آمده در تست خستگی کم چرخه[۲۶]

مطابق با شکل(۴–۱۱) برای شرایط تنش-کنترل و کاملاً معکوس با تنش میانگین برابر با صفر، ارتفاع کل حلقه هیسترزیس برابر با محدودهی تنش اعمال شده(۵σ) است، بطوری که:

$$\Delta \sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 2\sigma_a \tag{1-4}$$

که در آن σ_a دامنهی تنش اعمال شده میباشد.

همچنین پهنای کل حلقه هیستریزیس برابر با محدودهی کرنش تحمل شده است، بطوری که:

$$\Delta \varepsilon = \varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min} = 2\varepsilon_a \tag{(7-f)}$$

که در آن ε_a دامنهی کرنش تحمل شده میباشد.

لازم به ذکر است که حلقه هیسترزیس میتواند نشان دهنده فرآیندهای تغییر شکل میکروسکوپی رخ دهنده در طول یک سیکل بارگذاری نیز باشد. در واقع، حلقه هیسترزیس نه تنها به ماده، بلکه به فرکانس و همچنین شرایط اعمال بار(تنش یا کرنش-کنترل بودن) نیز بستگی دارد[۲۲و۲۲].

در اینجا بیان این نکته ضروری است که دستگاه سروهیدرولیکی که در این آزمایشها مورد استفاده قرار گرفته است، قادر به کنترل و اندازه گیری دو کمیت نیرو و جابجایی میباشد. بنابراین برای محاسبه تنش و کرنش میبایست از روابط زیر استفاده نمود:

$$S = \frac{F}{A_0} \quad , \qquad e = \frac{\Delta L}{L_0} \tag{(-f)}$$

$$\sigma = S(1+e)$$
, $\varepsilon = \ln(1+e)$ (4-4)

کلیه محاسبات انجام شده در این مطالعه بر مبنای نمودار تنش-کرنش حقیقی میباشد. بر این اساس حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش همهی آزمایشهای تنش-کنترل در زیر آورده شده است.



شکل ۴-۱۲- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT1

شکل(۴–۱۲) نشان دهندهی حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT1 میباشد. برای این گروه آزمایشها، تنش میانگین برابر صفر میباشد. همان طور که قبلاً به آن اشاره شد و در شکل(۴–۱۲) قابل مشاهده است، رفتار این ماده در کشش و فشار یکسان نمیباشد. از آنجا که در گروه آزمایشهای GT1 تنش فشاری قابل ملاحظهای وجود دارد؛ شکل این حلقهها با حلقههای سایر گروهها متفاوت است. مشاهده می شود که با کاهش دامنه ی تنش در آزمایش های T1 تا T4، چاقی حلقه ها کم می شود. این پدیده در گروه های GT2 تا GT5 نیز مشاهده می شود. به طور کلی برای این پنج گروه آزمایش، همان طور که در شکل های (۴–۱۳) تا (۴–۱۶) می توان مشاهد کرد، می توان این طور بیان کرد که با افزایش دامنه ی تنش و ثابت ماندن تنش میانگین، حلقه ها چاق تر می شوند.



شکل ۴–۱۳- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT2





شکل ۴–۱۵- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT4

با توجه به شکل(۴–۱۶) مشخص می شود که شکل حلقههای هستریزیس گروه آزمایش GT5 با سایر گروهها تفاوت دارد؛ چرا که در این گروه آزمایش تنش میانگین اعمالی منفی است و از آنجا که رفتار پلی استال در کشش و فشار با یکدیگر متفاوت است، باعث این اختلاف شده است.



شکل ۴–۱۶- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT5

در شکل(۴–۱۷) حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش گروه آزمایش GT6 ترسیم شده است. در این گروه آزمایش بر خلاف آزمایشهای گروه GT1 تا GT5 که در آنها تنش میانگین ثابت و دامنه تنش در حال تغییر است، دامنه تنش ثابت و تنش میانگین در حال تغییر است.

مشاهده می شود که با کاهش تنش میانگین اعمالی، عمر نمونه افزایش می یابد.


شکل ۴–۱۷- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT6

در شکل(۴–۱۸) حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش گروه آزمایش GT7 نشان دادهاند. در این گروه آزمایش نیز همانند گروه آزمایش GT6 دامنه تنش ثابت و تنش میانگین به ترتیب از آزمایش T6 تا T19 در حال کاهش است.

با مقایسه نمودارهای T15، T11، T16 و T19 در شکل(۴–۱۸) مشخص می شود که با کاهش تنش میانگین اعمالی، مقدار حداکثر کرنشها نیز کاهش می یابد.



شکل ۴–۱۸- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT7

شکل(۴–۱۹) نشان دهندهی حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GT8 است. در این گروه نیز دامنه تنش ثابت و تنش میانگین متغیر است.

مشاهده می شود که با کاهش تنش میانگین از چاقی حلقهها کاسته می شود.



شکل ۴–۱۹- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT8

شکل(۴-۲۰) نشان نیز نشان دهندهی حلقههای هسیتریزیس تنش-کرنش گروه آزمایش GT9 است. در این گروه آزمایش نیز که در آن دامنه تنش ثابت و تنش میانگین متغیر است، با کاهش تنش میانگین اعمالی از چاقی حلقهها کاسته میشود.



شکل ۴-۲۰- حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش آزمایشهای گروه GT9

۴-۵-۲- کرنش رچتینگ

رچتینگ^۱ نوعی رفتار تغییر شکل سیکلی مواد و سازههایی است که تحت تنشهای سیکلی با تنش میانگین غیر صفر قرار می گیرند. این تنشها میبایست بزرگتر از تنش تسلیم ماده باشند. به این معنا که ماده یا سازهی تحت تنش باید وارد ناحیهی پلاستیک شود. بعضی از محققین از رچتینگ به

[\] Ratcheting

عنوان خزش سیکلی^۱ نیز یاد میکنند. رچتینگ اهمیت ویژهای در امنیت و پیش بینی عمر سازههای مهندسی دارد. در طول دو دههی گذشته پدیدهی رچتینگ به طور گستردهای چه به صورت تجربی و چه به صورت تحلیلی مورد مطالعه واقع شده است.

از زمانی که بسیاری از سازههای مهندسی تحت بارگذاریهای سیکلی تنش-کنترل با تنش میانگین غیر صفر، قرار گرفتند؛ پدیدهی رچتینگ اهمیت فوق العادهای پیدا کرد و در پیش بینی عمر خستگی بسیاری از اجزای سازهها مورد توجه ویژهای قرار گرفت. به عنوان مثال در اوایل دههی ۹۰ میلادی، رفتار رچتینگ لولههای تاسیسات هستهای و اثرات زیان بخش آن بر سازهی راکتورهای هستهای وارد کدهای طراحی ITER ایالات متحدهی امریکا و ASME NB 32xx شد[۲۸].

به هر حال از آنجا که رچتینگ پیشرفت تدریجی تغییر شکلهای پلاستیک و انباشتگی سیکل به سیکل آنهاست، شبیه سازی آن نه تنها کار سادهای نیست، بلکه کار بسیار دشوار و پیچیدهای میباشد. علاوه بر این، شبیه سازی رچتینگ نمیتواند مستقیماً توسط مدلهای بنیادی سیکلی که با پایهی استفاده از نتایج تجربی آزمایشهای سیکلی کرنش-کنترل بنا شدهاند، انجام شود. بنابراین پدیدهی رچتینگ در دو دههی گذشته به شدت مورد مطالعه قرار گرفته است[۲۸].

کرنش رچتینگ را به صورت کمی میتوان به عنوان نمو پیک کرنش بعد از هر سیکل معرفی نمود(رابطهی(۴–۵)).

$$\delta \varepsilon = \varepsilon_{n+1}^{peak} + \varepsilon_n^{peak} \tag{(a-f)}$$

و یا می توان آن را به عنوان کرنش میانگین هر سیکل تعریف کرد. رابطهی(۴-۶) بیان ریاضی این تعریف می باشد و ما در این مطالعه از این رابطه برای تعریف کرنش رچتینگ استفاده خواهیم کرد.

[\] Cyclic Creep

$$\varepsilon_r = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_{\max} + \varepsilon_{\min} \right) \tag{F-F}$$

n و n+1 و n+1 و n+1 در دو رابطهی بالا \mathcal{E}_{n+1}^{peak} و \mathcal{E}_{n+1}^{peak} به ترتیب کرنشهای پیک در سیکلهای n+1 و n-1 و n-1

در ادامه به بیان نتایج رچتینگ به دست آمده از آزمایشهای تجربی می پردازیم.

در همهی شکلهای(۴–۲۱) تا (۴–۲۹) نمودار سمت راست در مقیاس خطی بیان کنندهی کرنش رچتینگ، نمودار سمت چپ در مقیاس لگاریتمی میباشد. بدیهی است که نرخ واقعی کرنش رچتینگ در نمودار نیمه لگاریتمی قابل مشاهد نمیباشد و برای به دست آوردن نرخ کرنش رچتینگ میبایست از نمودار سمت راست که در مقیاس خطی ترسیم شده است، استفاده نمود.



شکل ۴-۲۱- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT1 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی



شکل ۴-۲۲- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT2 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی



شکل ۴-۲۳- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT3 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی

با توجه به شکلهای(۴–۲۱) تا (۴–۲۵) که نشان دهندهی آزمایشهایی با تنش میانگین ثابت و دامنهی تنش متغیر میباشند، مشاهده میشود که با افزایش دامنهی تنش اعمالی، مقدار و نرخ کرنش رچتینگ افزایش مییابد. نکتهی دیگری که با توجه به این شکلها میتوان دریافت این است که شکل نمودار کرنش رچتینگ شبیه به نمودار خزش است و دارای همان سه مرحلهی نمودار خزش زمان است. از این روست که به پدیدهی رچتینگ خزش سیکلی نیز گفته میشود.



شکل ۴-۲۴- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT4 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی



شکل ۴-۲۵- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT5 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی

شکلهای (۴–۲۶) تا (۴–۲۹) نشان دهندهی آزمایشهایی میباشند که در آنها دامنهی تنش ثابت و تنش میانگین متغیر است. در این شکلها مشاهده می شود که با افزایش دامنهی تنش اعمالی، کرنش رچتینگ و نرخ آن افزایش مییابد.



شکل ۴–۲۶- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT6 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی GT7





شکل ۴-۲۸- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT8 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی



شکل ۴-۲۹- کرنش رچتینگ آزمایشهای گروه GT9 سمت راست: مقیاس خطی، سمت چپ: مقیاس نیمه لگاریتمی

نکتهی دیگری که با توجه به شکلهای(۴–۲۱) تا (۴–۲۹) میتوان دریافت این است که برای نرخ کرنش رچتینگ در رژیمهای خستگی کم تکرار، پایداری مشاهده نمی شود و این در حالی است که برای رژیمهای خستگی پرتکرار این امر به وضوح قابل مشاهده است.

در جدول(۴–۵) مقادیر کرنش رچتینگ و نرخ کرنش رچتینگ در ۱0%، 50% و 90% عمر خستگی آورده شده است. همچنین در ستون آخر نرخ کرنش رچتینگ هر یک از آزمایشهای در بازهی 20% تا 80% عمر خستگی نیز آورده شده است. در این بازه کرنش رچتینگ پایدار رخ میدهد.

نکته قابل توجه این است که مقدار نرخ کرنش رچتینگ در ^{50%} عمر خستگی تقریباً برابر با مقدار نرخ کرنش رچتینگ در بازهی 20% تا 80% عمر خستگی میباشد.

Tests	ε _r (10%)	ε _r (50%)	<i>E_r</i> (90%)	$d\varepsilon_r/Cycle$ (10%)	$d\varepsilon_r/Cycle$ (50%)	$d\varepsilon_r/Cycle$ (90%)	$\frac{d\varepsilon_r/Cycle}{(20-80\%)}$
T1	0.51	0.93	1.58	0.0372	0.0229	0.0600	0.0244
T2	0.0647	0.3181	1.2564	0.0034	0.0057	0.0415	0.0072
Т3	0.0864	0.3445	1.0190	0.0010	0.0017	0.0072	0.0018
T4	0.0100	0.1553	0.5637	0.0002	0.0002	0.0006	0.0002
Т5	2.1409	3.3568	4.1114	0.0152	0.0580	0.0641	0.0620
Т6	2.3549	3.7003	6.3033	0.0119	0.0130	0.0367	0.0146
T7	2.4945	4.6766	7.9028	0.0038	0.0037	0.0078	0.0041
Т8	3.4853	5.3142	8.2372	0.0003	0.0002	0.0004	0.0002
Т9	2.1329	3.1577	4.5699	0.0611	0.0388	0.0819	0.0427
T10	1.8356	3.1993	5.1402	0.0129	0.0156	0.0596	0.0175
T11	2.1706	3.3365	5.6051	0.0102	0.0114	0.0313	0.0129
T12	2.4397	4.6511	7.3700	0.0022	0.0016	0.0038	0.0019
T13	1.9823	3.2836	4.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T14	1.7674	2.5655	4.2515	0.0086	0.0106	0.0325	0.0117
T15	1.6025	2.5954	4.4696	0.0029	0.0037	0.0118	0.0041
T16	2.0405	3.6471	6.1582	0.0017	0.0012	0.0039	0.0014
T17	2.8500	3.3526	3.9121	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T18	1.4335	2.1683	3.8161	0.0030	0.0038	0.0152	0.0043
T19	2.4242	2.9870	3.1403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
T20	2.5961	4.1829	6.4834	0.0005	0.0003	0.0010	0.0003
T21	3.8485	6.8124	10.1490	0.0012	0.0008	0.0011	0.0007
T22	3.7988	6.8240	9.6082	0.0048	0.0035	0.0038	0.0036
T23	-0.9659	-1.2453	-2.2284	-0.0010	-0.0024	-0.0160	-0.0029
T24	-0.8746	-1.2621	-2.3250	-0.0004	-0.0009	-0.0055	-0.0010
T25	-1.8208	-2.2607	-2.3630	-0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000

جدول ۴-۵- مقادیر کرنش و نرخ کرنش رچتینگ در کسرهای خاصی از عمر خستگی

۴–۵–۳– حدود تغییرات کرنش

در این قسمت به بررسی حدود تغییرات کرنش پرداخته می شود. به این منظور همان طور که در شکلهای (۴–۳۰) و (۴–۳۱) مشاهده می شود، مقادیر ماکزیمم و مینیمم کرنش در طول هر آزمایش در این شکلها ترسیم شده است.

حدود تغییرات کرنش آزمایشهای تنش-کنترل، برای آزمایشهایی با تنش میانگین ثابت و دامنهی تنش متغیر(گروههای آزمایش GT1 تا GT5) در شکل(۴-۳۰) نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، با افزایش شمارهی سیکل، حدود تغییرات کرنش افزایش مییابد که این پدیده حاکی از رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری سیکلی است.

نکتهی دیگری که میبایست به آن توجه نمود این است که در رژیمهای خستگی کم تکرار، نرخ تغییرات حدود کرنش بیشتر از نرخ تغییرات حدود کرنش در رژیمهای خستگی پرتکرار است.

برای آزمایشهایی با دامنهی تنش متغیر و تنش میانگین ثابت، هرچه دامنهی تنش اعمالی به نمونه بزرگتر شود، نرخ تغییرات حدود کرنش بیشتر می شود.

شکل(۴–۳۱) حدود تغییرات آزمایشهای تنش-کنترلی را که در آنها تنش میانگین متغیر و دامنه تنش ثابت، بوده است(گروههای آزمایش GT6 تا GT9) را نشان میدهد. با توجه به این شکل نیز مشخص میشود که با افزایش تنش میانگین با وجود دامنهی تنش ثابت حدود کرنش و نرخ تغییرات حدود کرنش افزایش مییابد.



شکل ۴-۳۰- حدود تغییرات کرنش آزمایشهای تنش-کنترل با تنش میانگین ثابت و دامنه تنش متغیر



شکل ۴–۳۱– حدود تغییرات کرنش آزمایشهای تنش-کنترل با دامنهی تنش ثابت و تنش میانگین متغیر

۴-۵-۴- چگالی انرژی کرنشی

در بحث خستگی دو نوع چگالی انرژی کرنشی مطرح می شود. یکی چگالی انرژی کرنشی تلف شده 1 که به اختصار DSED یا ΔW^{d} نامیده می شود، و دیگری دامنه یچگالی انرژی کرنشی الاستیک که به اختصار ESEDA یا ΔW^{e} نامیده می شود [۱۳]. بر اساس داده های تنش-کرنش به

[\] Dissipated Strain Energy Density

Y Elastic Strain Energy Density Amplitude

دست آمده از آزمایشها و حلقههای هیستریزیس ایجاد شده، میتوان مقادیر ΔW^{d} و ΔW^{e} را محاسبه نمود. به این صورت که با انتگرال گیری از سطح داخلی حلقهی هیستریزیس میتوان به مقدار ΔW^{d} ، و با انتگرال گیری از سطح زیر حلقهی هیستریزیس و بالای خط تنش میانگین میتوان به مقدار ΔW^{d} ، دست یافت. شکل(۴–۳۲) این مطلب را به روشنی نمایش میدهد.



شکل ۴-۳۲-نمایش اجزای چگالی انرژی کرنش [۱۴]

در ادامه به بیان مقادیر هر یک از این دو نوع انرژی کرنشی در آزمایشهای انجام گرفته خواهیم پرداخت.

با توجه به شکل(۴-۳۳) و (۴-۴۳) مشخص می شود که چگالی انرژی کرنش اتلاف شده برای همه یگروه های آزمایشی GT2 تا GT9 ابتدا روندی کاهشی و سپس افزایشی دارند. همان طور که در شکل دیده می شود، گروه آزمایش GT1 که در آن تنش میانگین صفر می باشد، چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده روندی ثابت و یا افزایشی دارد. هرچه دامنه یتنش اعمالی در حالت تنش میانگین صفر کمتر باشد، شیب روند افزایشی کمتر است تا حدی که در آزمایش T4 این نرخ تغییرات چگالی انرژی کرنشی به صفر می رسد. نکته جالب توجه این است که در صورت غیر صفر بودن تنش میانگین و به ازاء هر مقدار دامنهی تنشی، نرخ تغییرات چگالی انرژی کرنشی ابتدا منفی، صفر و سپس مثبت خواهد شد.



شکل ۴–۳۳- تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده گروههای آزمایش GT5 تا GT5



شکل ۴-۳۴- تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده گروههای آزمایش GT6 تاGT9

شکلهای(۴–۳۵) و (۴–۳۶) به ترتیب نشان دهندهی دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک میباشند. همان طور که در این شکلها مشاهده میشود، به طور کلی نرخ تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک مثبت است؛ اما این کمیت رفتار بسیار نامنظمی از خود نشان میدهد.



شکل ۴-۳۵- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک گروههای آزمایش GT1 تا GT5



شکل ۴–۳۶- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک گروههای آزمایش GT6 تا GT9

۴-۵-۵- شیب حلقههای هیستریزیس

در این قسمت به بررسی کمیتی که در مرجع [۱۷] معرفی شده است، می پردازیم. این کمیت که ما در اینجا از آن به عنوان شیب حلقه هیستریزیس یاد می کنیم، عبارت است از شیب خطی که نقاط اکسترمم حلقه هیستریزیس را به هم وصل می کند. در شکل (۴–۳۷) این کمیت به صورت نمادین نشان داده شده است.



با توجه به شکل(۴–۳۸) مشخص می شود که نرخ تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GT1 تا GT5 همواره منفی است و هرچه دامنه تنش اعمالی به نمونه بزرگتر باشد، این شیب کمتر است و با نرخ بزرگتری کاهش می یابد. نرخ منفی تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس را می توان ناشی از رفتار نرم شوندگی پلی استال دانست.

شکل(۴–۳۹) نیز تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GT6 تا GT9 را نشان میدهد. در این گروههای آزمایش که دامنه تنش ثابت و تنش میانگین متغیر است، با افزایش تنش میانگین اعمالی به نمونه شیب حلقههای هیستریزیس کم، و نرخ تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس بیشتر میشود.



شکل ۴–۳۸- تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GT1 تا GT5



شکل ۴-۳۹- تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GT6 تا GT9

۴-۶- آزمایشهای کرنش-کنترل

همهی آزمایشهایی که در این قسمت انجام شده است تحت شرایط کرنش-کنترل و در دمای محیط آزمایشگاه بودهاند. سرعت انجام آزمایشها به گونهای بوده است که در خلال انجام آزمایش نرخ کرنش همواره مقدار ثابت $\dot{c} = 0.06 s^{-1}$ بوده و تغییر محسوسی در دمای نمونهها ایجاد نشود. در جدول(۴-۶) اطلاعات مربوط به هر آزمایش آورده شده است.

آزمایشهای کرنش-کنترل انجام گرفته را میتوان در چهار گروه مختلف که در هریک از این گروهها مقدار نسبت تنش مینیمم به ماکزیمم($R = \varepsilon_{min} / \varepsilon_{max}$) ثابت است، تقسیم بندی نمود. به این ترتیب میتوان اثرات نسبتهای مختلف بارگذاری بر روی نمونه را مشاهده نمود. این گروه بندی در جدول(۴-۲) آورده شده است.

	_			
Tests	$\mathcal{E}_m(\%)$	$\mathcal{E}_a(\%)$	frequency(Hz)	N_f (Cycles)
S1	0.00	4.90	0.306	2348
S2	0.00	4.70	0.319	2642
S 3	0.00	4.60	0.326	3196
S4	0.00	4.50	0.333	3276
S 5	1.30	3.90	0.385	>4162
S 6	1.25	3.75	0.400	3840
S7	1.18	3.53	0.426	6616
S 8	1.00	3.00	0.500	7850
S 9	2.65	2.65	0.566	11040
S10	2.50	2.50	0.600	>3786
S11	2.30	2.30	0.652	10070
S12	2.20	2.20	0.681	18570
S13	3.19	1.91	0.784	>16300
S14	2.94	1.76	0.851	>5000
S15	2.69	1.61	0.930	>5000
S16	2.44	1.46	1.026	>5000

جدول ۴-۶- آزمایشهای کرنش-کنترل

شماره گروه	$R = \varepsilon_{\min}/\varepsilon_{\max}$	$R_m = \varepsilon_m / \varepsilon_a$	شماره آزمایشها					
GS1	-1	0	S1, S2, S3, S4					
GS2	-0.5	0.33	S5, S6, S7, S8					
GS3	0	1	S9, S10, S11, S12					
GS4	0.25	1.67	S13, S14, S15, S16					

جدول ۴-۷- گروه بندی آزمایشهای کرنش-کنترل

در این قسمت نیز همانند آزمایشهای تنش-کنترل در طول انجام هر آزمایش دادههای تغییر طول و نیرو ثبت شده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB 7.6 و این دادهها، تنشها و کرنشهای هر آزمایش محاسبه شده و بر اساس تنش و کرنشهای حاصل شده تحلیل کمی پارامترهای مکانیکی نظیر تنش میانگین، حدود تغییرات تنش، چگالی انرژی کرنشی و شیب حلقههای هیستریزیس انجام گرفته است.

۴–۶–۱– حلقههای هیستریزیس

در شکلهای(۴-۴۰) تا (۴–۴۳) حلقههای هیستریزیس همهی آزمایشهای کرنش-کنترل مشاهده میشوند. نحوه محاسبه و ترسیم این شکلها نیز همانند آزمایشهای تنش-کنترل بوده است. نکتهای که به روشنی با توجه به این شکلها مشخص میشود؛ همان رفتار نرم شوندگی این ماده تحت بارگذاری سیکلی است.



شکل ۴-۴۰- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS1



شکل ۴-۴۱- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS2



شکل ۴-۴۱- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS2(ادامه)



شکل ۴-۴۲- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش گروه GS3



شکل ۴-۴۳- حلقههای هیستریزیس گروه آزمایش GS4

۴-۶-۲- رهایش تنش میانگین

پدیدهای که در آزمایشهای کرنش-کنترل میتوان آن را متناظر پدیده رچتینگ در آزمایشهای تنش-کنترل دانست، رهایش تنش میانگین است. همان طور که در شکل(۴-۴۴) مشاهده میشود، این پدیده نیز مشابه رچتینگ برای حالتی که کرنش میانگین اعمالی صفر میباشد، تقریباً ناچیز است و تغییرات قابل توجهی ندارد(آزمایش گروه GS1). اما برای گروههای آزمایش GS2، GS3 و GS4 این پدیده روند کاهشی از خود نشان میدهد.



شکل ۴-۴۴- رهایش تنش میانگین گروههای آزمایش GS4 تا GS4

۴-۶-۳- تغییرات حدود تنش

در شکل(۴–۴۵) تغییرات حدود تنش گروههای آزمایش GS1 تا GS4 نشان داده شده است. مشاهده میشود که به علت تفاوت رفتار پلی استال در کشش و فشار، رفتار متقارنی را در گروه آزمایش GS1 نمی بینیم. مشاهده می شود که برای گروههای GS1 و GS2 بعد از حدود ۱۰۰ سیکل حدود تنش به یک مقدار پایدار می رسند. اما چنین حالت پایداری را برای گروههای GS3 و GS4 نمی توان مشاهده نمود.



شکل ۴–۴۵- تغییرات حدود تنش گروههای آزمایش GS1 تا GS4

۴-۶-۴- چگالی انرژی کرنشی

همان طور که در بخش ۴–۵–۴ اشاره شد چگالی انرژی کرنشی را میتوان به دو بخش تقسیم نمود. برای آزمایشهای کرنش-کنترل نیز هر یک از این دو بخش چگالی انرژی کرنش محاسبه شده است. در شکل(۴–۴۶) تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده گروههای آزمایش GS1 تا GS4 ترسیم شده است. همان طور که در شکل دیده میشود، این کمیت برای همهی گروههای آزمایش



GS1 تا GS4 روند کاهشی از خود نشان میهد. نکتهای که در این شکل جلب توجه میکند، همگرا شدن مقدار چگالی انرژی کرنشی اتلاف شدهی هر یک از گروهها به سمت مقداری خاص است.

شکل ۴-۴۶- تغییرات چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده گروههای آزمایش GS4 تا GS4

در شکل(۴–۴۷) نیز تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک گروههای آزمایش GS1 تا GS4 آورده شده است. این کمیت نیز همانند آزمایشهای تنش-کنترل برای آزمایشهای کرنش-کنترل رفتار نامنظمی را از خود نشان میدهد؛ اما به طور کلی روندی کاهشی دارد. این روند کاهشی برای گروه آزمایش GS4 مشاهده نمیشود. لازم به ذکر است که همانند کمیت چگالی انرژی کرنشی



اتلاف شده، دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک نیز در هر گروه آزمایش به سمت مقداری خاص در حال همگرا شدن میباشند.

شکل ۴-۴۷- تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک گروههای آزمایش GS1 تا GS4

۴–۶–۵– شیب حلقههای هیستریزیس

همانند آزمایشهای تنش-کنترل برای آزمایشهای کرنش-کنترل نیز کمیت شیب حلقههای هیستریزیس(E) مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که از شکل(۴-۴۸) پیداست، این کمیت برای همهی آزمایشها به جز آزمایشهای S15 و S16 روند کاهشی از خود به نمایش می گذارد. بیشترین دامنه تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس را در گروه آزمایش GS1 با نسبت R = -1میتوان مشاهده کرد.



شکل ۴-۴۸- تغییرات شیب حلقههای هیستریزیس گروههای آزمایش GS4 تا GS4

فصل پنجم



در این فصل به بررسی عمر خستگی و بیان معیارهای متفاوتی که برای پیشبینی عمر یک سازه استفاده میشود، خواهیم پرداخت.

آزمایشهایی که به منظور مطالعهی خستگی بر روی مواد انجام میشوند، در دو دسته قرار میگیرند: آزمایشهای خستگی تنش-کنترل و آزمایشهای خستگی کرنش-کنترل. اگر پاسخ رفتار مواد به این آزمایشها در محدودهی الاستیک باشد، این دو مجموعه آزمایش معادل یکدیگر میباشند و چنانچه پاسخ مواد در محدوده الاستیک-پلاستیک باشد نتایج این دو مجموعه آزمایش میتوانند کاملاً متفاوت از یکدیگر باشند. در آزمایشهای تنش-کنترل وجود تنش میانگین میتواند منجر به انباشتگی کرنش پلاستیک در هر سیکل شود که همان کرنش رچتینگ است. کرنش رچتینگ میتواند باعث آسیب بیشتر و در نتیجه عمر خستگی کوتاهتر شود. در آزمایشهای کرنش-کنترل در مراحل اولیه رهایش تنش میانگین رخ می دهد که این امر باعث کم شدن اثرات تنش میانگین بر عمر خستگی خواهد شد. تحلیلهای خستگی که در این فصل انجام خواهد گرفت، بر اساس نتایج

به طور کلی تئوریهایی را که برای بررسی عمر خستگی سازهها مورد استفاده قرار میگیرند، بسته به دیدگاهی که این تئوریها دارند، میتوان به سه دستهی کلی تقسیم نمود[۲۹]؛

۱- خستگی از دیدگاه تنش
 ۲- خستگی از دیدگاه کرنش
 ۳- خستگی از دیدگاه انرژی

$$\psi = \kappa \cdot \left(N_f\right)^{\gamma} + \psi_0 \tag{1-\Delta}$$

به طوری که ψ کمیت آسیب، N_f عمر خستگی، ψ_0 حد خستگی ^۲ و κ, γ نیز کمیتهایی مربوط به ماده میباشند. حال بسته به این که کمیت آسیب انتخاب شده تابعی از تنش، کرنش یا انرژی کرنشی باشد، تحلیل خستگی می تواند با هر یک از سه دیدگاه تنش، کرنش و یا انرژی صورت گیرد.

۵–۱– خستگی از دیدگاه تنش

در مرجع [۳۰] یک قانون توانی ساده برای تابع تنش میانگین به شکل زیر بیان شده است:

$$f\left(\frac{\sigma_m}{\sigma_a}\right) = \left(1 + \eta \frac{\sigma_m}{\sigma_a}\right)^n \tag{(Y-\Delta)}$$

به طوری که در رابطهی(۵–۲)، n و η ثابتهای ماده میباشند. اگر تابع تنش میانگین را به صورت تنش معادل σ_{eq} در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$\sigma_{eq} = \left(1 + \eta \frac{\sigma_m}{\sigma_a}\right)^n \sigma_a \tag{(r-a)}$$

¹ Damage Parameter

^r Fatigue Limit

لازم به ذکر است که در آزمایشهای کاملاً متقارن^۱ که در آنها
$$\sigma_m = 0$$
 رابطهی(۵–۳) به صورت $\sigma_{eq} = \sigma_{m}$ تبدیل خواهد شد؛ به طوری که 1– بیان کنندهی آزمایش کاملاً متقارن است. بنابراین در $\sigma_{eq} = \sigma_{-1}$ حالت کاملاً متقارن، تنش معادل همان دامنهی تنش خواهد بود. با جایگذاری σ_{-1} به جای σ_{eq} رابطهی(۵–۳) به صورت زیر تبدیل خواهد شد؛

$$\left(1+\eta \frac{\left(\sigma_{m}/\sigma_{-1}\right)}{\left(\sigma_{a}/\sigma_{-1}\right)}\right)^{n} \frac{\sigma_{a}}{\sigma_{-1}} = 1$$
(F-Δ)

لازم به ذکر است که این نوع نوشتار در مراجع [۳۱–۳۴] استفاده شده است.

رابطهی
$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}}$$
 و $\frac{\sigma_m}{\sigma_{-1}}$ با ثوابت مختلف ماده در شکل(۵-۱) ترسیم شده است. برای حالت حدی $\frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}}$ و $\frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}}$ می توان مشاهده کرد که برای $n > 1$ ، $n > 1$ و برای $n < 1 > 0$ ، $\infty < \frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}} \to 0$



شکل ۵-۱- تابع تنش میانگین با مقادیر مختلف ثابتهای ماده[۱۳]

 σ_a هیچ یک از این دو رفتار از لحاظ فیزیکی معنادار نمیباشد. زیرا وقتی که دامنه تنش م σ_a می بایست با مقاومت استاتیکی صفر باشد، به معنای بارگذاری استاتیکی بوده و تنش میانگین σ_m می بایست با مقاومت استاتیکی

[\] Fully-reversed
ماده مرتبط شود. از آنجایی که در این حالت نسبت
$$rac{\sigma_m}{\sigma_{-1}}$$
 میبایست مقداری نزدیک به صفر داشته
باشد؛ بنابراین، در اینجا فقط مقدار $n=1$ در نظر گرفته میشود[۱۳].

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}} + \eta \frac{\sigma_m}{\sigma_{-1}} = 1 \tag{(\Delta-\Delta)}$$

رابطهی(۵–۵) را میتوان به شکل رابطهی(۵–۶) نیز نوشت که در آن
$$\sigma_r = rac{\sigma_{-1}}{\eta}$$
، تنش مرجع σ_r میباشد.

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{-1}} + \frac{\sigma_m}{\sigma_r} = 1 \tag{(3-\Delta)}$$

 σ_r در رابطهی سودربرگ تنش تسلیم(σ_y)، در رابطهی گودمن مقاومت نهایی(σ_u) و در رابطهی σ_r مورو مقاومت خستگی (σ_f') میباشد. بر اساس پیشنهاد Gang Tao و Gang Tao برای مواد پلیمری، σ_f میبایست تابعی از σ_{-1} باشد[۱۳]. این موضوع در مرجع [۳۵] نیز عنوان شده است. با ثابت در نظر گرفته η به طور ضمنی σ_r را تابعی خطی از σ_{-1} در نظر گرفته ایم.

به طور کلی بر اساس رابطهی(۵–۱) رابطهای را که برای ارتباط تنش معادل $\sigma_{_{eq}}$ با عمر خستگی در نظر می گیرند رابطهای توانی به صورت زیر است[۱۳]:

$$\sigma_{eq} = \kappa N_f^{\gamma} + \sigma_0 \tag{Y-\Delta}$$

¹ Reference Stress

همان طور که گفته شد، چنانچه آزمایش انجام شده به صورت کاملاً متقارن باشد، داریم: همان طور که می شده شد، چنانچه می ازمایش انجام شده مورت $\sigma_{eq} = \sigma_a = \kappa N_f^{\gamma} + \sigma_0$ تبدیل می شود. $\sigma_{eq} = \sigma_a = \sigma_a = \kappa N_f^{\gamma} + \sigma_0$

با برازش یک منحنی با استفاده نرم افزار MATLAB 7.6 به شکل زیر، مقادیر κ, γ, σ_0 به دست میآیند.



بنابراین رابطهی(۵–۷) به صورت رابطهی(۵–۸) تکمیل میشود.

$$\sigma_{eq} = 103.7 N_f^{-0.461} + 40.93 \tag{A-a}$$

پس از مشخص شدن ضرایب κ, γ, σ_0 برای آزمایشهایی که در آنها تنش میانگین غیر صفر وجود دارد، عمر خستگی را در سمت راست رابطهی(۵–۸) قرار میدهیم و تنش معادل را به دست میآوریم. حال از رابطهی(۵–۳) داریم:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{eq}} = \frac{1}{f(\frac{\sigma_m}{\sigma_a})} \tag{(4-\Delta)}$$

خستگی

بنابر مباحث مطرح شده داريم:

$$f(\frac{\sigma_m}{\sigma_a}) = 1 + \eta \frac{\sigma_m}{\sigma_a} \tag{1--\Delta}$$

$$\sigma_{eq} = \left(1 + \eta \frac{\sigma_m}{\sigma_a}\right) \sigma_a \tag{11-\Delta}$$

جال با برازش یک منحنی از نقاط
$$rac{\sigma_{_{eq}}}{\sigma_{_a}}$$
 بر حسب $rac{\sigma_{_m}}{\sigma_a}$ ، مطابق شکل(۵–۳) مقدار η برابر



بنابراین پیش بینی عمر خستگی برای پلی استال در حالت تنش-کنترل از دیدگاه تنش به صورت رابطهی(۵-۱۲) خواهد بود.

$$\left(1+0.655\frac{\sigma_m}{\sigma_a}\right)\sigma_a = 103.7N_f^{-0.461} + 40.93$$
(1Y-a)

این معادله و نتایج آزمایشها در شکل(۵-۴) ترسیم شدهاند.



۵-۲- خستگی از دیدگاه کرنش

یکی دیگر از روشهای بررسی و تحلیل عمر خستگی، بررسی خستگی از دیدگاه کرنش میباشد. در این روش نیز همانند دیدگاه تنش از معادلهای به شکل زیر همانند رابطهی(۵-۳) برای تعریف کرنش معادل استفاده خواهد شد.

$$\varepsilon_{eq} = \left(1 + \eta \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_a}\right) \varepsilon_a \tag{17-4}$$

میدانیم که در طی آزمایشهای تنش-کنترل دامنه کرنش و کرنش میانگین مقادیر ثابتی ندارند و همان طور که در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفت و نمودارهای مربوط به آن آورده شد، کرنش میانگین که در این جا همان کرنش رچتینگ میباشد، در حال تغییر است. بنابراین برای محاسبات خستگی بر مبنای کرنش در این مطالعه از مقادیر متوسط کرنش میانگین و دامنه کرنش

استفاده شده است.

نکتهی دیگری که در اینجا باید بدان اشاره کرد، این است که مطابق رابطهی(۵–۱۳) برای آزمایشهای کاملاً متقارن(آزمایشهای گروه GT1) مقدار π_{a} باید برابر صفر باشد تا $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_{a}$ و این در حالی است که برای آزمایشهای گروه GT1 این مقدار صفر نمیشود؛ ولی از آنجا که در مقایسه با سایر گروههای آزمایش مقدار π_{a} برای گروه آزمایش GT1 ناچیز است بنابراین آن را در این مطالعه برابر صفر در نظر می گیریم.



شکل ۵-۵- برازش منحنی توانی از دامنه کرنش معادل بر حسب عمر خستگی برای گروه آزمایش GT1

علت غیر صفر شدن مقدار \mathcal{E}_m برای آزمایشهای کاملاً متقارن را میتوان ناشی از رابطهی غیر خطی تنش-کرنش پلی استال و همچنین غیرایزوترپ بودن این ماده دانست.

برای بررسی خستگی از دیدگاه کرنش، مشابه رابطهی(۵-۷) میتوان رابطهای توانی نیز به صورت زیر برای کرنش معادل، در نظر گرفت.

$$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_{-1} = \kappa N_f^{\gamma} + \mathcal{E}_0 \tag{14-0}$$

همان طور که در شکل نشان داده شده است با برازش یک منحنی از نقاط گروه آزمایش GT1 رابطهی(۵-۱۴) به صورت رابطهی(۵-۱۵) تکمیل می گردد.

$$\varepsilon_{eq} = 9.921 N_f^{-0.421} + 1.7 \tag{12-a}$$

بنابراین مقادیر $\kappa, \gamma, \varepsilon_0$ به ترتیب برابر 1.7 , K, γ, ε_0 به دست می آیند.

حال با استفاده از رابطهی(۵–۱۵) و جای گذاری عمر خستگی هر آزمایش در سمت راست این معادله اقدام به محاسبه \mathcal{E}_{eq} می کنیم.

$$f\left(\frac{\mathcal{E}_{m}}{\mathcal{E}_{a}}\right) = 1 + \eta \frac{\mathcal{E}_{m}}{\mathcal{E}_{a}} \tag{19-\Delta}$$

با محاسبه
$$\mathcal{E}_{eq}$$
 و ترسیم $\frac{\mathcal{E}_{eq}}{\mathcal{E}_a}$ بر حسب $\frac{\mathcal{E}_m}{\mathcal{E}_a}$ مطابق شکل(۵-۴) و برازش یک خط به صورت
رابطهی(۵–۱۶) مقدار η برابر 0.143 به دست میآید.



خستگی

با به دست آوردن مقدار η و با استفاده از رابطهی(۵–۱۳) باردیگر اقدام به محاسبه \mathcal{E}_{eq} نموده

و نتایج را بر حسب عمر خستگی هر آزمایش مطابق شکل(۵-۷) ترسیم مینماییم.



بنابراین رابطهی بین عمر خستگی آزمایشهای تنش-کنترل از دیدگاه کرنش به صورت رابطهی(۵-۱۷) به دست میآید.

$$\left(1+0.143\frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_a}\right)\varepsilon_a = 9.921N_f^{-0.421}+1.7$$
(1V- Δ)

۵–۳– خستگی از دیدگاه انرژی

بررسی خستگی از دیدگاه انرژی کرنشی تا حدودی متفاوت از دو دیدگاه قبلی میباشد. چرا که در هر یک از دیدگاههای تنش و یا کرنش محاسبات انجام شده فقط بر مبنای یک کمیت است. به طور مثال چنانچه از دیدگاه تنش به مسئلهی خستگی بپردازیم، محاسبات ما فقط بر مبنای مقادیر تنش در طول انجام آزمایش میباشد و مقادیر کرنش عملاً تاثیری بر نتایج نخواهند داشت.

این مسئله برای موادی که رابطهی تنش-کرنش آنها خطی است(همانند فلزات)، شاید چندان حائز اهمیت نباشد؛ اما وقتی که رابطه تنش-کرنش ماده غیر خطی باشد، همانند مواد پلیمری این امر بیشتر نمایان خواهد شد.

بنابراین برتری دیدگاه انرژی بر دو دیدگاه دیگر دخالت هر دو کمیت تنش و کرنش در محاسبات میباشد. این به معنای دخالت دادن رابطهی تنش-کرنش در بررسی خستگی میباشد.

حال به بررسی چگونگی محاسبات خستگی از دیدگاه انرژی خواهیم پرداخت.

رابطهای که برای تابع تنش میانگین از دیدگاه انرژی تعریف می شود به صورت زیر است.

$$\Delta W_{eq} - \Delta W_{avg}^{d} = \left(1 + \eta \frac{\sigma_{m}}{\sigma_{a}}\right) \Delta W_{avg}^{e} \tag{1A-\Delta}$$

همانند دو دیدگاه تنش و کرنش در اینجا نیز رابطهای توانی به صورت زیر برای ارتباط انرژی کل با عمر خستگی در نظر گرفته میشود.

$$\Delta W_{eq} = \Delta W^d_{-lavg} + \Delta W^e_{-lavg} = \kappa N^{\gamma}_f + \Delta W_0 \tag{19-6}$$

با استفاده از نتایج آزمایشهای کاملاً متقارن و رابطهی(۵–۱۹) مطابق شکل(۵–۸) منحنی را بر نقاط آزمایشهای تجربی برازش میدهیم که نتیجه به دست آمدن ضرایب مجهول رابطهی(۵–۱۹) میباشد. بنابراین رابطهی مذکور به صورت زیر تکمیل می گردد.

$$\Delta W_{eq} = 31350 N_f^{-0.747} + 438 \tag{(1.-0)}$$

حال با استفاده از رابطهی(۲۰-۵) مقادیر ΔW_{eq} را برای هر آزمایش محاسبه و مطابق شکل(۵-۹) اقدام به ترسیم نقاط $\frac{\sigma_m}{\sigma_a}$ مینماییم و با برازش یک خط از نقاط مذکور مقدار η در رابطهی(۱۸–۵) برابر 1.868 به دست میآید.



شکل ۵-۸- برازش منحنی توانی از انرژی کرنشی معادل بر حسب عمر خستگی برای گروه آزمایش GT1



خستگی

شکل ۵-۹- تابع تنش میانگین برای دیدگاه انرژی

با به دست آمدن مقدار η و با استفاده از رابطهی(۵–۱۸) مقادیر ΔW_{eq} را محاسبه و بر حسب عمر خستگی در شکل(۵–۱۰) ترسیم مینماییم.



$$\Delta W_{avg}^{d} + \left(1 + 1.868 \frac{\sigma_{m}}{\sigma_{a}}\right) \Delta W_{avg}^{e} = 31350 N_{f}^{-0.747} + 438 \tag{11-a}$$

برای مقایسه نتایج پیش بینیهای خستگی هر یک سه دیدگاه مطرح شده از رابطهی (۵-۲۲) که بیان کننده ضریب همبستگی میباشد استفاده می شود.

$$R = \frac{\sum_{i} (A_{i} - \overline{A}) (B_{i} - \overline{B})}{\sqrt{\left(\sum_{i} (A_{i} - \overline{A})^{2}\right) \left(\sum_{i} (B_{i} - \overline{B})^{2}\right)}}$$
(YY- Δ)

A,B می اشد. در آن A,B دو بردار هم اندازه می باشند و $\overline{A},\overline{B}$ به ترتیب مقادیر میانگین بردارهای A,B می باشند. در اینجا A مقادیر تجربی پارامتر آسیب و B مقایر پیش بینی شده توسط رابطهی مربوطه می باشد. با مقایسه نتایج پیش بینیهای خستگی از دیدگاههای تنش، کرنش و انرژی پر واضح است که دیدگاههای انرژی و تنش عملکرد بهتری نسبت به دیدگاه کرنش دارند. در جدول(A-1) ضرایب هر یک از روابط پیش بینی عمر خستگی پلی استال از سه دیدگاه تنش، کرنش و انرژی آورده شده.

	η	K	γ	$\sigma_{_0}$	\mathcal{E}_0	ΔW_0	R
دیدگاه تنش	0.655	103.7	-0.461	40.9	-	-	0.9554
دیدگاه کرنش	0.143	9.921	-0.421	-	1.7	-	0.8976
دیدگاه انرژی	1.868	31350	-0.747	_	_	438	0.9583

جدول ۵-۱- ضرایب روابط پیش بینی کننده عمر خستگی از دیدگاههای تنش،کرنش و انرژی

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادها

۷-۱- نتیجه گیری

در این تحقیق با انجام آزمایشهای کشش ساده، فشار، تنش-کنترل و کرنش-کنترل بر روی ماده پلیمری پلی استال نتایج زیر حاصل گردید:

- بلی استال ماده ایست که رفتار آن در کشش و فشار با یکدیگر متفاوت است.
- ۲) در سطوح تنش کمتر از تنش تسلیم، میتوان گفت که رفتار تحت بارگذاری پلی استال مستقل از سرعت بارگذاری است.
- ۳) در آزمایشهای تنش-کنترل، با کاهش دامنه تنش اعمالی، حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش لاغرتر میشوند.
- ۴) در آزمایشهای تنش-کنترل، با کاهش تنش میانگین اعمالی، حلقههای هیستریزیس تنش-کرنش لاغرتر میشوند.
- ۵) با کاهش دامنه تنش اعمالی و تنش میانگین ثابت، بزرگی نرخ کرنش رچتینگ کاهش
 مییابد.
- ۶) با کاهش تنش میانگین اعمالی و دامنه تنش ثابت، بزرگی نرخ کرنش رچتینگ کاهش
 می یابد.
- ۷) به طور کلی با کاهش دامنه تنش و ثابت ماندن تنش میانگین، مقدار کرنش رچتینگ
 افزایش مییابد.
- ۸) به طور کلی با کاهش تنش میانگین و ثابت ماندن دامنه تنش، مقدار کرنش رچتینگ
 کاهش می یابد.
- ۹) در آزمایشهای تنش-کنترل با افزایش تنش میانگین یا دامنه تنش و ثابت ماندن دیگری حدود تغییرات کرنش افزایش مییابد.

- ۱۰)در آزمایشهای تنش-کنترل با افزایش تنش میانگین یا دامنه تنش و ثابت ماندن دیگری چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده افزایش مییابد
- ۱۱)در آزمایشهای تنش-کنترلی که تنش میانگین بزرگتر از صفر دارند، چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده ابتدا روند کاهشی دارد و در اواخر عمر نمونه به شدت روند افزایشی در پیش می گیرد.
- ۱۲) تغییرات دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک برای آزمایشهای تنش-کنترل نامنظم است؛ ولی به طور کلی میتوان گفت که با افزایش شماره سیکل روند افزایش از خود نشان میدهد.
- ۱۳)در آزمایشهای تنش-کنترل با کاهش دامنه تنش یا تنش میانگین و ثابت ماندن دیگری شیب حلقههای هیستریزیس افزایش مییابد و همواره نرخ تغییراتش منفی است.
- ۱۴) با توجه به شکل حلقههای هیستریزیس آزمایشهای کرنش-کنترل، رفتار نرم شوندگی سیکلی پلی استال به روشنی اثبات میشود.
- ۱۵)در همهی آزمایشهای کرنش-کنترل جز برای آزمایشهای کاملاً متقارن، رهایش تنش میانگین رخ میدهد.
- میباشد پس از R = -1, R = -0.5 میباشد پس از R = -1, R = -0.5 میباشد پس از حدود یکصد سیکل، مقادیر حداکثر و حداقل تنش به یک مقدار پایدار میرسند؛ اما

این حالت پایدار برای آزمایشهایی با R = 0, R = 0.25 قابل مشاهده نیست.

- ۱۷) چگالی انرژی کرنشی اتلاف شده برای همهی آزمایشهای کرنش-کنترل از خود روند کاهشی به نمایش میگذارد.
- ۱۸) دامنه چگالی انرژی کرنشی الاستیک نیز برای همهی آزمایشهای کرنش-کنترل جز R = 0.25 که به طور کلی ثابت است، دارای روند نزولی است.

۱۹) شیب حلقههای هیستریزیس در آزمایشهای کرنش-کنترل جز برای دو آزمایش S15 و S16 روند نزولی دارد. ۲۰)دیدگاههای تنش و انرژی در پیش بینی عمر خستگی توفیق بیشتری نسبت به دیدگاه

۲-۷ ییشنهادها

كرنش دارند.

موارد زیر به منظور ادامه و تکمیل این پژوهش پیشنهاد می گردد:

- انجام آزمایشهای مشابه بر روی سایر پلیمرها
- انجام آزمایشهای مشابه بر روی نانوکامپوزیتهای پایه پلیمر
- استفاده از مدلهای پلاستیسیته پیشرفته به منظور بررسی تحلیلی رفتار پلی استال
- استفاده از دادههای این پژوهش در یک مدل ویسکوپلاستیک، برای مدل سازی رفتار پلی استال تحت بارگذاریهای سیکلی که از معیار تسلیم دارکر-پراگر به منظور تعریف سطح تسلیم استفاده می کند.
 - بررسی رفتار رچتینگ پلی استال تحت بارگذاری سیکلی دو و چند محوره
- بررسی رفتار رچتینگ پلی استال در دماهای مختلف تحت بارگذاری سیکلی تک محوره
- تهیه یک کد کامپیوتری و استفاده از معیار دار کر پراگر به منظور تحلیل اجزاء محدود
 پلی استال تحت بارگذاریهای سیکلی
 - بررسی اثر رچتینگ محوری بر خستگی پیچشی پلی استال

1.4



[2] T.A.Osswald and G.Menges, *Material science of polymers for engineers*, Hanser, Munich, Germany, 2003

[3] M.E.Tuttle, *Structural analysis of polymeric composite material*, Marcel Dekker Inc., New York, 2003

[4] J. Mohanraj, et al., *Plastic deformation and damage of polyoxymethylene in the large strain range at elevated temperatures*, Polymer 47 (2006) 5852-5861

[5] Y. Yamada (chief Ed.), *Materials for Springs, Springer*, New York

[6] C.-B. Lim, K.S. Kim, J.B. Seong, *Ratcheting and fatigue behavior of a copper alloy under uniaxial cyclic loading with mean stress*, International Journal of Fatigue 31 (2009) 501–507

[7] X. Yang, Low cycle fatigue and cyclic stress ratcheting failure behavior of carbon steel 45 under uniaxial cyclic loading, International Journal of Fatigue 27 (2005) 1124–1132

[8] K.H. Nip, L. Gardner, C.M. Davies, A.Y. Elghazouli, *Extremely low cycle fatigue tests on structural carbon steel and stainless steel*, Journal of Constructional Steel Research 66 (2010) 96_110

[9] H. Gao, X. Chen, *Effect of axial ratcheting deformation on torsional low cycle fatigue life of lead-free solder Sn-3.5Ag*, International Journal of Fatigue 31 (2009) 276–283

[10] G.Chen et al, *Ratcheting and fatigue properties of the high-nitrogen steel* X13CrMnMoN18-14-3 under cyclic loading, Computational Materials Science xxx (2009) xxx-xxx

[11] X. Chena et al, *Experimental study on ratcheting behavior of eutectic tin-lead* solder under multiaxial loading, Materials Science and Engineering A 406 (2005) 86–94

[12] G. Kang et al, *Experimental study on ratchetting-fatigue interaction of SS304 stainless steel in uniaxial cyclic stressing*, Materials Science and Engineering A 435–436 (2006) 396–404

[13] G. Tao, Z. Xia, *Mean stress/strain effect on fatigue behavior of an epoxy resin*, Int.J. Fatigue, 2007, doi:10.1016/j.ijfatigue.2006.12.009.

[14] G. Tao, Z. Xia, *Ratcheting behavior of an epoxy polymer and its effect on fatigue life*, Polymer Testing 26 (2007) 451–460

[15] X. Chen, S. Hui, *Ratcheting behavior of PTFE under cyclic compression*, Polymer Testing 24 (2005) 829–833

[16] Z. Zhang, X. Chen, *Multiaxial ratcheting behavior of PTFE at room temperature*, Polymer Testing 28 (2009) 288–295

[17] W. Liu et al, *Steady ratcheting strains accumulation in varying temperature fatigue tests of PMMA*, Materials Science and Engineering A 492 (2008) 102–109

[18] G.Bles et al, *Experimental study of a PA66 solid polymer in the case of cyclic shear loading*, Arch. Mech., 54, 2, pp. 155-174, Warszawa 2002

[19] A. Avanzini, Mechanical characterization and finite element modeling Mechanical characterization and finite element modeling molecular weight polyethylene, Materials and Design 29 (2008) 330–343

[20] A. Ramkumar a, R. Gnanamoorthy, *Axial fatigue behaviour of polyamide-6 and polyamide-6 nanocomposites at room temperature*, Composites Science and Technology 68 (2008) 3401–3405

[21] P.K. Mallick, Yuanxin Zhou, *Effect of mean stress on the stress-controlled fatigue of a short E-glass fiber reinforced polyamide-6,6*, International Journal of Fatigue 26 (2004) 941–946

[22] G. Tao, Z. a Xia, *Biaxial fatigue behavior of an epoxy polymer with mean stress effect*, International Journal of Fatigue 31 (2009) 678–685

[23] R.W. Meyer, LA. Pruitt, The effect of cyclic true strain on the morphology, structure, and relaxation behavior of ultra high molecular weight polyethylene. Polymer 2001;42:5293–306.

[24] M. Niinomi et al, *Fatigue characteristics of ultra high molecular weight polyethylene with different molecular weight for implant material*. J Mater Sci: Mater Med 2001;12:267–72.

[25] I. Urries et al, *Comparative cyclic stress–strain and fatigue resistance behavior of electron-beam- and gamma-irradiated ultrahigh molecular weight polyethylene*. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 2004;70B:152–60.

[26] ASM Metals Handbook, *Fatigue and fracture mechanics*, Vol. 19, 10th Ed., (1979)

[27] Y.L. Lee, et al., *Fatigue testing and analysis (Theory and Practice)*, Burlington, Elsevier, (2005)

[28] Guozheng Kang, *Ratchetting: Recent progresses in phenomenon observation constitutive modeling and application*, International Journal of Fatigue 30 (2008) 1448–1472 [30] D. Kujawski, F. Ellyin, A unified approach to mean stress effect on fatigue threshold conditions. Int J Fatigue 1995;17(2):101–6.

[31] C.R. Soderberg, V. Sweden, *Factor of safety and working stress*. ASME Trans, AER-IS 1930;52(2):13–28.

[32] J. Goodman, *Mechanics applied to engineering. London*: Longmans, Green and Company; 1899.

[33] H. Gerber, *Bestimmung der zulassigen Spannungen in eisen Constructionen*. Z Bayer Arch Ing Ver 1874;6:101–10.

[*34*] J. Morrow, *Internal friction, damping, and cyclic plasticity*. ASTM STP, vol. 378. Philadelphia: American Society for Testing and Materials; 1965. p. 45–87.

[35] J.A. Sauer et al, *Fatigue behavior of polystyrene and effect of mean stress*. J Macromol Sci Phys1976;B12(4):535–62.

Abstract

Due to importance of fatigue phenomenon in the engineering design and unknowing the low cycle fatigue and on the other hand the increasing application of polymeric materials and the limited polymeric material fatigue data, this thesis is investigated the experimental behavior of polymeric material fatigue and ratcheting polyacetal (POM).

At first, in order to obtain mechanical properties of polyacetal, simple tension and pressure tests were performed. Then polyacetal was placed under the stress-controlled uniaxial cyclic loadings. Force and displacement information of all cycles data recorded and then by using them, stress and strain were calculated. Finally, specified that the magnitude of ratcheting strain and rate of ratcheting strain is sensitive to applied mean stress and stress amplitude. In fact, reducing the stress amplitude, reduces the rate of ratcheting strain and increases its value. The mentioned material were placed under cyclic loadings strain-controlled uniaxial. Also it's determined that polyacetal is indicated the softening behavior under the cyclic loading.

Using the results of stress-control tests and utilization of the three fatigue approach of stress, strain and energy, fatigue life of this material is analysed. The stress and energy approach have more success in prediction of fatigue life of polyacetal.

Keywords: Polyacetal, Uniaxial Fatigue, Ratcheting Strain, Stress-Control Test, Strain–Control Test



Shahrood University of Technology Faculty of Mechanical Engineering

Fatigue and Ratcheting Behavior of Polymeric Specimen of POM under Uniaxial Cyclic Loading

Hossein Yarahmadi

Supervisors:

Dr. Mahmood Shariati Dr. Hamidreza Epakchi

January 2011