



دانشکدهی مهندسی مکانیک

گروه طراحی کاربردی

پایاننامه کارشناسی ارشد

بررسی توزیع تنش اطراف گشودگیهای منظم واقع در مرکز صفحات همسانگرد محدود تحت بار کششی

الهه اردلانی

استاد راهنما:

دکتر محمّد جعفری

بهمن ۱۳۹۳



امضاء	مرتبة علمي	نام ونام خانوادگی	اعضای هیأت داوران
			۱_ استادراهنما
			۲_ استاد مشاور
			۳_ نماینده شورای تحصیلات تکمیلی
			۴_ استاد ممتحن
			۵ ـ استاد ممتحن

تقدیم به تو یا رب که هرآنچه دارم از لطف و رحمت توست

و

تقدیم به پدر و مادر عزیزتر از جانم، دو فرشتهای که تمام لحظات زندگیشان را تقدیمم نمودند.

تشکر و قدردانی

همتم بدرقهی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سشکل نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچهی اندیشههای ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند.

لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هر گز این پایان نامه به انجام نمی رسید.

ابتدا از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر جعفری که زحمت راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشتند و در طول نگارش این مجموعه باراهنماییهای عالمانه و به جایشان مرا یاری نمودند، کمال سپاس را دارم.

از استادان محجمله دانشکدهی مکانیک که همواره از راهنماییهایشان بهره بـردم کمـال سـپاس و تشکر را دارم.

از تمام دوستان ارجمندم که به نحوی مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند، قدردانی و تشکر مینمایم.

سپاس آخر را به مهربان ترین همراهان زندگیام، به پدر، مادر و برادر عزیزم تقدیم می کنم که حضورشان در فضای زندگیام مصداق بیریای سخاوت بوده است.

تعهدنامه

اینجانب الهه اردلانی دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد رشتهی مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی دانشکدهی مهندسی مکانیک دانشگاه شاهرود نویسندهی پایاننامهی بررسی توزیع تنش اطراف گشودگیهای منظم واقع در مرکز صفحات همسانگرد محدود تحت بار کششی ، تحت راهنمایی دکتر محمد جعفری متعهد می شوم.

- تحقيقات در اين پاياننامه توسط اينجانب انجامشده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطالب مندرج در پایاننامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه شاهرود» و یا « Shahrood University» به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایاننامه تأثیر گذار بودهاند در مقالات مستخرج از پایاننامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
- در کلیهی مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که به حوزهی اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا
 استفاده شده است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

تاريخ

امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه یحقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نـرمافزارهـا و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد. این مطلب باید بـه نحـو مقتضـی در تولیـدات علمی مربوطه ذکر شود.
 - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایاننامه بدون ذکر مرجع مجاز نمیباشد.

چکیدہ

در این پایاننامه، توزیع تنش اطراف گشودگیهای مختلف منتظم واقع در مرکز ورق همسانگرد محدود مطالعه شده است. ورق تحت بار کششی تکمحوری، دومحوری و برش خالص قرار می گیرد. روش به کار گرفته شده برپایه ی حلّ تحلیلی متغیّر مختلط موشخیلشویلی و نگاشت همنوا با فرض تنش صفحهای می باشد. ورق، محدود (نسبت طول ضلع گشودگی به بزرگترین ضلع ورق در گشودگی مربّعی و مثلثی و نسبت قطر دایره محیط بر سایر n ضلعیها به بزرگترین ضلع ورق، بزرگتر از ۰/۲)، همسانگرد و الاستیک خطّی درنظر گرفتهشده است. روش حل به گونهای است که با استفاده از تابع نگاشت همنـوا ناحیهی محدود خارج گشودگیها در صفحهی z به ناحیه محدود خارج گشودگی دایروی به شعاع واحد در صفحهی ζ نگاشت می شود. برای محاسبه ی تابع تنش مربوط به صفحه ی محدود حاوی گشودگی-های منتظم، از جمع تابع تنش یک ورق نامحدود حاوی همان گشودگی منتظم و تابع تنش یک ورق محدود بدون گشودگی استفاده شده است. ضرایب مجهول در تابع تنش، با استفاده از روش حدّاقل مربّعات مرزی و اعمال شرایط مرزی مناسب بهدست میآیند. تأثیر پارامترهایی از قبیل انحنای گوشه-های گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، نسبت اضلاع ورق، نسبت اندازهی گشودگی به ورق و نوع بارگذاری، بهعنوان پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش بررسی شده است. با انتخاب صحیح این پارامترها می-توان از میزان تنش ایجادشده حول گشودگی کاست و طرحی بهینه را ایجاد نمود. نتایج بهدست آمده از حلَّ تحلیلی با نتایج بهدستآمده از روش اجزای محدود به کمک نرمافزار آباکوس و نتایج سایر مقالات برای ورقهای محدود و نامحدود کاملاً همدیگر را تأیید مینمایند. مقایسهی نتایج نشان میدهد که در بررسی توزیع تنش ورقهایی که نسبت طول ضلع گشودگی (قطر دایره محیطی) به بزرگترین طول ورق در آنها بزرگتر از ۲/۲ است؛ استفاده از حلّ مربوط به ورق نامحدود با خطای زیادی همراه خواهد بود.

واژگان کلیدی: ورق محدود، گشودگی منتظم، حلّ تحلیلی، روش متغیّر مختلط، بارگذاری درون صفحهای، ورق همسانگرد

- ۱- مجله علمی پژوهشی تربیت مدرس: حلّ تحلیلی محاسبه یتوزیع تنش اطراف گشودگی مثلّثی
 برای صفحات همسانگرد محدود تحت بارگذاری درون صفحه ای (پذیرش)
- ۲- بیست و سومین کنفرانس بین المللی مکانیک: بررسی تأثیر انحنای گوشهی گشودگی شبه مربعی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی (پذیرش)
- ۳- کنفرانس سراسری توسعه محوری(عمران، معماری، مکانیک): بررسی تأثیر زاویهی چرخش گشودگیِ شبه مربعی بر توزیع تنش ورق محدودِ همسانگرد از روش تحلیلی تحت بارگذاری درون صفحهای (پذیرش)
- ۴- کنفرانس فناورهای نوین: بررسی تأثیر انحنای گوشهی گشودگی مثلّثی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی (پذیرش)
- ۵- کنفرانس سراسری توسعه محوری (عمران، معماری، مکانیک): بررسی تأثیر زاویهی چرخش گشودگی پنجضلعی منتظم بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی تحت بارگذاری درون صفحهای (پذیرش)

مطالب

۱	فصل ۱: مروری بر مطالعات پیشین
۲	۱–۱ مقدمه
۳	۲-۱ تعريف مسأله
۴	۱-۳ مروری بر کارهای انجامشده
۱۳	فصل ۲: روش حلّ تحلیلی
۱۴	۱-۲ مقدمه
۱۴	۲-۲ فرضيات
۱۵	۲–۳ تابع نگاشت
١٧	۲-۴ حلّ تحلیلی
٢۶	۲-۵ روند حل
۳۲	۲-۶ بررسی صحت نتایج
۳۷	۲-۷ جمعبندی
۳۹	فصل ۳: گشودگی چهارضلعی
۴۰	۱-۳ مقدمه
۴۱	۳-۲ تأثیر انحنای گشودگی(m)
۴۴	۳-۳ تأثیر زاویهی چرخش گشودگی(β)
۵۰	۳-۴ تأثیر همزمان پارامترهای انحنا و چرخش
۵۳	^L -۵ تأثیر نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق(a)

۵۵	۳–۶ تأثير نسبت اضلاع ورق (^b / _a)
۵۷	۳–۷ جمعبندی
۵۹	فصل ۴: گشودگی مثلّثی
۶۰.	۴–۱ مقدمه
۶١.	۲-۴ تأثیر انحنای گشودگی(m)
۶٣.	۴-۳ تأثیر زاویهی چرخش گشودگی(β)
۶۷.	۴-۴ تأثیر همزمان پارامترهای انحنا و چرخش
۶٨.	۵-۴ تأثیر نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق (<mark>م</mark>)
٧٠	۴-۶ تأثير نسبت اضلاع ورق (a)
۷۲	۴-۷ جمعبندی
۷۵	فصل ۵: گشودگیهای n ضلعی
٧۶.	۵–۱ مقدمه
۷۷	۵-۲ تأثیر انحنای گشودگی(m)
۷۸	۵-۲-۵ گشودگی پنجضلعی
۷٩	۵-۲-۲ ششضلعی
۸۱	۵-۲-۵ هفتضلعی
۸٣	۵-۲-۵ هشتضلعی
٨۵	۵-۳ تأثیر زاویهی چرخش گشودگی (β)
٨۶.	۵-۳-۱ گشودگی پنجضلعی

λλ	۵-۳-۲ گشودگی ششضلعی
۹۰	۵-۳-۳ گشودگی هفتضلعی
۹۱	۵-۳-۴ گشودگی هشتضلعی
۹۳	۵-۴ تأثیر همزمان پارامترهای انحنا و چرخش
۹۵	<u>لے .</u> ۵-۵ تأثیر نسبت اندازہی گشودگی به بزرگترین طول ورق(a) .
٩٨	۵-۶ تأثير نسبت اضلاع ورق (<mark>b</mark>)
۹۹	۵–۷ جمعبندی
۱۰۱	فصل ۶: نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادها
۱۰۲	۶-۱ نتیجه گیری
۱۰۳	۲-۶ پیشنهادها
۱۰۴	مراجع

ں ۱-۱ورق محدود حاوی گشودگی مربعی تحت کشش دومحوری۴	شکل
ل ۲-۱ نگاشت ورق حاوی گشودگی مثلّثی به ورق حاوی گشودگی دایروی ۱۵	شکل
ں ۲−۲ تأثیر پارامتر m بر گشودگی ششضلعی۱۶	شکر
ی ۲−۳ تأثیر پارامترn در ایجاد گشودگی۱۶	شکر
ل ۲−۴ شماتیک کانتور <i>L</i> ۲۰۱۰ استان ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰	شکر
ل ۲-۵ نمایی از روش حل [۲] ۲۳	شکر
ل ۲-۶ موقعیت نقاط منتخب بر روی مرز داخلی در صفحهی ∫ و مرز خارجی در صفحهی Z. ۲۷	شکر
ل ۲-۷ نمایش چرخش گشودگی به مقدار [°] ۴۵۲۹	شکر
ل۲-۸ نمایش چرخش ورق به مقدار [°] ۴۵۴۵۳۰	شکر
ن ۲-۹ ورق حاوی گشودگی مثلّثی، مدل شده در نرمافزار آباکوس، تحت بارکششی تـکمحـوری	شکر
۳۳	
ل ۲-۱۰ نحوهی مشبندی مدل در نرمافزار آباکوس۳۴	شکر
ل ۲-۱۱ روند تغییر ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی با تعداد المانهای حول گشودگی ۳۴	شکر
ں ۲-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تک محوری از روش تحلیلی و	شکر
ل ۲-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تک محوری از روش تحلیلی و	شکل عددی
ل ۲-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تک محوری از روش تحلیلی و ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شکل عددی شکل
ل ۲-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تک محوری از روش تحلیلی و ۳۵	شکل عددی شکل عددی
ل ۲-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تک محوری از روش تحلیلی و ۳۵ - ۲۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مربّعی تحت بار کششی دومحوری از روش تحلیلی و ۳۵ - ۱۳۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی شش ضلعی تحت بار برشی از روش تحلیلی و عـددی	شکل عددی شکل عددی
ل ۲-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تک محوری از روش تحلیلی و ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شکل عددی شکل عددی

شکلها

شکل ۲-۱۵ تنش بیبعد حول گشودگی مربّعی تحت بار کششی تکمحوری در جهت محور ۳۶.... ۲

شکل ۲-۱۶ تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تکمحوری در جهت محور x۳۰۰۰۰
شکل ۲-۱۷ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بـار کششـی تـک محـوری در زوایـای
چرخش مختلف
شکل ۳-۱ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی تحت بار (الـف) تـک محـوری، (ب) دومحـوری
λ=۲، (ج) برشی
شکل ۳-۲ تأثیر پارامتر <i>m</i> بر انحنای گوشهی گشودگی چهارضلعی
شکل ۳-۳ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار تکمحوری۴۳
شکل ۳-۴ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار دومحوری۴۳
شکل ۳-۵ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار برشی۴۴
شکل ۳-۶ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب انحنا در سه بارگذاری
شکل ۳-۷ ورق محدود حاوی گشودگی مثلّثی تحت کشش دومحوری۴۵
شکل ۳-۸ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار کششی تک محوری
لف) $\beta=40^\circ, 10^\circ$ $\beta=40^\circ, 10^\circ$ $\beta=40^\circ, 10^\circ$ (ف) فا $\beta=40^\circ, 10^\circ$
شکل ۳-۹ توزیع تـنش بـیبعـد حـول گشـودگی در زوایـای چـرخش مختلـف تحـت بـار کششـی
ومحوریλ=۲ الف) β=۴۵°،۰° (β=۷۵°،۱۵° ج) β=۶۰°،۳۰° ج) β=۶۰°،۳۰° (
شکل ۳-۱۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی الف)
۴۸ $\beta=$ ۶۰°،۳۰° (ج $\beta=$ ۷۵°،۱۵° ($-\beta=$ ۴۵°،۰۵)
شکل ۳-۱۱ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری۴۹
شکل ۳-۱۲ نحوه توزیع تنش حول گشودگی در بارگذاری دومحوری در ۸ های گوناگون ۵۰
شکل ۳-۱۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری تـکمحـوری بـرای زوایـا و انحناهـای
ئوناگون

شکل ۳-۱۴ ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی در بارگذاری دومحوری برای زوایا و انحناهای

گوناگون

شکل ۳-۱۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری برشی برای زوایا و انحناهای گونـاگون
۵۲
شکل ۳-۱۶توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در ^L های مختلف تحت بار تکمحوری
شکل ۳-۱۷توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در ^L های مختلف تحت بار دومحوری
شکل ۳-۱۸توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در <mark>ل</mark> ے های مختلف تحت بار برشی
شکل ۳-۱۹ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی برحسب $rac{L}{a}$ های مختلف در سه بارگذاری ۵۴
شکل ۳-۲۰ توزیع تنش حول گشودگی در $rac{b}{a}$ های مختلف تحت بارکششی تکمحوری۵۶
شکل ۳-۲۱ توزیع تنش حول گشودگی در $rac{b}{a}$ های مختلف تحت بارکششی دومحوری۵۶
شکل ۳-۲۲ توزیع تنش حول گشودگی در $rac{b}{a}$ های مختلف تحت بار برشی
شکل ۳-۲۳ ماکزیمم تنش حول گشودگی برحسب $rac{b}{a}$ های مختلف در سه حالت بارگذاری ۵۷
شکل ۴-۱٪ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی تحت بار (الـف) تـک.محـوری، (ب) دومحـوری
γ۰ (ج) برشی
شکل ۴-۲ روند تأثیر پارامتر m بر انحنای گوشههای گشودگی مثلّثی۶۱
شکل ۴-۳ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار تکمحوری۶۳
شکل ۴-۴٪ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار دومحوری(λ=۲)۶۳
شکل ۴-۵ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار برشی۶۳
شکل ۴-۶ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب انحناهای مختلف در سه بارگذاری
شکل ۴-۷ ورق محدود حاوی گشودگی مثلّثی تحت کشش دومحوری۶۴
شکل ۴-۸ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار تکمحوری۶۵
شکل ۴-۹ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحـوری (λ=۲)

۶۵
شکل ۴-۱۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی ۶۶
شکل ۴-۱۱ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری
شکل ۴-۱۲ نحوه توزیع تنش حول گشودگی در بارگذاری دومحوری در ۸ های گوناگون ۶۷
شکل ۴-۱۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری تـکمحـوری بـرای زوایـا و انحناهـای
گوناگون
شکل ۴-۱۴ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری دومحوری بـرای زوایـا و انحناهـای
گوناگون
شکل ۴-۱۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری برشی برای زوایا و انحناهای گونـاگون
۶۸
شکل ۴-۱۶ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در $rac{L}{a}$ های مختلف تحت بار تکمحوری ۶۹
شکل ۴-۱۷ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در $rac{L}{a}$ های مختلف تحت بار دومحوری ۶۹
شکل ۴-۱۸ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در $rac{L}{a}$ های مختلف تحت بار برشی
شکل ۴-۱۹٪ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی برحسب $rac{L}{a}$ های مختلف در سه بارگذاری ۷۰
شکل ۴-۲۰٪ توزیع تنش حول گشودگی در <mark>ه</mark> های مختلف تحت بارکششی تکمحوری۷۲
شکل ۴-۲۱٪ توزیع تنش حول گشودگی در $rac{b}{a}$ های مختلف تحت بارکششی دومحوری
شکل ۴-۲۲ توزیع تنش حول گشودگی در $rac{b}{a}$ های مختلف تحت بار برشی
شکل ۴-۲۳ ماکزیمم تنش حول گشودگی برحسب ^b _a های مختلف در سه حالت بارگذاری ۷۲
شکل ۵-۱ ورق محدود حاوی گشودگی ششضلعی تحت بار برشی
شکل ۵-۲ روند تأثیر پارامتر m بر انحنای گوشههای گشودگی پنجضلعی، ششضلعی، هفتضلعی و
هشت ضلعی

شکل ۵-۳ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی تحت بـار (الـف) تـک محـوری، (ب)
دومحوری ۲=۸، (ج) برشی ۷۸
شکل ۵-۴ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار تکمحوری ۷۹
شکل ۵-۵٪ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار دومحوری(۲=۶) ۷۹
شکل ۵-۶ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار برشی ۷۹
شکل ۵-۷ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب انحناهای مختلف در سه بارگذاری
شکل ۵-۸ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی تحت بار (الـف) تـکمحـوری، (ب)
دومحوری ۲=۸، (ج) برشی
شکل ۵-۹ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار تکمحوری۸۱
شکل ۵-۱۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار دومحوری(۲=۶) ۸۱
شکل ۵-۱۱ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار برشی ۸۱
شکل ۵-۱۲ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب انحناهای مختلف در سه بارگذاری
شکل ۵-۱۳ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی هفتضلعی تحت بار (الف) تک محـوری، (ب)
دومحوری ۲=۸، (ج) برشی ۲۸
شکل ۵-۱۴ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار تکمحوری ۸۳
شکل ۵-۱۵٪ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار دومحوری(۲=۶) ۸۳
شکل ۵-۱۶ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار برشی ۸۳
شکل ۵-۱۷ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب انحناهای مختلف در سه بارگذاری
شکل ۵-۱۸ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی هشتضلعی تحت بار (الف) تک محوری، (ب)
دومحوری ۲=۸، (ج) برشی ۸۴
شکل ۵-۱۹ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار تکمحوری ۸۵

۲۰ - توزیع تنش بیبعد خول کشودگی در انحناهای مختلف تحت بار دومخوری(۲=۸).۸۵	شکل ۵-۰
۲٪ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای مختلف تحت بار برشی۸۵	شکل ۵-۱
۲۱ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب انحناهای مختلف در سه بارگذاری۸۵	شکل ۵-۲
۲۱ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار تکمحوری.۸۷	شکل ۵-۳
(λ =۲) توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحوری (λ =۲)	شکل ۵-۴
λΥ	
۲۵ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی۸۷	شکل ۵-۵
۲۶ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری۸۷	شکل ۵-۶
۲۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار تکمحوری.۸۹	شکل ۵-۲
۲۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحوری (λ =۲)	شکل ۵-۸
٨٩	
۲٬ تورید در بال ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲۰ مراباد ۲۰ مختلف تورید ۲٬	
ا موريع كنش بي بعد حول مشودتي در رواياي چر حش محتك كخك برشي	شکل ۵-۹
۳۰ توریع کنش بیبعد حول کسودی در رویدی چرخش مختلف در سه بارگذاری۸۹	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰
۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول کسودی در روایای چرخش مختلف در سه بارگذاری۸۹ ۳۰ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری۹۸ ۳۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار تکمحوری.۹۰	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰ شکل ۵-۱
۲۰ ماکزیمم تنش بیبعد حول کسودی در روایای چرخش مختلف در سه بارگذاری ۸۹ ۲۰ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری ۳۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحوری (۲=له)	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰ شکل ۵-۲
۲ ماکزیمم تنش بیبعد حول کسودی در روایای چرخش مختلف در سه بارگذاری ۸۹ ۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار تکمحوری. ۹۰ ۳۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحوری (۲=۸) ۹۰	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰ شکل ۵-۲
 ۲۰ توزیع نیش بیبعد حول نشودی در روایای چرخش مختلف در سه بارگذاری	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰ شکل ۵-۲ شکل ۵-۳
 ۲۰ توزیع نبش بیبعد حول نشودی در زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰ شکل ۵-۲ شکل ۵-۳ شکل ۵-۴
 ۲۰ موریع نیش بی بعد حول نشوه ای در روایای چرخش مختلف در سه بارگذاری	شکل ۵-۹ شکل ۵-۰ شکل ۵-۲ شکل ۵-۴ شکل ۵-۵
۲۰ موریع تنس بی بعد حول تسوی یی در زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری ۲۰ ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار تک محوری .۹۰ ۲۰ توزیع تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحوری (۲= λ) ۲۰ توزیع تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار دومحوری (۲= λ) ۹۰ ۹۰ ماکزیم تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی ۹۲ ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی ۹۲ ماکزیم تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی ۹۲ ماکزیم تنش بی بعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی	شکل ۵-۵ شکل ۵-۰ شکل ۵-۲ شکل ۵-۳ شکل ۵-۵ شکل ۵-۵

شکل ۵-۳۷ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی ۹۲
شکل ۵-۳۸ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری
شکل ۵-۳۹ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی در بارگذاری تـک محـوری بـرای زوایـا و
انحناهای گوناگون
شکل ۵-۴۰ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی در بارگذاری دومحـوری بـرای زوایـا و
انحناهای گوناگون
شکل ۵-۴۱ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی در بارگذاری برشی برای زوایا و انحناهای
گوناگون
شکل ۵-۴۲ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی در بارگذاری تکمحوری بـرای زوایـا و
انحناهای گوناگون
شکل ۵-۴۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی در بارگذاری دومحـوری بـرای زوایـا و
انحناهای گوناگون
شکل ۵-۴۴ ماکزیمم تنش بیبعد حـول گشـودگی شـشضـلعی در بارگـذاری برشـی بـرای زوایـا و
انحناهای گوناگون
شکل ۵-۴۵ ماکزیمم تنش بیبعـد حـول گشـودگی پـنجضـلعی برحسـب $rac{L}{a}$ هـای مختلـف در سـه
بارگذاری
شکل ۵-۴۶ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی شـشضـلعی برحسـب 🚽 هـای مختلـف در سـه
بارگذاری
شکل ۵-۴۷ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشـودگی هفـتضـلعی برحسـب مـای مختلـف در سـه
بارگذاری
شکل ۵-۴۸ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی هشـتضـلعی برحسـب ً مای مختلـف در سـه
بارگذاری

۵-۴۹ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی برحسب $rac{b}{a}$ هـای مختلـف در سـه حالـت	شکل ۱
٩٨	بار گذاری
۵۰-۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی برحسب $rac{b}{a}$ های مختلف در سـه حالـت	شکل ۱
٩٨	بارگذاری
۵۱-۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی هفتضلعی برحسب $rac{b}{a}$ های مختلف در سـه حالـت	شکل ۱
٩٩	بارگذاری
۵۲-۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی هشتضلعی برحسب $rac{b}{a}$ های مختلف در سـه حالـت	شکل ۱
٩٩	بارگذاری

جداول جدول ۲-۱ خواص مکانیکی ورق ۳۳..... جدول ۳-۲ بازهای از زاویهی چرخش در انحناهای مختلف که مقدار ماکزیمم تنش چهارضلعی کمتر از دایره مے،-باشد.... جدول ۳-۳ تنش مطلوب و نامطلوب در انحناهای مختلف...... جدول ۲-۴ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف $rac{L}{a}$ با مـاکزیمم تـنش بـیبعـد حـول گشودگی در حالت نامحدود جدول ۴-۲ ماکزیمم تنش حول گشودگی در زاویهی چرخش مطلوب در هر بارگذاری برای انحناهای مختلف.. ۶۸ جدول ۴-۳ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف <mark>ل</mark>ے با مـاکزیمم تـنش بـیبعـد حـول گشودگی در حالت نامحدود جدول ۵-۱ مقادیر و زوایای تنش مطلوب و نامطلوب در سه حالت بار گذاری۸۷ جدول ۵-۲ مقادیر و زوایای تنش مطلوب و نامطلوب در سه حالت بارگذاری۸۹ جدول ۵-۳ مقادیر و زوایای تنش مطلوب و نامطلوب در سه حالت بارگذاری۹۱ جدول ۵-۴ مقادیر و زوایای تنش مطلوب و نامطلوب در سه حالت بارگذاری۹۳ جدول ۵-۵ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف $rac{L}{a}$ با مـاکزیمم تـنش بـیبعـد حـول گشودگی پنجضلعی در حالت نامحدود......۹۷ جدول ۵-۶ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف $rac{L}{a}$ بـا مـاکزیمم تـنش بـیبعـد حـول گشودگی در حالت نامحدود....... جدول ۵-۷ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگیهای پنجضلعی و ششضلعی در نسبتهای مختلف ۹۹

A_n	$\psi(\zeta)$ ثابت مختلط مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
$a_{n1} {}_{9}a_{n2}$	$\psi(\zeta)$ ثابت های حقیقی مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
а	طول ضلع افقى ورق
$a_n a'_n$	ثابتهای حقیقی مجهول
B_n	$\psi(\zeta)$ ثابت مختلط مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
b_{n1} , b_{n2}	$\psi(\zeta)$ ثابت های حقیقی مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
b	طول ضلع عمودی ورق
b_n , 'n	ثابتهای حقیقی مجهول
C_n	$\psi(\zeta)$ ثابت مختلط مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
C_{n1} $_{9}C_{n2}$	$\psi(\zeta)$ ثابتهای حقیقی مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
$c_2 e_1$	ثابتهای حقیقی دلخواه
D_n	$\psi(\zeta)$ ثابت مختلط مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
d_{n1} , d_{n2}	$\psi(\zeta)$ ثابت های حقیقی مجهول در محاسبهی $arphi(\zeta)$ و
Ε	مدول الاستيسيته
F(z)	تیروی خارجی وارد بر مرز کانتور $L^{'}$ برحسب متغیر z
f_1 , f_2	$L^{'}$ مؤلفههای نیروهای خارجی وارد بر مرز کانتور
G	مدول برشی
$g_1(s),g_2(s)$	s جابهجایی معلوم نقاط واقع بر کانتور L برحسب ناحیه ${old S}$
j	اندیس نشاندهندهی تعداد نقاط منتخب
L	طول ضلع گشودگی مربّعی و مثلّثی و طول قطر دایره محیط بر n ضلعیها
Ľ	کانتور محدود کنندهی ناحیهی S
М	تعداد جملات مربوط به سری لورنت
т	پارامتر تعیین کنندهی انحنای گوشهی گشودگی
N _{in}	تعداد نقاط منتخب بر روی مرز داخلی ورق
N _{ot}	تعداد نقاط منتخب بر روی مرزخارجی ورق
n	پارامتر تعیین کنندهی هندسهی گشودگی
q	$L^{'}$ بردار یکهی عمود بر سطح کانتور
R	پارامتر تعیین کنندهی اندازهی گشودگی

علائم

$r_1(\rho_j, \theta_j)$ $r_2(\rho_i, \theta_i)$	اختلاف تنش حاصل از شرایط مرزی و تنش حاصل از حلّ تحلیلی بر روی مرز ورق و گشودگی
S	$L^{'}$ ناحیهی محدودشده توسط کانتور
U(x,y)	تابع تنش
$u_{\mathfrak{g}}v$	$L^{'}$ جابهجایی معلوم نقاط واقع بر کانتور
χ	تابعی از نسبت پواسون
Y e X	نیروهای خارجی وارد بر مرز گشودگی
Y_q , X_q	$L^{'}$ نیروهای خارجی وارد بر مرز کانتور
Ζ	متغير مختلط
α	زاویهی بین افق و عمود بر مرز گشودگی
β	زاویهی چرخش گشودگی
γ	زاویهی بین بردار عمود بر مرز خارجی ورق و محور <i>x</i>
Γ	مرز خارجی و داخلی ورق
Δ	باقیماندهی مرزی
ζ	متغير مختلط
η 9 ζ	مختصات عمودی و افقی در صفحهی ζ
θ	زاویهی حول گشودگی
$\theta(z)$	تابع تحلیلی از متغیّر مختلط z
λ	ضریب بار دومحوری
υ	نسبت پواسون
π	عدد پی ۳/۱۴۱۵
ρ	مختصات شعاعى
σ_x , σ_y	تنش عمودی در صفحهیZ
$\sigma_{ ho}$, $\sigma_{ heta}$	تنش عمودی در صفحهیζ
σ_n	تنش نرمال در مرز خارجی ورق
$ au_{xy}$	تنش برشی در صفحهیZ
$ au_{ ho heta}$	تنش برشی در صفحهیζ
$ au_n$	تنش برشی نرمال در مرز خارجی ورق
$\varphi(z)$	تابع تحلیلی از متغیّر مختلط z
$\varphi(\zeta)$	تابع تحلیلی از متغیّر مختلط ζ
$\psi(z)$	تابع تحلیلی از متغیّر مختلط z

 ζ تابع تحلیلی از متغیّر مختلط $\psi(\zeta)$ تابع نگاشت $\omega(\zeta)$

فصل ۱

مروری بر مطالعات پیشین

۱–۱ مقدمه

طرّاحی، تدوین نقشه (برنامه)ای برای ارضای نیازی معین و یا حلّ یک مشکل است. اگر این برنامه منجر به خلق چیزی با واقعیت فیزیکی شود، فرآوردهی آن باید وظیفهمند، ایمـن، اعتمادپـذیر، رقابت پذیر، قابل ساخت و مشتری پسند باشد[۱]. بنابراین در روند طرّاحی همواره توجّه و رعایت موارد ذکرشده ضروری میباشد. ورقهای نازک اغلب در سازههای فضایی، دریایی، ماشین آلات صنعتی و غیر صنعتی، صنعت ساختمانسازی و ... به کار می روند. در ساختارهای عملی مهندسی بنا به کاربردهای گوناگون، اغلب انواع مختلفی از گشودگیها و بریدگیها با ابعاد و اشکال گوناگون در سازهها ایجاد می گردند. ازجمله این موارد در کاربردهای عملی، می توان به گشودگی درها و پنجرهها در بدنه ی هواپیماها و زیردریاییها، محلّ اتّصال فشارسنجها و دماسنجها در بدنهی کورهها، محلّ اتّصال دو ورق به همدیگر توسط پیچها و پرچها، گشودگیهایی در پرههای توربینها جهت جریان یافتن سیال خنککننده در آنها و گشودگیهایی که در مواردی برای عبور کابلهای برق و شلنگهای هیدرولیک یا تسهیل در امر جریان سوخت در بال هواپیما ایجاد می گردند، اشاره کرد. به طور کلّی کاهش وزن سیستم، ایجاد قابلیت اتّصال تجهیزات به سیستمها و ایجاد راههای خروجی و ورودی در سازه از عوامل ایجاد گشودگی در ورقها میباشد. در همهی این موارد وجود گشودگیها در جسم، باعث به وجود آمدن تنشهای موضعی شدیدی (تمرکز تنش) در اطراف گشودگی میشود. آنچـه مهـم اسـت بررسی تأثیر این گشودگیها در تنشهای ایجادشده در سازه میباشد. بنابراین در طرّاحی سازهها دانستن مقدار تنش بیشینه در اطراف گشودگی، همچنین نقطهای که این تنش بیشینه رخ می دهد؛ برای ارائهی طرحی مناسب بسیار مؤثر است. بقای بسیاری از فرآوردهها به طرز تنظیم درست بار- -تنش توسط طرّاح بستگی دارد که در محلّ موردنظر از مقاومت سازه کمتر باشد. بنابراین تعیین میزان دقیق مقدار تنش حول گشودگی از اهمیّت ویژهای برخوردار است.

نوع گشودگی، شعاع انحنای گشودگی، جهت گیری (زاویه چرخش) گشودگی و نوع بارگذاری

پارامترهایی هستند که بر توزیع تنش در ورقها مؤثر بوده و انتخاب صحیح آنها در دستیابی به طرح موفق کاملاً مفید است. بنابراین همانطور که اشاره گردید به منظور ارائه ی طرحی بهینه و دارای استانداردهای فوق بررسی این تأثیرات لازم به نظر می رسد. با عنایت به این موضوع در این پایاننامه سعی شده است تا پارامترهای مختلف، به طور کامل بررسی شده و تأثیرات آنها بر مقدار و نحوه ی توزیع تنش مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا در مقدمه ی این پایاننامه بعد از تعریف مسأله، مروری بر کارهای استانداردهای فوق بررسی این تأثیرات لازم به نظر می رسد. با عنایت به این موضوع در این پایاننامه سعی شده است تا پارامترهای مختلف، به طور کامل بررسی شده و تأثیرات آنها بر مقدار و نحوه ی توزیع تنش مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا در مقدمه ی این پایاننامه بعد از تعریف مسأله، مروری بر کارهای انجام شده در زمینه ی تمرکز تنش، در ورقهای محدود و نامحدود همسانگرد^۲ و یزیع تأثیر مسانگرد^۲ مورت گرفته است. سپس در فصلهای مختلف به بررسی گشودگیهای منتظم و تأثیر پارامترهای گوناگون بر نحوه ی توزیع تنش حول گشودگیها پرداخته می شود.

۲-۱ تعريف مسأله

هدف اصلی در این پایاننامه تحلیل تنش و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تـنش ورق همسانگرد حاوی گشودگیهای منتظم مطابق شکل ۱–۱ است. نسبت طول ضلع گشـودگی بـه طـول بزرگترین ضلع ورق، بزرگتر از ۲/۲ است[۲]، بنابراین با اطمینان میتوان ورق را محدود در نظر گرفت. مسأله با فرض تنش صفحهای و در غیاب نیروهای حجمی مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین رفتار ورق در ناحیهی الاستیک خطّی بررسی میشود. فرض میشود گشودگی در مرکز صفحه قرارگرفتـه و گشودگی عاری از هرگونه بار خارجی است؛ یعنی در مرز گشودگی $\sigma_{\rho} = \sigma_{\rho\theta} = \sigma_{\rho}$ میباشد.

در شکل ۱–۱ زاویهی چرخش گشودگی که نحوهی قرارگیری آن نسبت به محور افق میباشد؛ با β نمایش دادهشده است. ورق تحت بار کششی تکمحوری، دومحوری و برش خالص قرار میگیرد. شکل گشودگی، شعاع انحنای گوشهی گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، ابعاد ورق و گشودگی و نوع بارگذاری درون صفحهای از پارامترهایی هستند که تأثیر آنها در این پایاننامه بر توزیع تنش موردبررسی قرارگرفته است.

¹ Isotropic

² Anisotropic



شکل ۱-۱ ورق محدود حاوی گشودگی مربّعی تحت کشش دومحوری

۱-۳ مروری بر کارهای انجامشده

در زمینه ی تمرکز تنش ورق همسانگرد و ناهمسانگردِ نامحدودِ دارای گشودگی، تحقیقات بسیاری انجام شده است. ابتدا اینگلیس^۱ [۳] در سال ۱۹۱۳ با استفاده از دستگاه مختصات بیضوی و تابع پتانسیل حقیقی ایری^۲ توزیع تنش اطراف گشودگی بیضوی را به دست آورد. راه حلّ او دقیق و مناسب بود امّا به کارگیری آن به ویژه برای اشکال نوک تیز دشوار بود. حلّ او نشان می داد که تمرکز تنش با کوچک شدن شعاع انحنا در یک گوشه از گشودگی در مقایسه با دیگر نقاط گشودگی می تواند بسیار بزرگ شود. این نتایج باعث حساس شدن مهندسان در امکان خطر تمرکز تنش به طور مثال در گوشه های نوک تیز، شکاف ها، گشودگی ها، شیار پیچها و مشابه آن ها در سازه ها گردید. پس از او محققان زیادی مقالات و کتاب های مرجع متعددی در این زمینه منتشر کردند. هوولند^۳ [۴] روابطی برای ورق های بلند با گشودگی دایره ای و عرض محدود ارائه کرد. وسترگارد^۴ [۵] تابع تنشی با جمله-هایی از توابع همساز برای تحلیل تنش اطراف گشودگی های تیز به دست آورد. تنش های به دستآم.ده

¹ Inglis

² Airy

³ Howland

⁴ Westergaard

از تابع تنش او معادلات تعادل، معادلات سازگاری و قانون هوک تعمیمیافته را ارضا می کرد.

هیوود^۱ [۶] روابطی برای تصحیح ضریب تمرکز تنش در عرض محدود با استفاده از مقادیر ضریب تمرکز تنش ورقهای نامحدود استخراج کرد. هیوود این روابط را با استفاده از برآیند نیروهای تعادل برای ورقهای دارای گشودگی تحت بار کششی ارائه کرد که در آن تأثیر عرض محدود بهتنهایی اعمال شد.

در کتابهای استرنبرگ^۲ [۷]، نیوبر^۳ [۸]، پیترسون^۴ [۹] و پیلکی^۵ [۱۰]، برای محدودهی وسیعی از گشودگیها با اندازههای مختلف، ضرایب تمرکز تنش مناسبی برای مواد همسانگرد ارائهشده است. در بعضی از این مراجع معادلاتی نیز با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ارائهشده است. برای نمونـه پیترسون روابطی برای ورقهای حاوی گشودگیهای مختلف، هم برای ابعاد نامحدود و هم برای عرض محدود ارائه کرد. نتایجی که در این مراجع موجود است؛ معمولاً از آزمایشهای تجربی بهعنوان مثال فتوالاستیک بهدستآمده است. بسیاری از طرّاحان در محاسبهی ضریب تمرکز تنش از این کتابها و

ورق همسانگرد و ناهمسانگرد نامحدود:

موشخیلشویلی^۶ [۱۱] برپایهی تئوری الاستیک دوبعدی، روش متغیّر مختلط را معرفی کرد. با استفاده از این روش مسألهی تعیین توزیع تنش ورق حاوی گشودگی، به محاسبهی دو تابع تحلیلی هولومورفیک^۷ محدود میشد. او این روش را با نگاشت همنوا ترکیب کرد تا بتواند بهصورت تحلیلی مسألهی توزیع تنش اطراف گشودگیهای غیر دایروی را در جسم الاستیک دوبعدی حل کند.

ساوین ([۱۲] با استفاده از روش متغیّر مختلط موشخیلشویلی، توزیع تنش اطراف انواع مختلفی

- ³ Neuber
- ⁴ Peterson
- ⁵Pilky

- ⁷ Holomorphic
- ⁸ Savin

¹Heywood

² sternberg

⁶ Muskhelishvili

از گشودگی،ها را در ورق نامحدود همسانگرد بهدست آورد. او ناحیهی نامحدود اطراف گشودگی در صفحهی z را با استفاده از تابع نگاشت شوارتز- کرستفل به ناحیهی داخل دایرهی واحد نگاشت داد و zبا استفاده از انتگرال کوشی ٔ تابع تنش را بهدست آورد. او همچنین تمرکز تنش گشودگی مثلَّثی با گوشههای گرد را نیز در ورق نامحدود بررسی نمود. تئوکاریس و پترو^۳ [۱۳] از روش متغّیر مختلط موشخیلشویلی و نگاشت همنوا، توزیع تنش اطراف گشـودگی مثلَّثـی را در ورق همسـانگرد نامحـدود بررسی و نتایج را با نتایج تجربی مقایسه کردند. گائو[†] [۱۴] بهمنظور اجتناب از به کار گیری دو نگاشت همنوا، از دستگاه مختصات بیضوی- هذلولی برای بهدست آوردن صریح مؤلفههای تنش و جابهجایی ورق نامحدود همسانگرد تحت بار دومحوری دلخواه استفاده کرد. موتوک [10] به بررسی تأثیر شعاع انحنای گوشههای گشودگیهای مختلف در ورق همسانگرد نامحدود تحت کشش پرداخت. سیمها و موهاپاترا ؟ [18] از یک تابع نگاشت کلّی برای یافتن توزیع تنش در اطراف انواع گشودگیها در یک ورق همسانگرد نامحدود استفاده کردند. لی^۷ و همکارانش[۱۷] با اعمال ضرایب تصحیح در تابع نگاشت همنوا، توانستند توزیع تنش و جابهجایی حول گشودگی مستطیلی شکل با ابعاد دلخواه در ورق نامحدود همسانگرد و تحت بار تکمحوری را به دست آورند. رضایی پژند و جعفری[۱۸] از روش ساوین برای مطالعهی تمرکز تنش حول گشودگیها مختلف در ورق نامحدود فلزی استفاده کردند و تأثیر پارامترهایی مانند نوع شکل گشودگی، انحنای گوشه و زاویهی چـرخش گشـودگی را بـر روی ضريب تمركز تنش مطالعه كردند. باتيستا^ [١٩] با اصلاح روش متغيّر مختلط موشخيلشويلي، توزيع تنش حول گشودگیهای چندضلعی با هندسههای پیچیده در ورق نامحدود تحت بارگذاری کششی را محاسبه کرد. شارما ۲۰] راه حلّی عمومی برای توزیع تنش اطراف گشودگیهای چندضلعی در ورق

¹ Schwartz-chirstoffel

² Cauchy integral

³ Theocaris and Petrou

⁴ Gao

⁵₆ Motok

⁶₇ Simha and Mohapatra

⁷ Lei

⁸ Batista

⁹ Sharma

همسانگرد نامحدود را تحت بارگذاری دومحوری بهدست آورد. او همچنین تأثیر هندسهی گشودگی و الگوی بارگذاری بر توزیع تنش ورق را بررسی نمود.

توسعه كامل روش موشخلیشویلی به مسائل الاستیسیته دوبعدی برای مواد ناهمسانگرد توسط اشلباي [71]، اشترو [77] و لخنيتسكي [77] انجام شد. لخنيتسكي روش متغيّر مختلط موشخیلشویلی را برای مواد الاستیک ناهمسانگرد بسط داد و حلّی عمومی برای محاسبهی مؤلفههای تنش و جابهجایی در حالت تنش صفحهای بهدست آورد. او از روش سـریهـا بـرای بـهدسـت آوردن ضرایب تابع تنش استفاده کرد و راه حلّ بررسی توزیع تنش اطراف گشودگیها با اشکال مختلف را در ورق نامحدود ناهمسانگرد ارائه نمود. بعدها یژوهشگران متعددی با استفاده از روابط ارائهشده توسط آنها به مطالعهی ورقهای ناهمسانگرد حاوی گشودگی پرداختند. تان[†] [۲۴] بررسیهای متعددی بر روی ضریب تمرکز تنش در مواد ناهمسانگرد انجام داد. تان با اطَّلاعات مربـوط بـه تمرکـز تـنش ورق ناهمسانگرد نامحدود حاوی گشودگی دایروی و بیضوی و با معرفی ضرایب تصحیح مناسب، تمرکز تنش ورق حاوی این گشودگیها را با عرض محدود به دست آورد. دائوست و هووا^ه [۲۵] گشودگی مثلثی در ورق همسانگرد و ناهمسانگرد نامحدود را تحت بار کششی تکمحوری، تحلیل کردند. آنها با تعريف نسبت اضلاع بهعنوان يك پارامتر، توانستند علاوه بر مثلَّث متساوى الاضلاع ساير مثلَّثها بـا نسبت اضلاع مختلف را بررسی کنند. همچنین آنها به بررسی پارامتر شـعاع انحنـای گشـودگی نیـز پرداختند. ابوالفتوح [۲۶] رابطهی واحدی را برای مؤلفهی تنش مماس بر مرز گشودگی برای هندسه-های دایروی، بیضوی، مثلَّثی و مربّعی در ورق نامحدود از مادهی ناهمسانگرد خاص، تحت بار کششی بیان نمود. یوکادگائونکر و رائو^۷ [۲۷] توزیع تنش اطراف گشودگی مثلّثی در ورق ناهمسانگرد نامحدود را تحت بارگذاری درون صفحهای با استفاده از روش گائو و بدون استفاده از جمع آثار بهدست آوردند.

- ² Stroh
- ³ Lekhnitskii
- ⁴ Tan
- ⁵ Daoust and Hoa
- ⁶ Abuelfoutouh
- ⁷ Ukadgaonker and Rao

¹ Eshelby

آنها همچنین به بررسی تأثیر زاویهی الیاف بر توزیع تنش پرداختند و این روش را برای چندلایههای کامپوزیتی متقارن بسط دادند. رضایی پژند و جعفری[۲۹،۲۸] در ورق ناهمسانگرد نامحدود توزیع تنش در اطراف گشودگیهای مختلف و تأثیر پارامترهایی مانند انحنای گوشه و زاویهی چرخش گشودگی را بررسی نمودند. اسمر و جبّور ([۳۰] توزیع تـنش اطـراف گشـودگی مربّعـی در یـک ورق ناهمسانگرد نامحدود تحت بار کششی را بهدست آوردند. آنها همچنین به بررسی تأثیر انحنای گشودگی و زاویهی بار در این مقاله پرداختند. شارما و همکارانش [۳۱] در مورد ورق ناهمسانگرد نیـز به بررسی توزیع تنش اطراف گشودگی مثلّثی تحت بارگذاری درون صفحهای پرداختند و پارامترهای زاویهی بار، زاویهی الیاف، جنس و انحنای گوشهی گشودگی را نیز در نظر گرفتند.

ورقهای همسانگرد و ناهمسانگرد حاوی چندگشودگی:

در مورد ورقهایی که بیش از یک گشودگی دارند نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است. راه حلّ کلّی برای گروهی از گشودگیهای واقع در یک ورق نامحدود و ورق با عـرض محـدود اوّلـین بـار توسط هوولند و نایت ٔ [۳۲]، گرین[۳۳] ، لینگ و ونگ ؓ [۳۴] بهدست آمده است. آن ها به این منظور راه حلَّ سریها را گسترش دادند. در این روش، محاسبهی ضرایب پارامتری سـریهـا بـرای ارضـای شرایط مرزی، ساده امّا نسبتاً طولانی است. تانگ ٔ [۳۵] با استفاده از روش متغیّرهای مخـتلط، موفـق به حلّ مسأله ی صفحات دارای چند گشودگی شد. برای حلّ این مشکل هالبرت [۳۶]، همدا و همکارانش [۳۷] و واه^۷ [۳۸]، تعدادی از مسائل صفحهای چند گشودگی را بهوسیلهی روش عددی نقطه- نظیر ۸ حل کردند. نتایج، کارایی و انعطاف پذیری این روش را نشان داد. ایسادا و ایگوا ۱۹۳] این روش را برای مسألهی آرایش زیگ زاگی گشودگیهای دایروی گسترش دادند. همچنین تحقیقاتی

- ⁴ Tang
- ⁵ Hulbert ⁶ Hamada

¹ Asmar and Jabbour

² Howland and Knight

³ Ling and Wang

⁷ Wah

⁸ Point-matching ⁹ Isida and Igawa

بهوسیلهی ژانگ^۱ و همکارانش [۴۰] و یوکادگائونکر [۴۱] بر روی حـلّ تحلیلـی ورقهـای حـاوی دو گشودگی با اشکال مختلف انجامشده است.

ورقهای همسانگرد و ناهمسانگرد محدود:

غالب روشهای تحلیلی به کاررفته شده در مطالعات فوق، برای بررسی توزیع تنش ورقهای نامحدود حاوی گشودگی مناسب میباشند اما در موارد زیادی از کاربردهای عملی مهندسی، ورقها را نمی توان نامحدود در نظر گرفت. از راه حلّ ارائه شده برای ورقهای نامحدود حاوی گشودگی، نمی توان برای ورقهای محدود استفاده نمود. زیرا در این حالت تأثیر شرایط مرزی خارجی بر توزیع تنش درنظر گرفته نمی شود. بنابراین مطالعه بر روی توزیع تنش ورق محدود دارای گشودگی مرکزی، نیاز مند به کارگیری روابط جداگانه ای است.

أكنوسكی^۲ [۴۲] با استفاده از متغیّرهای مختلط و روش حدّاقل مربّعات مرزی توزیع تنش حول گشودگی دایروی را در چندلایههای کامپوزیتی محدود به دست آورد. لین و کو^۳ [۴۳] با استفاده از تئوری مواد ناهمسانگرد لخنیتسکی به تحلیل چندلایههای کامپوزیتی محدود با گشودگی بیضوی پرداختند. برای این منظور آنها از تابع تنش ایری و روش حدّاقل مربّعات مرزی استفاده کردند. وو و چن^۴ [۴۴] به منظور حلّ مسألهی ورق همسانگرد محدود با تعداد و موقعیت دلخواه از گشودگی های دایروی، تابع تنشی را بر اساس روش متغیّر مختلط موشخیلشویلی و روش حدّاقل مربّعات مرزی پیشنهاد کردند. زو و همکاران^۵ [۴۸] با استفاده از بسط سری فابر^۶ و روش حدّاقل مربّعات مرزی، توزیع تنش اطراف گشودگی بیضوی در چندلایه ی کامپوزیتی محدود را به دست آوردند. بیشتر مطالعاتی که تاکنون بر روی ورقهای محدود حاوی گشودگی انجام شده است؛ محدود به گشودگی

- ³ Lin and Ko
- ⁴ Woo and Chan
- ⁵ Xu
- ⁶ Faber series

¹ Zhang

² Ogonowski

دایروی و بیضی شکل می شود. در سال ۲۰۱۳ پن و همکارانش^۱ [۲] با استفاده از روش متغیّر مختلط و حدّاقل مربّعات مرزی و با اصلاح تابع تنش ارائه شده توسط مو شخیل شویلی، به بررسی توزیع تنش ورق محدود حاوی گشودگی مربّعی تحت بار کششی تک محوری پرداختند. آن ها از تابع نگاشتی که توسط شارما بر اساس نگاشت شوارتز- کرستفل به دست آمده بود، استفاده کردند و یک گشودگی مربّعی و دو گشودگی مستطیلی با نسبت ابعادی ۳/۲ به ۱ و ۵ به ۱ را بدون در نظر گرفتن پارامتر انحنا، تحت بار کششی تک محوری بررسی نمودند. آن ها همچنین پارامتر چرخش گشودگی را برای گشودگی مربّعی در زوایای بسیار خاصی بررسی کردند.

تحقیقات زیادی نیز در مورد تأثیر ترک و سایر ناهمواریهای هندسی برای پیش بینی رفتار خستگی و همچنین تمرکز تنش آنها انجامشده است که از آوردن خلاصهی این مقالات و توضیح در مورد آنها صرفنظر شده است و فقط به بحث در مورد ورقهای حاوی گشودگی اکتفا شده است.

در این پایاننامه سعی میشود تا با استفاده از روش متغیّر مختلط و با بسط تحقیق انجامشده توسط پن و همکاران، توزیع تنش اطراف گشودگیهای منتظم واقع در مرکز ورق محدود فلزی بررسی شود. روش ارائهشده در این پایاننامه با معرفی تابع نگاشتی مناسب، توانایی تحلیل ورقهای محدود با گشودگیهای مختلف را دارد. همچنین این تابع امکان بررسی پارامترهای مختلف مانند زاویهی چرخش و انحنای گوشههای گشودگی را بهراحتی فراهم میآورد. پارامترهای مورد بررسی در ایس پایاننامه شامل انحنای گوشههای گشودگی، نسبت ابعاد ورق و گشودگی، نوع بارگذاری درون صفحه-

موضوعات بررسی شده در این پایان نامه به صورت زیر ارائه می گردند:

در فصل دوم اساس روش تحلیلی حاضر، معادلات حاکم و نحوهی پیادهسازی آنها توضیح داده میشود. همچنین مقایسهی حلّ تحلیلی حاضر با نتایج بهدستآمده از روش اجزای محدود (نرمافزار آباکوس) و مقایسه با نتایج سایر مقالات در این فصل آورده شده است. در فصل سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به توزیع تنش حول گشودگی مربّعی، مثلّثی و n ضلعی-های منتظم پرداخته شده است. در این فصول به بررسی تأثیر پارامترهای گوناگون همچون انحنای گوشه های گشودگی، نسبت ابعاد ورق و گشودگی، نوع بارگذاری درون صفحه ای و زاویه ی چرخش گشودگی بر نحوه ی توزیع تنش اطراف این گشودگی ها پرداخته شده است.

نهایتاً در فصل ششم به جمعبندی فعالیت های انجام شده در این مطالعه و بیان کلّی نتایج به دست آمده پرداخته خواهد شد. برخی از پیشنهادها نیز برای پیشبرد فعالیت های آتی در زمینه ی این مسأله ارائه خواهد شد. مقدمه و مروري بر مطالعات پیشین
فصل ۲ روش حلّ تحلیلی

۲-۱ مقدمه

در بخش اوّل این فصل، پس از بیان فرضیات مسألهی پیشرو تابع نگاشت مورداستفاده در روند حلّ تحلیلی معرفی میشود. پس از آن معادلات حاکم بر ورق محدود همسانگرد، با استفاده از تئوری متغیّر مختلط موشخیلیشویلی[۱۱] استخراج میشود. سپس با توجّه به شرایط مرزی ورق و با کمک روش حدّاقل مربعّات مرزی، معادلات مربوط به شرایط مرزی ورق مشخص و روند حل با استفاده از این روش بیان میگردد.

در بخش آخر این فصل، به بررسی نتایج حاصل از حلّ تحلیلی انجامشده با نتایج حاصل از حلّ عددی به کمک نرمافزار اجزای محدود آباکوس و همچنین نتایج سایر مقالات برای ورق محدود و نامحدود حاوی گشودگی پرداخته میشود.

۲ – ۲ فرضیات فرضیات استفاده شده در این پایاننامه به صورت زیر می باشند: (۱ – اندازهی گشودگی درمقابل ابعاد ورق بزرگ می باشد، بنابراین ورق محدود است. این معیار در گشودگی مربعی و مثلثی، نسبت طول ضلع گشودگی به طول بزرگترین ضلع ورق بزرگتر از ۲/۰ [۲] و در چندضلعی ها نسبت قطر دایرهی محیط بر گشودگی به طول بزرگترین ضلع ورق بزرگتر از ۲/۰ تعریف شده است. ۲- ورق همگن و همسانگرد است و ماده دارای رفتار الاستیک خطّی می باشد. ۳- مسأله، تنش صفحه ای فرض شده است. ۴- ورق تحت بارگذاری کششی دومحوری، تک محوری و برش خالص قرار می گیرد. ۵- مرز گشودگی آزاد از بار است. بنابراین با اعمال شرایط مرزی ۰۰ – $σ_{\rho} = σ_{\rho} \pi$ تنها تنش ایجادشده در اطراف گشودگی $σ_{\rho}$ است.

۲-۳ تابع نگاشت

روش تحلیلی ارائه شده در این پایان نامه بر گرفته از روش متغیّر مختلط موشخیلشویلی[۱۱] و نگاشت همنوا می باشد. به منظور تحلیل تنش گشودگی های غیر دایروی، ابتدا می بایست ورق حاوی گشودگی مختلف در صفحه ی مختلط Z به ورق حاوی گشودگی دایروی به شعاع واحد در صفحه ی نگاشت ζ تبدیل شود. شکل ۲-۱ این تبدیل را برای گشودگی مثلّثی نشان می دهد.



شکل ۲-۱ نگاشت ورق حاوی گشودگی مثلّثی به ورق حاوی گشودگی دایروی

این عمل با استفاده از معادلهی(۲-۱) صورت می پذیرد، که در آن، R اندازهی گشودگی، n نوع گشودگی و m مقدار انحنای گوشهی گشودگی را مشخص می کند. در این پایان نامه، R=1 در نظر گرفته شده است.

$$z = x + iy = W(\zeta) = R(\zeta + \frac{m}{\zeta^n})$$
⁽¹⁻⁷⁾

در گشودگیهای لبهدار m معیار تیزی یا نرمی و انحنای گشودگی است($\cdot \leq m$). با تغییر این پارامتر (m) میتوان برای هر گشودگی خاص، شعاع انحناهای متفاوتی ایجاد کرد و در هر مورد تـنش در جهتهای مختلف را مورد بررسی قرار داد. برای هر گشودگی وقتی m کاهش مـییابـد گشـودگی ملایم تر میشود تا اینکه m به کمترین مقدار خود، یعنی -m میرسد. در ایـن حالـت گشـودگی بـه دایره تبدیل میشود. مثلاً برای گشودگی شش ضلعی تغییرات m در شکل ۲-۲ ارائهشـده رونـد میـل کردن گشودگی ششضلعی به دایره نشان دادهشده است.



تأثیر پارامتر *n* در ایجاد گشودگیهای مختلف در شکل ۲-۳ نشان دادهشده است. همانطور که مشاهده می گردد تعداد اضلاع گشودگی برابر با *n*+1 می باشد.



متغيّر مختلط ζ برحسب مختصات ho و heta به صورت زير مى باشد:

$$\zeta = \rho e^{i\theta} = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) \tag{(7-7)}$$

رابطەي اويلر:

$$e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta) \tag{(7-7)}$$

$$e^{-in\theta} = \cos(n\theta) - i\sin(n\theta) \tag{(f-r)}$$

بنابراین با جای گذاری روابط فوق در معادلهی(۲-۱) و جداسازی قسمت حقیقی و موهـومی تـابع نگاشت، x و y نقاط را در صفحهی z، برحسب ρ و θ نقـاط در صفحهی ζ بـهصـورت معـادلات زیـر خواهیم داشت:

$$x = Re[w(\zeta)] = R\left(\rho \cos(\theta) + \frac{m \cos(n\theta)}{\rho^n}\right)$$
 (Δ-٢)

$$y = Img[w(\zeta)] = R\left(\rho \sin(\theta) + \frac{m \sin(n\theta)}{\rho^n}\right)$$
(8-7)

۲-۴ حلّ تحلیلی

مسألهی حاضر بر پایهی تئوری الاستیسیته صفحهای تحلیل و بررسی خواهد شد. در مسائل σ_y دوبعدی تحت بار درون صفحهای، ماتریس تنش در هر نقطه از مادهی الاستیک، دارای سه تنش σ_v ، σ_y و τ_{xy} میباشد. این تنشها، در غیاب نیروهای خارجی معادلات تعادل را به صورت زیر ارضا می σ_x کنند:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0 \quad , \quad \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} = 0$$
(Y-T)

and the set of the

(۸-۲)

$$(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2})(\sigma_x + \sigma_y) = 0$$
سادهسازی مسأله، با ادغام این معادلات، از طریق روابط حاکم بین آنها صورت می گیرد.
مطابق شکل ۲-۴ ناحیه *S* که توسط کانتور *L* از جسم محدودشده است، بهصورت دو مسألهی
اساسی و تفکیکشده از هم تجزیه میشود. این دو مسألهی اساسی به ترتیب ارضای شرط مرزی

نیرویی و جابهجایی در مرز میباشند.



\acute{L} شکل ۲-۴ شماتیک کانتور

برای مسألهی اساسی نوع اوّل، هنگامی که نیروهای خارجی X_q و Y_q به مرزهای خارجی ناحیهی Sاز جسم وارد می شوند، شرایط مرزی به صورت زیر می باشند:

$$\sigma_x \cos(q, x) + \tau_{xy} \cos(q, y) = X_q \tag{9-1}$$

$$\tau_{xy}\cos(q,x) + \sigma_y\cos(q,y) = Y_q \tag{1.17}$$

که در اینجا q بردار یکه یعمود بر سطح کانتور \hat{L} است. برای مسأله ی اساسی نوع دوم، در حالتی که جابه جایی برای کانتور \hat{L} از ناحیه S در نظر گرفته شده باشد، شرایط مرزی به صورت زیر بیان می گردد:

$$u = g_1(s)$$
, $v = g_2(s)$ (11-7)

که در آن توابع g_1 (s) و g_2 (s) جابهجایی معلوم نقاط واقع بر کانتور \hat{L} میباشند.

با معرفی تابع تنش U(x,y)، رابطهی مؤلفههای تنش با تابع تنش بهصورت زیر خواهند بود:

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \quad \sigma_y = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \quad \tau_{xy} = -\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} \tag{17-7}$$

با ترکیب معادلات (۲-۷)، (۲-۸) و (۲-۱۲)، معادلهی سازگاری، برحسب تابع تنش *U* به شکل زیر بهدست می آید:

$$\frac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 U}{\partial y^4} = 0$$
 (۱۳-۲)
می توان نشان داد که تابع $U(x,y)$ در مرز کانتور بـرای مسألهی اساسـی نـوع اول از معادلـه-

ی(۲-۱۴) بهدست میآید:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \int_0^s X_q \, ds + C_1 \qquad , \qquad \frac{\partial U}{\partial x} = -\int_0^s Y_q \, ds + C_2 \qquad (14-7)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} C_j \, a_{j} \, a_{j}$$

$$U(x,y) = Re[\bar{z}\varphi(z) + \Theta(z)]$$
(10-7)

در معادلهی فوق Re نشاندهندهی قسمت حقیقی یک عبارت مختلط و $(z) \varphi(z) \varphi(z)$ توابعی تحلیلی از متغیّر مختلط z میباشند. بنابراین حلّ مسائل تنش صفحهای به تعیین دو تابع تحلیلی هولومورفیک $(z) \varphi(z) = \theta'(z)$ که بر روی کانتور \hat{L} شرایط مرزی تعیین شده را ارضا می کنند، محدود می شود. با ارائهی حل معادلهی(۲-۱۳) به شکل معادلهی(۲-۱۵)، بسط شرایط مرزی بر حسب دو تابع $(z) \varphi(z)$ و $(z) \psi(z)$ امکان پذیر است. برای مسألهی اساسی نوع دوم، شرایط مرزی را به شکل زیـر خواهیم داشت:

$$\frac{\partial U}{\partial x} + i\frac{\partial U}{\partial y} = \varphi(z) + z\overline{\varphi'(z)} + \overline{\psi(z)} = \int_0^s (X_q + iY_q)ds = f_1 + if_2 + const \qquad (19-7)$$

اگر مقادیر جابهجاییها معلوم باشد؛ میتوان به همین روش شرایط مرزی جابهجایی را تعیین نمود:

$$2G(u+iv) = \chi \varphi(z) - z\overline{\varphi'(z)} - \overline{\psi(z)} = 2G(g_1 + ig_2) \text{ on } \hat{L}$$
(1V-Y)

در معادلهی فوق
$$rac{E}{2(1+v)}$$
 مدول برشی، v نسبت پواسون و χ تابعی از نسبت پواسون میباشد
و مقدار آن در شرایط تنش صفحهای و کرنش صفحهای برابر است با:

$$\chi=3-4v$$
 . حالت کرنش صفحهای $\chi=rac{3-v}{1+v}$. حالت تنش صفحهای (۱۸-۲)
همچنین E همچنین E مدول الاستیسیته میباشد.

با ترکیب معادلات (۲-۱۷) و (۲-۱۸) شکل کامل و یکپارچهای برای شرایط مرزی بهدست میآید:

¹ Biharmonic

$$\chi\varphi(z) + z\overline{\varphi'(z)} + \overline{\psi(z)} = F(z) \text{ on } \hat{L}$$
(19-7)

که در آن برای مسألهی اساسی نوع اوّل

و برای مسألهی اساسی نوع دوم

در نظر گرفته میشود.

$$\chi_1 = 1$$
 , $F = i \int_0^s (X_q + iY_q) ds + const$ (Y--Y)

$$\chi_1 = -\chi$$
 , $F = -2G(g_1 + ig_2)$ (YI-Y)

$$\sigma_x + \sigma_y = 4Re[\varphi'(z)] \tag{YY-Y}$$

$$\sigma_y - \sigma_x + 2i\tau_{xy} = 2(\bar{z}\varphi''(z) + \psi'(z)) \tag{(YT-T)}$$

$$\sigma_{\rho} + \sigma_{\theta} = \sigma_{\chi} + \sigma_{y} = 4Re\left[\frac{\varphi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)}\right] \tag{(7f-7)}$$

$$\sigma_{\theta} - \sigma_{\rho} + 2i\tau_{\rho\theta} = (\sigma_{y} - \sigma_{x} + 2i\tau_{xy})e^{2i\alpha}$$

$$= \frac{2\zeta^{2}}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}} \left(\overline{\omega(\zeta)}\Phi'(\zeta) + \omega'(\zeta)\Psi(\zeta)\right)$$
(Ya-Y)

$$e^{2i\alpha} = \frac{\zeta^2 \omega'(\zeta)}{\rho^2 \overline{\omega'(\zeta)}} \quad , \qquad \Phi(\zeta) = \frac{\varphi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)} \tag{17-1}$$

$$\Psi(\zeta) = \frac{\Psi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)}$$
, $\Phi'(\zeta) = \varphi''(\zeta)\omega'(\zeta)$

$$\sigma_{\chi} = Re\left[\frac{2\varphi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)} - (\overline{\omega(\zeta)}\varphi''(\zeta) + \frac{\psi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)})\right]$$
(YY-Y)

$$\sigma_{y} = Re\left[\frac{2\varphi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)} + (\overline{\omega(\zeta)}\varphi''(\zeta) + \frac{\psi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)})\right] \tag{17.17}$$

$$\tau_{xy} = Img\left[\overline{\omega(\zeta)}\varphi''(\zeta) + \frac{\psi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)}\right] \tag{19-1}$$

$$\sigma_{\rho} = Re\left[\frac{2\varphi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)} - \frac{\zeta^2}{\rho^2 \overline{\omega'(\zeta)}} (\overline{\omega(\zeta)}\varphi''(\zeta)\omega'(\zeta) + \psi'(\zeta))\right] \tag{(7.-7)}$$

$$\sigma_{\theta} = Re\left[\frac{2\varphi'(\zeta)}{\omega'(\zeta)} + \frac{\zeta^2}{\rho^2 \overline{\omega'(\zeta)}} (\overline{\omega(\zeta)}\varphi''(\zeta)\omega'(\zeta) + \psi'(\zeta))\right] \tag{(1-1)}$$

$$\tau_{\rho\theta} = Img \left[\frac{\zeta^2}{\rho^2 \overline{\omega'(\zeta)}} (\overline{\omega(\zeta)} \varphi''(\zeta) \omega'(\zeta) + \psi'(\zeta)) \right] \tag{(27-7)}$$

بنابراین حلّ مسألهی تنش صفحهای به تعیین دو تابع تحلیلی هولومورفیک
$$(\zeta) \varphi$$
 و $(\zeta) \psi$ که شرایط مرزی مسأله را ارضا می کنند؛ محدود می شود. با مشخص شدن $(\zeta) \varphi$ و $(\zeta) \psi$ و با جای گذاری آنها در معادلات فوق، مؤلفههای تنش محاسبه و مسألهی تنش صفحهای حل می گردد. ساوین [۱۲] در حالت کلّی توابع پتانسیل مذکور را برای مسألهی محاسبهی تنش محاسبهی تنش و موجهای حل می گردد. ساوین [۱۲] در حالت کلّی توابع پتانسیل مذکور را برای مسألهی محاسبه و می محاسبه و مسألهی تنش صفحه می حل می گردد. ساوین از ۲]

$$\varphi(z) = -\frac{X + iY}{2\pi(1+\chi)} \ln z + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n$$
(YT-T)

$$\psi(z) = \frac{\chi(X - iY)}{2\pi(1 + \chi)} \ln z + \sum_{n = -\infty}^{+\infty} b_n z^n \tag{(7.6-7)}$$

تابعی از نسبت پواسون معرفی شد. a_n و b_n و b_n در معادلات فوق ثابتهای مجهول میباشند. با توّجه به $\psi(z)$ وا $\psi(z)$ مقادیر تنش در ورق نامحدود باید دارای مقادیر متناهی باشد؛ ساوین [17] توابع $\phi(z)$ وا $\psi(z)$ را برای ورق نامحدود به صورت زیر اصلاح نمود:

$$\varphi(z) = -\frac{X + iY}{2\pi(1 + \chi)} \ln z + a_1 z + \varphi_0(z) \tag{4.17}$$

$$\psi(z) = \frac{\chi(X - iY)}{2\pi(1 + \chi)} \ln z + b_1 z + \psi_0(z)$$
(19-1)

که در آن،

$$\varphi_0(z) = \sum_{n=-\infty}^0 a_n z^n$$
, $\psi_0(z) = \sum_{n=-\infty}^0 b_n z^n$ (۳۷-۲)
معادلات (۲–۳۸) و (۳۹–۲) برای ورقهای محدود و نامحدود حاوی گشودگی دایروی و یا بیضوی

مناسب میباشند. ساوین [۱۲] به منظور حلّ مسأله ی توزیع تنش اطراف گشودگی های مختلف در ورق نامحدود تحت بارگذاری درون صفحه ای، از تابع نگاشت همنوا استفاده کرد. او توابع $(\zeta) \varphi$ و $\psi(\zeta)$ را بر حسب متغیّر ζ به شکل زیر معرفی کرد:

$$\varphi(\zeta) = -\frac{X + iY}{2\pi(1 + \chi)} \ln \zeta + a_1 \omega(\zeta) + \varphi_0(\zeta) \tag{(7A-7)}$$

$$\psi(\zeta) = \frac{\chi(X - iY)}{2\pi(1 + \chi)} \ln \zeta + b_1 \omega(\zeta) + \psi_0(\zeta) \tag{(19-1)}$$

که در آن:

$$\varphi_0(\zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} a'_n \zeta^{-n} \quad . \quad \psi_0(\zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} b'_n \zeta^{-n}$$
(f.-r)

و a'_n و b'_n و b'_n ثوابت مجهول میباشند. X و Y مؤلفههای تنش در مرز گشودگی هستند که به دلیل آزاد بودن مرز گشودگی از تنش صفر میباشند. از معادلات (۲–۳۸) و (۲–۳۹) میتوان در تحلیل تنش ورقهای نامحدود حاوی گشودگیهای مختلف استفاده کرد. امّا در ورقهای محدود علاوه بر هندسهی

گشودگی، شرایط مرز خارجی تأثیر بسزایی در توزیع تنش ورق دارد. بنابراین از معادلات (۲-۳۸) و (7-7) به شکلی که در بالا ارائه شده است؛ نمی توان استفاده کرد. همان طور که در شکل ۲-۵ مشاهده می شود؛ تابع تنش ورق محدود حاوی گشودگی دایروی در صفحه ζ ، از جمع تابع تنش ورق نامحدود حاوی گشودگی دایروی در صفحه ی کم با تابع تنش ورق محدود بدون گشودگی در صفحه ی ζ به دست می آید [۲].



شکل ۲-۵ نمایی از روش حل [۲]

لذا با استفاده از سری لورنت در یک ناحیه غیر ساده، تابع تنش شامل جملاتی با توانهای منفی ζ که بر روی مرز گشودگی دایروی و ناحیهی خارج آن تحلیلی میباشد، تابع تنش ورق نامحدود حاوی گشودگی دایروی را تشکیل میدهد. همچنین سری لورنت شامل جملاتی با توانهای مثبت ζ ، که بر روی مرز خارجی ورق تحلیلی میباشد، تابع تنش ورق مخدود یا توانهای مثبت ζ ، که بر روی مرز خارجی ورق تحلیلی میباشد، تابع تنش ورق محدود بنا روانه توانهای مثبت ζ ، که بر روی مرز خارجی ورق تعلیلی میباشد، تابع تنش ورق محدود ζ میباشد، تابع تنش (ζ) مطابق رابطهی زیر خواهند بود[۲]:

$$\varphi(\zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \zeta^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} B_n \zeta^n$$

$$\psi(\zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n \zeta^{-n}}{\omega'(\zeta)} + \sum_{n=0}^{\infty} D_n \zeta^n$$
(FY-Y)

شوند:

$$A_n = a_{n1} + ia_{n2} \quad . \quad B_n = b_{n1} + ib_{n2} \tag{(fr-r)}$$

$$C_n = c_{n1} + ic_{n2}$$
 , $D_n = d_{n1} + id_{n2}$

تنش به سریهایی با جملات محدود، توابع تنش را به صورت زیر خواهیم داشت: با تبدیل توابع تا می باشند. با تبدیل توابع تنش به سریهایی با جملات محدود، توابع تنش را به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\varphi(\zeta) = \sum_{n=1}^{M} A_n \zeta^{-n} + \sum_{n=0}^{M} B_n \zeta^n$$
(ff-7)

$$\psi(\zeta) = \sum_{n=1}^{M} \frac{C_n \zeta^{-n}}{\omega'(\zeta)} + \sum_{n=0}^{M} D_n \zeta^n$$
(fa-r)

که M در آن تعداد جملات مربوط به بخشهای مختلف سری لورنت میباشد.

با محاسبهی مشتقات توابع تنش بهصورت زیر:

$$\varphi'(\zeta) = \sum_{n=1}^{M} -nA_n \,\zeta^{-n-1} + \sum_{n=0}^{M} nB_n \zeta^{n-1}$$
^(*۶-۲)

$$\varphi''(\zeta) = \sum_{n=1}^{M} n(n+1)A_n \zeta^{-n-2} + \sum_{n=0}^{M} n(n-1)B_n \zeta^{n-2}$$
^(FY-Y)

$$\psi'(\zeta) = \sum_{n=1}^{M} \frac{C_n(-n\zeta^{-n-1}\omega'(\zeta) - \omega''(\zeta)\zeta^{-n})}{(\omega'(\zeta))^2} + \sum_{n=0}^{M} nD_n\zeta^{n-1}$$
(*A-Y)

$$\sigma_{x} = Re\left[\left[\frac{\sum_{n=1}^{M} -2n\,\zeta^{-n-1}}{\omega'(\zeta)} - \left(\overline{\omega(\zeta)}\sum_{n=1}^{M}n(n+1)\,\zeta^{-n-2}\right)\right]A_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M} 2n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)} - \sum_{n=0}^{M}\overline{\omega(\zeta)}n(n-1)\zeta^{n-2}\right]B_{n} - \left[\sum_{n=1}^{M}\frac{(-n\zeta^{-n-1})}{(\omega'(\zeta))^{2}} - \frac{\omega''(\zeta)\zeta^{-n}}{(\omega'(\zeta))^{3}}\right]C_{n} - \left[\frac{\sum_{n=0}^{M}n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)}\right]D_{n}\right]$$
(F9-Y)

$$\sigma_{y} = Re\left[\left[\frac{\sum_{n=1}^{M} -2n\,\zeta^{-n-1}}{\omega'(\zeta)} + \left(\overline{\omega(\zeta)}\sum_{n=1}^{M}n(n+1)\,\zeta^{-n-2}\right)\right]A_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M} 2n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)} + \sum_{n=0}^{M}\overline{\omega(\zeta)}n(n-1)\zeta^{n-2}\right]B_{n} + \left[\sum_{n=1}^{M}\frac{(-n\zeta^{-n-1})}{(\omega'(\zeta))^{2}} - \frac{\omega''(\zeta)\zeta^{-n}}{(\omega'(\zeta))^{3}}\right]C_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M}n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)}\right]D_{n}\right]$$

$$\tau_{xy} = Re\left[\left[\overline{\omega(\zeta)}\sum_{n=1}^{M}n(n+1)\zeta^{-n-2}\right]A_n + \left[\sum_{n=0}^{M}\overline{\omega(\zeta)}n(n-1)\zeta^{n-2}\right]B_n + \left[\sum_{n=1}^{M}\frac{(-n\zeta^{-n-1})}{(\omega'(\zeta))^2} - \frac{\omega''(\zeta)\zeta^{-n}}{(\omega'(\zeta))^3}\right]C_n + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M}n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)}\right]D_n\right]$$

$$(\Delta^{1-\gamma})$$

$$\sigma_{\rho} = Re\left[\left[\frac{\sum_{n=1}^{M} -2n\,\zeta^{-n-1}}{\omega'(\zeta)} - \left(\frac{\overline{\omega(\zeta)}\omega'(\zeta)}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\sum_{n=1}^{M}n(n+1)\,\zeta^{-n}\right)\right]A_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M} 2n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)} - \frac{\overline{\omega(\zeta)}\omega'(\zeta)}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\sum_{n=0}^{M}n(n-1)\zeta^{n}\right]B_{n} \right] \qquad (\Delta^{\gamma-\gamma})$$

$$-\left[\sum_{n=1}^{M} \frac{-\omega'(\zeta)n\zeta^{-n+1} - \omega''(\zeta)\zeta^{-n+2}}{\rho^{2}\left(\omega'(\zeta)\right)^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\right]C_{n} - \left[\frac{\sum_{n=0}^{M}n\zeta^{n+1}}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\right]D_{n}$$

$$\sigma_{\theta} = Re\left[\left[\frac{\sum_{n=1}^{M} -2n\,\zeta^{-n-1}}{\omega'(\zeta)} + \left(\frac{\overline{\omega(\zeta)}\omega'(\zeta)}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\sum_{n=1}^{M}n(n+1)\,\zeta^{-n}\right)\right]A_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M} 2n\zeta^{n-1}}{\omega'(\zeta)} + \frac{\overline{\omega(\zeta)}\omega'(\zeta)}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\sum_{n=0}^{M}n(n-1)\zeta^{n}\right]B_{n} + \left[\sum_{n=1}^{M} \frac{-\omega'(\zeta)n\zeta^{-n+1} - \omega''(\zeta)\zeta^{-n+2}}{\rho^{2}(\omega'(\zeta))^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\right]C_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M} n\zeta^{n+1}}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\right]D_{n}\right]$$

$$\begin{aligned} \tau_{\rho\theta} &= Re\left[\left[\left(\frac{\overline{\omega(\zeta)}\omega'(\zeta)}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\sum_{n=1}^{M}n(n+1)\,\zeta^{-n}\right)\right]A_{n} \\ &+ \left[\frac{\overline{\omega(\zeta)}\omega'(\zeta)}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\sum_{n=0}^{M}n(n-1)\zeta^{n}\right]B_{n} \\ &+ \left[\sum_{n=1}^{M}\frac{-\omega'(\zeta)n\zeta^{-n+1}-\omega''(\zeta)\zeta^{-n+2}}{\rho^{2}\left(\omega'(\zeta)\right)^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\right]C_{n} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{M}n\zeta^{n+1}}{\rho^{2}\overline{\omega'(\zeta)}}\right]D_{n}\right] \end{aligned}$$

$$\omega'(\zeta) = R(1 - \frac{nm}{\zeta^{n+1}}) \tag{(dd-T)}$$

$$\omega''(\zeta) = R(\frac{n(n+1)m}{\zeta^{n+2}}) \tag{(df-T)}$$

$$\overline{\omega'(\zeta)} = R(1 - \frac{nm}{\overline{\zeta^{n+1}}}) \tag{(\Delta Y-\Upsilon)}$$

$$\overline{\omega''(\zeta)} = R(\frac{n(n+1)m}{\overline{\zeta^{n+2}}}) \tag{(2.17)}$$

با توجه به روابط ذکرشده برای بررسی توزیع تنش اطراف گشودگی، نیاز به محاسبهی ضرایب مجهول *C_n.B_n.A_n و D_n درمعادلات (۲-۴۹) تا (۲-۵۴) میباشد. به این منظور از روش حدّاقل مربّعات مرزی استفاده شده است که روند حل در ادامه تشریح می گردد.*

۲-۵ روند حل

گام اول: تعیین نقاط منتخب

مطابق شکل ۲-۶ نقاطی با فاصله یبرابر بر روی مرز داخلی (مرز گشودگی) در صفحه ی کر و بر روی مرز خارجی (مرز ورق) در صفحه ی *z* انتخاب می شوند. با انتخاب این نقاط و با استفاده از معادله-ی (۲-۱) در بخش تابع نگاشت می توان نقاط متناظر بر روی مرز داخلی گشودگی (در اینجا گشودگی مثلّتی) در صفحه ی *z* و نقاط متناظر بر روی مرز خارجی ورق در صفحه ی کر ا به دست آورد. برای استفاده از روش حداقل مرتعات مرزی، به نقاط منتخب بر روی مرز داخلی و خارجی در صفحه کر نیز میباشد مختصات نقاط در صفحهی ζ به صورت (ho heta
ho و در صفحهی z به صورت z(x heta y) میباشـند. نقاط منتخب بر روی مرز داخلی دایرهی واحد در صفحهی ζ به صورت زیر تعریف می شوند:

$$\rho = 1, \qquad \theta = \frac{2\pi}{N_{in}}(j-1) \qquad (j = 1, ..., N_{in})$$
(29-7)

در معادلهی (۲-۵۹)، N_{in} تعداد نقاط منتخب بر روی مرز داخلی دایرهی واحد میباشد. با جای گذاری مؤلفههای x و y نقاط منتخب در صفحهی z در سمت چپ معادلات (۲-۵) و (۲-۶)، با گذاری مؤلفههای x و y نقاط متناظر در صفحهی ζ محاسبه می شوند.



شکل ۲-۶ موقعیت نقاط منتخب بر روی مرز داخلی در صفحه ζ و مرز خارجی در صفحهی z

گام دوم: تعیین شرایط مرزی

در استفاده از روش حدّاقل مربّعات مرزی، برای شرایط مرزی داخلی از شرایط مرزی دایرهی واحد در صفحهی ζ و در مختصات قطبی استفادهشده است. شرایط مرزی بر روی مرز گشودگی (مرز داخلی ورق محدود)، به صورت زیر است:

$$\sigma_{\rho} = \tau_{\rho\theta} = 0 \quad , \quad |\zeta| = 1 \tag{(2.17)}$$

این در حالی است که برای شرایط مرزی خارجی ورق (لبه های ورق) از شرایط مرزی ورق در صفحه ی z و مختصات کارتزین استفاده می شود. شرایط مرزی خارجی ورق محدود حاوی گشودگی به صورت زیر است:

$$\sigma_x \cos^2 \gamma + \sigma_y \sin^2 \gamma + 2\tau_{xy} \sin \gamma \cos \gamma = \sigma_n \tag{(51-7)}$$

$$(\sigma_y - \sigma_x) \sin \gamma \cos \gamma + \tau_{xy} (\cos^2 \gamma - \sin^2 \gamma) = \tau_n$$

در معادلات فوق γ زاویه یبین بردار عمود بر مرز خارجی ورق و محور x میباشد. همچنین
 $\tau_n \sigma_n$ و π_n به ترتیب تنش نرمال و تنش برشی در مرز خارجی میباشند. با استفاده از معادلات فوق
شرایط مرزی را برای هر سه نوع بارگذاری مورد بحث در پایاننامه به شرح زیر خواهد بود:
بارگذاری کششی تک محوری

$$\sigma_{\rho} = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = 0$$
 بر روی مرز داخلی
 $\sigma_x = \sigma_n = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = 0$ $AB_{0}CD$ بر روی ضلع
 $\sigma_y = \sigma_n = \sigma_0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = 0$ $BC_{0}DA$ بر روی ضلع
بر روی ضلع

$$\sigma_{
ho} = 0 \cdot \tau_{
ho\theta} = 0$$
 بر روی مرز داخلی
 $\sigma_x = \sigma_n = \lambda \sigma_0 \cdot \tau_{
ho\theta} = \tau_n = 0$ $AB_{\ 9} CD$ بر روی ضلع
 $\sigma_y = \sigma_n = \sigma_0 \cdot \tau_{
ho\theta} = \tau_n = 0$ $BC_{\ 9} DA$ بر روی ضلع

بارگذاری برشی

$$\sigma_{\rho} = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = 0$$
 بر روی مرز داخلی
 $\sigma_x = \sigma_n = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = \tau_0$ $AB_{\rho} CD_{\rho} = \sigma_n = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = \tau_0$ $AB_{\rho} CD_{\rho} = \sigma_n = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = \tau_0$ $BC_{\rho} DA_{\rho} = \sigma_n = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = \tau_0$ $BC_{\rho} DA_{\rho} = \sigma_n = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = \tau_0$ $BC_{\rho} DA_{\rho} = 0 \cdot \tau_{\rho\theta} = \tau_n = \tau_0$ σ_0 σ_0

یکی ثابت بر گشودگی و دیگری ثابت بر ورق تعریف می گردد. با چرخش گشودگی زاویهی بین این دو دستگاه مختصات، زاویهی چرخش گشودگی را بهوجود می آورد. همان طور که در شکل ۲-۷ و شکل ۲-۸ مشاهده می گردد، با چرخش ورق و یا گشودگی با زاویهی چرخش برابر شرایط ورق از لحاظ هندسی و فیزیکی یکسان خواهد بود و زاویهی ایجادشده بین این دو دستگاه مختصات ناشی از چرخش گشودگی برابر با زاویهی ایجادشده بین این دو دستگاه مختصات ناشی از چرخش گشودگی برابر با زاویهی ایجادشده بین این دو دستگاه مختصات ناشی از گردد. بنابراین برای بهدست آوردن توزیع تنش ورق در زوایای گوناگون چرخش، می توان از این ایده استفاده نمود که ورق حاوی گشودگی را به اندازهی زاویهی چرخش موردنظر چرخاند و توزیع تنش را در این حالت محاسبه نمود. در این صورت برای هر زاویهی چرخش لازم است از معادلات (۲-۱۹) و





شکل ۲-۸ نمایش چرخش ورق به مقدار [°]۴۵

گام سوم: محاسبه یمجذور باقی مانده ی مرزی مرزی به صورت زیر بیان می شود:
بر اساس روش حدّاقل مربّعات مرزی، مجذور باقی مانده ی مرزی به صورت زیر بیان می شود:

$$\Delta^2 = \int_{\Gamma} r^2 d\Gamma$$

که در آن ۲ مرز خارجی و داخلی کانتور می باشد. شکل گسسته ی مجذور باقی مانده ی مرزی
به صورت زیر بیان می شود:
 $\Delta^2 = \sum_{i=1}^{N_{in}+N_{ot}} r^2(\rho_i, \theta_i)$

$$\Delta^2 = \sum_{j=1}^{N} r^2(\rho_j, \theta_j)$$
(9Y-Y)

که در آن N_{in} تعداد نقاط منتخب بر روی مرز داخلی دایرهی واحد، N_{ot} تعداد نقاط منتخب بر روی مرز خارجی ورق در محلّ اعمال بار، اندیس *ز*نشاندهندهی تعداد نقاط منتخب و

$$r^{2}(\rho_{j},\theta_{j}) = r_{1}^{2}(\rho_{j},\theta_{j}) + r_{2}^{2}(\rho_{j},\theta_{j})$$

$$(\mathcal{F}^{-\Upsilon})$$

تنش، یکی تنش حاصل از شرایط مرزی و دیگری تنش حاصل از حل تحلیلی ارائیه ده در نقاط تبد ه در نقاط منت. بنابر این (
$$\rho_{I}, \theta_{I}, 0$$
, $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I})$ و $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I})$ و $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I})$ بر روی مرز داخلی ورق برای هر سه نوع بار گذاری $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{\rho}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ (($\rho_{I}, 0$) $\rho_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{\rho}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{y}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - \sigma_{0}$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \sigma_{x}(\rho_{I}, \theta_{I}) - \sigma_{0}$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) = \tau_{xy}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$ $r_{I}(\rho_{I}, \theta_{I}) - 0$ ($(\nabla_{I}-\nabla_{I})$

روش حلّ تحليلي

رشى:	بارگذاری بر
CD, AB	بر روی ضلع

$$r_1(\rho_j, \theta_j) = \sigma_x(\rho_j, \theta_j) - 0 \tag{Y9-T}$$

$$r_2(\rho_j, \theta_j) = \tau_{xy}(\rho_j, \theta_j) - \tau_0 \tag{A--Y}$$

بر روی ضلع BC وDA و

گام چهارم: حلّ معادلات

$$r_1(\rho_j, \theta_j) = \sigma_y(\rho_j, \theta_j) - 0 \tag{(A1-Y)}$$

$$r_2(\rho_j, \theta_j) = \tau_{xy}(\rho_j, \theta_j) - \tau_0 \tag{AT-T}$$

پس از بهدست آوردن∆برای هر نوع بارگذاری، بهمنظور کمینه کردن تابعِ اختلاف بهدستآمده، از روابط زیر استفاده میشود:

$$\frac{\partial \Delta^2}{\partial a_{n1}} = 0, \frac{\partial \Delta^2}{\partial a_{n2}} = 0, \frac{\partial \Delta^2}{\partial b_{n1}} = 0, \frac{\partial \Delta^2}{\partial b_{n2}} = 0$$
(AT-T)

$$\frac{\partial \Delta^2}{\partial c_{n1}} = 0, \frac{\partial \Delta^2}{\partial c_{n2}} = 0, \frac{\partial \Delta^2}{\partial d_{n1}} = 0, \frac{\partial \Delta^2}{\partial d_{n2}} = 0$$
(Af-T)

درنتیجه از روابط فوق، دستگاه معادلاتی خطّی تشکیل می شود که از حلّ آن ثوابت مجهول به-دست می آیند. با جای گذاری این ثوابت در معادلات (۲-۴۹) تا (۲-۵۴) مؤلفه های تنش به دست آمده و مسألهی موردنظر حل می گردد.

۲-۶ بررسی صحت نتایج

برای اطمینان از صحت روش حلّ حاضر، مقایسهای بین حلّ تحلیلی و نتایج حاصل از حلّ عددی المان محدود (نرمافزار آباکوس) و همچنین مراجع [۲]، [۱۸] و [۲۵] صورت گرفته است؛ که در ادامه به مقایسهی این نتایج پرداخته می شود. به منظور مدل سازی ورق در نرمافزار آباکوس ابتدا کد متلبی بر اساس معادلهی (۲-۱) برای تشکیل هندسهی گشودگی نوشته شد، سپس مختصات به دست آمده عیناً وارد نرمافزار آباکوس گردید تا هندسهی گشودگی کاملاً مطابق با مسألهی حاضر باشد.

ورق حاوی گشودگی مثلّثی در حالت ۲/۲ m=1/4 $\beta=1$ و ۱ $\frac{b}{a}$ و ۱ $\frac{b}{a}$ ، تحت بارگذاری کششی تکمحوری، مطابق شکل ۲-۹ مدل شده است.

همان طور که از روابط تحلیلی ذکرشده در قسمت قبل، مشخص است تمرکز تنش در ورق همسانگرد حاوی گشودگی مستقل از جنس و خصوصیات مکانیکی ماده میباشد. بنابراین نتایج را میتوان برای هر مادهی همسانگرد دلخواه به دست آورد. مشخصات ورق در نظر گرفته شده برای مدل-سازی ورق در نرمافزار آباکوس مطابق جدول ۲-۱ میباشد.



شکل ۲-۹ ورق حاوی گشودگی مثلَّثی، مدل شده در نرمافزار آباکوس، تحت بارکششی تکمحوری

جدول ۲-۱ خواص مکانیکی ورق		
ν	E (MPa)	مادہ
۰/٣	7.7	فولاد

مطابق شکل ۲-۱۰ با توجه به هندسهی مسأله برای مش بندی مدل از المان CPS8R استفاده شد. این المان یک المان تنش صفحهای مربّعی هشت نقطهای (تغییرات هندسی غیر خطی) می باشد. ۳۳



روش حلَّ تحليلي

شکل ۲-۱۰ نحوهی مشبندی مدل در نرمافزار آباکوس

بهمنظور تعیین تعداد المان بهینه، ناحیهی کوچکی اطراف گشودگی در نظر گرفته شد تا تعداد المانها در آن افزایش داده شود. مطابق شکل ۲-۱۱ با تغییر تعداد المانهای حول گشودگی، تعداد المان بهینهی حول گشودگی تعیین شد و نتایج برای این تعداد المان بهدست آمد.



شکل ۲-۱۱ روند تغییر ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی با تعداد المانهای حول گشودگی

در این تحقیق منظور از تنش بیبعد در بارگذاری کششی تکمحوری، مقدار تنش محیطی ایجادشده در اطراف گشودگی، به تنش اعمالی σ_0 و در بارگذاری دومحوری و برشی مقدار تنش محیطی ایجادشده در اطراف گشودگی، به تنش معادل فون میسز اطراف گشودگی است. همچنین به علّت تقارن موجود در توزیع تنش حول گشودگی، در همهی بارگذاری های مورد بحث، نتایج تا

*θ=*۱۸۰° ارائهشده است.

مطابق مراحل ذکرشده در مدلسازی، ورق حاوی گشودگی مثلّثی (۲/۳=۳) تحت بار کششی مطابق مراحل ذکرشده در مدلسازی، ورق حاوی گشودگی مثلّثی (m=1/10) تحت بار کششی دومحوری و ورق حاوی گشودگی ششضلعی (m=1/10) تحت بار برشی، مدل گردیدند. در شکل ۲-۱۲تا شکل ۲-۱۴به ترتیب مقایسهی نتایج توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی، مربّعی و ششضلعی، حاصل از روش تحلیلی و عددی نشان داده شده است. با توّجه به این شکلها تطابق خوبی بین دو روش حل وجود دارد که نشان دهنده صحت حال

درشکل ۲-۱۵ مقایسهی حلّ تحلیلی حاضر با حلّ پن و همکاران[۲] برای ورق محدود همسانگرد حاوی گشودگی مربّعی (۳۵/۲۲۵) تحت بارگذاری تکمحوری در جهت محور ۷، زاویهی چرخش صفر درجه و ۴/۰= ¹_م، که معادل با مربع ۴۵ درجه چرخیده در مقالهی پن و همکاران می-باشد؛ آورده شده است که نتایج کاملاً همدیگر را تأیید میکنند.





شکل ۲-۱۶مقایسهی حلّ تحلیلی حاضر با حلّ دائوست وهووا [۲۵] برای ورق نامحدود همسانگرد حاوی گشودگی مثلّثی (m=۰/۳۳) تحت بارگذاری تکمحوری در جهت محور x، زاویهی چرخش صفر درجه و ۰/۰۱ = ^Lم، که معادل صفحهی نامحدود است را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میگردد نتایج کاملاً همدیگر را تأیید مینمایند.



شکل ۲-۱۶ تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تکمحوری در جهت محور x

بهمنظور بررسی صحت نتایج بهدستآمده در رابطه با پارامترهای انحنا و چرخش در حلّ تحلیلی حاضر، مقایسهای با حلّ رضایی پژند و جعفری [۱۸] برای ورق نامحدود همسانگرد حاوی گشودگی مثلّثی،(m=۰/۲۵) و پنجضلعی(m=۰/۰۵)، تحت بارگذاری تـکمحـوری در جهـت محـور x و زاویـهی چرخش صفر درجه و۰/۰۱ = ^L انجامشده است.

Error! Reference source not found. ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی مثلّتی را در زوایای مختلف چرخش نشان میدهد. همچنین در Error! Reference source not found. زوایای مختلف چرخش نشان میدهد. همچنین در انحناهای مختلف آورده شده است. همان طور که از ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی، در انحناهای مختلف آورده شده است. همان طور که از دو شکل مذکور پیداست تطابق کامل بین نمودارها مشاهده می گردد. این نمودارها علاوهبر اینکه مجدداً صحت حلّ میداند و گشودگی مثلّتی و پنجضلعی نشان میدهند، این اطمینان را حاصل مینماید که روش حاضر نتایجی کاملاً قابل اطمینان را در رابطه با پارامترهای بررسی شده، ارائه می کند.



شکل ۲-۱۸ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی تحت بار کششی تکمحوری در انحناهای مختلف

شکل ۲-۱۷ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی مثلّثی تحت بار کششی تکمحوری در زوایای چرخش مختلف

۲-۷ جمعبندی

در این فصل با به کار گیری روش متغیّر مختلط موشخیلشویلی، نگاشت همنوا و روش حدّاقل مربّعات مرزی روابط حاکم بر ورق محدودِ همسانگرد حاوی گشودگی استخراج گردید. شرایط مرزی، روند حلّ تحلیلی و نحوهی بررسی پارامترها بیان شد. در انتها با بررسی نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از شبیهسازی ورق در نرمافزار اجزای محدود آباکوس و همچنین نتایج سایر مقالات در حالت ورق محدود و نامحدود صحت و دقّت حلّ حاضر نشان داده شد.

فصل ۳ گشودگی چهارضلعی

۳–۱ مقدمه

در این فصل سعی می شود تأثیر پارامترهایی همچون نوع بارگذاری، انحنای گوشههای گشودگی، چرخش گشودگی، نسبت اضلاع ورق، نسبت ضلع گشودگی به بزرگترین ضلع ورق، بر توزیع تنش اطراف گشودگی چهارضلعی مورد بررسی قرار گیرد. در شکل ۳-۱ توزیع تنش بی بعد حول گشودگی برای حالت $=2e^{4} + 1 = \frac{d}{a} = 0.17 = m$ برای سه نوع بارگذاری مورد بحث در این پایان نامه آورده شده است. تفاوت نحوهی توزیع تنش بی بعد اطراف گشودگی چهارضلعی، برای حالات مختلف بارگذاری در این شکل مشاهده می گردد. در بارگذاری تک محوری بیشترین تنش بی بعد حول گشودگی در ⁰۰، ⁰۰۱ = e و در بارگذاری دومحوری در ⁰۰۹ ، ⁰۰۲ = e و درنهایت در بارگذاری برشی گشودگی در ⁰۰، ⁰۰۱ = e و در بارگذاری دومحوری در ⁰۰۹ ، ⁰۰۲ = e و درنهایت در بارگذاری برشی در حوالی زوایای ⁰۰۲۰۰ = e در بارگذاری دومحوری در ⁰۰۹ ، ⁰۰۲ = e و درنهایت در بارگذاری برشی در حوالی زوایای ⁰۰۲۰۰ = e در بارگذاری دومحوری در ⁰۰۹ ، ⁰۰۲ = e و درنهایت در بارگذاری برشی در حوالی زوایای ⁰۰۲۰۰ بر ⁰۰۹ ، ⁰۰۹ و در بارگذاری دومحوری در ⁰۰۹ ، ⁰۰۲ = e و درنهایت در بارگذاری برشی در توزیع تنش حول این گشودگی، در همه ی بارگذاریهای مورد بحث، نتایج تا ⁰۰۸ = e ارائه شده نگهداشتن سایر پارامترها تأثیر هر پارامتر بر توزیع تنش بی بعد حول گشودگی بررسی می گردد. در شکل ۳-۲ و شکل ۳-۳ مقایسه حل تحلیلی و عددی برای بارگذاریهای تک محوری و برشی آورده



شکل ۲-۱ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی تحت بار (الف) تکمحوری، (ب) دومحوری ۲=۸، (ج) برشی



بار کششی برشی از روش تحلیلی و عددی

شکل ۲-۳ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مربعی تحت شکل ۳-۳ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی مربعی تحت بار کششی تکمحوری از روش تحلیلی و عددی

(*m*) تأثیر انحنای گشودگی (

همانطور که در معادلهی (۲-۱) به آن اشاره شد؛ پارامتر m مستقیماً بر هندسهی گشودگی تأثیر می گذارد به گونهای که با تغییر در مقدار m میزان تیزی و یا نرمی گوشههای گشودگی قابل کنترل خواهد بود. روند تأثیر این پارامتر بر انحنای گوشهی گشودگی چهارضلعی در شکل ۳-۴ مشاهده می-گردد. انحنای گوشهی گشودگی یکی از پارامترهای مهم و تأثیر گذار در توزیع تنش اطراف گشودگی می باشد که در این قسمت به نتایج مربوط به گشودگی چهارضلعی پرداخته شده است. در تابع نگاشت استفاده شده در این پایان نامه، محدوده ی مجاز پارامتر m که تعیین کننده ی انحنای گوشههای گشودگی میباشد، برای گشودگی چهارضلعی ۰ تا ۳۳/۰ است. از آنجایی که با افزایش m، گوشه های گشودگی تیزتر میشود و در کاربردهای عملی مهندسی، استفاده از گشودگیهای بسیار نوکتیز معقول نمی باشد؛ تأثیر این پارامتر تا مقدار ۲/۲ بررسی شده است.



در شکل ۳-۵ تا شکل ۳-۷ توزیع تنش اطراف گشودگی چهارضلعی در سه حالت بارگذاری تکمحوری، دومحوری و برشی، برای انحناهای مختلف آورده شده است. همان طور که مشاهده می-گردد با افزایش انحنای گوشههای گشودگی مقدار تنش در بارگذاری کششی تکمحوری و دومحوری افزایش مییابد و در تیزترین انحنا، ۲/۰=m، این افزایش تنش به مقدار بیشـتری شـدّت مـییابـد. در بارگذاری برشی با افزایش انحنای گشودگی مقدار تنش ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد. با افزایش انحنای گوشههای گشودگی در بارگذاری تکمحوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش بیبعد در تفاق می افتد، [زاویهی heta در شکل ۲-۱۳ نشان دادهشده است.] در بار گذاری دومحوری محل heta-۰ hetaماکزیمم تنش بیبعد (مقدار زاویه یheta) برای انحناهای گوناگون heta میباشد. در بارگذاری برشی برای حالت دایروی $m=0^\circ$ ماکزیمم تنش در زوایای $heta=6^\circ$ و $heta=100^\circ$ درجه رخ می دهـد. در سـایر انحناها با افزایش مقدار انحنا محلّ ایجاد ماکزیمم تنش تغییر می یابد. هرچه انحنا کمتر باشد این نقاط به زوایای ⁶4° و ⁶۱۳۵ نزدیکتر و با افزایش انحنا از این زوایا دورتر می گردند. برای نمونه در hetaمحلّ ایجاد ماکزیمہ تنش در زوایای $heta^{\circ} = \theta = 0$ و $heta = \theta$ (حوالی زاویہ $heta^{\circ}$) و m = 0.75 $e^{-\Lambda^{\circ}}$ و دالی زاویه $e^{-\Lambda^{\circ}}$ میاشد. در $m=\cdot/1$ محلّ ایجاد ماکزیمم تنش در زوایای $\theta=\Lambda^{\circ}$ و $\theta = 0$ (حوالی گوشهی شماره ۱ و ۲ نشان داده در شکل ۳-۱)، $\theta = 0$ و $\theta = 0.06$ (حوالی $\theta = 0.06$ گوشهی شماره ۲ و ۳ نشان داده شده در شکل ۳-۱) می باشد.

همان طور که بیان شد مشاهده می گردد در ۳۵/۱۵ محل ّ ایجاد ماکزیمم تنش از زوایای ۴۵[°] و ۱۳۵[°] محل ّ ایجاد ماکزیمم تنش از زوایای ۴۵[°] ۱۳۵[°] ۱۳۵[°] دور و به زوایای گوشههای چهارضلعی نزدیک می گردد. بنابراین در بار گذاری کششی تکمحوری و دومحوری با افزایش انحنا مقدار تنش افزایش می یابد و محل ّ ماکزیمم تنش در تمام انحناها ثابت است. ولی در بار گذاری برشی با افزایش انحنا، مقدار تنش ابتدا کاهش سپس افزایش می یابد و محل ّ ماکزیمم تنش در تمام می یابد و محل ّ ماکزیمم تنش در تمام می یابد و محل ّ ماکزیمم تنش در تمام انحناها ثابت است. ولی در بار گذاری برشی با افزایش انحنا، مقدار تنش انحنا، مقدار تنش ابتدا کاهش سپس افزایش می یابد و محل ّ ماکزیمم تنش در تمام می یابد و محل ّ ماکزیمم تنش در تمام انحناها ثابت است. ولی در بار گذاری برشی با افزایش انحنا، مقدار تنش ابت. و محل ّ ماکزیمم تنش سپس افزایش می یابد و محل ّ ماکزیمم تابت ا

شکل ۳-۸ ماکزیمم تنش بی بعد را در سه حالت بارگذاری، برای انحناهای مختلف مقایسه می-کند. از آنجایی که رفتار ماده درنظر گرفتهشده برای پایاننامه در کشش و فشار یکسان میاشد، بهمنظور بررسی ماکزیمم تنش بی بعد از ماکزیمم قدر مطلق تنش بی بعد در همه ی قسمتها استفاده شده است. کمترین تنش ایجادشده حول گشودگی در بارگذاری های کششی تکمحوری و دومحوری مربوط به m=0 میباشد که در این حالت گشودگی چهارضلعی به گشودگی دایروی تبدیل می شود و کمترین تنش ایجادشده حول گشودگی در بارگذاری برشی مربوط به $m=\cdot/1$ می باشد. ایـن امر نشان میدهد در بارگذاری برشی بهترین شکل گشودگی دایروی نمیباشد. در بارگذاری کششی تکمحوری مقدار تنش برای گشودگی چهارضلعی با ۳=۰/۱۵ به نسبت گشودگی دایروی با شرایط برابر ۱۴۷درصد افزایش می یابد؛ در بارگذاری کششی دومحوری نیز افزایش ۱۵۳درصدی مشاهده می-گردد. این در حالیست که در بارگذاری برشی کاهش ۲۰ درصدی مقدار تنش را خواهیم داشت. نکته-ی قابل توجّه دیگر این است که با توجّه به شکل ۳-۸ مشاهده می شود که نمودارها رفتاری غیر خطّی دارند بنابراین افزایش مقدار یکسان انحنا افزایش و یا کاهش مقدار یکسانی از تنش را در پی نخواهـد داشت. پس در بارگذاری کششی تکمحوری و دومحوری هرچه انحنا بیشتر گردد، مقدار تنش نیز بیشتر می شود. میزان افزایش تنش با افزایش انحنا در انحناهای بالاتر شدّت می یابد.



شکل ۳-۵ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای شکل ۳-۶ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در انحناهای



۳-۳ تأثیر زاویهی چرخش گشودگی(*β*)

در این قسمت به بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی بر توزیع تنش اطراف گشودگی چهارضلعی پرداخته میشود. در شکل ۳-۹ چرخش گشودگی برای حالت ⁶۴۵⁻β نشان داده شده است. تغییرات تنش برحسب زاویه ی چرخش گشودگی برای هر گشودگی از یک رفتار تناوبی برخوردار است. دوره ی تناوب این تغییرات برای گشودگی های مختلف، متفاوت است. به این معنا که با چرخاندن گشودگی به اندازه ی زاویه ای خاص نحوه ی توزیع تنش حول گشودگی تکرار می گردد. با توجه به شکل ۳-۹ بدیهی است این زاویه برای گشودگی چهارضلعی ⁶۹۰ می باشد و پس از ⁶۹۰ چرخش گشودگی از لحاظ فیزیکی به حالت مشابه حالت اولیه ($^{6}=8$) تبدیل می گردد. بنابراین رفتار این گشودگی در چرخش تا زاویه ی ⁶۹۰ بررسی می گردد.



شکل ۳-۹ ورق محدود حاوی گشودگی مثلّثی تحت کشش دومحوری

^{۹۰°} شکل ۳-۱۰ توزیع تنش اطراف گشودگی چهارضلعی را برای زوایای چرخش صفر درجـه تـا ^{۹۰°} در بارگذاری کششی تکمحوری نشان میدهد. برای مشاهده بهتر رفتار، نتایج برای این بارگذاری، در نمودارهای مختلف آورده شده است. همانطور که مشاهده می گردد چرخش تأثیر بسزایی در نحـوهی توزیع و مقدار تنش اطراف گشودگی چهارضلعی در این نوع بارگذاری دارد. برای زوایای چرخش صفر درجه، ^۵۵۰ و ^{۵۰}۳ نقطهی بحرانی که بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در آن اتفاق میافتـد؛ در حوالی ^{۱۹}۰۸ - 0 واقع است. برای زوایای چـرخش ^{۹۰}۶ و ۱۵[°]۷ ایـن نقطـه حـوالی ^{۹۰} - 0 هـرار دارد. درنهایت در زاویهی چرخش ^{۱۹}۶۰ نقطهی بحرانی در حوالی دو زاویهی^۵ - 10 هـ وجود می-



شکل ۳-۱۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار کششی تکمحوری $\lambda = \lambda$ الف) β =۶۰°،۰° ($\beta = 40^\circ$ ،۱۵° ($\beta = 40^\circ$ ،۰°



شکل ۳-۱۱ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت بار کششی دومحوری $\lambda=\lambda$ الف) $\beta=$ ۶۰°،۰° $\beta=$ ۶۰°،۰° ج $\beta=$ ۶۰°،۰°

شکل ۳-۱۲ توزیع تنش اطراف گشودگی چهارضلعی را در بارگذاری برشی نشان میدهد. در این بارگذاری نیز همانطور که مشاهده می گردد پارامتر چرخش پارامتری بسیار تأثیر گذار بر مقدار و توزیع تنش حول گشودگی میباشد. در بارگذاری برشی نیز همانند دو بارگذاری دیگر بسته به مقدار زاویه ی چرخش، محلّی که بیشترین تنش بیبعد در اطراف گشودگی رخ میدهد؛ متفاوت خواهد بود. در این بارگذاری در زوایای چرخش ۱۵[°] ، ۵۰[°] و ۴۵[°]، دونقط می بحرانی یکی در حوالی ^۰ -*θ* و در این بارگذاری در زوایای چرخش ۱۵[°] ، ۱۵[°] و ۲۰[°]، دونقط می بحرانی یکی در حوالی ^۰ -*θ* و دیگری در حوالی ^۰ -۱۹[°] به وجود میآیند و در زوایای چرخش ۲۰[°] و ۲۰[°] میباشد.



eta=۴۵°،۰° (شکل ۳-۱۲ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای چرخش مختلف تحت برشی الف eta-۴۵°،۰° (بeta=۶۰°،۳۰° (جeta=۷۵°،۱۵° (ب

در شکل ۳-۱۳ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی برحسب زوایای چرخش در سه حالت بارگذاری مقایسه شده است. بنابراین این شکل نشاندهنده مقدار تنش ماکزیمم ایجادشده در اطراف گشودگی به ازای هر زاویهی چرخش است. لازم به ذکر است که منظور از بیشترین تنش حول گشودگی هم مقادیر مثبت (کششی) و هم مقادیر منفی(فشاری) تنش میباشد. از بین این تنشهای ماکزیمم کمترین و بیشترین مقدار به ترتیب تنش بیبعد مطلوب و تنش بیبعد نامطلوب و یا بهاختصار تنش مطلوب و تنش نامطلوب نامیده میشود. در طرّاحیها باید از تنش نامطلوب اجتناب
تنش نامطلوب در زوایای چرخش صفر درجه و °۹۰ و تنش مطلوب در زاویهی چرخش °۴۵ رخ می-دهد. در بارگذاری برشی تنش نامطلوب در زاویهی °۴۵ و تنش مطلوب در زوایای صفر درجه و °۹۰ ایجاد می گردد. بنابراین بسته به نوع بارگذاری زاویهی چرخشی که در آن تنش نامطلوب ایجاد می-گردد؛ متفاوت خواهد بود. برای نمونه با وجود آن که بیشترین تنش بی بعد حول گشودگی در بارگذاری تک محوری و دومحوری در زاویهی چرخش صفر درجه اتفاق می افتد، همین زاویه ی چرخش در بارگذاری برشی کمترین مقدار تنش را داراست. بنابراین توجّه به تفاوت روند تأثیر زاویه ی چرخش در بارگذاری میشی کمترین مقدار تنش را داراست. بنابراین توجّه به تفاوت روند تأثیر زاویه ی چرخش در بارگذاری مختلف امری بسیار مهم می باشد. همچنین مشاهده می شود که مقدار ماکزیمم تنش بارگذاریهای مختلف امری بسیار مهم می باشد. همچنین مشاهده می شود که مقدار ماکزیمم تنش تنش حول گشودگی در هر سه نوع بارگذاری نسبت به زاویه ی °۴۵ تاینر زاویه ی چرخش گشودگی در بارگذاری منا محل ایجاد ماکزیمم تنش ها وجود ندارد. نتایج تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی در بارگذاری های مختلف بر مقدار تنش مطلوب و نامطلوب درجدول مانس در طرآوی ها مشخص می گردد.



شکل ۳-۱۳ ماکزیمم تنش بیبعد برحسب زوایای چرخش مختلف در سه بارگذاری

مقدار تنش نامطلوب	زاویه چرخش تنش نامطلوب (درجه)	مقدار تنش مطلوب	زاویه چرخش تنش مطلوب (درجه)	نوع بارگذاری
14/41.	۰ یا ۹۰	۵/۴۹۳	۴۵	تکمحوری
))/9V•	۰ یا ۹۰	<i>হ</i> /۵۵۹	۴۵	دومحورى
۱۱/۵ • ۵	۴۵	37040	۹۰ یا ۹۰	برشى

جدول ۳-۱ مقادیر و زوایای تنش نامطلوب در سه حالت بارگذاری

شکل ۳-۱۴ نحوهی توزیع تنش حول گشودگی را در مقادیر گوناگون λ در بارگذاری دومحوری نشان میدهد. همان طور که مشاهده می گردد در بارگذاری دومحوری افزایش مقدار λ تنها افزایش مقدار تنشها را حول گشودگی در پی دارد و در نحوهی توزیع تنش حول گشودگی تغییری ایجاد نمی کند. به همین جهت در این بارگذاری نتایج تأثیر پارامترهای گوناگون بر توزیع تنش حول گشودگی برای ۲=λ گزارششده است.



شکل ۳-۱۴ نحوه توزیع تنش حول گشودگی در بارگذاری دومحوری در λ های گوناگون

۳-۴ تأثیر همزمان پارامترهای انحنا و چرخش

همانطور که در بخش ۳-۲ مشاهده گردید با افزایش انحنای گوشههای گشودگی چهارضلعی در زاویهی چرخش صفر درجه، در بارگذاری تکمحوری و دومحوری مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی افزایش یافت. امّا برخلاف انتظار با افزایش انحنای گوشههای گشودگی و درواقع تیزتر شدن گوشهها در بارگذاری برشی چنین رفتاری مشاهده نگردید و حتّی تنشی کمتر از تنش حول گشودگی دایروی برای زاویهی چرخش صفر درجه و انحنای ۱۸/۰ مشاهده شد. به علّت چنین رفتاری لازم به نظر می-رسد تأثیر همزمان پارامتر چرخش و انحنا بر مقدار تنش حول گشودگی بررسی گردد تا مشخص گردد در سایر زوایای چرخش و انحنا نیز چنین رفتاری وجود دارد! در شکل ۳-۱۵تا شکل ۳-۱۷ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی، در زوایای گوناگون چرخش و برای پنج انحنا، در سه حالت بارگذاری آورده شده است. همان طور که مشاهده می گردد در بارگذاری تکمحوری و برشی برای تمامی انحناها، در بازهای از زاویهی چرخش گشودگی مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی چهارضلعی کمتر از مقدار ماکزیمم تنش برای گشودگی دایروی (m=۰) است. در بارگذاری دومحوری نیز در بازهای از زاویهی چرخش برای چند انحنا مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی از حالت دایروی آن کمتر میشود. درواقع این نمودارها نشان میدهند همواره با افزایش تیزی افزایش مقـدار تـنش در چهارضلعی وجود ندارد و این امر به زاویه ی چرخش گشودگی نیز بستگی دارد. بنابراین با کنترل صحیح پارامترهای چرخش و انحنا در گشودگی چهارضلعی برای هر سه نوع بارگذاری مورد بحث، می توان به ماکزیمم تنشی کمتر از گشودگی دایروی رسید. برای هر مقدار m، بازه هایی از زاویه ی چرخش که مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی در آن کمتر از حالت دایروی میباشد در جدول ۳-۲ آورده شده است.



شکل ۳-۱۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری تکمحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون



شکل ۳-۱۷ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری برشی برای زوایا و انحناهای گوناگون شکل ۳-۱۶ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری دومحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون

ایرہ میباشد	ِ از دا	كمتر	رضلعى	ننش چها	ماکزیمم ن	که مقدار	مختلف	انحناهای	خش در	ی چرځ	ز اويه	ازهای از	، ۲-۳ ب	جدول
-------------	---------	------	-------	---------	-----------	----------	-------	----------	-------	-------	--------	----------	---------	------

اری برشی	بارگذ	ی دومحوری	بارگذار	ی تکمحوری	بارگذار
بازهی چرخش	т	بازهی چرخش	т	بازەي چرخش	т
$\mathfrak{g} \cdot \leq \beta \leq \mathfrak{g}$ $\forall \mathfrak{f} \leq \beta \leq \mathfrak{g}$	•/• ۴	$rr \leq \beta \leq \Delta r$	•/•۴	$r n \leq \beta \leq a n$	•/• ۴
• ≤ β ≤ ۹ و ۸۱≤ β ≤۹۰	•/•٨	$\beta \leq \beta \leq \beta$	•/•٨	$rs \leq \beta \leq ar$	•/• \
$\mathfrak{g} \cdot \leq \beta \leq \mathfrak{g}$ $\forall \mathfrak{f} \leq \beta \leq \mathfrak{g} \cdot$	•/١٢	-	•/17	$rg \leq \beta \leq dg$	•/١٢
9 ·≤ β ≤۴ V۶≤ β ≤٩·	•/١۵	-	•/١۵	$\mathbf{fr} \leq \boldsymbol{\beta} \leq \mathbf{fr}$	٠/١۵

در بارگذاری تکمحوری و دومحوری تنش مطلوب و نامطلوب به ترتیب در زوایای چرخش ⁶۵[°] و صفر درجه رخ می دهند. در بارگذاری برشی برعکس دو بارگذاری دیگر، تـنش مطلـوب در زاویـهی چرخش صفر درجه و تنش نامطلوب در زاویهی چرخش ⁶۵[°] به وجود می آیـد. در جـدول ۳-۳ تـنش مطلوب و نامطلوب در انحناهای مختلف برای هر سه نوع بارگذاری آورده شده است. اعداد پررنگ شده در جدول کمترین تنش مطلوب در انحناهای مختلف برای هر سه نوع بارگذاری آورده شده است. اعداد پررنگ شده مراوب و نامطلوب در انحناهای مختلف برای هر سه نوع بارگذاری آورده شده است. اعداد پررنگ شده مراوب و نامطلوب در انحناهای مختلف برای هر سه نوع بارگذاری آورده شده است. اعداد پررنگ شده مراوب در جدول کمترین تنش مطلوبی است که در هر حالت از بارگذاری امکان به وجود آمدن دارد را نشـان می دهد. در بارگذاری تـکمحـوری و برشـی $m = \frac{1}{2}$ و در بارگذاری دومحـوری $m = \frac{1}{2}$

انتخاب برای انحنای گوشههای گشودگی میباشد. مشاهده می گردد در هر سه حالت بار گذاری با انتخاب صحیح پارامتر چرخش و انحنا می توان به ماکزیمم تنشی کمتر از ماکزیمم تنش حول گشودگی دایروی تحت همان شرایط رسید.

		6		0 07	•	
بارگذاری برشی		بارگذاری دومحوری		تکمحوری	بارگذاری	100
تنش نامطلوب	تنش مطلوب	تنش نامطلوب	تنش مطلوب	تنش نامطلوب	تنش مطلوب	m
4/444	4/444	4/221	4/411	۵/۸۱۱	Δ/Λ))	•
۵/۵۴۳	$r/r \cdot \Delta$	۵/۸۶۵	r/979	٧/١١٣	۴/۸۳۶	•/•۴
۶/۸۹۴	37713	۷/۴۱۵	4/421	٨/٩١٢	4/411	•/•٨
٩/•۶•	٣/٣۴٠	٩/۶۱۵	۵/۴۳۵	11/224	۴/۸۳۰	•/17
۱۱/۵۰۵	37/222	11/97.	۶/۵۵۹	14/21.	۵/۴۹۳	•/10

جدول ۳-۳ تنش مطلوب و نامطلوب در انحناهای مختلف

۲–۵ تأثیر نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق(^L)

گشودگی در حالت نامحدود در جدول ۳–۴ آورده شده است. با توجّه به نتایج به دست آمده و مقایسه ی آن با حلّ ورق نامحدود (۲۰۱ = $\frac{L}{a}$) مشاهده می شود که در نسبت های $\frac{L}{a}$ کو چکتر از ۲/۰، اختلاف ماکزیمم تنش از دو روش کمتر از ۲۰٪ می باشد؛ بنابراین در کاربردهای عملی مهندسی، ورق های محدود با نسبت $\frac{L}{a}$ کو چکتر از ۲۰٪ می باشد؛ بنابراین در کاربردهای عملی مهندسی، ورق های محدود با نسبت $\frac{L}{a}$ کو چکتر از ۲۰٪ می باشد؛ بنابراین در کاربردهای عملی مهندسی، ورق های مرد و ماکزیمم تنش از دو روش کمتر از ۲۰ تا می باشد؛ بنابراین در کاربردهای عملی مهندسی، ورق های محدود با نسبت محدود با نسبت می مهندسی، ورق های محدود با نسبت می می کمتر از ۲۰ می توان نامحدود در نظر گرفت. این در حالی است که در نسبت های بزر گتر از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش با حالت نامحدود تا ۲۶۷٪ هم می رسد و این نشان دهنده یا این امر می باشد که در این نسبت ها نمی توان از حلّ نامحدود ورق استفاده کرد.



		1	5 (1		
ں برشی	بارگذاری	ئىي دومحورى	بارگذاری کشن	ی تکمحوری	بارگذاری کشش	
درصد اختلاف		درصد اختلاف		درصد اختلاف		Ţ
با ورق	ماكزيمم تنش	با ورق	ماكزيمم تنش	با ورق	ماكزيمم تنش	
نامحدود	بىبعد	نامحدود	بىبعد	نامحدود	بىبعد	а
$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		
<u> </u>	١/٩٧٣٨	•	V/• 39V	•	۶/۹۱۸	•/•)
٣/٨٠	۲/•۴٩	2/94	V/74V	4/32	V/T) V	• / 1
1 <i>8</i> /1V	۲/۲۹۳	17/88	V/979	١٨/٧٩	λ/Υ) λ	• /٢
۳٩/۷۸	۲/۷۵۹	WT/T9	٩/٣١٣	۴۸/۸۷	1./299	• /٣
۲۹/۰۹	3703	۷۰/۰۳	11/97.) • Y/Y)	14/37.	٠/۴
130/08	4/8398	14./30	18/97•	T NV/TA	21/908	•/۵
174/74	۵/۴۰۳	۱۸۸/۹۱	۲•/۳۳۹	787/73	20/666	• 8

جدول ۳-۴ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف ^Lم با ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در حالت نامحدود

 $(\frac{b}{a})$ تأثير نسبت اضلاع ورق $(\frac{b}{a})$

بهمنظور مطالعه یتأثیر نسبت ابعاد ورق، توزیع تنش بیبعد اطراف گشودگی، برای نسبتهای مختلف $\frac{b}{a}$ و سه حالت بارگذاری در شکل ۳-۲۲ تا شکل ۳-۲۴ آورده شده است. از آنجایی که اندازه-ی گشودگی به ورق مقداری ثابت و برابر، ۴/۰= $\frac{L}{a}$ در نظر گرفته شده، کمترین نسبت $\frac{b}{a}$ برای گشودگی با زاویه ی چرخش صفر درجه، ۵۶/۰ میباشد که در این صورت دو ضلع گشودگی مماس بر دو گوشه-ی چهارضلعی میگردند که این امر در کاربردهای عملی معقول بهنظر نمی رسد؛ بنابراین در این قسمت نسبت $\frac{d}{a}$ های بزرگتر از ۲۵/۰ بررسی میشوند. همان طور که مشاهده میشود با افزایش نسبت افزایش این نسبت، کاهش پیدا می کند. علّت این امر این است که، ورق در صورتی و اختلاف توزیع تنش، با افزایش این نسبت، کاهش پیدا می کند. علّت این امر این است که، ورق در صورتی محدود میباشد که نسبت طول ضلع گشودگی به طول بزرگترین ضلع ورق بزرگتر از ۲/۰ باشد. بنابراین برای نسبت $\frac{d}{a}$ د های کوچکتر از ۱، شرایط ۴/۰= $\frac{L}{a}$ (نسبت طول ضلع گشودگی به بزرگترین طول ورق بزرگتر از ۲/۰) برقرار است و با کوچک شدن ابعاد، مقدار تنش افزایش مییابد. برای نسبتهای $\frac{b}{a}$ بزرگتر از یک، d ضلع بزرگتر ورق میشود و در صورتی که، شرایط ورق محدود برای آن صدق نکند تغییر چندانی در مقدار تنش، همانند ورقهای نامحدود به وجود نمی آید. به همین خاطر مشاهده می شود که در نسبت $\frac{b}{a}$ برابر با 0/1 و بیشتر از آن تغییر چندانی در مقدار تنش ایجاد نمی شود. شکل ۳-۲۵ ماکزیمم تنش بی بعد را بر حسب نسبت $\frac{b}{a}$ در سه نوع بارگذاری مورد بحث نشان می دهد. همان طور که اشاره شد؛ این شکل نشان می دهد که با افزایش نسبت $\frac{b}{a}$ مقدار ماکزیمم تنش بی بعد در سه حالت بارگذاری که ش می باید و در نسبتهای بزرگتر از $0/1 = \frac{b}{a}$ مقدار ماکزیمم تنش بی بعد در سه حالت بارگذاری که ش می یابد و در نسبتهای بزرگتر از $0/1 = \frac{b}{a}$ مقدار تنش به حالت پایدار رسیده و با افزایش این نسبت می ایند و در نسبتهای بزرگتر از $0/1 = \frac{b}{a}$ مقدار تنش به حالت پایدار رسیده و با افزایش این نسبت می ایند و در نسبتهای بزرگتر از لارا ای مقدار تنش به حالت پایدار رسیده و با افزایش این نسبت می ایند و در نسبتهای بزرگتر از کار ای مقدار تنش به حالت پایدار رسیده و با افزایش این نسبت می افزایش طول d و کاهش نسبت طول ضلع گشودگی به بزرگترین طول ورق و در نتیجه تبدیل ورق به شرایط برابر با ورق نامحدود می باشد. همچنین تأثیر نسبت اضلاع ورق برای بار گذاری تک محوری بیشتر از دو بارگذاری دیگر می باشد.





۳-۷ جمعبندی

در این فصل با به کارگیری روش متغیّر مختلط، حلّ تحلیلیِ ورق محدودِ حاوی گشودگی چهارضلعی ممکن گردید. تأثیر انحنای گوشهی گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، نسبت ابعاد ورق، نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق و نوع بارگذاری بهعنوان پارامترهای مهم در توزیع تش اطراف این گشودگی مورد مطالعـه قـرار گرفت. نتایج حاصل از ایـن فصل نشان داد کـه در گشودگی چهارضلعی برخلاف انتظار با افزایش انحنای گوشههای گشودگی، همواره مقدار تنش افزایش اخرای بهعنوان پارامترهای مهم در توزیع گشودگی چهارضلعی یو کمودگی مورد مطالعـه قـرار گرفت. نتایج حاصل از ایـن فصل نشان داد کـه در می یادودگی چهارضلعی برخلاف انتظار با افزایش انحنای گوشههای گشودگی، همواره مقدار تنش افزایش نمی یاد که در نمی یاد که در نمی یاد بلکه بسته به زاویهی چرخش در مواردی کاهش مییابد. همچنـین مشاهده گردیـد کـه با می یابد بلکه بسته به زاویهی چرخش در مواردی کاهش مییابد. همچنین مشاهده گردیـد کـه با شرایط یکسان رسید. در بارگذاریهای محتلی که بیشترین تنش بیبعـد در اطـراف گشـودگی انتظار با افزایش انحنای کوشههای کمتر از تنش حول گشودگی دایـروی در شرایط یکسان رسید. در بارگذاریهای مختلف محلّی که بیشترین تنش بیبعـد در اطـراف گشـودگی انتخاب صحیح پارامترهای چرخش و انحنا میتوان به تنشی کمتر از تنش حول گشودگی دایـروی در شرایط یکسان رسید. در بارگذاریهای مختلف محلّی که بیشترین تنش بیبعـد در اطـراف گشـودگی و در بارگذاری دومحوری در مواحـ θ انتفاق میافتد. برای بارگذاری برشی در حالـت θ و ۵/۱۰-*m* انها و در بارگذاری دومحوری در مواح و گشودگی میابند که این زوایا با تغییـر انحناها و در بارگذاری دومحوری در مواح و میمنی که میابند که این زوایا با تغیـر انحناها مواحـ است.

کمترین مقدار تنش در زاویه ی چرخش ⁶۵۰ و بیشترین مقدار تنش در زوایا ی چرخش ⁶ و ⁶۰۰ و ⁹۰ و ⁹۰۰ درجه اتفاق میافتد. در بارگذاری برشی کمترین مقدار تنش، در زوایای چرخش ⁶۰ و ⁹۰۰ و بیشترین مقدار تنش، در زاویه ی چرخش ⁶۰۰ و ⁹۰۰ رخ می دهد. تأثیر نسبت ابعاد گشودگی به ابعاد ورق بر توزیع تنش اطراف گشودگی مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش اندازه ی گشودگی در هر سه حالت بارگذاری، مقدار ماکزیمم تنش افزایش یافت که مقدار این افزایش اندازه ی گشودگی در هر سه حالت بارگذاری، مقدار ماکزیمم تنش افزایش یافت که مقدار این افزایش در بارگذاری کششی تکمحوری و دومحوری مقدار ماکزیمم تنش افزایش یافت که مقدار این افزایش در بارگذاری کششی تکمحوری و دومحوری مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در نسبتهای مختلف با مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در ورق نامحدود، نشان داده شد که از حلّ ورق نامحدود نمی توان برای مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در ورق نامحدود، نشان داده شد که از حلّ ورق نامحدود نمی توان برای حلّ ورق مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در ورق نامحدود، نشان داده شد که از حلّ ورق نامحدود نمی توان برای حلّ ورق هایی با نسبت $\frac{1}{a}$ بزرگتر از ۲/۰ (ورق محدود) استفاده نمود. همچنین با تغییر نسبت ابعاد ورق، ابتا ورق، ابتا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۵/۱ - ورق محدود) استفاده نمود. همچنین با تغییر نسبت ابعاد ورق، ابتدا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۵/۱ - $\frac{1}{a}$ در سه مورق، ابتدا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۵/۱ - $\frac{1}{a}$ در سه مورق، ابتدا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۵/۱ - $\frac{1}{a}$ در سه مورق، ابتدا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۵/۱ - محرون از مرات باز ماندن می محرو باز مورق می محروی از ۵/۱ - ماند می توان ای مرا محرو می مختل می می می می ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۵/۱ - مانون از مرات باز مارا می می می می ماندن این مقدار برای می می مرده می می ماند می می ماندن این مقدار برای می ماند می ماند می می مانون از مانون می مانون ای مانون ای مانون ای مانون می مانون مانون می مانون ای مانون می مانون مانون مانون مانون می مانون می مانون مانون مانون مانو می مانون مانو مانو مانو مانون مانو مانون م

فصل ۴ گشودگی مثلّثی

۴–۱ مقدمه

در این فصل همانند فصل پیشین تأثیر پارامترهای نوع بارگذاری، انحنای گوشههای گشودگی، چرخش گشودگی، نسبت اضلاع ورق، نسبت ضلع گشودگی به بزرگترین ضلع ورق بر توزیع تنش اطراف گشودگی مثلّثی مورد بررسی قرار میگیرد. در شکل ۴-۱ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی برای حالت $-\beta$, $4/=\frac{1}{a}$ ا $=\frac{d}{a}$ و 7/-m برای سه نوع بارگذاری مورد بحث در پایانامه آورده شده است. دیده می شود در بارگذاری تکمحوری بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در $\circ =\theta$ و در بارگذاری دومحوری و برشی در $\circ 11=\theta$ و $\circ 11=0$ ایجاد میگردد. برای هر سه نوع بارگذاری مورد بحث، در هر بخش با تغییر یکی از پارامترهای فوق و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها تأثیر هر پارامتر بر توزیع تنش بیبعد حول گشودگی بررسی میگردد. در شکل ۴-۲ و شکل ۴-۵ مقایسه حل تحلیلی و عددی برای بارگذاریهای دومحوری و برشی آورده شده است.



شکل ۲۰۴ نحوه ی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی تحت بار (الف) تکمحوری $\lambda=$ ، (ب) دومحوری $\lambda=$ ، (ج) برشی





۴-۲ تأثیر انحنای گشودگی(m)

همان طور که در فصل قبل به آن اشاره شد؛ پارامتر m مستقیماً بر هندسه ی گشودگی تأثیر می-گذارد و با تغییر آن مطابق شکل ۴-۴ میزان تیزی و یا نرمی گوشه های گشودگی قابل کنترل خواهد بود. از آنجایی که انحنای گوشه ی گشودگی پارامتری مؤثر بر مقدار تنش ایجادشده حول گشودگی میباشد، در این قسمت تأثیر این پارامتر بر توزیع تنش حول گشودگی بررسی می گردد.



شکل ۴-۴ روند تأثیر پارامتر m بر انحنای گوشههای گشودگی مثلّثی

درشکل ۴-۵ تـا شـکل ۴-۷ توزیـع تـنش اطـراف گشـودگی مثلّثـی در سـه حالـت بارگـذاری تکمحوری، دومحوری و برشی، برای انحناهای مختلف آورده شده است. همان طور که مشـاهده مـی- شود با افزایش انحنای گوشههای گشودگی مقدار تنش در هر سه حالت بارگذاری افزایش مییابد در تیزترین انحنا، $\pi - \pi$ ، این افزایش تنش به مقدار بیشتری شدت مییابد. در بارگذاری تکمحوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش بیبعد در $\circ = \theta$ اتّفاق میافتد، در بارگذاری دومحوری محلّ ماکزیمم تنش بیبعد (مقدار زاویهی θ) برای انحناهای گوناگون به جز -m بین زاویهی $^{\circ}$ ۱۱۱ تا $^{\circ}$ ۱۱۵ متغیر است و با افزایش انحنا، این زاویه افزایش مییابد. برای حالت دایروی m ماکزیمم تنش در زاویهی $^{\circ} e$ رخ میدهد. محلّ ماکزیمم تنش بیبعد در اطراف گشودگی برای بارگذاری برشی بین ا[°] ۲۱ متغیر است و با افزایش انحنا، این زاویه افزایش مییابد. برای حالت دایروی m ماکزیمم تنش در زاویهی $^{\circ} e$ رخ میدهد. محلّ ماکزیمم تنش بیبعد در اطراف گشودگی برای بارگذاری برشی بین ا[°] ۲۱ تا $^{\circ} e$ می محلّ ماکزیمم تنش بیبعد در اطراف گشودگی برای بارگذاری برشی بین انحناهای مختلف مقایسه میکند. کمترین تنش ایجادشده حول گشودگی برای هرای داری، برای بارگذاری مربوط به m میاشد که در این حالت گشودگی مثلثی به گشودگی دایروی تبدیل می شود. نتایج نشان میدهدکه علاوهبر اینکه افزایش میزان انحنا مقدار تنش را در سه حالت بارگذاری افزایش میدهد، این تأثیر در بارگذاری تکمحوری و دومحوری بیشتر از بارگذاری برشی بوده است و افزایش میدهد، این افزایش در مقدار تنش اتفاق میافتد.

در تابع نگاشت استفاده شده در این پایاننامه محدودهی مجاز برای پارامتر *m ک*ه تعیین کننده ی انحنای گوشه های گشودگی میباشد، ۰ تا ۰/۵ میباشد [۱۱]. از آن جایی که با افزایش *m،* گوشه های گشودگی تیزتر می شود و در کاربردهای عملی مهندسی، استفاده از گشودگی های بسیار نوک تیز معقول نمی باشد؛ تأثیر این پارامتر تا مقدار ۳/۳ بررسی شده است. گشودگی مثلّثی



($oldsymbol{eta}$) تأثیر زاویهی چرخش گشودگی ($oldsymbol{eta}$)

در این قسمت تأثیر پارامتر زاویهی چرخش گشودگی بر توزیع تنش اطراف گشودگی مثلّتی بررسی می گردد. زاویهی چرخش گشودگی مثلّتی که نحوهی قرار گیری آن نسبت به محور افق می-باشد؛ درشکل ۴-۹ با β نمایش دادهشده است. برای این گشودگی دوره تناوب چرخش ⁶۰۰ می باشد بنابراین در این بخش این پارامتر تا زاویهی⁶۰۰ بررسی می شود.



شکل ۴-۹ ورق محدود حاوی گشودگی مثلّثی تحت کشش دومحوری

توزیع تنش اطراف گشودگی مثلّتی برای زوایای چرخش [°]۰، [°]۵۰، [°]۳۰ و [°]۴۵ در سه حالت بارگذاری در شکل ۴-۱۰ تا شکل ۴-۱۲ آورده شده است. لازم به ذکر است که با چرخش این گشودگی تقارن توزیع تنش حول گشودگی از بین می ود بنابراین نمودارهای چرخش برای [°]۶۰ حول گشودگی گرفته شده اند. همان طور که نمودارها نشان می دهند پارامتر چرخش تأثیر بسزایی در نحوهی توزیع و مقدار تنش اطراف گشودگی مثلّتی در هر سه نوع بارگذاری دارد. در بارگذاری تک-محوری برای زوایای چرخش صفر درجه و [°]۵۵ ، نقطهی بحرانی که بیشترین تنش حول گشودگی در آن اتّفاق می افتد؛ در [°]۰=6 واقع است. برای زاویه ی چرخش [°]۳۰ ، بیشترین تنش در اطراف گشودگی در حوالی [°]۰=6 و [°]۲۵ ایجاد می شود. و درنهایت در زاویه چرخش [°]۳۰ ، بیشترین تنش در اطراف گشودگی بیشترین تنش در اطراف گشودگی رخ می دهد؛ متفاوت خواهد بود.

در شکل ۴-۱۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی برحسب زوایای چرخش در سه حالت بارگذاری مقایسه شده است. در فصل قبل تنش مطلوب و تنش نامطلوب به ترتیب بهعنوان کمترین

ماکزیمم تنش بهوجود آمده حول گشودگی و بیشترین ماکزیمم تنش بهوجود آمده حول گشودگی معرفی شدهاند. باتوّجه به این شکل، در بار گذاری تکمحوری، تنش نامطلوب در زوایای چرخش صفر درجه و[°]۶۰ رخ میدهد. در بارگذاری دومحوری تنش نامطلوب در زاویهی چرخش[°]۳۰ و در بارگذاری برشی در زاویهی چرخش [°]۱۵ و[°]۴۵ رخ میدهد. با توجّه به این نمودار دیده میشود که با وجود آنکه بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری دومحوری در زاویهی چرخش⁰۳۰ اتّفاق میافت.د، همین زاویهی چرخش در بارگذاری تکمحوری کمترین مقدار تنش را داراست. این امر نشان دهندهی آن است که روند تأثیر زاویهی چرخش در بارگذاریهای مختلف متفاوت و توجّه بـه آن امـری بسـیار مهم میباشد.

نتایج تأثیر زاویهی چرخش گشودگی در بارگذاریهای مختلف بر مقدار تنش مطلوب و نامطلوب در جدول ۴-۱آورده شده است.



جرخش مختلف تحت بار تكمحوري

شکل ۴-۱۰ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای شکل ۴-۱۱ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی در زوایای $(\lambda=1)$ چرخش مختلف تحت بار دومحوری ($\lambda=1$)



مختلف در سه بارگذاری



جدول ۴-۱ مقادیر و زوایای تنش مطلوب و نامطلوب در سه حالت بارگذاری

مقدار تنش نامطلوب	زاویه چرخش تنش نامطلوب (درجه)	مقدار تنش مطلوب	زاویه چرخش تنش مطلوب (درجه)	نوع بارگذاری
ν/γγ۵	صفر و ۶۰	۶/۳۵۹	٣٠	تکمحوری
٧/۵۴۶	٣٠	۶/۵۲۰	صفر و۶۰	دومحورى
۵/۵۴۵	۱۵ و ۴۵	۴/۴۸۲	٣٠	برشى

شکل ۴-۱۴ نحوهی توزیع تنش حول گشودگی را در مقادیر گوناگون λ در بارگذاری دومحوری برای گشودگی مثلّثی نشان میدهد. مشاهده میگردد همانند گشودگی چهارضلعی تغییر مقدار ۸ تنها مقدار تنش را حول گشودگی تغییر داده و بر نحوهی توزیع تنش حول گشودگی تأثیری نخواهد داشت. این تأثیر برای سایر گشودگیها نیز به همین شکل میباشد، بههمین جهت در بارگذاری دومحوری برای تمام گشودگیها $\lambda = \lambda$ بررسی میشود.



شکل ۴-۱۴ نحوه توزیع تنش حول گشودگی در بارگذاری دومحوری در ۸ های گوناگون

40 60 80 100 120 140 160 180

0

20

۴-۴ تأثیر همزمان پارامترهای انحنا و چرخش

در این بخش تأثیر همزمان دو پارامتر چرخش و انحنا بر روی ماکزیمم تنش حول گشودگی مثلّثی بررسی میشود. همانطور که در شکل ۴–۱۵ تا شکل ۴–۱۷دیده میشود در هر سه نوع بارگذاری با افزایش انحنا در تمام زوایای چرخش مقدار تنش افزایشیافته و در هیچ زاویهی چرخش و انحنایی مقدار تنش از مقدار تنش حول گشودگی دایروی کمتر نشده است. بنابراین در این گشودگی برای تمام حالات زاویهی چرخش کمترین مقدار تنش حول گشودگی در ۰=m (دایروی) اتّفاق میافتد.



شکل ۴-۱۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در بارگذاری تکمحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون



مطابق با این نمودارها در صورت استفاده از گشودگی مثلّثی برای داشتن کمترین ماکزیمم تنش حول گشودگی باید از زاویهی چرخش مطلوب و حدالامکان کمترین مقدار انحنا استفاده نمود. ایـن مقـادیر در جدول ۴-۲ گزارش دادهشده است.

بارگذاری برشی	بارگذاری دومحوری	بارگذاری تکمحوری	انحنا						
٣/٣٣۶	γ/γ) λ	۴/۲۳	$m=\cdot$						
3/222	$\nabla/\Lambda \nabla$ 1	۴/۳۲۷	$m = \cdot / \cdot r$						
$r/\lambda r\lambda$	۴/۲۵۷	۴/۵۸۵	$m=\cdot/\cdot\lambda$						
4/2 • 1	۴/۸۱۸	۴ /٩٩٩	$m = \cdot / $) Y						

جدول ۴-۲ ماکزیمم تنش حول گشودگی در زاویهی چرخش مطلوب در هر بارگذاری برای انحناهای مختلف

 $(\frac{L}{a})$ تأثیر نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق $(\frac{L}{a})$

در این قسمت به بررسی تأثیر نسبت $\frac{L}{a}$ (اندازهی گشودگی به ورق) پرداخته مـیشـود. در شـکل ۲۰-۴ تا شکل ۴-۲۰توزیع تنش حول گشودگی، برای نسبتهای مختلف $\frac{L}{a}$ در سه نوع بارگذاری آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود همانند گشودگی چهارضلعی با افزایش نسبت $\frac{L}{a}$ تنش در هر سه حالت بارگذاری افزایش می یابد. در محدوده ی $\frac{1}{a}$ بزر گتر از ۲/۱۰ این افزایش به میزان بیشتری می باشد در حالی که در محدوده ی $\frac{1}{a}$ کوچکتر از ۲/۱۰ افزایش مقدار تنش ناچیز و تقریباً مقدار تنش حول گشودگی ثابت می باشد. این امر نشان دهنده ی تأثیر بسیار زیاد اندازه ی گشودگی به ورق در ورق ها ی محدود می باشد. شکل ۴-۱۱ ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی بر حسب نسبتهای مختلف $\frac{1}{a}$ را در سه حالت بارگذاری نشان می دهد. با افزایش نسبت $\frac{1}{a}$ ، در محدوده ی $\frac{1}{a}$ کمتر از ۲/۱۰ مقدار تنش محدود می باشد. شکل ۴-۱۱ ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی بر حسب نسبتهای مختلف $\frac{1}{a}$ را در سه حالت بارگذاری نشان می دهد. با افزایش نسبت $\frac{1}{a}$ ، در محدوده ی $\frac{1}{a}$ کمتر از ۲/۱۰ مقدار تنش سه حالت بارگذاری افزایش می در نشان می دهد. با افزایش نسبت مقدار تنش بی عد حول گشودگی بر حسب نسبتهای مختلف $\frac{1}{a}$ را در بارگذاری افزایش می می در محدوده ی $\frac{1}{a}$ بزرگتر از ۲/۱۰ با افزایش این نسبت مقدار تنش در هر سه حالت تقریباً ثابت و در محدوده ی $\frac{1}{a}$ بزرگتر از ۲/۱۰، با افزایش این نسبت مقدار تنش در هر سه حالت بارگذاری افزایش می می در محدوده ی می بارگذاری افزایش می می در می در این بی در می در نسبت مقدار تنش در مدر سه حالت تقریباً ثابت و در محدوده ی $\frac{1}{a}$ بزرگتر از ۲/۱۰، با افزایش این نسبت مقدار تنش در هر سه حالت ابارگذاری افزایش می می می در می در این نسبت مقدار تنش در هر سه حالت بارگذاری افزایش می می در می تنش بی بعد حول گشودگی در نسبت می معدود در بی ول گشودگی در نسبت مقدار تنش در می روده شده می شود شد می می می مختلف $\frac{1}{a}$ بارگذاری افزایش می می در می می می در می در باین در می می در نی در حال گریم می می در می می در می در در در می در نسبت می در در در می می در نی در می در در می می در در می در می در می در می در می در در می می در در در می در می در در در می در در در می می در در نی در کرد می در در در می می در در در در می می در در می در در در می در در در می در در می در در می می در در می در در می در در در می در در می در در می در در می در در در می در در در در می در در می در در می در در در در می در در در در در در در در می در در در در در می در در در در در





جدول ۴-۳ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف ^Lم با ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در حالت نامحدود

	بارگذاری برشی	ن دومحوری	بارگذاری کششے	ں تکمحوری	بارگذاری کششے		
درصد اختلاف		درصد اختلاف		درصد اختلاف			
بــــا ورق	ماكزيمم تنش	بــــا ورق	ماكزيمم تنش	بــــا ورق	ماكزيمم تنش	L	
نامحــــدود	بىبعد	نامحــــدود	بىبعد	نامحــــدود	بىبعد	\overline{a}	
$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$			
•	31/800	•	$\Delta/\Upsilon \cdot \Upsilon$	•	0/88V	• / •)	
۲/۳۸	37/14	١/٢	۵/۲۶۵	1/94	Δ/VVV	• / ١	
٩/٨۴	4.1.	۵/۱	۵/۴۷۲	$\lambda / \cdot \lambda$	8/180	•/٢	
22/18	4/411	17/71	۵/۸۶۴	19/53	۶/۷۵۷	٠/٣	
۴۳/۹۸	۵/۲۵۶	Y9/Y•	۶/۵۲۰	WY/1X	۷/۷۷۵	٠/۴	
٨۴/١٠	۶/۷۲۱	57/42	٧/٩٣٠	V W/V9	۹/۸۵۰	•/۵	
۱۲۲/۳۸	٨/١١٨	۸۲/۰۴	٩/۴٧١	111/39	11/981	• / 8	

 $\left(\frac{b}{a}\right)$ تأثير نسبت اضلاع ورق $\left(\frac{b}{a}\right)$

به منظور مطالعه ی تأثیر نسبت ابعاد ورق، توزیع تنش بی بعد اطراف گشودگی، بـرای نسـبتهـای $\frac{b}{a}$ و سه حالت بارگذاری در شکل ۴-۲۲ تا شکل ۴-۲۴ آورده شده است. از آنجایی کـه انـدازه

گشودگی به ورق مقداری ثابت و برابر ، $\frac{L}{a} = \cdot/4$ در نظر گرفته شده، کمترین نسبت $\frac{b}{a}$ می تواند برابر با عدد ۲/۴ باشد که در این صورت دو ضلع ورق مماس بر گشودگی می شوند که این امر در کاربردهای عملی معقول به نظر نمی رسد بنابراین در این قسمت نسبت $\frac{b}{a}$ های بزرگتر از ۲/۶ بررسی می گردند.

همانطور که مشاهده می *گ*ردد با افزایش نسبت م مقدار تنش بـیبعـد حـول گشـودگی در سـه حالت بارگذاری کاهش می یابد و اختلاف توزیع تنش، با افزایش این نسبت، کاهش پیدا می کند. همان طور که در فصل پیش بیان شد علّت این امر این است که، ورق در صورتی محدود میباشد که نسبت طول ضلع گشودگی به طول بزرگترین ضلع ورق بزرگتر از ۰/۲ باشد. برای نسبت ^{*b*} های کوچکتر از ۱ شرایط $+ \frac{L}{a}$ (نسبت طول ضلع گشودگی به بزرگترین طول ورق بزرگتر از ۱/۲) برقرار است و با کوچک شدن ابعاد، مقدار تنش افزایش می یابد. برای نسبتهای $\frac{b}{a}$ بزرگتر از یک، b ضلع بزرگتر ورق می شود و در صورتی که، شرایط ورق محدود برای آن صدق نکند تغییر چندانی در مقدار تنش، همانند ورقهای نامحدود به وجود نمی آید. به همین خاطر مشاهده می شود که در نسبت ^d برابر با ۱/۵و بیشتر از آن تغییر چندانی در مقدار تنش ایجاد نمی شود. شکل ۴-۲۵ ماکزیمم تـنش بیبعد را برحسب نسبت $rac{b}{a}$ در سه نوع بارگذاری مورد بحث نشان میدهد. در اینجا نیز مشاهده می-گردد با افزایش نسبت $\frac{b}{a}$ مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در سه حالت بارگذاری کاهش مییابد و در نسبتهای بزرگتر از $\frac{b}{a} = 1/4$ مقدار تنش به حالت پایدار رسیده و با افزایش این نسبت تغییر چندانی در مقدار تنش ماکزیمم بیبعد ایجاد نمی شود. همچنین تأثیر نسبت اضلاع ورق برای دو بارگذاری برشی و تکمحوری بیشتر از بارگذاری دومحوری می باشد و این کاهش مقدار تنش در این دو بارگذاری با شیب بیشتری اتّفاق میافتد. لازم به ذکر است که با تغییر نسبت ^L بهطوری که ورق همچنان محدود باقی بماند می توان گسترهی نسبت مرا تغییر داد.

گشودگی مثلّثی



۴-۷ جمعبندی

در این فصل، توزیع تنش حول گشودگی مثلّتی در ورق محدود بررسی گردید. تأثیر انحنای گوشه یگشودگی، زاویه چرخش گشودگی، نسبت ابعاد ورق، نسبت اندازه یگشودگی به بزرگترین طول ورق و نوع بارگذاری بهعنوان پارامترهای مهم در توزیع تنش اطراف این گشودگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این فصل نشان داد که در گشودگی مثلّتی با افزایش انحنای گوشههای گشودگی در تمام زوایای چرخش، مقدار تنش افزایش مییابد و این افزایش در بارگذاری کششی تک

محوری و دومحوری با شیب بیشتری اتّفاق میافتد. محلّی که بیشترین تنش بیبعد در اطراف گشودگی اتّفاق میافتد در بارگذاریهای مختلف، متفاوت است. در بارگذاری کششی تکمحوری برای تمامی انحناها، این تنش در $\circ - heta$ ، برای بار گذاری دومحوری این تنش در زاویه بین $\circ - heta$ و در بارگذای برشی برای تمامی انحناها این تنش در زاویه بین [°]۱۲۰ تا [°]۱۳۰ رخ میدهد. تأثیر زاویهی چرخش گشودگی مثلّثی در بارگذاریهای مختلف، متفاوت است. برای $h = 1, \frac{L}{a} = 1, \frac{L}{a} = 0$ و مشاهده گردید که در بارگذاری کششی تکمحوری کمترین مقدار تنش در زاویه ی چرخش $m= \cdot / T$ ۳۰[°] و بیشترین مقدار تنش در زاویه ی چرخش [°]۰ و [°]۰۶ اتفاق میافتد. در بارگذاری کششی دومحوری کمترین مقدار تنش، در زاویهی چرخش ۰۰ و بیشترین مقدار تنش، در زاویه ی چرخش ۳۰[°] و برای بارگذاری برشی کمترین مقدار تنش، در زاویهی چرخش [°]۳۰ و بیشترین مقدار تنش، در زاویهی چرخش [°]۱۵و[°]۴۵ رخ میدهد. با افزایش اندازهی گشودگی در هر سه حالت بارگذاری، مقدار تنش افزایش یافت که مقدار این افزایش در بارگذاری کششی تکمحوری بیشتر از دو بارگذاری دیگر صورت گرفت. در این بخش نیز با مقایسهی مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در نسبتهای مختلف با مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در ورق نامحدود، نشان داده شد که از حلّ ورق نامحدود نمی توان برای حلّ ورقهایی با نسبت $rac{L}{a}$ بزرگتر از ۰/۲ (ورق محدود) استفاده نمود. همچنین با تغییر نسبت ابعاد ورق، ابتدا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبت های بزرگتر از $\frac{b}{a} = 1/6$ در سه حالت بارگذاری مشاهده گردید. نتایج نشان داد که با انتخاب صحیح پارامترهای یاد شده میتوان از مقدار تنش در اطراف گشودگی کاست.

فصل ۵ گشودگیهای n ضلعی

۵–۱ مقدمه

در این فصل همانند فصلهای پیشین به بررسی تأثیر پارامترهای بارگذاری، انحنای گوشههای گشودگی، چرخش گشودگی، نسبت اضلاع ورق، نسبت ضلع گشودگی به ضلع ورق بر توزیع تنش اطراف گشودگیهای پنجضلعی، ششضلعی، هفتضلعی و هشتضلعی پرداخته میشود. برای گشودگیهایی با تعداد اضلاع بیشتر از هشت رفتار گشودگی به گشودگی دایرهای نزدیک میشود که از آوردن نتایج برای آنها صرفنظر شده است. در این گشودگیها با افزایش تعداد اضلاع گشودگی طول ضلع گشودگی کاهش یافته و به همین خاطر نسبت طول ضلع گشودگی به طول ضلع ورق معیاری مناسب برای تعیین محدود و یا نامحدود بودن ورق نخواهد بود. بنابراین در این اشکال همانند شکل ۵-۱ طول قطر دایره محیط بر چند ضلعی L در نظر گرفتهشده و بر اساس آن محدود بودن و یا نامحدود بودن ورق تعیینشده است. توزیع تنش بیبعد حول گشودگی برای این اشکال در حالت نامحدود بودن ورق تعیینشده است. توزیع تنش بیبعد حول گشودگی برای این اشکال در حالت نامحدود بودن ورق تعیینشده است. توزیع تنش بیبعد حول گشودگی برای این اشکال در حالت نامحدود بودن ورق تعیینشده است. توزیع تنش بیبعد حول گشودگی برای این اشکال در حالت فصلهای قبل در هر بخش با تغییر یکی از پارامترها و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها، تأثیر هرکدام بر توزیع تنش بیبعد حول گشودگی برسی می گردد.



شکل ۵-۱ ورق محدود حاوی گشودگی ششضلعی تحت بار برشی



0

ŧ -2

_4 **Ŀ**

در شکل ۵-۲ و شکل ۵-۳ مقایسه حل تحلیلی و عددی برای بارگذاری های تکمحوری



شکل ۵-۳ توزیع تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی تحت بار کششی دومحوری از روش تحلیلی و عددی

heta(درجه)

40 60 80 100 120 140 160 180

1

0

0 20

(*m*) تأثیر انحنای گشودگی(*m*)

(درجه)

پیشتر بیان شد پارامتر m مستقیماً بر هندسهی گشودگی تأثیر می گذارد، شکل ۵-۴ تأثیر این پارامتر را بر انحنای گوشههای گشودگی پنجضلعی، ششضلعی، هفتضلعی و هشتضلعی نشان می-دهد. به علّت تقارن در بارگذاری و شکل گشودگیها نمودارهای این بخش تا $^{\circ} heta$ آورده شدهاند.



شکل ۵-۴ روند تأثیر پارامتر m بر انحنای گوشههای گشودگی پنجضلعی، ششضلعی، هفتضلعی و هشتضلعی

۵-۲-۱ گشودگی پنجضلعی

در شکل ۵-۵ تفاوت نحوهی توزیع تنش بیبعد اطراف گشودگی پنجضلعی برای حالتهای مختلف بارگذاری مشاهده می شود. در بارگذاری تک محوری بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در مختلف بارگذاری مشاهده می شود. در بارگذاری تک محوری بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در $^{\circ}-\theta$ ، در بارگذاری دو محوری در $^{\circ}-\theta$ و $^{\circ}-0$ و در بارگذاری برشی در $^{\circ}-\theta$ و $^{\circ}-0$ ایجاد می گردد.



شکل ۵-۵ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی تحت بار (الف) تکمحوری، (ب) دومحوری ۲=۸، (ج) برشی

در شکل ۵-۶ و شکل ۵-۸ توزیع تنش اطراف گشودگی پنجضلعی در سه حالت بارگذاری تک-محوری، دومحوری و برشی، برای انحناهای مختلف آورده شده است. همان طور که مشاهده می گردد با افزایش انحنای گوشههای گشودگی مقدار تنش در هر سه حالت بارگذاری افزایش می یابد. در بارگذاری تک محوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش بی بعد در $^{\circ}$ - θ و در بارگذاری دومحوری به بارگذاری تک محوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش بی بعد در $^{\circ}$ - θ و در بارگذاری دومحوری به جز حالت m که ماکزیمم تنش در $^{\circ}$ - θ اتفاق می افتد، برای سایر انحناها این مقدار حوالی $^{\circ}$ - $^{\circ}$ رخ می دهد. در بارگذاری برشی نیز برای m ماکزیمم تنش در $^{\circ}$ ماکزیم تنش بی بعد در ایر انحناها این مقدار حوالی سایر انحناها حوالی $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ماکزیمم تنش در $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و محوری به سایر انحناها حوالی $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{\circ}$ ماکزیمم تنش در $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ و $^{\circ}$ - $^{$ گشودگی مربوط به ۳=۰ میباشد که در این حالت گشودگی پنجضلعی به گشودگی دایروی تبدیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر این که افزایش میزان انحنا مقدار تنش را در سه حالت بار گذاری افزایش می دهد، این تأثیر در بار گذاری تک محوری بیشتر از دو بار گذاری دیگر بوده است.



۵-۲-۲ ششضلعی در شکل ۵-۱۰ توزیع تنش بیبعد اطراف گشودگی ششضلعی برای حالتهای مختلف بارگذاری مشاهده می گردد. در بارگذاری تک محوری بیشترین تنش بی بعد حول گشودگی در $^{\circ}-\theta$ و $^{\circ}-1$ ، مشاهده می گردد. در بارگذاری دو می فرد و برشی در $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ ، $^{\circ}$ و



شکل ۵-۱۰ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی شش ضلعی تحت بار (الف) تک محوری، (ب) دومحوری ۲=۸، (ج) برشی

در شکل ۵–۱۱ تا شکل ۵–۱۳ توزیع تنش اطراف گشودگی شش ضلعی در سه حالت بارگذاری تکمحوری، دومحوری و برشی، برای انحناهای مختلف آورده شده است. مشاهده می گردد با افزایش انحنای گوشههای گشودگی در زاویهی چرخش صفر درجه و انحناهای بررسی شده مقدار تنش در هر سه نوع بارگذاری افزایش می یابد. در بارگذاری تکمحوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش در هر مه نوع بارگذاری افزایش می یابد. در بارگذاری تکمحوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش در هر مر $^{\circ}-\theta$ و در بارگذاری تکمحوری، برای تمامی انحناها، ماکزیمم تنش بی بعد در $^{\circ}-\theta$ و در بارگذاری دومحوری به جز حالت $^{\circ}-m$ که ماکزیمم تنش در $^{\circ}-\theta = 0$ آتفاق می افتد برای سایر انحناها این مقدار حوالی $^{\circ}-\theta = 0$ و در بارگذاری برشی نیز برای سایر انحناها این مقدار حوالی $^{\circ}-\theta = 0$ و مراع سایر انحناها حوالی $^{\circ}-\theta = 0$ آتفاق می افتد برای سایر انحناها این مقدار حوالی $^{\circ}-\theta = 0$ و $^{\circ}-0$ اتفاق می افتد برای سایر انحناها این مقدار حوالی $^{\circ}-\theta = 0$ و $^{\circ}-0$ و



شد ممکن است در زوایای چرخش دیگری نیز چنین روندی مشاهده گردد. این امر به بررسی همزمان پارامترهای چرخش و انحنا نیاز دارد.

۵-۲-۵ هفتضلعی

شکل ۵-۱۵ نحوهی توزیع تنش بیبعد اطراف گشودگی هفتضلعی را برای حالتهای مختلف بارگذاری نشان میدهد. برای این گشودگی در بارگذاری تکمحوری بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در ^۰۰=6، در بارگذاری دومحوری در ^۲۵۷[°] و در بارگذاری برشی در $^{\circ}$ ۳۰۸ و $^{\circ}$ ۲۵ $= \theta$ رخ می دهد. الف ب ج الف ب

شکل ۵-۱۵ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی هفتضلعی تحت بار (الف) تکمحوری، (ب) دومحوری ۲=۸، (ج) برشی

درشکل ۵-۱۶ تا شکل ۵-۸۸توزیع تنش اطراف گشودگیهفتضلعی برای بارگذاریهای مختلف موردنظر در انحناهای مختلف آورده شده است. در این گشودگی نیز با افزایش انحنای گوشههای گشودگی مقدار تنش در هر سه حالت بارگذاری افزایش می یابد و هرچه این انحنا بیشتر باشد مقدار افزایش تنش نیز به مقدار بیشتری صورت می گردد. همانند سایر اشکال در گشودگی هفتضلعی نیز در تمامی بارگذاریها با افزایش انحنا، محل ایجاد ماکزیمم تنش حول گشودگی گوشههای بحرانی ذکرشده در ابتدای این قسمت (با اختلاف چند درجهای) می باشند. شکل ۵-۱۹ماکزیمم تنش بیعد را درهر سه حالت بارگذاری، برای انحناهای مختلف مقایسه می کند. همان طور که مشاهده می گردد را درهر سه حالت بارگذاری، برای انحناهای مختلف مقایسه می کند. همان طور که مشاهده می گردد از درهر سه حالت بارگذاری، برای انحناهای مختلف مقایسه می کند. همان طور که مشاهده می گردد اوزایش کان ایجادشده حول گشودگی در هر سه نوع بارگذاری مربوط به ۰=m (گشودگی افزایش ۵۷ درصدی ماکزیمم تنش نسبت به ماکزیمم تنش حالت دایروی مشاهده می گردد. این افزایش در بارگذاری دومحوری ۲۱ درصد و در بارگذاری برشی ۶۹ درصد می باشد. با توجه به اینکه افزایش در بارگذاری دومحوری ۱۷ درصد و در بارگذاری برشی ۶۹ درصد می باشد. با توجه به اینکه مرچه انحنا بیشتر می گرد شیب نمودارهای شکل ۵-۱۹بیشتر می گردد این تأثیر در بارگذاری تک محوری بیشتر از دو بارگذاری دیگر خواهد بود.



۵-۲-۹ هشتضلعی

شکل ۵-۲۰ نحوهی توزیع تنش بیبعد اطراف گشودگی هشت ضلعی را برای حالت های مختلف بارگذاری نشان میدهد. در این گشودگی در بارگذاری تکمحوری بیشترین تنش بیبعد حول گشودگی در $0.13^\circ - 0$ ، در بارگذاری دومحوری در $0.14^\circ - 0$ و در بارگذاری برشی در آلاسودگی در $0.14^\circ - 0$ ، در بارگذاری دومحوری در $0.14^\circ - 0$ و در بارگذاری برشی در



شکل ۵-۲۰ نحوهی توزیع تنش بیبعد حول گشودگی هشتضلعی تحت بار (الف) تکمحوری، (ب) دومحوری ۲=۸، (ج) برشی

شکل ۵-۲۱ تا شکل ۵-۳۳ توزیع تنش اطراف گشودگی هشتضلعی را در حالات مختلف بارگذاری نشان میدهند. مشاهده می گردد که در این گشودگی با زاویه ی چرخش انتخاب شده در تمامی بارگذاری ها با افزایش انحنای گوشههای گشودگی مقدار تنش افزایش مییابد. همچنین در هر سه نوع بارگذاری هم برای حالت ۰=*m* و هم سایر انحنا محل ایجاد ماکزیمم تنش حول گشودگی یکسان و برابر با زوایای اعلام شده در ابتدای این قسمت می باشد. علّت این امر این است که با افزایش یعداد اضلاع گشودگی هندسه به حالت هندسه ی گشودگی دایروی نزدیک می شود. شکل ۵-۲۴ ماکزیمم تنش بی بعد را در سه حالت هندسه ی گشودگی دایروی نزدیک می شود. شکل ۵-۲۴ ایجادشده حول گشودگی هندسه به حالت هندسه ی گشودگی دایروی نزدیک می شود. شکل ۵-۲۴ در بارگذاری تک مورکی هندسه به حالت ارگذاری، برای انحناهای مختلف مقایسه می کند. کمترین تنش ایجادشده حول گشودگی مربوط به ۰=*m* می باشد. مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی هشت ای در بار در بارگذاری تک محوری برای حالت ۵-۳ می باشد. مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی هشت ای در بار در بارگذاری تک محوری برای حالت ۵-۱۳ می باشد. مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی ها می در برگ در بارگذاری تک محوری برای حالت ۵/۰۰ است ۹۷ درصد بیشتر از ماکزیمم تنش حول گشودگی ه می در بار گذاری برشی در بارگذاری می می شرایط می باشد. این افزایش در بارگذاری دومحوری ۱۰۰ درصد و در بارگذاری برشی دا و در می می شرایط می باشد. این افزایش در بار گذاری دومحوری ۱۰۰ درصد و در بار گذاری برشی


۵-۳ تأثیر زاویهی چرخش گشودگی (\pmb{eta})

در این قسمت تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی بر توزیع تـنش اطـراف گشـودگیهای n ضـلعی بررسی میگردد. همان طور که در فصلهای قبلی ملاحظه گردید انتخاب صحیح این پارامجملهی تواند به مقدار چشمگیری از مقـدار تـنش مـاکزیمم حـول گشـودگی بکاهـد. در ایـن قسـمت نمودارهـای گشودگی با اضلاع زوج تا 0.16= و با اضلاع فرد به علّت از بین رفتن تقارن حول گشـودگی بـر اثـر چرخش تا 0.96= آورده شده است. تمام نتایج این قسمت در حالت 1/0= م آورده شده است. از آنجایی که محلّ ماکزیمم تنش حول گشودگی در زاویهی چرخش صفر درجه در بخشهای قبلی تعیین گردیده از تکرار مجدد آنها در این بخش برای گشودگیهای مختلف پرهیز شده است.

۵-۳-۱ گشودگی پنجضلعی

درشکل ۵-۲۵ تا شکل ۵-۲۷، توزیع تنش اطراف گشودگی پنجضلعی برای زوایای چرخش صفر درجه، ۹۰، ۹۰، ۱۹۰ و ۲۷۰، در سه نوع بارگذاری آورده شده است. دورهی تناوب چرخش برای گشودگی پنجضلعی ۳۶[°] میباشد به همین علّت زوایای فوق بررسی شده اند. همان طور که مشاهده می گردد چرخش تأثیر بسزایی در نحوه توزیع و مقدار تنش اطراف گشودگی پنجضلعی در هر سه نوع بارگذاری مورد بحث دارد. در بارگذاری تکمحوری برای زاویه ی چرخش ۹۰ ماکزیمم تنش در ۲۰۰ – 6 و برای زاویه ی چرخش ۱۸۰ ماکزیمم تنش در ۱۴۴۰ – 6 و ۲۰۰ – 6 و برای زاویه ی چرخش ۲۷۰ م واقع است. در بارگذاری دومحوری نیز برای تمام زوایای چرخش ۹۰ میکزیمم تنش در ۲۰۰ – 6 حول گشودگی میباشد. در بارگذاری برشی نیز بسته به مقدار زاویه ی چرخش، محلّی که بیشترین تنش در اطراف گشودگی رخ میدهد؛ متفاوت خواهد بود.

در شکل ۵-۲۸ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی برحسب زوایای چرخش در سه حالت بارگذاری مقایسه شده است. باتوّجه به این شکل، در بارگذاری تکمحوری، تنش نامطلوب در زوایای چرخش صفر درجه و[°]۳۶ و در بارگذاری دومحوری در زاویهی چرخش ^{°۱}۸ اتّفاق میافتد. در بارگذاری برشی نیز تنش نامطلوب در زوایای ^{°۹} و[°]۲۷ رخ میدهد. نتایج تأثیر زاویهی چرخش گشودگی در بارگذاریهای مختلف بر مقدار تنش مطلوب و نامطلوب در جدول ۵-۱آورده شده است.



مقدار تنش	زاویه چرخش تنش	مقدا تنث مطلوب	زاويه چرخش تنش	ا تحد ا				
نامطلوب	نامطلوب (درجه)	ممار تنس معتوب	مطلوب (درجه)	لوع بار للاری				
۶/۴۷	۰،۳۶	$\Delta / \cdot V$	١٨	تکمحوری				
۵/۶۸	١٨	۵/۲۶	۰،۳۶	دومحورى				
4/99	۲۷، ۹	۴/۸۴	١٨	برشى				

له حالت بارگذاری	نامطلوب در س	تنش مطلوب و	مقادیر و زوایای	جدول ۵-۱
------------------	--------------	-------------	-----------------	----------

۵-۳-۲گشودگی ششضلعی

در گشودگی شش ضلعی دوره ی تناوب چرخش ⁶۰۶ می باشد، بنابراین در شکل ۵-۲۹ تا شکل ۵-۳۱ توزیع تنش اطراف گشودگی شش ضلعی برای زوایای چرخش صفر درجه ، ⁶۵۱، ⁶۰۳ و ⁶۵۶، در سه نوع بارگذاری مورد بحث آورده شده است. در بارگذاری تک محوری برای زاویه ی چرخش صفر درجه و⁶۵۱ ماکزیمم تنش در صفر درجه ،⁶۱۸۰ *– ۹* و برای زوایای چرخش ⁶۳۰ و⁶۵۶ در ⁶۱۲۰ *– θ* واقع است. در بارگذاری دومحوری نیز برای زوایه ی چرخش ⁶۸۰، محلّی که بیشترین تنش در اطراف گشودگی رخ می دهد ⁶۲۲ *– θ* است. برای زاویه ی چرخش ⁶۳۰، این زاویه ⁶۲۷ و⁶۲۶ – *و* درنهایت برای زاویه ی چرخش ⁶۸۰ ماکزیمم تنش در اطراف گشودگی رخ می دهد ⁶۲۲ *– θ* است. برای زاویه ی چرخش ⁶۳۰، این زاویه ⁶۲۷ و⁶۲۵ – *و* درنهایت برای زاویه ی چرخش ⁶۸۰ م⁶۲۰ با است. برای زاویه ی چرخش ⁶۳۰ محلّی که بیشترین تنش در اطراف

شکل ۵-۳۲ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی برحسب زوایای چرخش را در سه حالت بارگذاری نشان میدهد. مشاهده می گردد که در بارگذاری تکمحوری، تنش نامطلوب در زوایای چرخش صفر درجه و[°]۶۰ و در بارگذاری دومحوری در زاویهی چرخش صفر درجه اتّفاق میافتد. برای بارگذاری برشی نیز تنش نامطلوب را در زوایای چرخش [°]۱۵ و [°]۴۵ خواهیم داشت. نتایج تأثیر زاویهی چرخش گشودگی در بارگذاریهای مختلف بر مقدار تنش مطلوب و نامطلوب در جدول



مقدار تنش	زاویه چرخش تنش	مقدا تنث مطلوب	زاويه چرخش تنش	م انگر او من				
نامطلوب	نامطلوب (درجه)	ممار تنس معتوب	مطلوب (درجه)	لوع بار لکاری				
٧/١٨	۶۰٬۰	4/99	٣٠	تکمحوری				
۶/۳۱	٣٠	4/99	۶۰،۰	دومحورى				
۵/۵۵	10.40	4/99	٣٠	برشى				

لمول له ۲ متاثير و روايای خلس منظوب و فامنطوب فار لله- افاقار ی	حالت بار گذاری	نامطلوب در سا	تنش مطلوب و	ر و زوایای	عدول ۵-۲ مقادیر
---	----------------	---------------	-------------	------------	-----------------

۵-۳-۳گشودگی هفتضلعی

در گشودگی هفتضلعی دورهی تناوب چرخش ۲۵/۷۱ میباشد، بنابراین در شکل ۵-۳۳ تا شکل ۵-۳۵، توزیع تنش اطراف گشودگی هفتضلعی برای زوایای چرخش صفر درجه، ۶/۴۲^{°،} ۱۲/۸۵ و⁰۱۹/۲۷، در سه نوع بارگذاری مورد بحث آورده شده است. مشاهده می گردد در هر بارگذاری بسته به زاویهی چرخش انتخابشده، گوشههای مختلف گشودگی هفت ضلعی ، محلّ ایجاد ماکزیمم تنش حول گشودگی میباشند. در بارگذاری تکمحوری گوشههای هفتضلعی با زوایای [°]۰ و[°]۱۵۴ و در بارگذاری دومحوری با زاویهی[°]۲۵۷ و درنهایت در بارگذاری برشی با زوایای [°]۱۵ ، ۲۰۵[°] و^۳۰۰ محلّ ایجاد ماکزیمم تنش حول گشودگی میباشد.

شکل ۵-۳۶ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی را برحسب زوایای چرخش در سه حالت بارگذاری نشان میدهد. مشاهده می گردد زوایای چرخش نامطلوب در بارگذاری تکمحوری صفر درجه ،°۲۵/۷۱ و در بارگذاری دومحوری °۱۲/۸۵ میباشند. برای بارگذاری برشی نیز زوایای ۹/۲۲۰° ۶/۴۲° محلّ ایجاد ماکزیمم تنش حول گشودگی میباشند. نتایج تأثیر زاویهی چرخش گشودگی در بارگذاریهای مختلف بر مقدار تنش مطلوب و نامطلوب در جدول ۵-۳ آورده شده است.





سه حالت بارگذاری	نامطلوب در	مطلوب و	و زوایای تنش	جدول ۵-۳ مقادیر
------------------	------------	---------	--------------	-----------------

مقدار تنش نامطلوب	زاویه چرخش تنش نامطلوب (درجه)	مقدار تنش مطلوب	زاویه چرخش تنش مطلوب (درجه)	نوع بارگذاری
٨/ • ٣	۰ ٬۲۵/۷۱	٧/۵٠	۱۲/۸۵	تکمحوری
٧/ • ۴	17/20	۶/۷۳	• .TD/V1	دومحورى
۶/۲۲	8/42.19/27	&/ • ৭	١٢/٨۵	برشى

۵-۳-۴گشودگی هشتضلعی

در گشودگی هشتضلعی دوره ی تناوب چرخش ۴۵[°] می باشد، بنابراین در شکل ۵-۳۳ تا شـکل ۵-۳۹ توزیع تنش اطراف گشـودگی هشـتضـلعی بـرای زوایـای چـرخش صفر درجـه، ۱۱/۲۵^{° (۲۲/۵} و ۳۳/۷۵[°]، در بارگذاریهای مورد بحث آورده شده است. مطابق سایر گشودگیها در هر بارگذاری بسته به زاویه ی چرخش انتخاب شده، گوشههای هشتضلعی با زوایای گوناگون، محلّ ایجاد ماکزیمم تـنش حول گشودگی می باشند. در بارگذاری تک محوری گوشههای هشتضلعی با زوایای [°]۰۰ ، ۱۳۵۵ ، ۱۸۰۰ و در بارگذاری دومحوری زوایای [°]۰۹۰ و درنهایت در بارگذاری برشی تمامی گوشهها محلّ ایجاد ماکزیمم تنش حول گشودگی می باشند.

شکل ۵-۴۰ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی را برحسب زوایای چرخش در سه حالت بارگذاری

نشان میدهد. مشاهده می گردد در هر سه نوع بار گذاری تنش نامطلوب در زوایای چرخش صفر درجه و[°]۴۵ ایجاد می گردد. نتایج تأثیر زاویهی چرخش گشودگی در بار گذاریهای مختلف بر مقدار تنش مطلوب و نامطلوب در جدول ۵-۴آورده شده است.



=				
مقدار تنش	زاويه چرخش تنش	مقدار تنش مطلوب	زاويه چرخش تنش	نوع يار گذاري
نامطلوب	نامطلوب (درجه)		مطلوب (درجه)	
٩/٠١	40	V/ID	۲۲/۵	تکمحوری
٧/٨٩	40	۶/۸۴	۲۲/۵	دومحورى
۶/۹۸	40	Δ/Υ)	۲۲/۵	برشى

جدول ۵-۴ مقادیر و زوایای تنش مطلوب و نامطلوب در سه حالت بارگذاری

۵-۴ تأثیر همزمان پارامترهای انحنا و چرخش

در این قسمت تأثیر همزمان دو پارامتر زاویهی چرخش و انحنا بر روی گشودگیهای مضلعی بررسی می گردد. شکل ۵-۴۱ تا شکل ۵-۴۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی را برای زوایا و انحناهای گوناگون در سه نوع بارگذاری نشان میدهد. برای این گشودگی دیده میشود در هیچ زاویهی چرخش و انحنایی ماکزیمم تنش حول گشودگی کمتر از حالت دایروی نمی گردد و با افزایش انحنا ماکزیمم تنش حول گشودگی برای تمام زوایای چرخش و در هر سه بارگذاری افزایش مییابد.



شکل ۵-۴۱ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنج-ضلعی در بارگذاری تکمحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون

30

36

شکل ۵-۴۲ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنج-ضلعی در بارگذاری دومحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون



شکل ۵-۴۳ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی در بارگذاری برشی برای زوایا و انحناهای گوناگون

درشکل ۵-۴۴ تا شکل ۵-۴۶ این تأثیر برای گشودگی شـشضـلعی در بارگـذاریهای مختلـف بررسیشده است. ملاحظه می گردد برای این گشودگی در بارگذاری دومحوری و برشی ماکزیمم تنش کمتر از حالت دایروی ایجاد نمی گردد اما در بارگذاری تکمحوری برای انحنای ۲۰/۰ و بازهی زاویهی چرخش ۲۲[°] تا ۳۸[°] ماکزیمم تنشی کمتر از حالت دایروی خواهیم داشت همچنین در انحنای ۲۰/۰ و زاویهی چرخش ۳۰[°] مقدار تنش برابر با حالت دایروی میباشد.



شکل ۵-۴۴ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی شش-ضلعی در بارگذاری تکمحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون

شکل ۵-۴۵ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی شش-ضلعی در بارگذاری دومحوری برای زوایا و انحناهای گوناگون



شکل ۵-۴۶ ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی در بارگذاری برشی برای زوایا و انحناهای گوناگون

تأثیر همزمان این پارامترها برای گشودگی هفتضلعی و هشتضلعی نیز بررسی گردید. نتایج نشان داد که برای گشودگی هفتضلعی، در هیچ زاویه ی چرخش و انحنایی ماکزیمم تنش کوچکتر از حالت دایروی ایجاد نخواهد شد؛ ولی برای گشودگی هشتضلعی، در زاویه ی چرخش ⁶ ۲۲/۵ و انحنای حالت دایروی ایجاد نخواهد شد؛ ولی برای گشودگی هشتضلعی، در زاویه ی چرخش ⁶ ۲۲/۵ و انحنای دا¹ ۲۰/۰ برای هر سه بارگذاری مقدار تنش از حالت دایروی آن کمتر شد. نتایج این فصل و فصول قبلی نشان می دهد که برای گشودگی هشتضلعی در زاویه ی چرخش ⁶ ۲۲/۵ و انحنای دا¹ ۲۰/۰ برای هر سه بارگذاری مقدار تنش از حالت دایروی آن کمتر شد. نتایج این فصل و فصول قبلی نشان می دهد که برای گشودگی هایی با تعداد اضلاع فرد افزایش انحنا، افزایش مقدار تنش ماکزیمم حول گشودگی را در پی دارد و بهترین انحنا برای تمام این اشکال ۱۰*m* (حالت دایروی) می باشد. این انحنا مدر این افزایش مقدار تنش میزان انحنا مول تشان می دود کی را در پی دارد و بهترین انحنا برای تمام این اشکال ۱۰*m* (حالت دایروی) می باشد. این میدار تنش میزان انحنا مقدار تنش افزایش یا بازی می دارد و بهترین انحنا برای تمام این اشکال ۲۰ مرالت دایروی) می باشد. این می در حالیست که برای گشودگی هایی با تعداد اضلاع زوج مشاهده شد که همواره با افزایش میزان انحنا برای مقدار تنش افزایش میزان انحنا مقدار تنش افزایش پیدا نخواهد کرد و این امر به زاویه ی چرخش گشودگی نیز بستگی خواهد داشت. مقدار تنش افزایش پیدا نخواهد کرد و این امر به زاویه ی چرخش گشودگی نیز بستگی خواهد داشت. مقدار تنش افزایش پیدا نخواهد کرد و این امر به زاویه ی چرخش گشودگی نیز بستگی مواهد داشت. در این گشودگی ها بسته به زاویه ی چرخش و انحنا می توان ماکزیمم تنشی کمتر از حالت دایروی حول گشودگی مورد یا مورد یا بازی این از مال یا در این موردگی ها بسته به زاویه ی چرخش و انحنا می توان ماکزیم مان دارد مورد یا دارد مورد یا یا مورد یا مورد

$(rac{L}{a})$ ما تأثیر نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق $(rac{L}{a})$

در این قسمت تأثیر نسبت $\frac{L}{a}$ (اندازهی گشودگی به ورق) بررسی شده است. در شکل ۵-۴۷ تا شکل ۵-۵۰ ماکزیمم تنش بیبعد حول هر گشودگی برحسب نسبت های مختلف $\frac{L}{a}$ در سه حالت بارگذاری آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود با افزایش نسبت $\frac{L}{a}$ تنش در هر سه حالت بارگذاری، برای تمام گشودگیها افزایش مییابد. در محدودهی $\frac{L}{a}$ بزرگتر از ۰/۲، تنش به میزان زیادی افزایش مییابد و هرچقدر این نسبت بزرگتر شود، مقدار افزایش تنش بیشتر میگردد. این در حالی است که در محدودهی $\frac{L}{a}$ کوچکتر از ۰/۲ اختلاف مقدار تنشها ناچیز و تقریباً ثابت میباشد و این نشاندهندهی تأثیر بسیار زیاد اندازهی گشودگی به ورق در ورقهای محدود می میراشد.



نتایج مربوط به مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی و ششضلعی، در چند

نسبت $\frac{L}{a}$ با ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در حالت نامحدود در جدول ۵-۵ وجدول ۵-۶ آورده شده است. با توجه به نتایج بهدستآمده و مقایسهی آن با حلّ ورق نامحدود(۱۰/۰= $\frac{L}{a}$) مشاهده می- شده است. با توجه به نتایج بهدستآمده و مقایسهی آن با حلّ ورق نامحدود(۱۰/۰= $\frac{L}{a}$) مشاهده می- شود که در نسبت $\frac{L}{a}$ های کوچکتر از ۱/۰، اختلاف ماکزیمم تنش با حالت نامحدود کمتر از ۱۵٪ و در نسبتهای بزرگتر از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش با حالت نامحدود تا ۱۷۵٪ هـم میرسـد. بنابراین در نسبت $\frac{L}{a}$ های بزرگتر از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش با حالت نامحدود کمتر از ۱۵٪ و در نسبتهای بزرگتر از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش با حالت نامحدود تا ۱۷۵٪ هـم میرسـد. بنابراین در نسبت $\frac{L}{a}$ های بزرگتر از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش معالی نامحدود تا ۱۷۵٪ هم میرسـد. بنابراین در نسبت مان می می از کرا از ۲۰ اختلاف توزیع تنش ما حالت نامحدود تا ۱۷۵٪ میم میرسـد. بنابراین در نسبت محمود روز از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش با حالت نامحدود تا ۱۷۵٪ میم میرسـد. بنابراین در نسبت مان می برگتر از ۲/۰ اختلاف توزیع تنش با حالت نامحدود تا ۱۵۵٪ می میرسـد. بنابراین در نسبت محمود راز ۲۰ از ۲۰ اختلاف توزیع تنش می می می می میرسـد. بنابراین در تسبت محمود ورق استفاده کرد. همچنین مشاهده می گـردد کـه افزایش مقدار تنش مقدار تنش برای بارگذاری تامحدود ورق استفاده کرد. همچنین مشاهده می گـردد کـه افزایش مقدار تنش برای بار گـزاری تامحدود ورق استفاده کرد. همچنین مشاهده می می باشد.

جدول ۵-۵ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف ^Lم با ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی در حالت نامحدود

		-	, 0 0			
ن برشی	بارگذاری	نى دومحورى	بارگذاری کشش	ىي تكمحورى	بارگذاری کشش	
درصد اختلاف		درصد اختلاف		درصد اختلاف		Ţ
با ورق	ماكزيمم تنش	با ورق	ماكزيمم تنش	با ورق	ماكزيمم تنش	$\frac{L}{\tilde{a}}$
نامحدود	بىبعد	نامحدود	بىبعد	نامحدود	بىبعد	a
$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot 1$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		
•	٣/ • ٨	*	٣/٩٣	*	4/78	•/•)
17/32	۳/۴۶	٧/ ١٢	4/21	۱۰/۵۶	۴/۷۱	٠/٢
54/14	۴/۸۴	۳۳/۸۴	۵/۲۶	۵١/٩٢	8/4V	٠/۴
183/83	λ/λ	۱ • ۷/۳۷	$\lambda/\lambda\lambda$	180/38	11/14	• /۶

جدول ۵-۶ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی در نسبتهای مختلف $\frac{L}{a}$ با ماکزیمم تنش بیبعد حول گمود ۵-۶ مقایسه ماکزیمم تنش بیبعد حول

)	5	1		
ں برشی	بارگذاری	ئىي دومحورى	بارگذاری کشش	ی تکمحوری	بارگذاری کشش	
درصد اختلاف		درصد اختلاف		درصد اختلاف		7
با ورق	ماكزيمم تنش	با ورق	ماكزيمم تنش	با ورق	ماكزيمم تنش	$\frac{L}{a}$
نامحدود	بىبعد	نامحدود	بىبعد	نامحدود	بىبعد	u
$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		$\frac{L}{a} = \cdot / \cdot \gamma$		
•	٣/١٩	•	٣/٨۴	•	۴/۷۵	•/•)
۱۱/۹	$r/\Delta v$	۶/۵۱	۴/ ۰ ۹	۱ • /۷	۵/۲۶	٠/٢
68/42	% /99	۲٩/٩	۴/٩٩	۵۱/۱۵	Y/) A	۰/۴

گشودگیهای n ضلعی

۱۷۰/۲۱	٨/۶٢	۸۸/۵۴	۲/۲۴	184/82	۵ ۰ / ۳ ۱	• /8

 $\left(\frac{b}{a}\right)$ تأثير نسبت اضلاع ورق $\left(\frac{b}{a}\right)$

به منظور مطالعه ی تأثیر نسبت ابعاد ورق، ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی های n ضلعی بر حسب نسبت $\frac{b}{a}$ در سه نوع بارگذاری مورد بحث در شکل ۵-۵۱ تا شکل ۵-۵۴ آورده شده است. همان طور که در فصل های پیشین بیان شد از آن جایی که اندازه گشودگی به ورق مقداری ثابت و برابر ، +0.5 م در نظر گرفته شده، کمترین نسبت $\frac{b}{a}$ می تواند برابر با عدد +0.1 باشد که به منظور معقول و کاربردی بودن این نسبت، نتایج این بخش برای $\frac{b}{a}$ های بزرگتر از +0.1 برسی می شوند. با افزایش نسبت $\frac{b}{a}$ مقدار ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی ها در هر سه حالت بارگذاری کاهش می یابد و پس اندر بین $\frac{b}{a}$ مقدار ماکزیمم تنش بی بعد حول گشودگی ها در هر سه حالت بارگذاری کاهش می یابد و پس از رسیدن این نسبت به مقدار معینی، هرچه $\frac{b}{a}$ افزایش یابد مقادیر تنش تغییر چندانی نخواهند کرد. در این گشودگی ها نیز همانند قبل علّت این امر این است که با افزایش این نسبت و بزرگتر شدن اندازه ی ضلع d، شرایط ورق به شرایط ورق نامحدود نزدیک گشته و در نتیجه در نسبتهای $\frac{b}{a}$ برای از ار مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی تقریباً ثابت می گردد. مقادیر تنش در چند نسبت $\frac{b}{a}$ برای از از مه می بنج می می به مقدار معینی، مرحبه مقدود نزدیک گشته و در نتیجه در نسبت مای م از گرگتر شدن اندازه مناع ما شرایط ورق به شرایط ورق نامحدود نزدیک گشته و در نتیجه در نسبت های $\frac{b}{a}$ بر ای





ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی پنجضلعی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگی ششضلعی						
بار گذاری	بارگذاری	بارگذاری	بارگذاری	بارگذاری	بارگذاری	\overline{a}
ب شہر	كششى	كششى	ب شہر	كششى	كششى	
برعنى	دومحورى	تکمحوری	بر سی	دومحورى	تکمحوری	
۱ • / • ۸	۵/۴۳	१/٣٩	۵۲/۸	۶/۱V	۸/۴۵	• /8
۶/۷۸	۵/۰۲	٨/۴٧	Δ/Λ)	۵/۴۱	٧/۶٨	٠/٧۵
۵	۴/٩.	٧/١٨	4/14	۵/۲۶	8/4V	١
۴/۵۷	۴/۸۴	۶/۳۶	4/88	۵/۱۵	Δ/Y)	۱/۲۵

 $rac{b}{a}$ جدول ۵-۷ مقایسهی ماکزیمم تنش بیبعد حول گشودگیهای پنجضلعی و ششضلعی در نسبتهای مختلف

۵-۷ جمعبندی

در این فصل توزیع تنش حول گشودگیهای n ضلعی در ورق محدود همسانگرد ، تحت بارگذاری درون صفحهای بررسی گردید. تأثیر پارامترهای گوناگون بر روی توزیع تنش اطراف این گشودگیها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گشودگیهایی با تعداد اضلاع فرد با افزایش انحنای گوشههای گشودگی، همواره مقدار تنش افزایش مییابد و در گشودگیهایی با تعداد اضلاع زوج بسته

به زاویهی چرخش در مواردی کاهش مییابد. بنابراین برای گشودگیهایی با تعداد اضلاع فرد با کاهش انحنا کمترین مقدار تنش در $m=\bullet$ (گشودگی دایروی) به وجود می آید در حالی که در گشودگیهایی با تعداد اضلاع زوج با انتخاب صحیح پارامترهای چرخش و انحنا میتوان به تنشی کمتر از تنش حول گشودگی دایروی (m=•) رسید. محلّ ایجاد ماکزیمم تنش حول هر گشودگی بسته به هندسهی گشودگی و نوع بارگذاری متفاوت است. مشاهده گردید با چرخش هر گشودگی مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی تغییر کرده و با انتخاب زاویهی چرخش مناسب میتوان مقدار ماکزیمم تنش حول گشودگی را کاهش داد. تأثیر زاویهی چرخش هرگشودگی در بارگذاریهای مختلف، متفاوت است. برای مثال در گشودگی شش ضلعی، در بارگذاری کششی تک محوری کمترین مقدار تنش در زاویهی چرخش [°]۳۰ و در بارگذاری کششی دومحوری در زاویهی چرخش صفر درجه e° و ۶۰ اتفاق میافتد. با افزایش اندازهی گشودگیها در هر سه حالت بارگذاری، مقدار ماکزیمم تنش افزایش یافت که مقدار این افزایش در بارگذاری کششی تکمحوری بیشتر از دو بارگذاری دیگر صورت گرفت. با مقایسهی مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در چند نسبت ^لے با مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در ورق نامحدود، نشان داده شد که از حلّ ورق نامحدود نمیتوان برای حلّ ورق هایی با نسبت $rac{L}{a}$ بزرگتر از ۰/۲ (ورق محدود) استفاده نمود. نتایج نشان داد که با انتخاب صحیح پارامترهای یاد شده برای هر گشودگی می توان از مقدار تنش حول گشودگی کاست.

فصل ۶ نتیجه گیری و ارائهی پیشنهادها

۶-۱ نتیجهگیری

در این پایاننامه با به کارگیری روش متغیّر مختلط، حلّ تحلیلی ورق محدود حاوی گشودگیهای گوناگون تحت بارگذاری درون صفحهای ممکن گردید. تأثیر انحنای گوشهی گشودگی، زاویهی چرخش گشودگی، نسبت ابعاد ورق، نسبت اندازهی گشودگی به بزرگترین طول ورق و نوع بارگذاری بهعنوان پارامترهای مهم در توزیع تنش اطراف گشودگیها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد برای گشودگیهایی با تعداد اضلاع فرد افزایش انحنا افزایش مقدار تنش را در هر سه حالت بارگذاری در پی دارد؛ بنابراین در این گونه اشکال کمترین تنش ماکزیمم حول گشودگی در حالت •=m (گشودگی دایروی) ایجاد می گردد. برای گشودگیهایی با تعداد اضلاع زوج همواره با افزایش انحنای گوشههای گشودگی، تنش حول گشودگی لزوماً افزایش نمی یابد بلکه در مواردی بسته به زاویهی چرخش انتخاب شده این مقدار کاهش می یابد. بنابراین در این نوع گشودگی ها با انتخاب زاویهی چرخش و انحنای مناسب میتوان ماکزیمم تنشی کمتر از حالت دایروی حول گشودگی داشت. همچنین مشاهده شد که پارامتر زاویهی چرخش گشودگی یکی از پارامترهای بسیار تأثیرگذار در تمام گشودگیها و بارگذاریها میباشد. برای هر گشودگی و بارگذاری زاویهی چرخش مطلوبی وجود دارد که در آن کمترین مقدار تنش ماکزیمم حول گشودگی اتّفاق میافتد و بهتر است به هنگام طراحی همواره این نکته مورد توجّه قرار گیرد و اشکال در زاویهی چرخش مطلوب خود ایجاد گردنـد. تأثير نسبت ابعاد گشودگی به ابعاد ورق بر توزيع تنش اطراف گشودگی مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده گردید که با افزایش اندازهی گشودگی در تمام اشکال و بارگذاریها، مقدار ماکزیمم تنش افزایش مییابد. با مقایسهی مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در نسبتهای مختلف با مقدار ماکزیمم تنش بیبعد در ورق نامحدود در اشکال گوناگون، نشان داده شد که از حلّ ورق نامحدود نمیتوان برای حلّ ورقهایی با نسبت $\frac{L}{a}$ بزرگتر از ۰/۲ (ورق محدود) استفاده نمود. همچنین با تغییر نسبت ابعاد ورق، ابتدا کاهش مقدار تنش و سپس ثابت ماندن این مقدار برای نسبتهای بزرگتر از ۱/۵ = ^bم در تمام اشکال و بارگذاریها مشاهده گردید؛ که علّت این امر نزدیک شدن شرایط ورق به شرایط ورق نامحدود بود. همچنین در تمام قسمتها مشاهده شد که در ورق محدود به علّت کوچک شدن ابعاد ورق، مقدار تنش حول گشودگی به مقدار زیادی بیشتر از حالت نامحدود آن است به همین جهت ضروری است تا حتماً از حل محدود ورق برای به دست آوردن مقادیر صحیح ماکزیمم تنش حول گشودگیها استفاده شود.

۲-۶ پیشنهادها

موارد زیر جهت ادامهی تحقیقات بر روی توزیع تنش حول گشودگی در ورقهای محدود پیشنهاد می گردد.

- ۱- بررسی توزیع تنش حول گشودگیهای مختلف غیرمنتظم در ورق محدود همسانگرد
 تحت بارگذاری درون صفحهای
- ۲- بررسی توزیع تنش حول چند گشودگی دایروی و یا غیر دایروی در ورق محدود
 همسانگرد تحت بارگذاری درون صفحهای
- ۳- بررسی توزیع تنش حول گشودگیهای مختلف منتظم و غیرمنتظم در ورق محدود ناهمسانگرد تحت بارگذاری درون صفحهای
- ۴- بررسی توزیع تنش حول چند گشودگی دایروی و یا غیر دایروی در ورق محدود ناهمسانگرد تحت بارگذاری درون صفحهای
- ۵- بررسی توزیع تنش حول گشودگیهای مختلف منتظم و غیرمنتظم در ورق محدود
 همسانگرد و یا ناهمسانگرد تحت بارگذاری داخلی
- ۶- بهینهسازی پارامترها با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و یافتن بهترین گشودگی در شرایط پارامترهای بهینه

[2] Pan Z., Cheng Y., Liu J. (2013), "Stress analysis of a finite plate with a rectangular hole subjected to uniaxial tension using modified stress functions", Int. J. Mech. Sci., 75, pp. 265-277.

[3] Inglis C. E. (1913), "Stresses in a plate due to the presence of cracks and sharp corners", **Trans. Inst. Nav. Archit.**, 55, pp. 219-230.

[4] Howland R. C. J. (1929), "On the stresses in the neighborhood of circular hole in a strip under tension", **Phil. Trans. Roj. Soc.**, 229, pp. 49-86.

[5] Westergaard H. M. (1939), "Bearing pressures and cracks" J. App. Mech., 6, pp. 49-53.

[6] Heywood R. B. (1952), "**Designing by Photoelasticity**", Chapman and Hall, London.

[7] Sternberg, E. (1958), "Couple-stresses and singular stress concentrations in elastic solids", Springer, verlag Berlin.

[8] Neuber H. (1968), "On the effect of stress concentration in cosserat continua", Springer, verlag Berlin Heidelberg.

[9] Peterson R.E. (1974), " Stress concentration factors", John Wiley & Sons Inc, New York.

[10] Pilkey W. D. (1997), "**Peterson's stress concentration factors**", John Wiley & Sons Inc, Second Edition, New York.

[11] Muskhelishvili N. I. (1953), "Some basic problems of mathematical theory of elasticity", Netherlands: Noordhooff, Groningen, Holland, pp. 56-104.

[12] Savin G. N. (1961), "Stress concentration around holes", Pergamon Press, NewYork.

[13] Theocaris P. S. and Petrou L. (1986), "Stress distributions and intensities at corners

of equilateral triangular holes", Int. J. Fracture, 31, pp. 271-289.

[14] Gao X. L. (1996), "A general solution of an infinite elastic plate with an elliptic hole under biaxial loading", Int. J. Pressure Vessels Piping, 67, pp. 95-104.
[15] Motok M. D. (1997), "Stress concentration on the contour of a plate opening of an arbitrary cornerradius of curvature", Mar. Struct., 10, pp. 1-12.

[16] Simha K. R. Y. and Mohapatra S. S.(1998), "Stress concentration around irregular holes using complex variable method", **Sadhna** (**India**), **23**, pp. 394-412.

[17] Lei G. H., Ng C. W. W., Rigby D. B.(2001), "Stress and displacement around an elastic artificial rectangular hole", **J. Eng. Mech.**, **127**, pp. 880-890.

[18] Rezaeepazhand J. and Jafari M. (2010), "Stress concentration in metallic plates with special shaped cutout", **Int. J. Mech. Sci.**, **52**, pp. 96-102.

[19] Batista M. (2011), "On the stress concentration around a hole in an infinite plate subject to a uniform load at infinity", **Int. J. Mech. Sci.**, **53**, pp. 254-261.

[20] Sharma D. S. (2012), "Stress distribution around polygonal holes", Int. J. Mech.Sci., 65, pp. 115-124.

[21] Eshelby J. D., Read W. T., Shockley W. (1953), "Anisotropic elasticity with applications to dislocation theory", **Acta Metallurgica.**, 3, 1, pp. 251-259.

[22] Stroh A. N, (1958), "Dislocations and cracks in anisotropic elasticity", **Philosophical Magazine**, 30, 3, pp. 625-646.

[23] Lekhnitskii S. G. (1968), "Anisotropic plates", Second Edittion, NewYork.

[24] Tan S. C. (1988), "Finite-Width Correction Factors for Anisotropic Plate Containing a Central Opening", **J. Compos. Mat.**, 11, 22, pp. 1080.

[25] Daoust J. and Hoa S. V. (1991), "An analytical solution for anisotropic plates containing triangular holes", **Compos. Struct.**, 2, 19, pp. 107-130.

[26] Abuelfoutouh N. M. (1993), "Preliminary design of unstiffend composite shells",

Symposium of 7th technical Conference of ASC , pp. 693-786, NewYork.

[27] Ukadgaonker V. G. and Rao D. K. N. (1999), "Stress distribution around triangular holes in anisotropic plates", **Compos. Struct.**, 45, pp.171-183.

[28] Rezaeepazhand J. and Jafari M. (2005), "Stress analysis of perforated composite plates", **Compos. Struct.,** 71, pp. 463-486.

[29] Rezaeepazhand J. and Jafari M. (2008), "Stress analysis of composite plates with non circular cut out", **key Eng. Mater.**, 385, pp. 365-368.

[30] Asmar G. H., Jabbour T. G. (2007), "Stress analysis of anisotropic plates containing rectangular holes", **Int. J. Mech. & Solid**, 1, 2, pp. 59-84.

[31] Sharma D. S., Patel Nirav P., Panchal Khushbu C. (2010), "Stress distribution around triangular holes in orthrotropic plate", **N. U. J. Engin. tech.**, 1, pp. 59-63.

[32] Howland R. C. J and . Knight R. C. (1939), "Stress functions for a plate containing groups of circular holes", **Phil. Trans. R. Sec. Lond.**, 238, pp. 357-392.

[33] Green A. E. (1940), "General bi-harmonic analysis for a plate containing circular holes", **Proc. R. Sot. Lond. A**, 176, pp. 121-139.

[34] Ling C. B. and Wang P. S. (1943), Technical Report, "Stresses in perforated plate containing a ring of circular holes", Chinese Bureau of Aeronautical Research, 6.

[35] Tang Li-min (1959), "Analysis of stress concentration for several adjacent circular holes on elastical plate", **Sci. Record**, pp. 366-375.

[36] Hulbert L. E. (1963), PhD. Thesis, "**The numerical solution of two-dimension problems of the theory of elasticity**", Mech. Depart., Ohio State University.

[37] Hamada M., Mizushima I., Hamamoto M. and Masuda T. (1974), "A numerical method for stress concentration problemsof infinite plates with many circular holes subjected to uniaxial tension", **J. Eng. Mater. Tech.**, 96, pp. 65-79.

[38] Wah T.(1986), "Stresses in polygonal plates with circular holes", Eng. Fract. Mech., 23, pp. 489-493.

[39] Isida M. and Igawa H. (1991), "Analysis of zig-zag array of circular holes in an infinite solid under uniaxial tension", **int. J. Solids Struct.,** 27, pp. 849-864.

[40] Zhang L., Yang Z., Lu A. (2001), "Analytics study on the problem of two holes having arbitrary shapes and arrangements in plane elastostatics", 2, 44, pp. 146-158.

[41] Ukadgaonker V. G. and Patil D. B.(2008), "Stress Analysis of a Plate Containing Two Elliptical Holes Subjected to Uniform Pressures and Tangential Stresses on Hole Boundaries", **J. Manuf. Sci. Eng.**, 115, pp. 93-101.

[42] Ogonowski I. M., (1980), "Analytical study of finite geometry plate with stress concentration", AfAA/ASME/ AHS 21s SDM Conference., pp. 694-698.

[43] Lin C. C. and Ko C. C. (1988), "Stress and strength analysis of finite composite laminates with elliptical holes", **J. Compos. Mater.**, 4, 22, pp. 373-385.

[44] Woo C. W. and Chan L. W. (1992), "Boundary collocation method for analyzing perforated plate problems", **Eng. Fract. Mech.**, 5, 43, pp. 757-768.

[45] Xu X., Sun L., Fan X. (1995), "Stress concentration of finite composite laminates with elliptical hole", **Comput. Struct.**, 1, 57, pp. 29-34.

Abstract

In this thesis, stress distribution around a different regular holes in finite isotropic plate under uniaxial loading is studied. With the assumption of plane stress conditions, the method employed is based on the analytical solution of Muskhelishvili's complex variable method and conformal mapping. The finite plate (the ratio of the side length of the triangular hole and square hole and the diameter of circumscribed circle of Polygon holes to biggest side of the plate is greater than 0.2) can be considered as isotropic and linearly elastic. For solving the problem, the finite area with different shape of holes in zplan is mapped onto finite area outside a unite circle in ζ plan using the conformal mapping function. The stress function in finite plate with different shape of holes is presented by superposition of the stress function for an infinite plate with different shape of holes and ones for a finite plate without a hole. The unknown coefficients in stress function are obtained by using the least square boundary collocation method and applying the appropriate boundary conditions. The effect of hole curvature, hole orientation, plate's aspect ratio, hole size, type of loading as the effective parameters on the stress distribution has been investigated. by choosing the appropriate parameters can be reduced the amount of tension around holes and create the optimal plan. The results based on analytical solution are in a good agreement with the results obtained from the finite element method using Abaqus software and result of other paper in finite and infinite plates. The results show that the analysis of the stress distribution in perforated plates that the ratio of the length of the biggest side of the hole to the smallest side of the plate is greater than 0.2, by using the infinite plate theory has a great error.

Keywords

Finite plate, regular hole, analytical solution, complex variable method, in plane loading, isotropic plate.



University of Shahrood

Faculty of Mechanic

Study of the stress distribution around regular holes in finite isotropic plate under in plan loading

Elahe Ardalani

Supervisor: Dr. Mohammad Jafari

February 2015

۱۰۹